Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 aprile 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 42

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1987.

Pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate unitamente al recepimento e pubblicazione di ulteriori (4º gruppo) testi italiani di norme C.E.I. armonizzate corrispondenti, di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sulla attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DE	ECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1987. — Pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate unitamente al recepimento e pubblicazione di ulteriori (4º gruppo) testi italiani di norme C.E.I. armonizzate corrispondenti, di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sulla attuazione della direttiva n. 73/23/CEE relativa alle garanzie		
	di sicurezza del materiale elettrico	Pag.	1
	Note	»	2
	Allegato I - Tabella I: Norme armonizzate - Riferimenti comunitari, titoli e norme C.E.I. corrispondenti	»	3
	Allegato II - Tabella II: Ulteriori testi italiani disponibili (4º gruppo) delle norme armonizzate di cui alla Tabella I	»	7
	NORME C.E.I.		
	CEI 20-20 (1984) - Cavi isolati con polivinileloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V	»	9
	CEI 20-19 (1984) - Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V	»	39
	CEI 61-12 (1983) - Apparecchi di cottura e riscaldamento dei cibi mediante microonde. Norme particolari di sicurezza	»	65
	CEI 61-13 (1983) - Macchine per cucire elettriche di uso domestico. Norme particolari di sicurezza	»	83
	CEI 74-1 (1982) - Macchine elettriche per ufficio. Norme di sicurezza	»	91
	CEI 20-35 (1984) - Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale	»	167
	CEI 26-10 (1984) - Installazione delle apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche	»	173

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1987.

Pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate unitamente al recepimento e pubblicazione di ulteriori (4º gruppo) testi italiani di norme C.E.I. armonizzate corrispondenti, di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sulla attuazione della direttiva n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri delle Comunità europee, relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione;

Visto l'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sulla attuazione della direttiva n. 73/23/CEE sopracitata; Visto il decreto ministeriale 1º ottobre 1979 sul recepimento della prima lista (1º gruppo) di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre 1979;

Visto il decreto ministeriale 1º agosto 1981 sul recepimento della prima lista (2º gruppo) di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 29 agosto 1981;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1981 sul recepimento della seconda e terza lista (1º gruppo) di norma armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1984, sul recepimento del 3º gruppo dei testi italiani della prima lista di norme armonizzate e del 2º gruppo dei testi italiani della seconda e terza lista di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984;

Vista la lista riassuntiva di norme armonizzate riportate nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, n. C 235 del 5 settembre 1984, unitamente al primo complemento di norme armonizzate riportato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee, n. C 166 del 5 luglio 1985;

Considerata l'opportunità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la lista aggionata delle norme armonizzate, unitamente ad un gruppo di testi italiani di dette norme;

Decreta:

Articolo unico

È recepita, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e pubblicata, nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, la quarta lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente ad un gruppo di testi italiani di dette norme, di cui rispettivamente all'allegato I e II, parti integranti del presente decreto.

- L'allegato I contiene la tabella riassuntiva relativa ai titoli delle norme armonizzate e delle norme italiane corrispondenti.
- L'allegato II contiene le tabelle relative ad un ulteriore integrazione (4º gruppo) dei testi italiani di norme CEI armonizzate corrispondenti, fin ora disponibili.

Roma, addì 13 marzo 1987.

Il Ministro: ZANONE

NOTE

Note al titolo:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 791/1977 è il seguente:

«Art. 3. — Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea.

Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23».

- La direttiva n. 73/23/CEE è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità curopec n. L 77 del 26 marzo 1973.

Nota all'articolo unico:

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 791/1977: V. Nota al titolo.

Norme armonizzate - Riferimenti comunitari, Titoli e Norme CEI Corrispondenti

TABELLA I ALLEGATO I

Norma Armonizzata HD/EN	Titolo	Norma CEI corrispondente	Note
21.1 S2	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nomi- nale non superiore a 450/750 V. Parle 1. Prescri- zioni generali.	CEI 20-20 (1984)	\
21.2 S2	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nomi- nale non superiore a 450/750 V. Parte 2. Metodi di prova.	CEI 20-20 (1984)	
21.3 S2	Cavi isolati con poliviniloloruro con tensione nomi- nale non superiore a 450/750 V. Parte 3. Condut- tori per installazioni fisse.	CEI 20-20 (1984)	Nota 1
21.5 S2	Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nomi- nale non superiore a 450/750 V. Parte 5. Cavi fles- sibili.	CEI 20-20 (1984)]/
22.1 S2	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 1. Prescrizioni generali.	CEI 20-19 (1984)	1
22.2 \$2	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 2. Metodi di prova.	CEI 20-19 (1984)	
22.3 S2	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 3. Conduttori isolati con gomma siliconica resistente al calore.	CEI 20-19 (1984)	Nota 2
22.4 S2	Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V. Parte 4. Cavi flessibili.	CEI 20-19 (1984)	1/
24	Valori massimi delle tensioni a vuoto per saldature ad arco.	CEI 26-7 (1975)	Nota 3
53.5	Gradi di protezione degli involucri delle macchine elettriche rotanti.	CEI-UNEL 05515 (1971) e 09414 (1971)	Nota 3
65	Attacchi di lampade e portalampade con relativi calibri per il controllo dell'intercambiabilità e del- la sicurezza.	CEI-UNEL 09355 ÷ 09362: 09412 ÷ 09413: 48016 ÷ 48045: 60911 ÷ 60922: 61612 ÷ 61672: 61901 ÷ 61907	_
66 S4	Portalampade a vite.	CEI 34-11 (1978)	Nota 3
82 S4	Lampade a scarica a mercurio ad alta pressione.	CEI 34-6 (1979) + V1 (1983)	Nota 4
93.1 S2	Equipaggiamento elettrico delle macchine utensili.	Detti HD sono stati sostituiti in	
93.2	Equipaggiamento elettrico delle macchine usate in linea di produzione di grande serie.	sede europea dalla EN 60204-1, recepita come Nor- ma CEI 44-5 (1985).	
93.3 S2	Equipaggiamento elettronico delle macchine utensili.	Vedi Nota 4	
109 S3	Cartucce per fusibili miniatura.	CEI 32-6 (1979) + V1 (1986)	Nota 5
119	Supporti di cartucce per fusibili miniatura.	CEI 32-8 (1986)	_
194	Prescrizioni per la sicurezza degli apparecchi e del- le installazioni laser.	_	_
195 S3	Sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori colllegati alle reti, per uso domestico e similare.	Detto HD è stato sostituito in sede europea dall'HD 195 S4, recepito come Norma CEI 12-13 (1985). Vedi Nota 5.	

(segue)

Norma Armonizzata HD/EN	Titolo	Norma CEI corrispondente	Note
196	Prese a spina per usi industriali.	CEI 23-12 (1971) + V1 (1983)	Nota 3
197 S3	Starter per lampade tubolari a fluorescenza.	CEI 34-5 (1977) + V1 (1981) e V2 (1983)	Nota 5
215	Norme di sicurezza per strumenti elettrici di misura indicatori e registratori e relativi accessori.	CEI 13-10 (1979)	Nota 3
217	Prescrizioni generali per lampade a filamento di tungsteno per uso domestico ed illuminazione generale similare.	CEI 34-16 (1980)	Nota 6
220 S2	Norme di sicurezza dei materiali radiotrasmittenti.	CEI 12-6 (1982)	Nota 10
233	Strumenti di misura elettrici indicatori ad azione diretta e relativi accessori.	CEI 13-6 (1979)	Nota 3
250 S1, 250.2, 251 S1 e 251.2	Sostituiti da HD 251 S3.		
251 53	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso dome- stico e similari. Parle 1. Norme generali.	CEI 61-1 (1980) + V1 (1981) + V2 (1982)	Nota 5
252 S1	Norme particolari di sicurezza per aspirapolvere e lavapavimenti.	CEI 107-14 (1977)	Nota 7
252 S3	Norme particolari di sicurezza per aspirapolvere.	CEI 61-2 (1980) + V1 (1986)	Nota 5
253 S1	Norme particolari di sicurezza per ferri da stiro, macchine e presse per stirare per uso domestico e similare.	CEI 107-4 (1977)	Nota 8
25 3 \$3	Norme particolari di sicurezza per terri da stiro etettrici.	CEI 61-3 (1980) + EC (Errata Corrige)	Nota 5
254 S1 e 254.2	Norme particolari di sicurèzza per rasoi, tosatrici e apparecchi analoghi.	Detti HD sono stati sostituiti in sede europea dall'HD 254 S2, recepito come Norma CEI 61-23 (1986). Vedi Nota 5.	
255 S2	Norme particolari di sicurezza per orologi elettrici.	CEI 61-8 (1981) + V1 (1984)	Nota 5
256 S1 e 256.2	Norme particolari di sicurezza per macchine lava- biancheria per uso domestico.	Detti HD sono stati sostituiti in sede europea dall'HD 256 S2, recepito come Norma CEI 61-21 (1966). Vedi Nota 5.	
257 S1	Norme particolari di sicurezza per macchine lava- stoviglie per uso domestico.	Detto HD é stato sostituito in sede europea dall'HD 257 S2, recepito come Norma CEI 61-25 (1987). Vedi Nota 5.	
258 S2	Norme particolari di sicurezza per apparecchi per massaggio.	CEI 61-17 (1984)	Nota 5
259 S1 e 259.2	Norme particolari di sicurezza per tritarifiuti.	CEI 107-24 (1976)	Nota 9
260 S2	Norme particolari di sicurezza per macinacaffè e polverizzatori.	CEI 61-9 (1982)	Nota 5
261 S1, 261.2 e 261.3	Norme particolari di sicurezza per macchine da cucina.	CEI 107-30 (1977)	Nota 9
262 S1 e 262.2	Norme particolari di sicurezza per scaldacqua ad immersione.	CEI 107-7 (1977)	Nota 9
263 S1	Norme particolari di sicurezza per apparecchi per l'asciugatura dei tessuti.	CEI 107-23 (1976)	Nota 9

Norma Armonizzata HD/EN	Titolo	Norma CEI corrispondente	Note
264 S1, 264.2 e 264.3	Norme particolari di sicurezza per apparecchi per il riscaldamento di liquidi.	Detti HD sono stati sostituiti in sede europea dall'HD 264 S2 recepito come Norma CEI 61-19 (1985). Vedi Nota 5.	
265 S1 e 265.2	Norme particolari di sicurezza per ferri da cialda, grigfie ed apparecchi di cottura a secco.	Detti HD sono stati sostituiti in sede europea dall'HD 265 S2 recepito come Norma CEI 61-26 (1985). Vedi Nota 5.	
266 S1, 266.2, 266.3 e 266.4	Norme particolari di sicurezza per apparecchi per la cura dei capelli e della pelle.	CEI 107-26 (1977) + V1 (1984)	Nota 9
267 S1	Norme particolari di sicurezza per centrifughe asciugabiancheria.	CEI 61-15 (1984)	_
268 S1 e 268.2	Norme particolari di sicurezza per asciugabianche- ria a tamburo.	Detti HD sono stati sostituiti in sede europea dall'HD 268 S2 recepito come Norma CEI 61-22 (1986). Vedi Nota 5.	
269 S2	Norme particolari di sicurezza per frigoriferi, con- servatori e congelatori.	CEI 61-4 (1980) + V1 (1985)	Nota 5
270 S1	Norme particolari di sicurezza per apparecchi a mi- croonde per la preparazione dei cibi.	CEI 61-12 (1983)	
272 S2	Norme particolari di sicurezza per apparecchi per il trattamento della pelle con radiazioni ultraviolette e infrarosse, per uso domestico e similare.	CEI 61-7 (1981) e V1 (1984)	Nota 5
273 S1	Norme particolari di sicurezza per macchine da cucire.	CEI 61-13 (1983)	_
274 S1	Prescrizioni per l'allacciamento delle macchine la- vabiancheria e lavastoviglie alla rete idrica.	CEI 61-27 (1987)	_
301	Apparecchi elettrici di misura ad azione indiretta.	CEI 13-12 (1980)	Nota 6
302	Alimentatori transistorizzati per lampade fluore- scenti.	CEI 34-18 (1981)	Nota 6
316.1 e 316.2	Commutatori a pulsante.	Detti HD sono stati ritirati in sede europea.	_
324	Identificazione con colori dei conduttori isolati e dei conduttori nudi.	CEI : 6-4 (1980)	Nota 6
328	Voltmetri numerici e convertitori elettronici analogici digitali a corrente continua.	_	_
339	Condensatori per inserzione in serie sulle reti in corrente alternata.	CEI 33-4 (1982)	Nota 10
359 e 359.2	Cavi flessibili piatti con isolante e guaina di polivi- nilcloruro per ascensori e applicazioni similari.	CEI 20-25 (1979)	Nota 3
360 e 360.2	Cavi isolati con gomma di uso generale per ascensori.	CEI 20-26 (1979)	Nota 3
362	Norme di sicurezza riguardanti la costruzione delle apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini.	CEI 26-8 (1981)	Nota 9
365 S2	Classificazione del grado di protezione degli involucri.	CEI 70-1 (1980)	Nota 9
372	Norme di sicurezza delle macchine elettriche per ufficio.	CEI 74-1 (1982)	_

Norma Armonizzata HD/EN	Titolo	Norma CEI corrispondente	Note
389	Norme di sicurezza delle apparecchiature per la saldatura elettrica a resistenza e tecniche affini.	_	_
394.1	Prescrizioni generali per tubi protettivi per installazioni elettriche.	È in corso, in sede europea, la procedura di ritiro di detto HD.	_
400.1	Utensili portatili a motore. Norme generali.	CEI 107-43	Nota 10
400.2	Utensili portalili a motore. Norme particolari, Sezioni A-G.	CEI 107-44 (1982)	-
400.3	Utensili portatili a motore. Norme particolari, Sezione H-N.	CEI 107-45 (1982)	
401	Norme di sicurezza per gli apparecchi di misura elettronici.	CEI 66-3 (1982)	Nota 10
403	Metodo normalizzato per la misura della sovratem- peratura dell'attacco di lampade ad incande- scenza.	CEI 34-13 (1978) + V1 (1981)	Nota 5
405.1	Prove di cavi elettrici resistenti al fuoco. Prova effettuata su un cavo verticale.	CEI 20-35 (1984)	_
407	Norme di sicurezza per l'uso di apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e procedimenti connessi.	CEI 26-9 (1981)	Nota 10
427	Norme di sicurezza per l'installazione di apparec- chiature per la saldatura elettrica ad arco e pro- cedimenti connessi.	CEI 26-10 (1984)	_
444.2.1	Prove relative ai rischi d'incendio. Prova con filo incandescente e relativa guida.	CEI 50-11 (1986)	_
444.2.2	Prove relative ai rischi d'incendio. Prova con bru- ciatore ad ago.	CEI 50-11 (1986)	_
EN 60081	Lampade tubolari a fluorescenza.	CEI 34-3 (1979) + V1 (1986)	Nota 11
EN 60400	Portalampade per lampade tubolari a fluorescenza e portastarter per starter a luminescenza.	CEI 34-14 (1987)	Nota 5
327	Sicurezza dei lampeggiatori elettronici per uso fo- tografico	CEI 12-18 (1982)	Nota 12

NOTE ALLA TABELLA!

- 1. Congruntamente sostituiscono gli HD 21 pubblicati sul Supplemento alla G.U. nº 341 del 15/12/79, con DM 1/10/79.
- 2. Congiuntamente sostituiscono gli HD 22 pubblicati sul Supplemento alla G.U. nº 341 del 15/12/79, con DM 1/10/79.
- 3. Il testo della Norma CEI è stato pubblicato sul Supplemento alla G.U. nº 341 del 15/12/79, con DM 1/10/79.
- 4. Il testo della precedente edizione della Norma CEI è stato pubblicato sul Supplemento alla G.U. nº 341 del 15/12/79, con DM 1/10/79
- 5 il testo della precedente edizione della Norma CEI è stato pubblicato sul Supplemento alla G.U. nº 299 del 30/10/81, con DM 25/9/61
- 6. Il testo della Norma è stato pubblicato sul Supplemento alla G.U. nº 237 del 29/8/81, con DM 1/8/81.
- 7. Tale HD è stato sostituito dall'HD 252 S3 solo per gli aspirapolvere.
- 8. Tale HD è stato sostituito dail'HD 253 S3 solo per i ferri da stiro.
- 9. Il testo della Norma è stato pubblicato sul Supptemento alla G.U. nº 299 del 30/10/81, con DM 25/9/81.
- 10. Il testo della Norma è stato pubblicato sul Supplemento alla G.U. nº 336 del 6/12/84, con DM 23/10/84.
- 11. L'EN 60081 sestituisce l'HD 81-S3 la cui relativa Norma CEI 34-3 (1979) è stata pubblicata sul Supplemento alla G.U. nº 341 del 15/12/79, con DM 1/10/79.
- 12. L'HD 327, recepito come Norma CEI 12-18 (1982) e pubblicato suf Supplemento alla G.U. nº 336 del 6/12/84, con DM 23/10/84, è stato ritirato in sede europea.

ALLEGATO II

Tabella II ULTERIORI TESTI ITALIANI DISPONIBILI (4° GRUPPO) DELLE NORME ARMONIZZATE DI CUI ALLA TABELLA I

1) HD 21.1.S2 - 21.5.S2	CEI 20-20 (1984)
2) HD 22.1.S2 - 22.4.S2	CEI 20-19 (1984)
3) HD 270 S1	CEI 61-12 (1983)
4) HD 273 S1	CEI 61-13 (1983)
5) HD 372	CEI 74-1 (1982)
6) HD 405.1	CEI 20-35 (1984)
7) HD 427	CEI 26-10 (1984)

Norma Italiana

1º Giugno 1984

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V

NORME CEI

20 - 20

(seconda edizione)

Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450 750 $\rm V.$

Conducteurs et cábles isolés an polychlorure de vinyle de tension nominale au plus égale à 450 750 V.

Norma armonizzata secondo i Documenti CENELEC HD 21.1 S2, HD 21.2 S2, HD 21.3 S2, HD 21.4 S2, HD 21.5 S2.

PREMESSA

Le presenti Norme sono la versione italiana dei seguenti Documenti di Armonizzazione CENELEC:

HD 21.1 S2; « Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450 750 V» - Part 1: « General requirements ».

HD 21.2 S2: « Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including $450/750\ V$ » - Part 2: « Test methods ».

HD 21.3 S2: « Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450,750 V » - Part 3: « Non sheathed cables for fixed wiring ».

HD 21.4 S2: « Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450.750 V » - Part 4: « Sheated cables for fixed wiring ».

HD 21.5 S2: « Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450;750 V » - Part 5 · « Flexible cable (cords) ».

che sono qui riuniti in un solo fascicolo. Le presenti Norme sostituiscono la prima edizione delle Norme CEI 20-20.

CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO A E I ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA

FASCICOLO

663

Gr 5

te 2 pag	***************************************			annpigitatoure 25									card piatti 33	te 3	38	: æ	34	\$ 6	£ 26	2 %				88	34	615 union non constitution	mio dinico per cavecceria 37
CENELEC HD 21 1 S2 - Parte	ಭ				11 Misura delle dirnensioni esterne e dell'ovalizzazione Prove elettriche 1 Misura della radistanza alattrica del conduttori	2 Prova di tensione applicata sul cavi finiti 3 Prova di tensione applicata sulle anime .			Prove di resisvenza metcannoa dei cavi nessibili milio. 1 Prova di resistenza a piegature alternate			APPENDICE 1 - Procedura per verificare l'efficacia del metodo di prova falle	Appendice 2 - Misura dello spessore della gualna per cavi piatti	GENELEC HD 21 3 S2 - Parte 3	Gord conso on oins non nosa Assa	Oggetto	Cavo unipolare senza guaina per uso		Tensione non			Cavo unipolare senza guaina con condutto	l. Sigia di designazione Proprione nominale			Guida 811'uso	
	#	i HH.	·	110	- 01 0			, in			ა დ ა 44	¥	Ą		Č	5 ,.;	લં	2.1.	4 6 4 6	4 C4	2.5.	න් ³	3.1.		3.4.	3.5.	÷ 4
	ğ			55	cu Cu		۲	c- c-	۲-	(~ ∞	000	σο α	တြေ	တက	ന ത	10	ន្ត	2 5	2 2	9	=	# :	1 21	13	12	3 S	ឧន
INDICE	Capitolo I - OGGEITTO E SCOPO	1101 Oggetto 1102 Scopo	ALLEGATO	Versione italiana dei documenti di armonizzazione CENELEC HD 21 1 S2, HD 21 2 S2, HD 21 3 S2, HD 21 4 S2, HD 21 5 S2	Introduzione	CENELEC HD 21 1 S2 - Parte 1	Prescrizioni generali	Generalità Oggetto	Scopo	Contrassegno armonizzato Definizioni	Definizioni relative ai materiali isolanti e per guaino	Definizioni relative alle provo Tensione nominale	Contrassegni ed Indicazioni	Contrassegno d'origine. Durevolezza	identificabilità	Uso del nome CENELEC	Identificazione delle anime	Cavi Hessibill	Cavi multipolari sotto guaina per installazione fissa	Combinazione di colori giallo/verde	Prescrizioni generali relative alla costruzione dei cavi	Conduttori.	Riempitivi	Guainetta estrusa	Guaina		کڼ

ននេះ

12

14

1 161. Oggetto. - Le presenti Norme si applicano al cavi con isolante a base di OGGETTO E SCOPO CAPITOLO I Prove. . . . Gulda all'uso Costruzione 9 888 88888 Cavo unipolare senza guaina con gonduttore flessibile per cavetteria Interna. Sigla di designazione Tensione nominale Tensione nominale Costruzione . Gulda all'uso Prove. . . . Gulda all'uso Costruzione Prove. . 53 10 5.5 2

CENELEC HD 21 4 82 - Parte 4

Cavi sotto guaina leggera di poliviniloloruro Cavi con guaina per posa fissa Orgetto. . .

Sigla di designazione.

Tensione nominals Costruzione वं सं सं सं सं सं

Guida all'uso Prove. . .

CENELEC HD 21 5 82 - Parte 5

Cavo flessibile piatto con conduttori di similrame Oggetto. Cavi flessibili

Sigla di designazione Tensione nominale 2.1

Costruzione Prove.

Cavo flessibile piatto senza guaina Guida all'uso.....

Sigla di designazione Tensione nominale. Costruzione . .

Gavo flessibile sotto guaina leggera di poliviniloloruro Guida all'uso . . . Prove. . . थ्यं य्य्यं क्ष्र्थ्यं छ्यं य

Sigle di designazione . . Tensione nominale Costruzione . . 4 4

Prove. . . .

Guida all'uso . . . 444666 646 - HG

Gavo flessibile sotto gusina media di polivinileloruro Sigle di designazione.

Tensione nominale

— le prescrizioni relative alla fabbricazione ed alle caratteristiche dei cavi di cui 1102 Scopo - Le presenti Norme hanno lo scopo di fornire:

4 4 4 4 4 4 4 4 4

tensione nominale non superiore a 450/750 V. Alcuni dei cavi in questione possono

essere utilizzati in sistemi elettrici a corrente continua sino a 750 V verso terra.

polivinil cloruro o di altro plastomero, aventi tensioni nominali $U_{\rm e}/U$ non superiori a 450/750 V e utilizzabili per installazioni in sistemi a corrente alternata aventi

- le modalità di prova per verificare la conformità alle presenti Norme in 1.101, in particolare per quanto riguarda la sicurezza;

ecc., corrispondono a quelli dei Documenti di Armonizzazione CENELEO HD 21.1 82, HD 21.2 82, HD 21.3 82, HD 21.4 82, HD 21.5 82 la cui traduzione viene Le definizioni, i requisiti, le prescrizioni, le prove, la valutazione dei risultati riportata in allegato ed adottata quale Norma del CEL.

ALLEGATO

Versione italiana dei documenti di armonizzazione CENELEC HD 21 1 S2 - CENELEC HD 21 2 S2 CENELEC HD 21 3 S2 - CENELEC HD 21 4 S2 **CENELEC HD 21 5 S2**

Introduzione

La presente seconda edizione del Documento di Armonizzazione HD 21 sostituisce la prima edizione adottata dal CENELEC il 9 luglio 1975 e le successive Varianti 21.2, 21.3 e 21.4. Questa revisione dell'HD 21 è 11 risuitato della decisione del TC 20 del CENELEO di adottare l'edizione riveduta della Pubblicazione IEC n. 237 (1999), con alcune di cavo e delle alternative di costruzione, come pure di prescrivere prove addivarianti comuni CENELEC. Queste ultime sono state concordate nell'ambito del TC 20 CENELEC ed banno sostanzialmente lo scopo di ridurre il numero dei tipi zionali e/o più severi requisiti per aumentare la sicurezza d'implego.

| | |

L'HD 21 S2 differisce dalla prima edizione per il fatto di essere diviso in parti nel modo seguente:

- Parte 1 Requisiti Generali
- Parte 2 Metodi di prova;
- Parte 3 Cavi senza guaina per posa fissa
- Parte 4 Cavi con guaina per posa fissa;
- Parte 5 Cavi flessibili.

Questa seconda edizione è stata approvata dal TC 20 CENELEC nella riunione di Londra del novembre 1981

Nella stessa riunione, sono state approvate le seguenti date

- Data di entrata in vigore: 1 luglio 1984
- Ultima data per il ritiro delle precedenti Norme nazionali: 1 gennalo 1986

Nel presente documento di armonizzazione si fa riferimento al seguenti altri documenti di armonizzazione (1):

- Identification and use of cores of flexible cables; a) HD 308:
- System for cable designation; b) HD 361:
- Conductor of isolated cables (Adozione delle Norme IEC n 228); c) HD 383:
- Test methods for insulation and sheaths of electric cables (Adozione delle Norme IEC n. 540) HD 385: କ
- HD 402: Standard colours for PVC insulation for low frequency cables and wires (Adozione delle Norme IEC n. 304); 3
- HD 405-1: Tests on electric cables under fire conditions Part 1 Test on a single vertical cable (Adozione delle Norme IEC n 332-1) S

PARTE

-

CENELEC HD 21 1 S2

Cavi isolati con polivinil cloruro con tensione nominale U₀/U Parte 1 Prescrizioni generali non superiore a 450/750 V

I. Generalità

1 1 Oggetto

guaina a base di polivinilelorure, aventi tensione nominale non superiore a Le presenti Norme valgono per cavi rigidi e flessibili con isolante ed eventuale 460/750 V ed utilizzabili per impianti in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 450/750 V.

I metodi di prova prescritti sono precisati nella Parte 2 di queste Norme e nei-Questa Parte 1 fornisce le prescrizioni generali che si applicano a questi card. l'HD 385 e 405, Parte I.

I tipi particolari di cavi sono specificati nelle Part 3, 4 e 5 delle presenti Norme Le sigle di designazione di questi tipi di cavi sono in conformità con l'HD 361

12 Scope

sicuri ed affidabili se usati in modo appropriato, di stabilire le caratteristiche e Scope delle presenti Norme è di normalizzare cavi rigidi e flessibili che siano le prescrizioni di fabbricazione che influenzano direttamente o indirettamente la sicurezza e di prescrivere metodi per verificare la conformità con le suddette prescrizioni.

1 3. Contrassegno armonizzato (1):

zialmente valutato e che la sua produzione è sottoposta a continuo controllo, in conformità a particoleri procedure tecniche da parte dell'Organismo di Approvazione Nazionale che he firmato l'Accordo del 12 febbraio 1974 sull'uso del contrassegno armonizzato per cavi rigidi e flessibili che rispondono ai Documentii di Il contrassegno armonizzato (<| HAR>) significa che il fabbricante è stato ini-Armonizzazione ».

zato, le quali sono il mezzo riconosciuto per assicurare che un fabbricante è competente e pnende tutte le misure ragionevoit per produrre cavi che soddisfano La rispondenza alle presenti Norme può essere certificata mediante l'applicaalone delle procedure tecniche concordate per il rilascio del contrassegno armonizqueste Norme.

a) CEI-UNEL 00722. Colori distintivi delle anime det cavi isolati con gomina o polivinicioruro per

(1) Corrispondenti Norme Italiane:

energia o per comandi e segnalazioni, con tensioni nominali U_d/U non superiori a 0,6:1 kV. b) CEI 22-27. Norme per sistems di designazione dei cavi per energia e per sognalamento

Fisolante. CEI 20.... (P. 476) Caratteristiche dei cavi elettrici non propaganti la fisinma.

d) CEI 20-34 (in preparazione). Metodi di prova per isolanti e guaine dei cavi elettrici rigidi e flessi bill (mescole elastomeriche e termoplastiche).
e) CEL-UNEL 60712. Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza. Colori distintivi del c) CEI 20-29. Norms per conduttor! per cavi Isolati.

⁽¹⁾ In Italia il contrassegno armonizzato è rilasciato dall istituto Italiano dei Marchio di Qualità IMQ ed è riconosciuto equivalente, alla data della pubblicazione delle presenti Norme, a quelli rilassisti dai seguenti istituti Europei: CEBEC (Belgio), VDE (Repubblica Federale Tedesca), UTE (Francia), BASEC (Inglillerra), 1-EMA (Olanda), SEMKO (Svezia), OVE (Austria), DEMKO (Danimarca). cia), BASEC (Inghilberra), HENIA (C IIRS (Irlanda), NEMKO (Norvegia).

bricanti di quei paesi che hanno messo in vigore le presenti Norme e nei quali Il contrasserno armonizzato può essere usato alle suddette condizioni dai fabl'Organismo di Approvazione Nazionale ha firmato l'accordo.

١

Nota Vedil Appendice 2 alla Parte 1 per quanto riguarda i Marchi Nazionali

2 Definizioni

2.1. Definizioni relative ai materiali isolanti e per guaine

211 Mescola di polivinilcioruro (abbreviato PVC). - Mescolanza di materiali opportunamente scelti, proporzionati e trattati, e dei quali il componente caratteristico è il plastomero polivinilcioruro o uno dei suoi copolimeri. Lo stesso termine designa pure mescole contenenti contemporaneamente polivinilcioruro e suoi copolimeri.

212 Typo di mescola - Categoria nella quale una mescola è collocata in base alle sue proprietà, determinate con particolari prove. La relativa sigla di designazione non ha stretta relazione con la composizione della mescola.

2. Definizioni relative alle prove

2.2.1. Prove di tipo (simbolo T) - Prove eseguite prima di procedere a forniture su base commerciale di un dato tipo di cavo considerato nelle presenti Norme, al fine di dimostrare che detto cavo possiede caratteristiche di servizio soddisfacenti per l'applicazione prevista. Le prove sono di natura tale che, dopo averle eseguite, non è più necessario ripeterie se non vengono apportate, ai materiali o al progetto dei cavi, modifiche tali da cambiare le caratteristiche di servizio.

2.2.2 Prove di controllo (simbolo B). - Prove eseguite su campioni di cavo finito o su componenti prelevati da cavo finito, adatte a verificare che il prodotto si mantenga rispondente alle prescrizioni previste.

223 Prove di routine (simbolo R) - Prove eseguite su tutto le pezzature di cavo finito o, a seconda dei casi, durante la fabbricazione

23 Tensione nominale

La tensione nominals di un cavo per energia è la tensione di riferimento per la quale il cavo è previsto, e che serve a definire le prove elettriche. La tensione nominale è indicata dalla combinazione dei due valori U_0/U_i , espressi in volt: U_0 è il valore efficace della tensione tra uno qualsiasi dei conduttori e la terra (rivestimento metallico del cavo oppure ambiente circostante);

U è il valore efficace della tensione tra due conduttori quaisiasi del cavo multipolare o d'un sistema di cavi unipolari. In un sistema a corrente alternata, la tencione nominale d'un cavo non deve essere inferiore alla tencione nominale del sistema al quale il cavo è destinato. Tale esigenza vale sia per il valore U_0 , sia per il valore U

In un sistema a corrente continua, la tensione nominale del sistema non deve essere superiore ad 1,5 volte la tensione nominale del cavo

1

ð

Nota: La tensione di esercizio di un sistema può superare permanentemente del 10% la tensione nominale del sistema stesso. Un cavo può essere usato ad una tensione di esercizio superiore del 10% alla sua tensione nominale, se quest'ultima è almone eguale alla tensione nominale del sistema.

Contrassegni ed indicazioni

3 1. Contrassegno d'origine

I cavi devono portare un contrassegno d'origine, costituito

dal filetto distintivo del fabbricante, oppure

da una stampigliatura continua del nome del fabbricante, o del marchio di fabbrica, o (se legalmente protetto) da un numero distintivo, mediante uno del tre metodi seguenti:

a) nastro stampato inserito nel cavo

 b) stampigliatura realizzata a stampa oppure incisa o a rillevo sull'isolante di almeno un'anima (sull'anima di colore blu chiaro, se esistente);

c) stampigliatura realizzata a stampa oppure incisa o in rilievo sull'eventuale guaina.

311 Continuità dei contrassegni. - L'intervallo fra la fine di un tratto stampigliato e l'inizio del tratto successivo non deve essere maggiore di:

500 mm se la stampigliatura è eseguita sulla guaina;

200 mm se la stampigliatura è eseguita sull'isolante o su un nastro

32 Durevolezza

La stampigliatura realizzata a stampa deve essere durevole La rispondenza a questo requisito deve essere controllata mediante la prova di cui in 1.8 della Parte 2

3 3 Identificabilità

Tutti i contrassegni devono essere leggibili

I colori dei filetti distintivi devono essere facilmente riconoscibili o deve essere facile renderli riconoscibili, se necessario, pulendoli con benzina od altro idoneo solvente.

3 4 Contrassegno armonizzato

Se si fa uso del contrassegno armonizzato (
 HARD) esso deve essore come prescritto nell'Accordo del 12 febbraio 1974 sull'uso del contrassegno armonizzato per cavi rigidi e flessibili che rispondono ai Documenti di Armonizzazione.

Il contrassegno armonizzato consiste in

- 1 oil filetto distintivo armonizzato quale prescritto e assegnato nell'Appendice 2 del sovrammenzionato Accordo, oppure:
 - una stampigliatura continua (3.1.1) delle sigle prescritte ed assegnate nell'Appendice 1 del sovrammenzionato Accordo mediante l'uso di uno dei tre metodi a), b), c) precisati in 3.1.

35. Uso del nome CENELEC

ł

2

1

Il nome CENELEC, intero o abbreviato nou deve essere utilizzato per contrassegnare all'esterno o all'interno i cavi.

Identificazione delle anime

di un cavo multipolare deve avere un solo colore ad eccezione di un'anima che è sere realizzata sia nella massa sia sulla superficie dell'isolante Ciascuna anima lari, i colori giallo e verde non devono essere usati separatamente come colori Le anime devono essere identificate mediante colori; la colorazione può escaratterizzata da una combinazione del colori giallo verde. Nei cavi multiposingoli

I colori devono essere chisramente identificabili e durevoli La durevolezza deve essere controllata mediante la prova di cui in 1.8 della Parte 2

I colori distintivi delle anime sono regolamentati come segue:

4 1. Cavi Ressibili

I colori delle anime per i cavi flessibili devono essere conformi all'HD 308 (1)

42. Cavi unipolari senza guaina

I colori delle anime, che devono andare ragionevolmente d'accordo con quelli precisati nell'HD 402, devono essere scelti fra i seguenti: a) Per caut tipo H05V (Parte 3 art. 4 e 5) sono ammessi i seguenti monocolori: nero, blu chiaro, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, turchese, violetto, blanco, verde e giallo.

È permessa qualsiasi combinazione bicolore di questi colori.

La distribuzione dei colori per l'anima bicolore giallo/verde deve soddisfare L'uso del giallo o del verde in qualche paese può essere proibito o limitato da re Nota par. 4.4

golamenti nazionali di sicurezza o di altro tipo. In alcuni paesi 1 uso dei verde è permesso in particolare per le catene decorative.

nero, blu chiaro, marrone, grigio, arancione, rosa, rosso, turchese, violetto e b) Per cant tipo HOTV (Parte 3, art 2 e 3) sono ammessi i seguenti colori singoli

Non si devono usare bicolori ad eccezione della combinazione giallo e verde la Nota: Altri colori singoli sono permessi dalle Norme nacionali in attesa dell armonizzazione delle Norme d'installazione da parte del TC 64 del CENELEC. cui distribuzione deve soddisfare il par 4.4.

Cavi multipolari sotto guaina per installazione fissa

Lo schema di colori è allo studio

4 4 Combinazione di colori giallo verde

Per l'anima colorata giallo/verde, la distribuzione dei colori deve rispondere alla prescrizione seguente (in conformità con l'HD 308); su ogni tratto di 15 mm di lunghezza dell'anima, uno dei due colori deve coprire non meno del 30% e non più del 70% della superficie dell'isolante, e l'altro colore deve coprire la superficie rimanente

giallorverde, usato come prescritto sopra, è esclusivamente destinato ad indivi-duare il conduttore isolato utilizzato per la messa a terra o per analoga prote-zione, e che il colore blu chiaro è destinato ad individuare il conduttore isolato collegato al neutro. In assenza di neutro il colore blu chiaro può servire ad identi-Injumazione sull'implego dei colori gialloiverde e blu chiaro ficare qualstasi conduttore isolato. Apta

|

===

5 Prescrizioni generali relative alla costruzione dei cavi

5 1 Conduttori

I conductori devono essere costituiti di rame ricotto, salvo quelli del cavo flessibile piatto in similrame, per i quali si può usare una lega di 511 Materiale

I fill possono essere stagnati

tipi di cavo sono precisate nei Fogli di Specifica particolari (Parti 3, 4 e 5 delle scetti o gruppi di fascetti, cordati insieme, ogni fascetto essendo costituito da 512 Costuzione. - I diametri massimi dei fili dei conduttori flessibili, che non slano conduttori in similrame, e il numero minimo dei fili dei conduttori rigidi devono essere in accordo con l'HD 383. Le Classi dei conduttori relative ai vari presenti Norme). I conduttori dei cavi per installazione fissa devono essere cilindrict, a filo unico od a corda; questi ultimi possono essere compatti o non compatti. Per il cavo in similrame ogni conduttore deve essere costituito da uno o più fauna o più plattine di rame o di lega di rame avvolte ad elica su di un filo di cotone, pollammide o materiale similare.

cui in 5.1.1 e 5.1.2, it comprese le prescrizioni dell'HD 383 è verificata con un esame 存 51.3. Verifica delle prescrizioni costruttive - La conformità alle prescrizioni a vista e con misure. 5.1.4. Resistenza elettrica - Per tutti I cavi ad eccezione del cavo flessibile platto con conduttori in similrame, la resistenza di ogni conduttore a 20 °C deve essere in accordo con le prescrizioni dell'HD 363 per la Classe del conduttore.

Per il cavo flessibile piatto con conduttori in similrame, la resistenza di ogni conduttore a 20 °C deve essere quella prescritta nella Parte 5, art

La verifica si esegue con la prova di cui in 2.1 della Parte 2.

5 2. Isolanti

5.2.1. Materiale. - L'isolante è costituito da una mescola di polivinilcioruro. Il tipo di mescola da utilizzare è precisato nei Fogli di Specifica dei singoli tipi di cavo (Parti 3, 4 e 5 delle presenti Norme)

qualità III nel caso di cavi per posa fissa;

1

qualità TI2 nel caso di cavi flessibili

Le mescole isolanti TI 1 e TI 2 sono per funzionamento continuo ad una tem-Le prescrizioni il prova di tali mescole sono prescritte nella tab. I peratura massima di 70 °C.

Le temperature massime ammesse in condizioni di corto circuito sono precisate nell'Appendice 1.

1

12

ı 23 | Tabella I 5.2.2. Applicazione sul conduttore - L'isolante deve essere applicato in modo che fasel strettamente il conduttore, ma per tutti i cavi, ad eccezione del cavo flessibile platto con conduttori in similrame, deve essere possibile asportarlo facil-

mente senza danneggiare l'isolante stesso il conduttore o l'eventuale stagnatura La verifica si esegue con un esame a vista e con una prova manuale

essere inferiore a quello prescritto, per ogni tipo e sezione di cavi, nelle Tabelle 523 Spessort dell'isolante. - Il valore medio dello spessore isolante non deve dei zingoli Fogli di Specifica (Parti 3, 4 e 5 delle presenti Norme).

Tuttavia, lo spessore in un punto qualsiasi può essere inferiore al valore prescritto, purché la differenza non superi 0,1 mm più il 10% del valore prescritto

La verifica si esegue con la prova di cui in 1.9 della Parte 2.

5.24 Caratteristiche meccaniche prima e dopo invecchiamento - L'isolante deve avere adatte caratteristiche meccaniche entro i limiti di temperatura al quali può essere esposto nell'uso ordinario

La rispondenza deve essere controllata eseguendo le prove prescritte nella tab, I.

I motodi di prova applicabili ed i risultati da ottenere sono pure precisati nella suddetta tab. I

53 Riempitivi

531. Materiali. - Salvo diversa prescrizione nei singoli Fogli di Specifica dei cavi (Parti 3, 4 e 5 delle presenti Norme) i riempitivi devono essere costituiti da uno dei seguenti materiali o da una loro combinazione:

— una mescola estrusa, a base di gomma non vulcanizzata o di materiale plastico;

- fill tessill naturall o sintetici;

- carta.

Quando i riempitivi sono composti da gomma non vulcanizzata, non devono esserci reazioni dannose tra tali componenti e l'isolante e/o la gualna.

La verifica si esegue con la prova di cui in 6.1.4 dell'HD 385

532 Applicatione - Per ogni tipo di cavo i Fogli di Specifica (Parti 3 4 e 5) precisano se nel cavo sono previsti riempitivi, nonché se la guaina o la guainetta possono penetrare fra le anime formando così riempitivo

Nei cavi multipolari, può essere usato un riempitivo centrale.

Gli eventuali rlempitivi devono riempire gli spazi fra le anime dando all'in-Anime e riempitivi possono essere tenuti insieme da un nastro di tela o sintetico sieme una forma praticamente cilindrica e non devono appiccicarsi alle anime

5 4 Guainetta estrusa

541 Materiale - Salvo diversa prescrizione nei singoli Fogli di Specifica (Parti 3, 4 e 5), la guainetta estrusa deve essere costituita di una mescola a base di gomma non vulcanizzata o di materiale plastico.

Quando la guainetta è composta da gomma non vulcanizzata non devono esserci reazioni dannose tra i suoi componenti e l'isolante e/o la guaina.

La verifica si esegue con la prova di cui in 6 1.4 dell'HD 385.

Valori prescritti per le prove non elettriche per isolanti di PVC

9	Metodo di prova descritto in: HD385	par. 5.1			par. 6.1 par. 5.1			par. 7.1		par. 6.1.4		par. 10.1	
20	nescola TI 2		10,0	81	80±2 7x24	10,0 ±20	158 H 28	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,0	f. 1.2.1	If. 1.2.2		150±2
캑	Tipo di mescola		12.5	521	80±2 7x24	12,5 ±20	11 H 12 S		ng/cm² 2,0 2,0	Come in N. di rif. 1.2.1	n. dt rif. 1.2.2 e 1.2.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	150±3 1
6	Unità di misura		N/mm²	%	р́ч	N/mm³	%%		come in	Come to	Come in N	,	ρ¤
23	Prove	Carico di rottura ed allunga- mento a rottura, a trazione Proprietà allo stato di forni-	Valori da ottenere per il ca- rico di rottura a trazione: - valore mediano, minimo Valori da ottenere per l'ai-	lungamento di rottura; - valore mediano, minimo Proprietà dopo invecchia- mento in stufia ad aria Condizioni di invecchiamen-	- temperatura - durata del trattamento Valori da ottenere per il ca-	rico di rottura a trazione: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo Valori da ottenere per l'al-	lungamento a rottura: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo	Perdita di massa Condizioni di invecchiamen- to:	 temperatura durata del trattamento Valori da ottenere per la perdita di massa, massimo 	Prova dinon-contaminazione(2) Condizioni d'invecchiamento Proprietà, mecaniche dopo	Valori da ottenere	Prova del colpo di calcre Condizioni di prova prescrit-	- temperatura - durata del trattamento
	r.e.r.	1.1	1.1.1	1.2	1.2.2	1.2.3		25.	2.2 2.2	0.00 1.00 1.00		4.4	

(I) Variazione: differenza tra il vaiore mediano dopo invecchiamento ed il valore mediano senza invecchiamento, espressa in percento di quest'ultimo. (2) Se applicabile. (segue)

14 -

Tabella I (seguito)

		•	-				-	•		_	•		•	•
9	Metodo di prova descritto in: HD385		par. 8.1			par. 9.1			par. 9.3			par. 9.5		
50	Tipo di mescola. TI 1 Ti: 2	iza di lature	385 8.1.4	8.1.5 70 <u></u> 3	8		-15±2 -15±2 HD385 par. 9.1,4 e 9.1.5	ıza di. lature		-15±2 365	200		—15±2 385 9.5.4 9.5.4	9.5.6
4	Tipo di 1	Assenza di screpolature	HD385	par. 80±2	ß		15±2 HD385 par. 9.1,4 e	Assenza di screpolature	_	-15±2 -1 HD365	20 20		-15 ± 2 $\left -15_{-}$ HD385 par. 9.5.5 par. 9.5.4	par.
3	Unità di misura			Ď	%		ပ ွဲ			ပွ	%		ပ္	
2	Рготе	Risultato da ottenere	Prova di termopressione Condizioni di prova prescrit- te: - forza esercitata dalla lama	rico rico tura de o nedia	iondita di penetrazione, espresso in percento dello spessore medio-massimo	Prova di piegatura a bassa temperatura Condizioni di prova prescrit-	- temperatura - durata del raffreddamento	Risultato da ottenere	Prova d'allungamento a bassa temperatura Condizioni di prova prescrit-	- temperatura - durata del raffreddamento	Risultato da ottenere: - allungamento senza rottu- ra, minimo	Prova di resistenza all'urto a bassa temperatura Condizioni di prova prescrit-	- temperatura - durata del raffreddamento minimo - massa del percussore	Risultato da ottenere
	ze H	44 C3	5.1	5.2		6.1		6.2	7. 7.		7.2	8. 1.		œ 23

5 4 2. Applicazione. - La guainetta estrusa deve avvolgere le anime e può penetrare negli spazi tra di esse dando all'insieme una forma praticamente cilindrica

1 15 1

La guainetta estrusa non deve appiccicarsi alle anime.

Per ogni tipo di cavo, il singolo Foglio di Specifica (Parti 3, 4 e 5) indica se quel cavo ha una guainetta estrusa o se la guaina estrusa può penetrare tra le anime formando riempitivo

543. Spessore. - Salvo diversa prescrizione nei singoli Fogli di Specifica Parti 3, 4 e 5), nessuna misura è richiesta per la guainetta estrusa

5 5 Guaina

5 5 1 Materiale. - La guaina deve essere costituita da una mescola di polivinilcloruro La qualità di mescola da usare per ogni determinato tipo di cavo è prescritta nel relativo Foglio di specifica (Parte 3, 4 e 5):

- qualità TM I nel caso di cavi per posa fissa;

- qualità TM 2 nel caso di cavi flessibili

I requisit di prova di queste mescole sono specificati nella tab II

552. Applications - La guaina deve essere estrusa in un solo strato

a) sull'anima nel caso di cavi unipolari;

 b) sull'insienne della anime e degli eventuali riempitivi o gualnetta, nel caso di cavi multipolari.

La guaina non deve appiccicarsi alle anime Un separatore, costituito da un nastro di tela o sintetico, può essere disposto sotto la guaina.

In alcuni casi, indicati nel Fogli di Specifica, la guaina può penetrare negli interstizi tra le anime, fungendo così da riempitivo (5.4.2). 5.5.3. Spessori. - Il valore medio dello spessore della guaina non deve essere inferiore al valore prescritto, per ogni tipo di cavo, nelle tabelle dei singoli Fogli di Specifica (Parti 3, 4 e 5).

Tuttavia, lo spessore in un punto qualsiasi può essere inferiore al valore prescritto, purché la differenza non superi 0,1 mm più il 15% del valore prescritto La verifica si esegue con la prova di cui in 1 10 della Parte 2 5.5.4. Proprietà mercaniche prima e dopo invecchiamento - La gualna deve svere adatte caratteristiche meccaniche entro i limiti di temperatura ai quali può essere esposta nell'uso ordinario.

La rispondenza deve essere controllata eseguendo le prove prescritte nella

Tabella II. I metodi di prova appilcati e i risultati da ottenere sono prescritti nella stessa Tabella II.

5.6. Cavi finiti

5.6.1. Proprietà elethiche - I cavi devono avere adeguata rigidità dielettrica e resistenza d'isolamento

La rispondanza deve essere controllata eseguendo le prove prescritte nella tab. III di questa Parte 1.

I metodi di prova ed i risultati da ottenere sono prescritti nella stessa tab III

Metodo di prova descritto in HD385:

TM 2

TM 1

Tipo di mescola

Units di misura

Prove

per. 8.2.4

HD385

. 8.3.5 70±3

90±2.

å

- temperatura Klaulato da ottenere: - valore mediano della pro-fondità di peretrazione, espresso in percento dello

- forza esercitata dalla lama - durata del riscaldamento sotto carico

Prova di termopressione Condizioni di prova pre-scritte:

par. 8.2

φ

Ю

œ

CS

Tabella II (seguito)

1 21 -

-15±2 -15±2 HD385: par. 9.2.3

å

- temperatura - durata del raffreddamento

Prova d'allungamento a bassa

Risultato da ottenere

temperatura Condizioni di prova pre-

Assenza di screpolature

par. 9.2

路

엾

%

Prova di plegatura a bassa

spessore medio, massimo

temperatura Condizioni di prova pre-

scritte

par. 9.4

-15±2 -15±2 HD385: par. 9.4.4

ဝ

temperatura
 durata del raffreddamento
 Risultato da ottenere:
 allungamento senza rottura, minimo

8

ક્ષ

%

Prova di resistenza all'urto a

bassa temperatura Condizioni di prova pre-

par. 9.5

-15±2 -15±2 HD365: par. 9.5.5 par. 9.5.4 par. 9.5.6

temperatura
durata del raffreddamento
massa del percussora
Risultato da ottenera

ပ္

16 -

Tabella II

Valori prescritti per le prove non elettriche per guaine di PVC

1	z ə ;			5.2		ω	6.1	<u>. </u>	6.2	7.1	7.2	60	8.1		20	
							···		<u> </u>			·			-	
မှ	Metodo di prova	HD385:	par. 5.2			par. 6.1 e 5.2				par. 7.2		par. 6.1.4		par. 10.2		
ຜ	mescola	TM 2		10,0	150	80 5.7 5.7	10.0	28 #	150 ±20	Come in N. di	2.0	n N. di	Come in N. di		$150 \pm 2 \\ 1$	Assenza di screpolature
***	Tipo di mescola	TM 1		12,5	125	80十2	400	.8 #	128 128	Come 1		Come in N. di	Come 1		150±2 1	Assen screpo
	Unità	misura		N/mm³	%	ပ္ ,	T. W.	- WILLIAM	%%		mg/cm				ρ _α	
7		ANDLI	Carico di rottura ed allunga- mento a rottura, a trazione Proprietà allo stato di forni-	tura Valori da ottenere per il ca- rico di rottura a trazione: - mediano, minimo Valori de ottenere per l'al-	lungamento a rottura: - mediano, minimo Proprieta dopo invecchia-	mento in stufa ad aria Condizioni d'invecchiamento: - temperatura	Valori da ottenere per il carrico di rottenera a trazione:	- variazione (1), massimo	valori da Occasio per 1 ar- lungamento a rottura: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo	Perdita di massa Condizioni d'Invecchiamento	dita di massa, massimo	Prova di non-contaminazione (2) Condizioni d'Invecchiamento	Proprieta meccaniche dopo invecchiamento: - valori da obtenere	Prova del colpo di calore Condizioni di prova pre-	nt	Risultato da ottenere
	z	₹	1 11	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	0	7	20.0	1	ei ei	3.2	4.4. L.1		4 . 2.

(segue)

Invecthlamento, espressa in percento di quest'ultimo. (2) Se applicabile.

— 1.7 —

- 18

Tabella III

Valori prescritti per le prove elettriche dei cavi isolati con gomma vulcanizzata

1	2	3	4	5	6	7
Ŋ.	Prove	Unità di	Tension	ie nominale	dei cavi	Metodo di prova descritto in
di rif.	FIGAR	misura	300/300 V	300/500 V	450/750 V	Parte 2:
1. 1.1	Misura della resistenza elettrica dei conduttori Valori da ottenere -massimo		HD383 e si (Parti 3, 4	 ngoli Fogli ć e 5)	li Specifica	par. 2.1
2.1 2.1 2.2 2.3 2.4	Prova di tensione applicata sui cavi finiti Condizioni di prova: - Lunghezza del campione, minimo - Durata dell'immersione in acqua, minimo - Temperatura dell'acqua Tensione applicata in corrente alternata Durata di ogni applicazione, minimo Risultato da ottenere	m h °C V min	20 1 20±5 2000 15 nessuna pe	20 1 20±5 2000 15 rforazione de	20 1 20±5 2500 15 ell'isolante	par. 2.2
3. 3.1 3.2	Prova di tensione applicata sulle anime Condizioni di prova: - lunghezza del campione - Durata dell'immersione in acqua, minimo - Temperatura dell'acqua Tensione applicata in corrente alternata	m h °C	5 1 20±5	5 1 20±5	5 1 20±5	par. 2.3
3.3 3.4	- per spessore isolante > 0.6 mm - per spessore isolante ≤ 0.6 mm Durata di applicazione, minimo Risultato da ottenere	V V min	2000 1500 5 nessuna pe	2000 1500 5 rforazione d	2500 5 ell'isolante	

(segue)

Tabella III (seguito)

	1	2	3	4	5	6	7
	N. di	Prove	Unità di	Tension	e nominale	dei cavi	Metodo di prova descritto in
	rif.		misura	300/300 V	300/500 V	450/750 V	Parte 2:
- 61	4. 4.1 4.2 5.	Misura della resistenza d'isolamento Condizioni di prova: - Lunghezza del campione - Prova preventiva come al N. di rif. 2 o 3 - Durata dell'immersione in acqua calda, minimo - Temperatura dell'acqua Risultato da ottenere Prova di resistenza dell'isolante alla corrente con-	.C p	Specifica (5 nei singol Parti 3, 4 e 5 belle come s) _	par. 2.4
ŀ	5.1	tinua Condizioni di prova: - Lunghezza del campione - Durata della prova - Temperatura dell'acqua - Tensione applicata in corrente continua Risultato da ottenere	m h °C V	5 240 60±5 220 nessuna pe né dannegg	5 240 60±5 220 rforazione de damenti sup	5 240 60±5 220 ell'isolante erficiali	par. 2.5
	6.2 6.2.1	Controllo dell'assenza di falle nell'isolante Prova falle Condizioni di prova Risultato da ottenere Prova di tensione Condizioni di prova: - tensione applicata, corrente alternata - tensione applicata, corrente continua - durata della prova Risultato da ottenere	V V min	nessuna pe v. P 2000 5000 5	per. 2.6.1 ed A rforazione de l arte 2, par. : 2009 5000 5 5	ell'isolante 2.8.1 2500 5000	per. 2.6

Į

7

5 8.2 Dimensioni esterne. - Le dimensioni esterne medie dei cavi devono rientrare nel limiti specificati nelle tabelle dei singoli Fogli di Specifica (Parti 3, 4 e 5). Nel caso del cavi cilindrici con guaina, la differenza tra 2 valori qualsiasi del diametro esterno in una stessa sezione (ovalizzazione) non deve superare il 15% del valore massimo prescritto per il diametro esterno medio.

20

La verifica el esegue con la misura di cui in 1.11 della Parte 2

583 Reststenza meccanica del cavi flessibili - I cavi flessibili devono essere in grado di sostenere le piegature e gli altri sforzi meccanici si quali possono essere soggetti in servizio ordinario. Quando prescritta nel singolo Foglio di Specifica (Parti 3, 4 e 5), la verifica si esegue con le prove di cui all'art. 3 della Parte 2. 5631 Resistence a piegature alternate per l'avi flessibili - Vedere il par 31 della Parte 2.

Dopo la prova, il campione deve superare la prova di tensione in conformità Durante la prova con 30 000 corse di andata e ritorno, e cioè 60 000 corse semplici, non devono verificarsi né interruzione di corrente né cortocircuito tra i conduttori al par. 2.2 della Parte 2. 56.32 Resistenza alla plegatura del cavo stessibile platto con conduttori in similrame. - Vedere il par. 32 della Parte 2.

Durante la prova con 60.000 cicli di piegatura, e cicè 120 000 piegature semplici,

al par. 2.2 della Parte 2; la tensione tuttavia deve essere di 1500 V e deve essere Dopo la prova, il campione deve superare la prova di tensione in conformità non si devono verificare interruzioni della corrente.

5633. Resistenza allo strappo del cavo sessibile piatto con conduttori in similapplicata soltanto tra i conduttori collegati insleme e l'acqua.

rame. - Vedere par. 3.3 della Parte 2.

Durante la prova non deve verificarsi interruzione di corrente

5 4.3 4 Separabilità delle anime. - Vedere par 3 4 della Parte 2 La forza deve essere compresa tra 3 e 30 N 5 6 4. Resistenza alla propagazione della fiamma - Tutti i cavi devono superere la prova prescritta nell'HD 405, Parte 1.

Gulda all'impiego dei cavi

Vedere Appendice 1

APPENDICE 1

Guida all'uso per i tipi di cavi armonizzati isolati con PVC

(Raccomandazioni provvisorie più precise istruzioni armonizzate sono allo studio)

1. Generalità

I Tutti i cavi rigidi e flessibili non sono destinati a posa interrata

1.2 Tutti i tipi di cavi flessibili di sezione del conduttore di 0,5 mmº devono essere usati in lunghezze non superiori a 2 m e la corrente non deve superare $3~
m \AA$ Nota: Questa raccomandazione proviene dal TC CENELEC 61.

2 Limiti di temperatura e portate di corrente

21 Massima temperatura in servizio continuo

2.2 Portate di corrente

- Cavi per installazione fissa portate di corrente in conformità coi valori che verranno stabiliti dal TC CENELEC 64 (1);

Cavi flessibili:

Ulteriori informazioni 怒 ន 16 16 유 Questi valori si applicano nella maggioranza dei casi 0.5 က mm ₹ ∢; Portate per cavi unipolari Portate per cavi tripolari Sezione del conduttore

devono essere richieste in casi particolari, per esempio:

(I) quando si hanno temperature ambiente elevate, per esempio oltre 30 °C;

(II) in case di lunghe linee;

(III) quando la ventilazione è limitata;

(IV) quando 1 cavi flessibili vengono usati per scopi particolari per esemplo per collegamenti interni di apparecchi 2 3 In caso di corto circulto (durata massima ammessa 5 s), la temperatura massima del conduttore non deve superare:

per sezioni del conduttore non superiori a 300 mm²; ਰੇ - 150 °C per cavi rigidi o flessibili isolati con mescola TI 2;

- 160 °C per cavi rigidi o flessibili isolati con mescola TI 1;

per sezioni del conduttore superiore a 300 mm², indipendentemente dal tipo di mescola isolante: 3

- 140 °C per cavi con conduttori a corda

(1) In Italia al momento della pubblicazione delle presenti Norme si applica la Tabella CEI UNEL 35024

1 23

Implego appropriato

1		88.88.88.88.88.98.98.98.98.98.98.98.98.9	6950	9.0 K	# 6 0 2 2 4 7 H 4 0 4 4 2	#6.44% #24¤	Ī
	Note	Adatti per installazione fissa e profetta su o entro apparecchi d'illuminazione, all'interno di apparecchi e di apparecchi e di apparecchi e di comando, per tenzione e di comando, per tenzione e di comando, per tenzioni sino a 1000 Vin corrente alternata c, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.	Adotti per installazione en- tro tubazioni in vista o in- cassate, soltanto per cir- cuiti di segnalazione o co- mando.	Non adatti per installazione all'esterno o annegati nel cemento.	Non adatto per apparecchi di cottura o di riscaldamento. Li collegamento di questo cavo agli apparecchi deve essere fisso o realizzato a mezzo di adatti connettori. Il cavo deve essere usato in lunghezze non superiori a di mestremità, di una spina di un'estremità, di una spina non separabile. La corrente non deve superare o).2 A.	Non adatti per apparecchi di cottura o di riscaldamento. Non adatti per impiego all'esterno, in ambicatti industriali (1) o agricoli o per utensili portatili. I cavi di sezione 0,5 mm² possono essere usati per piccoli apparecchi portatili se ammessi dalle corrispondenti norme.	
	Implego appropriato	Installazione entro tubazio- ni in vista od incassate, o sistemi chivai similäri	Installazione fissa o protet- ta all'interno di apparecchi, su o entro apparecchi d'illu- minazione	Installazione fissa in locali Non adatti per installazione asciutti o umidi. Si attira l'attenzione sul fatto che questo tipo di cavo non é completamente armonizzato.	Per collegamenti di piccoli apparecchi portattii (p.e. re- soi elettrici), se ammesi dalle corrispondenti norme	In locali domestici, cucine, uffici; soggetti a sollecita-zioni meccaniche molto deboli; per alimentazione di apparecchi portatili leggeri	(I) Ammissibili, però, in sartorie e ambienti analoghi.
	Foglio di Specifica e tipo	PARTE 3, art. 2 o 3 Carl unipolari son- za guana, per uso generale (con con- duttori rigidi HUTV-U e HUTV-R. o con conduttori flessibili, HUTV-K)	PARTE 3, art. 4 e 5 Cavi unipolari sen- za guaina, per ca- vetteria interna (con conduttori ri- gidi, HO5V-U ofles- sibili, RO5V-K)	PARTE 4, art. 2 Carl sorte guaina leggera, di PVC, 3confoonduttori ri- gidi (massicci o a corda).	PARTE 5, art. 2 Caviflessibiliplat- ti con conduttore tin similrame, HGVH-Y.	PARTE 5, art. 3 Caviflessibili platri senza guaina, H03VH-H	(I) Ammissibili, però, in

(seguito)

Fogilo di Specifica e tipo	Implego appropriato	Note
Parts 5, art. 4 Cavl fleasibili sotto gualna leggens di PVC, H03VV-F (tondo) e H03VVH2-F(piatto)		In locall domestici, cucine, in the continuous descriptions of a deboil solocitura of il riscaldamento. The cottura of il riscaldamento. Solocitura of superscenti di superscenti di utensili portatili in on opertatili laggeri (p.e. apparacchi di utensili portatili in on domestelo, macchine per ufficio a stici. Per i cavi di sezione 0.75 mm² valgono gli stessi impieghi e notali alle alle di seguito per i cavi fiessi di di seguito per i cavi fiessi di danneggiannento meccanico. I cavi sotto guaina leggera possono essere usati quando è richiesta una grande flessibilità, purché non vi siano partichiesta una grande flessibilità, purché non vi siano partichiesta una grande flessibilità, purché non vi siano partichiesta una grande si usare il cavo tondo invece del platto.
PANTE 5, art, 5 Cavi flessibili sot- to gualna media di Py Gualna media di to Guodo, e HOSVVH2-F(platto)	In local domestici, cucine, utfici; per sforzi meccanici medi; per apparecchi domestici arche in ambienti unidi (p.e. lavatrici, ascingacapelli, frigoriferi).	Additi per apparecchi di cot- tura e riscaldamento, pur- che non vengano a contatto- con parti calde e non siano sogretti ad irraggiamenti, co. Non adatti per impiego all'e- sterno, in ambienti indu- striali (1) o agricoil e per l'alimentazione di utensili portattii non domestici.
(1) Ammissibili, però in	(1) Ammissibili, però in sartorie e ambienti analoghi.	

APPENDICE 2

Marchio Nazionale

Il Marchio Nazionale di un'Organismo di Approvazione di un qualsiasi paese che sia membro del Mercato Comune significa anche che il fabbricante è stato accuratamente valutato e che la sua produzione di cavi compresi nelle presenti Norme è controllata mediante la procedura citata all'art. 1.3,

(segue)

~

PARTE 2

CENELEC HD 21 2 S2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale U_o/U non superiore a 450/750 V

Parte 2 Metodi di prova

1 Generalità

1.1 Oggetto

Le presenti Norme valgono per cavi rigidi e flessibili con isolante ed eventuale guaina a base di poliviniloloruro, aventi tensione nominale U_0/U non superiore a 450/750 V e utilizzabili per impianti in corrente alternata aventi tensione nominale non superiore a 450/750 V.

Questa Parte 2, unitamente con gli HD 405, Parte 1 e HD 385 descrive i metodi

per eseguire le prove prescritte nelle presenti Norme Le prescrizioni generali sono contenute nella Parte 1 delle presenti Norme I tipi particolari di cavo sono specificati nelle Parti 3, 4 e 5.

1.2. Prove prescritte

Le prove prescritte per i singoli tipi di cavi sono precisate nei singoli Fogli di Specifica (Parti 3, 4~e~b).

13. Classificazione delle prove in relazione alla frequenza con la quale sono eseguite Le prove citate nelle presenti Norme sono prove di tipo (simbolo T) e/o prove di controllo (simbolo S) e/o prove di routine (simbolo R) secondo le definizioni di cui in 2.2 della Parte 1. I simboli T, S e R sono usati nelle tabelle dei singoli Fogli di Specifica (Parti 3, 4 e 5).

14. Prelevamento dei campioni

Se sull'isolante o sulla guaina è presente una stampigliatura incisa, i campioni per le prove devono comprendere tale stampigliatura.

Per cavi multipolari, fatta eccezione per la prova prescritta in 19, non si devono provare più di tre anime (se possibile, di diverso colore), salvo diversa prescrizione.

1.5. Precondizionamento

Tutte le prove devono essere eseguite non meno di 16 h dopo l'estrusione delle mescole di isolante o di guaina.

1 C. Temperatura di prova

Salvo prescrizione diversa, le prove devono essere fatte a temperatura amente

17. Tensione di prova

Salvo prescrizione diversa, la tensione di prova deve essere alternata ed avore frequenza compresa tra 49 e 61 Hz, forma approssimativamente sinuscidale e rapporto valor massimo/valore efficace uguale a $\sqrt{2}$ con una tolleranza di $\pm 7\%$.

1

35

18 Controllo della durevolezza dei colori e delle stampigliature

La conformità alle prescrizioni deve essere verificata cercando di cancellare il nome o il marchio del fabbricante e i colori delle anime o i numeri strofinandoli leggermente 10 volte con un batuffolo di cotone o un pezzo di stoffa imbevuti d'acqua.

19 Misura dello spessore isolante

191 Procedimento - Lo spessore dell'isolante deve essere misurato in confor-

mita con 4 1 dell'HD 385.

Si deve prelevare un campione di cavo da ciascuna di tre posizioni distanziate di almeno 1 m l'una dall'altra.

Si devono provare tutte le anime del cavo.

Se l'asportazione del conduttore risulta difficile, si deve stirare il conduttore stesso in una macchina per trazione oppure si deve immergere il segmento di anima in mercurio fino a che sia possibile sfilare l'isolante.

Le anime dei cavi piatti non devono essere separate.

192 Valutazione dei risultati - La media aritmetica (in millimetri) del 18 valori ottenuti sul 3 campioni di isolante, calcolata con 2 decimali ed arrotondata come indicato qui di seguito, è assunta come valore medio dello spessore isolante.

Se, dal calcolo, la seconda cifra decimale risulta eguale o superiore a 5, la prima cifra decimale dove essere arrotondata alla cifra superiore; così ad esempio 1,74 si arrotonda a 1,7 e 1,75 a 1,8.

Il più piccolo del 18 valori ottenuti è assunto come spessore minimo dell'isolante in un punto qualsiasi.

Questa prova può essere combinata con altre misure di spessore, eseguite per soddisfare i requisiti di cui in 5.2.4 della Parte i

1 10 Misura dello spessore della guaina

1161. Procedimento. - Lo spossore della guaina dei cavi cilindrici deve essere misurato in conformità con 4.2 dell'HD 385.

Per i cavi piatti le misure si devono eseguire in conformità con l'Appendice 2 Si deve prelevare un campione di cavo da ciascuna di tre posizioni distanziate di almeno 1 m l'una dall'altra 1102 Valutazione dei risultati - La media aritmetica (in millimetri) di tutti i valori ottenuti sui 3 campioni di guaina, è calcolata con 2 decimali e, arrotondata come indicato qui di seguito, è assunta come valore medio dello spessore della guaina.

Se, dal calcolo, la seconda offra decimale risuita eguale o superiore a 5, la prima cifra decimale deve essere arrotondata alla offra superiore; così, ad esempio, 1,74 si arrotonda a 1,7 e 1,75 a 1,8.

Il più piocolo di tutti i valori ottenuti è assunto come spessore minimo della guaina in un ponto qualsiaal.

Questa prova può essere combinata con altre misure di spessore, eseguite per soddisfare le prescrizioni di cui in 5.4 della Parte 1 N

1 11 Misura delle dimensioni esterne e dell'ovalizzazione

98 |

N

Si devono utilizzare i tre campioni prelevati in conformità con 1.9 o 1 10.

La misura del diametro esterno di un cavo cilindrico e delle dimensioni esterne del cavi piatti, con la dimensione maggiore che non supera i 15 mm, deve essere esseguita in conformità con 4.3 dell'HD 385

Per la misura delle dimensioni esterne di cavi piatti con la dimensione maggiore che supera i 15 mm, si deve usare o un micrometro, o un ingranditore di profili o strumenti simili.

Strumenti simili.

Come dimensione esterna media si deve assumere la media dei valori ottenuti
Per controllare l'ovalizzazione dei cavi cilindrici sotto grasina, si devono fare
misure sulla stessa sezione dei cavo, in corrispondenza ai valori massimo e

2. Prove elettriche

2 1. Misura della resistenza elettrica dei conduttori

Per verificare la resistenza elettrica del conduttori, si misurano la resistenza di clascun conduttore di un campione di cavo lungo almeno 1 m e la lunghezza di tale campione.

Se necessario, la corregione a 20 °C ed alla lunghezza di 1 km si ottlene con la formula:

$$R_{po} = R_t \frac{254,5}{234,5+t} \frac{1000}{L}$$

фоте

t è la temperatura del campione al momento della misura, in gradi Celsius

Rn è la resistenza a 20 °C, in ohm/kilometro;

R. è la resistenza di L metri di cavo a t°C, in ohm;

L è la lunghezza del campione di cavo, in metri (lunghezza del campione completo, e non delle singole anime).

22 Prova di tensione applicata sui cavi siniti

Un camplone di cavo allo stato di fornitura deve essere immerso in acqua La lunghezza del campione, la durata dell'immersione e la temperatura dell'acqua sono specificati nella tab. III, della Parte 1.

Si applica tensione successivamente tra clascun condutiore e tutti gli altri collegati insieme ed all'acqua, e poi tra tutti i conduttori collegati insieme e l'acqua.

I valori di tensione e la durata di applicazione sono specificati nella suddetta

23 Prova di tensione applicata sulle anime

Questa prova si applica al cavi sotto guaina ed ai cavi piatti flessibili, ad eccezione del cavo piatto con conduttori di similrame. La prova si esegue su un campione di cavo lungo 5 m. Si asportano la guaina e tutti gli altri rivestimenti od eventuali riempitivi, senza demeggiare le anime. Nel caso di cavi riatti flessibili sense cusina el deve medicare un conto inter-

Nel caso di cavi piatti flessibili senza guaina si deve pralicare un corto intaggio nell'isolante tra le anime e separare quindi a mano le anime stesse per un tratto di 2 m.

27 |

Si immergono le anime in acqua come prescritto nella tab III della Parte 1 e si applica quindi tensione fra i conduttori e l'acqua

I valori di tensione e la durata di applicazione devono essere quelli specificati nella suddetta tab III.

24 Misura della resistenza d'Isolamento

Questa prova è prescritta per tutti i cavi e deve essere eseguita su campioni di anima lunghi 5 m, dopo averli sottoposti alla prova di cui in 2.3 o, se essa non è eseguibile, alla prova di cui in 2.2. Si immerge il campione in acqua precedentemente riscaldata alla temperatura prescritta, tenendo fuori dall'acqua una lunghezza di circa 0,25 m ciascuna estremità del campione. Lunghezza dei campioni, temperatura dell'acqua e durata dell'immersione sono specificati nella tab. III della Parte 1. Si applica poi una tensione continua compresa tra 80 e 500 V, tra il conduttore e l'acqua.

Un minuto dopo l'applicazione della tensione si misura la resistenza e so ne riferisce il valore ad 1 km.

Nessuno dei valori risultanti deve essere inferiore al valore minimo di 1esistenza d'isolamento prescritto caso per caso nei singoli Fogli di Specifica (Parti

I valori della resistenza d'isolamento prescritti nei Fogli di Specifica (Parti 3, 4 e 5) si basano su una resistività volumica pari a $1 \times 10^6\Omega$ m e sono calcolati con la formula:

$$R = 0.0367 \log \frac{D}{d}$$

dove:

R è la resistenza d'isolamento in megachm kilometro

D è il diametro esterno nominale dell'isolante;

d è 11 diametro del cerchio circoscritto al conduttore o, nel caso del cavo piatto con conduttori di similrame, 11 diametro interno nominale dell'isolante.

2.5. Prova di resistenza dell'isolante alla corrente continua

Questa prova è prescritta per futti i cavi e deve essere essguita su campioni di anima lunghi 5 m, previa asportazione di tutti i rivestimenti. Le anime dei cavi piatti non devono essere separate.

I campioni devono essere immersi in una soluzione acquesa di cloruro di sodio a circa 10 g/dm², portata alla temperatura prescritta. Si tiene fuori dalla soluzione una lunghezza di circa 0,25 m a ciascuna estremità del campione.
Si collegano il polo negativo di una sorgente a corrente continua di 220 V al conduttore o al conduttori di ciascun campione e il polo positivo a un elettrodo di

rame immerso nella soluzione. Temperatura della soluzione e durata dell'applicazione di tensione sono specificati nella tab. III della Parte 1.

Al termine della prova, l'esterno dell'isolante non deve risultare danneggiato

Nota: Si trascura l'eventuale acolorimento dell'isolante

| 88 |

bricazione o sulle lunghezze di fornitura o sulle lunghezze di fabbricazione prima Il controllo deve essere eseguito come prova di routine nella fase finale di fab-2 6. Controllo dell'assenza di falle nell'isolante di tagliarle in lunghezze di fornitura.

Per i cavi unipolari, la prova deve essere eseguita mediante un prova falle in conformità a 2,6.1.

Sul cayi multipolari, si esegue una prova di tensione in conformità a 282 Cavi bipolari senza guaina devono essere provati in conformità a 2.6.1 e 2 6 2 2.6 1. Prova falle - Prescrizioni di prova il cavo deve sopportare senza scariche la tensione di prova prescritta qui di seguito.

L'apparecchio prova falle deve rivelare una falla nell'isolante avente un diametro non inferiore alla metà dello spessore prescritto. Il tempo di ricupero del prova falle non deve superare 1 s.

Tensione di prova: la tensione del prova falle può essere in corrente alternata, corrente contínua, alta frequenza o di altro tipo.

Il valore della tensione deve essere tale che, con il tipo di elettrodo usato ed alle velocità impiegate per il passaggio del cavo attraverso il prova falle, siano efficacemente soddisfatte le prescrizioni di prova

Il metodo di riferimento da usare per stabilire l'efficacia del prova falle è fornito nell'Appendice 1.

cura ambiente, deve sopportare senza scariche la tensione di prova applicata come 262 Prova di tensione - Prescrizioni di prova il cavo, a secco ed alla tempera-

Tensione di prova: la tensione può essere derivata da un'alimentazione in corrente alternata conforme a 1.7 o da un'alimentazione a corrente continua. qui di seguito specificato.

Il valore della tensione applicata deve essere il seguente:

Tensione nominale Tensione di prova (V) U_0/U del cavo Corrente alternata Corrente alternata (v) (valore efficace) (valore efficace) 300/300 2000 2000 450/750 2500 2500

tale che l'isolante di ogni anima sia provato contro tutte le anime adiacenti e La tensione deve essere applicata tra conduttore e gruppi di conduttori in modo l'eventusle scherme. La tensione deve essere aumentata gradualmente e quindi mantenuta al valore prescritto per 5 min.

3. Prove di resistenza meccanica dei cavi sessibili finiti

31. Prova di resistenza a piegature alternate

Le prescrizioni sono precisate in 5.6.3.1 della Parte I

De questa prova sono esclusi il cavo piatto con conduttori di similrame ed i cavi unipolari con conduttori flessibili per posa fissa

İ ŝ La prova si esegue con l'apparecchio rappresentato nella fig 1




Fig. 1 - Apparecchio per la prova di resistenza alle piegature alternate

tale che il cavo risulti orizzontale tra le due pulegge. Il carrello comple, scorrendo Esso è formato da un carrello C che porta due pulegge A e B sistemate in modo avanti e indietro, spostamenti di 1 m ad una velocità approssimativamente costante di 0,33 m/s

Un campione di cavo flessibile lungo circa 5 m è teso tra le pulegge come indicato in figura, ed ambedue le estremità sono sottoposte a un carico

La massa di detto carico e il diametro delle pulegge A e B sono specificati nella tabella seguente:

Tipo di cavo flessibile	Massa del carico (kg)	Diametro delle pulegge (mm)
Cavi flessibili piatti senza guaina	1,0	89
Cavi flessibili sotto guaina leggera di PVC	1,0	8
Cavi flessibili sotto guaina media di PVC con sezione nominale: - non superiore a 1 nun³ - di 1,6 e 2,5 mm³	1,0 1,5	88.87

Le pulegge hanno gola semicircolare per 1 cavi cilindrici e gola piatta per 1 cavi

carico dal quale il carrello si allontana. Il carrello deve compiere corse di andata I morestti D sono fissati in modo tale che si abbia sempre trazione da parte del e ritorno

Ogni conduttore dave essere percorso dalla corrente prescritta nella tabella seguente: N

Sezione nominale del conduttore (mm³)	9'0	0.75	-	1,5	
Corrente (A)	1,5	က	2	80	12,5

1. 8 1

Per i cavi a 2 anime e per i cavi a 3 anime setto guaina leggera, la tensione tra i conduttori deve essere circa 220 V in corrente alternata.

Per tutti gli altri cavi con 3 o più anime, si applica a 3 conduttori una tensione alternata trifase di circa 380 V, collegando al neutro del sistema gli eventuali altri conduttori.

2.2 Prova di piegatura del cavo Nessibile piatto con conduttori di simiframe Le prescrizioni sono precisate in 5.6.3.2 della Parte 1.

Si fissa un provino di cavo, di lunghezza appropriata, sull'apparecchio di prova, come illustrato nella fig. 2 e lo si carica con una massa di 0,5 kg.

2




Fig. 2 - Apparecchio per la prova di piegatura del cavo piatto con conduttori di similrame.

1 33 1 Nel conduttori si fa passare una corrente di circa 0,1 A.

Si piega il provino avanti e indietro in direzione perpendicolare al piano degli assi del conduttori in modo che nelle due posizioni finali esso formi angoli di 90º rispetto alla verticule.

Una piegatara è un movimento di 180º di ampiezza. La frequenza delle plegature è di 60 per minuto.

Se il provino non supera la prova, questa va ripetuta su due altri provini che devono superare entrambi la prova.

33 Prova di strappo sul cavo stessibile piatto con conduttori di similrame

Le prescrizioni sono precisate in 5 6.3 3 della Parte 1

ad un supporto rigido; all'altra estremità, a distanza di 0,5 m sotto il punto di attacco, viene appess una massa di 0,5 kg; nei conduttori ai fa passare una corrente Un campione di cavo di appropriata lunghezza viene fissato ad una estremità di circa 0,1 A.

La massa deve essere sollevata sino al punto di attacco e quindi lasciata cadere

3.4. Prova di saparazione delle anime

Le prescrizioni sono precisate in 5 6 3 4 della Parte 1

Questa prova si applica ai cavi flessibili piatti senza guaina

La forza necessaria per separare le anime ad una velocità di 0,65 m/s deve essere Su un corto campione di cavo si deve fare un taglio nell'isolante tra le anime misurata per mezzo di un dinamometro

APPENDICE 1

Procedura per verificare l'efficacia del metodo di prova falle (2 6 1)

1. Scope

Lo scopo di questa procedura è di normalizzare il metodo con il quale un fabbricante può dimostrare che il suo prova falle è efficace nel rilevare falle nell'isolante come prescritte in 26.1.

vono far si che i cavi per i quali è richiesto un passaggio al prova falle siano provati Le istruzioni del fabbricante per i procedimenti di produzione e controllo de-In modo efficace.

2. Procedura

2.1. Il fabbricante deve disporre di due pezzature di anima preparate in modo speciale per la prova. Una delle anime deve avere il più piccolo, l'altra il più grande spessore dell'isolante previsti per il relativo tipo di cavo.

a) l'isolante deve essère asportato dall'anima per una lunghezza uguale a circa 2.2. La preparazione delle falle nell'isolante deve essere eseguita come segue

5 volte lo spessore, nominale dell'Isolante;

١ 32 ŧ dal pezzo d'isolante che è stato prelevato si deve asportare un segmento di circa 30°; il rimanente pezzo dell'isolante deve quindi essere rimesso al suo posto sul conduttore; a


sul pezzo dell'isolante rimesso al suo posto si deve applicare in direzione longitudinale, con sovrapposizione dei bordi, uno strato di nastro adesivo (per esemplo tereftalato di polletilene). ত

Lo strato deve avere una lunghezza di almeno 10 volte lo spessore nominale l'isolante è stato asportato

La sovrapposizione deve aver luogo sul lato dell'anima opposto a quello da cul

dell'isolante;





d) sul mastro adesivo, al centro della zona dove l'isolante è stato asportato, si deve Il diametro del buco deve essere uguale alla metà dello spessore minimo ameseguire un buco con un ago caldo

messo dell'isolante.

L'altro campione da provare deve essere preparato in modo analogo

23 I campioni così preparati devono essere fatti passare attraverso il prova falle alla massima velocità per la quale l'apparecchio è previsto; la tensione applicata tra l'elettrodo ed il conduttore deve essere quella normalmente usata. L'apparecchio deve registrare una falla al passaggio di ciascun campione.

2.4. Metodo per verificare il tempo di recupero. - Bi devono far passare attraverso 11 prova falle alla sua normale velocità di funzionamento v (in metri per secondo) almeno due falle; la distanza, in metri, tra le due falle successive non deve essere superiore a v.

Tutte le falle devone essere registrate all'apparecchie

APPENDICE

33

Misura dello spessore della guaina per cavi piatti (1 10 1)

Generalità

Il seguente metodo di prova si applica per la misura dello spessore della guaina per i cavi piatti.

Apparecchiatura di misura

contestazione, si deve usare un microscopio con possibilità di leggere 0,01 mm o 10 ingrandimenti. L'apparecchio deve avere la precisione di 0 01 mm In caso di Si deve usare un microscopio di misura od un ingranditore di profili, con almeno un ingranditore di profili con almeno 20 ingrandimenti.

Preparazione dei campioni

Tutti i materiali all'interno della guaina devono essere asportati.

I campioni devono essere preparati tagliando con un attrezzo adatto (coltello affilato, lama di rasolo, ecc) una grossa fetta lungo un piano perpendicolare all'asse longitudinale del cavo.

Se la guaina presenta una stampigliatura incisa, il campione deve essere tagliato in modo da comprendere tale stampigliatura

Procedimento di misura

Il campione deve essere sistemato sotto l'apparecchio di misura con il piano del taglio perpendicolare all'asse ottico. Le misure devono essere fatte su linee approssimativamente parallele all'asse minore e sull'asse maggiore della sezione trasversale, in corrispondenza di ogni anima, come mostra la fig.

Una delle sei misure deve essere eseguita in corrispondenza dello spessore minimo della guaina.

La lettura deve essere fatta in millimetri con due cifre decimali

Valutazione dei risultati

I risultati devono essere valutati come prescritto in 1 10 2




Fig. 3 - Misura dello apessone della guaina per cavi piatti bipolari

(4)

PARTE 3

1 34 -

(4)

CENELEC HD 21 3 S2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale U_o/U non superiore a 450/750 V

Parte 3 Cavi senza guaina per posa fissa

1. Cggetto

Questa Parte delle Norme è costituita dai Fogli di Specifica per cavi unipolari seura guaina isolati in polivinil Cloruro, per posa fissa e per tensioni nominali U_b/U non superiori a 450/760 V.

Tutti i cavi devono soddisfare le relative prescrizioni contenute nella Parte i ed 1 singoli tipi di cavo devono soddisfare le prescrizioni particolari di questa Parte.

2 Cavo unipolare senza guaina per uso generale (*)

2 1 Sigle di designazione

HOTV-U, per cavi con conduttore rigido a filo unico HOTV-R, per cavi con conduttore rigido a corda.

2.2 Tendone nominale

450/750 V.

Nota 800/1000 V quando il cavo viene usato per posa fissa con protezione meccanica, all'interno di interruttori ed apparecchi di comando: vedi Appendice I della Parte 1.

23 Costruzione

2.3.1. Conduttore - Numero dei conduttori 1

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni date nell'HD 383

- Classe 1 per conduttori a filo unico;
- Classe 2 per conduttori a corda.

232 Isolante - L'isolante deve essere costituito da una raescola di polivinilcloruro di tipo II 1 e applicato attorno al conduttore.

Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab I, colonna 3 La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella stessa tab. I, colonna 5. 2.3.3. Diametro externo - II diametro esterno medio non deve superare II valore prescritto nella tab $\ 1,$ colonna 4

Frave

La conformità alle prescrizioni dell'art 23 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove elencate nella tab II.

Tabella I

1 35

Dati generali per i tipi H07V-U e H07V-R

5	Resistenza d'isolamento a 70 °C Minimo (MΩ·km)	0.011 0.010 0.010 0.009	0,0085 0,0077 0,0065	0,0070 0,0065 0,0058 0,0050	0,0050 0,0040 0,0045	0,0035 0,0035 0,0032	0,0032 0,0032 0,0032	0,0030
4	Diametro esterno medio del cavo Massimo (mm)	လွယ်လူနှ လေနာတ်တ	4444.ಬ್ ಈಪಲು 4	ტტ <u></u>	9,8 11,0 13,0	15,0 17,0 19,0	8,550 8,550	33,5
ဇ	Spessore dell'isolante Valore prescritto (mm)	0,0 0,0 0,8 0,8	ထားတာတ တ ်ဝီဝီ ဝီ	0000 HH H	n. n. 82 4	4,1 1,6 1,6	1,8 2,2 2,2	2,4
63	Classe del conduttore HD383	~ ~ ~ ~ ~	-8-8	-0-0	୯୧୯୧୯	ପାରାର	લાલભ	69 69
-	Sezione nominale del conduttore (mm²)	ក្នុក្ស ស្តិស្តិស ស	44 44 60 60	. 10 10 16(1)	888	588	25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	300 400

2.5. Guida all'uso

(1) Cavo temporanesmente ammesso in Austria, Germania, Svezia e Svizzera.

Vedere Appendice 1 della Parte 1.

3. Cavo unipolare senza gualna con conduttore flessibile per uso generale (*)

3.1. Sigla di designazione

H07V-K.

3.2. Tensione nominale:

Nota: 600/1000 V quando II cavo viene usato per posa fissa, con protezione meccanica all'interno di apparecchi e apparecchiature di interruzione e di comando: vedi Appendice I della Parte I.

(*) Questo tipo di cavo è simile al tipo 27/1EC 02 ma ha prescrizioni modificate.

^(*) Questo tipo di cavo è simile al tipo 227 LEC 01 ma ha prescrizioni modificate

6

l 137

1 38 1

Prove per i tipi H07V-U e H07V-R Tabella II

1	23	6	4
H P P P	Рготе	Classificazione della prova	Metodo di prova descritto in:
11.12	Prove elettriche Resistenza elettrica dei conduttori Prova di tensione a 2500 V Resistenza d'isolamento a 70 °C Resistenza dell'isolante alla corren- ta continua	មុម្ភម្ សស្ស	Parte 2; par. 2.1 par. 2.2 par. 2.4
1.5	Assenza di falle nell'isolante	ч р г.	par. 2.6
4 <u>15</u>	Verlica deue prescrizioni costratitive e dimensionali Verifica della rispondenza alle prescrizioni costruttive	T, S	Parte 1: Esame a vista e
2.3	Misura dello spessore isolante	T, S	prove manuali Parte 2:
2.3	Misura del diametro esterno	s;	par. 1.9
60.0	Proprietà meccaniche dell'isolante		HD385:
3.1	dopo invecchiamento dopo invecchiamento Prova di perdita di massa.	t t	par. 5.1 e 6.1 par. 7.1
41	Prova di termopressione	T	HD385: par. 8.1
ان	Prove a bassa temperatura		HD385:
	tura per l'isolante	Ħ	par. 9.1
Q 1	Frova di gilungamento a passa ten- peratura per l'isolante (1)	Ħ	par. 9.3
5.0	Frova on reasseemes an urro a cases temperatura per l'isolante	Н	par. 9.5
9	Prova del colpo di calore	FI	HD385: par. 10.1
Ŀ-	Prova di resistenza alla propagazione della fiamma	Ħ	HD405-1
3	(1) Prova applicable soltanto se il dismetro esterno dell'anima supera il limite prescritto nel metodo di prova.	dell'anima supera il	limite prescritto nel

3 3. Costruzione

331 Conduttore - Numero dei conduttori 1.

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni date per la Classe 5 nell'HD 383

cloruro di tipo TI i e applicato attorno al conduttore Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab. III, colonna 2. 332 Isolante - L'isolante deve essere costituite da una mescela di polivinil-

Tabella III

Dati generali per il tipo H07V-K

4	Resistenza d'Isolamento a 70 °C Minimo (MO·km)	0,010 0,009 0,007	0,006 0,0056 0,0046	0,0044 0,0038 0,0037	0,0030 0,0020 0,000,0	0,0028 0,0028 0,0028
3	Diametro esterno medio del cavo Massimo (mm)	ಬೃತ್ತುತ್ತ ಸೌದೇಶ	ტ. ტ. გ. ტ. გ.	11,0 12,5 14,5	17,0 19,0 21,0	888 505
64	Spessore dell'isolante Valore prescritto (mm)	0,0 0,8 0,8	0,4 1,0 1,0	च न न खंद्यं क	1 1 1 6 1 1 6	1,2,2, 2,2,0 2,0
	Sezione nominale del conduttore (mm²)	1,5 2,5 4	6 10 16	ឧនន	70 95 120	150 185 240

La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella stessa tab III, colonna 4.

3 3.3. Diametro esterno - Il diametro esterno medio non deve superare il valore prescritto nella tab III, colonna 3.

34 Prove

La conformità alle prescrizioni di cui in 3 3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove elencate nella tab IV 3 5 Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

Cavo unipolare senza guaina con conduttore a filo unico por cavetteria interna (*)

41 Sigla di designazione H05V-U (*) Questo tipo di cavo è simile al tipo 27 IEC 05 ma ha prescrizioni modificate

(1)

1 38

(7)

Tabella IV

Prove per il tipo H07V-K

	2	ರಾ	4	•
N. di rif.	Ргоуе	Classificazione della prova	Metodo di prova descritto in:	
111111 1 1224 0	Prove elettriche Resistenza elettrica del conduttori Prova di tensione a 2500 V Resistenza d'isolamento a 70 °C Resistenza dell'isolante alla corrente continua Assenza di falle nell'isolante	ដុម្មុដុ មធ ឧសស	Parte 2: par. 2.1 par. 2.2 par. 2.4 par. 2.5 par. 2.6	
2 1	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali Verifica della rispondenza alle pre- scrizioni costruttive	F.	Parte 1: Esame a vista e	
6 164	Misura dello spessore isolante Misura del diametro esterno	F.F. &&	prove manuall Parte 2: par. 1.9 par. 1.11	
9.3 1.2 1.2	Proprieta meccaniche dell'isolante Carlco di rottura a trazione prima e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	HH	HD335: par. 5.1 e 6.1 par. 7.1	
	Prova di termopressione	H	HD385: par. 8.1	
5.5	"Prove a bassa temperatura Prova di piegatura a bassa tempera- ratura per l'isolante Prova di allungamento a bassa tem- peratura per l'Isolante (*)	Ĥ H	HD385: par. 9.1 par. 9.3	
	Prova del colpo di calore Prova di resistenza alla propagazione della fiamma	EH EH	HD385: par. 10.1 HD405-1	
- E i	(*) Prova applicabile soltanto se il diametro esterno dell'anima super. Il limite prescritto nel metodo di prova.	dell'anima supers. 11	limite prescritto nel	

4.2. Tensione nominale:

300/500 V.

43 Costrucione

431 Conduttore - Numero dei conduttori: 1

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni date per la Classe 1 nell'HD 383.

cloruro di tipo TI 1 e applicato attorno al conduttore Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab. V. colonna 2. 432 Isolante - L'isolante deve essere costituito da una mescola di polivinil-

1 39

Tabella V

Dati generali per il tipo H05V-U

Ħ	СI	ಹ	₩.
Sezione nominale del conduttore (mm ¹)	Spensore Cell'isolante Valore prescritto (mm)	Diametro esterno medio del cavo Massimo (mm)	Resistenza d'isolamento a 70 °C Minimo (Mf) · km)
0,5 0,75 1	9.0 0 0	လူလူလ 4. စာ ဆ	0,015 0,012 0,011

La resistemza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella

4.3.3. Diametro esterno. - Il diametro esterno medio non dave superare il valore prescritto nella tab. V, colonna 3.

4.4. Prove

La conformità alle prescrizioni di cui in 4.3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove elencate nella tab. VI.

4.5. Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1.

5. Cavo unipolare senza guaina con conduttore flessibile per cavetteria interna (*)

5.1. Sigla di designazione:

HO5V-K.

5.2. Tensione nominale:

300/500 V.

5.3. Costruzione

5.3.1. Conduttore. - Numero del conduttori: 1.

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni date per la Classe 5 nell'HD 383

Serie generale - n. 91

5.3.2. Isolante. - L'isolante deve essere costituito da una mescola di polivinil-cloruro di tipo II I e applicato attorno al conduttore.

(*) Questo tipo di cavo è simile al tipo 227 IEC 06 ma ha prescrizioni modificate.

d'igolamento a 70 °C Minimo (MΩ·km)

0,013

22.00

900

0.5 0.75 1

Prove per il tipo H05V-K Tabella VIII

Resistenza

Diametro esterno medio del cavo Massimo

Spessore dell'isolante Valore prescritto (mm)

Sezione nominale del conduttore (mm³)

C)

(mm)

Dati generali per il tipo H05V-K

Tabella VII

14-

3

HD385: par. 10.1

HD405-1

H

Prova di resistenza alla propagazione della fiamma

Prova del colpo di calore

9

Tabella VI

1 40 |

3

Prove per il tipo H05V-U

47	Metodi di prova descritti in:	Parte 2: par. 2.1 par. 2.2 par. 2.4 par. 2.5 par. 2.6	Parte 1: Esame a vista e	prove manuall Parte 2: par. 1.9 par. 1.11	HD385; par. 5.1 e 6.1 par. 7.1	HD385: par. 8.1	HD386: par. 9.1	HD385; par. 10.1	HD405-1
က	Classificazione della prova	កុក្ក កុយ សសស	Ę	H.H. ww	HH	Ħ	E	E	E
2	Prove	Prove elettriche Resistenza elettrica dei conduttori Prova di tensione a 2000 V Resistenza d'isolamento a 70 °C Resistenza dell'isolante alla corren- te continua Assenza di falle nell'isolante	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali Verifica della rispondenza alle prescrizioni costruttive	Misura dello spessore isolante Misura del diametro esterno	Proprietà meccaniche dell'isolante Carico di rottura a trazione prima e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	Prova di termopressione	Prove a bassa temperatura Prova di plegatura a bassa tempera- ratura per l'isolante	Prova del colpo di calore	Prove di resistenza alla propagazione della fiamma
-	N. G.		69 69 17	44 46	3.1 3.2	4	5.1	9	-

N. di 44264 2.1 64

Parte 1: Esame a vista e prove manuali Parte 2: par. 1.9 par. 1.11 Metodi di prova descritti in: HD385: par. 8.1 par. 5.1 e 6.1 par. 7.1 Parte 2: par. 2.1 par. 2.2 par. 2.4 par. 2.5 par. 2.6 par. 9.1 HD386: HD385: Classificazione della prova മാനാന Ø លល ø EFF Ë HH Ŀα HH ы Н Н Proprietà meccaniche dell'isolante Carico di rottura a trazione prima e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa Verifica delle prescrizioni costruttive e Resistenza elettrica del conduttori Prova di tensione a 2000 V Resistenza d'Isolamento a 70 °C Resistenza dell'isolante alla correndimensionali Verifica della rispondenza alle pre-scrizioni costruttive Prove a bassa temperatura Prova di piegatura a bassa tempe-ratura per l'isolante Misura dello spessore isolante Misura del diametro esterno te continua Assenza di falle nell'isolante Prova di termopressione Prove 0 63 90 3,1 5.1 4

> 5.3 3. Diametro esterno - Il diametro esterno medio non deve superare il valore prescritto nella tab. VII, colonna 3

stessa tab. VII, colonna 4.

Lo spessore isolante deve soddisfare 11 valore prescritto nella tab. VII, colon-La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella

5.4 Prove

La conformità alle prescrizioni di cui in 5 3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove elencate nella tab VIII

5 5 Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

Tabella I - Dati generali

1 2

PARTE 4

CENELEC HD 21 4 S2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale U₀/U non superiore a 450/750 V

Parte 4 Cavi con guaina per posa fissa

1. Oggetto

Questa Parte delle Norme è costituita dai Fogli di Specifica per cavi con guaina di polivinilcioruro per posa fissa.

Ogni cavo deve soddisfare le relative prescrizioni contenute nella Parte I e i singoli tipi di cavo devono soddisfare le prescrizioni particolari di questa Parte

2. Cavi sotto guaina leggera di polivinilcioruro (*)

2.1. Sigla di designazione

Nota: Per mancanas di un accordo sul codice-colori per i cari multipolari rigidi questo tipo di caro non può essere considerato armonizzato e non gli è assegnata una sigla di designazione armonizzata (**).

2.2. Tensione nominale

300/500 V.

2.3. Costruzione

2.3.1. Conduttore - Numero dei conduttori 2, 3, 4 o 5

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni dell'HD 383;

Classe 1 per conductori a filo unico;

- Classe 2 per conduttori a corda.

2.2.2. Isolante - L'isolante deve essere costituito da una mescola di tipo TI i e applicato attorno ad ogni conduttore.

Lo spessore isolante deve soddiafare il valore prescritto nella tab. I, colonna 3 La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescrittó nella stessa tab. I, colonna 8. 233 Riunione delle anime - Le anime devono essere cordate tra loro È ammesso un riempitivo centra le 234 Guainetta - Le anime cordate devono essere rivestite da una guainetta estrusa costituita da una mescola a base di gomma non vulcanizzata o di materiale plastico

Le anime devono poter essere facilmente separabili

(*) questo tipo di cavo è simile al tipo 227 IEC 10 ma ha prescrizioni modifica.«

(**) In Italia si usano provvisoriamente le sigle: AGSVV.U per i cavi con conduttore a filo unico AGSVV-R

5x
per 1 cavi con conduttore rigido a corda.

1		
8	Restatent atenza d'1sola- mer.to a 70 °C Minimo	0.00055
4	medio del cavo unimo Massimo	0001121244517848251121262477788412245147777788882312144777778128888 000112124457788851121262477788488112244777777777777777777777777
9	Diametro medio de Minimo	8,800,000,111,47,600,80,001,114,42,60,84,40,00,114,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41
5	Spessore della guaina Valore pre- scritto	
4	Spessore della guainetta Valore indi- catiloo (mm)	00000000000000000000000000000000000000
ဗ	Spessore isolante Valore pre- scritto	
83	Classe dei con- duttori (HD383)	
1	Numero e sezione nominale del con- duttori	2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 2x10 2x10 2x25 2x25 2x25 2x25 2x25 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5
<u> </u>	Z o do	

4

- 45 -

(*) Amplicabile solo se il diametro esterno del cavo supera il valore massimo prescritto nel metodo di prova.

-- 44 --Tabella II Prove

r			r								 -		±										
	4	Metodo di prova descritto in:	Parte 2: par. 2.1	par. 2.2	par. 2.3 par. 2.4	par. 2.5 par. 2.6	Parte 1:	Esame a vista e	Parte 2: par. 1.9 par. 1.10	par. 1.11 par. 1.11	HD386:	par. 5.1 e 6.1 par. 7.1	HD385:	par. 5.2 e 6.1 par. 7.2	HD385; par. 6.1.4	HD385: par. 8.1 par. 8.2	HD385:	par. 9.1	par. 9.2	par. 9.4	par. 9.5	HD385: par. 10.1 par. 10.2	HD405-1
	3	Classificazione della prova	T, S	T. S	H.H.	F¤			HH aa	F.F. 88		타타		HH	Ħ	HH		F	E	H	E	E+E+	E
Frone	23	Prove	Prove elettriche Resistenza elettrica del conduttori Prova di tanniona ani cavi dniti a	2000 V tonaione cuite cuime a	d'isolamento a 70 °C	te continua Assenza di falle nell'isolante	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali	Verlica della rispondenza alle pre- scrizioni costruttive	Misura dello spessore isolante Misura dello spessore della guaina		Proprietà meccaniche dell'isolante	dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	Froprietd meccaniche della guaina Cerico di rottura a tradione neime e	dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	Prova di contaminazione	Prova di termopressione Isolanto Gusina	Prove a bassa temperatura	flova ut pregaeura a nassa cempera- tura por l'isolante	rrova at pregatura a bassa tempera- tura per la guaina Prove d'ellucionemente a bassa tem	persure per la guaine (*)	tive al resistence all alto a massa temperatura	<i>Prova del colpo di calore</i> Isolants Guaina	Prova di resistenza alla propagazione della fiamma
	1	N. di	1:1		4.4	1.6	63	2.1	969	4.4.4. 1.4.4.	000	3.2	4.	1 21	ō	6 6.2	r-t	-	4 0	. r	Ħ	8 8.1 8.2	6

235 Guaina - La guaina deve essere costituita da una mescola di polivinilcloruro di tipo TM 1, applicata strettamente senza però risultare appiccicata alla guainetta.

Lo spessore della gualna deve soddisfare il valore prescritto nella tab I, colonna 5.

2.3 6. Diametro esterno. - Il diametro esterno medio non deve superare il valore prescritto nella tab. I, colonne 6 e 7.

24 Prove

La conformità con le prescrizioni di cui in 2 3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove elencate nella tab. Il

2 5 Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

5

PARTE 5

- 48 -

CENELEC HD 21 5 S2

Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale U₀/U non superiore a 450/750 V

Parte 5 Cavi flessibili

1. Oggetto

Questa Parte delle Norme è costituita dai Fogli di Specifica per cavi flessibili Isolati con polivinil cloruro

Tutti i cavi devono soddisfare le relative prescrizioni contenute nella Parte i ed i singoli tipi di cavo devono soddisfare le prescrizioni particolari di questa Parte.

2. Cavo flessibile platto con conduttori di similrame (*)

21. Sigla di designazione

H03VH-Y

2 2. Tensione nominale

300/300 V.

2.3. Costruzione

2.3.1 Conduttore - Numero dei conduttori 2
Ogni conduttore deve essere costituito da uno o più fascetti o gruppi di fascetti.
cordati insieme, ciascun fascetto essendo a sua volta costituito da una o più piattine di rame o lega di rame, avvolte ad elica su un filo di cotone, poliammide o materiale similare.

La resistenza del conduttore non deve superare il valore prescritto nella tab I, colonna 5.

Tabella I

Dati generall per il tipo H03VH-Y

Ş	Resistenza del conduttore	Massimo (Ω/km)	270
4	Resistenza d'isolamento	Minimo (MO·km)	0,019
3	Dimensioni esterne medie del cavo	Massimo (mm)	3,5x7,0
2	Dimensioni e	Minimo (mm)	2,2x4,4
1	Spessore dell'isolante	prescritto (mm)	8,0

(*) Questo tipo è eimile al tipo 27 IEC 41 ma ha prescrizioni modificate

2 3 2. Isolante. - I, i i olante deve essere costituito da una mescola di polivinilcloruro di tipo III 2 e applicato attorno ad ogni conduttore.

- 47

Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab. I colonna 1 La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella stessa tab. I, colorna 4.

233. Riunione delle anime. - I conduttori devono essere disposti paralleli e rivestiti dall'isolante. Su entrambi i lati, l'isolante deve essere provvisto di una scanalatura fra i conduttori per facilitare la separazione delle anime.

2 3.4. Dineasioni esterne - Le dimensioni esterne medie devono essere contenute entro i valori forniti nella tab I colonne 2 e 3.

4 Prove

La conformità alle prescrizioni di cui in 2 3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove elencate nella tab. II

Tabella II Prove per il tipo H03VH-Y

1	1 2	က	4
N. di rif.	Prove	Classificazione della prova	Metodo di prove descritto in:
1.1	Prove elettriche Resistenza elettrica dei conduttori Prova di tensione sui ceri dutti	z Ei	Parte 2: par. 2.1
. e.	Resistenza Tisolamento a 70°C	អូអ នន	par. 2.2 par. 2.4
1.5	resistenza leil'isolante alla corren- te continua Assenza di falle nell'isolante	단대	par. 2.5 par. 2.6
23	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali		Parte 1:
2.1	Verifica della rispondenza alle pre- scrizioni costruttive	F. S3	Esame a vista e
22.2	Misura dello apessore fsolante Misura delle dimensioni esterne	H.H. S.S.	prove manual Parte 2: par. 1.9 par. 1.11
33	Proprietà meccaniche dell'isolante Droug di recisione a transcon mine		HD385:
3.2	e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	HH	par. 5.1 e 6.1 par. 7.1
4	Prova di termopressione	H	HD385: par. 8.1
5.1	Prova di piegatura a bassa temperatura Prova di piegatura a bassa tempera- tura ber l'isolante	Ę	HD385;
9	Prova del colpo di calore	H	HD385: par. 10,1
7.1.1	Prova di resistenza meccanica su cavi finiti Prova di piegatura Prova di strappo	₽₽	Parte 2: par. 3.2 par. 3.3
œ	Prova di resistenza alla propagazione della fiamina	H	HD405-1

W

1 đ, 1 La conformità alle prescrizioni di cui in 3 3 deve essere verificata con esame a

vista e mediante le prove elencate nella tab IV

34 Prove

Vedere Appendice 1 della Parte 1

3 5 Guida all'uso

1 48 -

2 5 Guida all'uso

U)

Vedere Appendice 1 della Parte 1

3 Cavo flessibile piatto senza guaina (*)

31 Sigla Al designazione HOSVH-H.

32 Tensione nominale

300/300 V.

3 3 Costrucione

331 Conduttore - Numero del conduttori 2

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni date per la Classe 6 nell'HD 385

332 Isolante - L'isolante deve essere costituito da una mescola di polivinilcioruro di tipo TI2 e applicato attorno ad ogni conduttore.

Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab III, colonna 2 La resistenza dell'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella steasa tab III, colonna 5 333 Riunione delle anime - I conduttori devono essere disposti paralleli e rivestiti dall'isolante Su entrambi i lati, l'isolante deve essere provvisto di una scanslatura tra i conduttori, per facilitare la separazione delle anime.

33 ---

334 Dimensioni esterne - Le dimensioni esterne medie devono essere contenue entro il valore prescritto nella tab. III, colonne 3 e 4

Tabella III

Dati generali per il tipo H03VH-H

			·
5	Resistenza	Minimo	0,016
	d'isolamento	(MO·km)	0,014
₩	sterne medie	Massimo	3,0x6,0
	avo	(mm)	3,2x6,4
3	Dimensioni esterne medie	Minimo	2,5x5,0
	del cavo	(mm)	2,7x5,4
8	Spessore	prescritto	0°0
	dell'isolante	(mm)	8°0
	Sezione	conduttori	0,5
	nominale	(mm²)	0,75

(*) Questo tipo è simile al tipo 227 IEC 42 ma ha prescrizioni modificate

Tabella IV

Prove per il tipo H03VH-H

2	Prove	<i>Prove elettriche</i> Resistenza elettric Prova di tensione	ZUUV V Prova di tensione	2000 V esistenza d'Isolar	te continue Assenza di falle nell'isolante	erifica delle prescr dimensionali		Misura dello spessore isolante Misura delle dimensioni esterne	Proprietd meccaniche dell'isolante Drogs di registenzo a travione pr	e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	Prova di termopressione	rove a bassa tempe	rova di piegabura a tura per l'isolante	rrova ul resistenza all'urio temperatura per l'isolante	Prova del colpo di calore	rova di resistenza finiti	ਰ :	rova di separazione delle anime	rove di resistenza della fiamnia
	Ve	Prove elettriche Resistenza elettrica del conduttori Prova di tensione su cavi finiti a	s sulle anime a	2000 V Resistenza d'Isolamento a 70 °C Resistenza dell'Isolante alla comen-	ll'isolante	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali	rispondenza alle pre- truttive	ore isolante Isioni esterne	Proprietd meccantche dell'isolante Prove di registerre e travione prime	mento massa	one	Prove a bassa temperatura	a Deser cempera-	lisolante	ılore	Prova di resistenza meccanica su cavi finiti	resistenza a piegature al-	ne delle anime	Prove di resistenza alla propagazione della fiamma
3	Classificazione della prova		Ω.'.	B, H,	H.		T, S	e S	·	HH	н		E	Ŀ	H		E.	- -E-I	E
4	Metodo di prova descritto in:	Parte 2: par. 2.1	per. 2.2	par. 2.4	par. 2.5 par. 2.6	Parte 1:	Esame a vista e	prove manuan Parte 2, par. 1.9 par. 1.11	HD385;	par. 5.1 e 6.1 par. 7.1	HD365; par. 8.1	HD385;	par. 9.1	par. 9.5	HD385; par. 10.1	Parte 2:	3 1	par. 3.4	HD405-1

S

4. Cave flessibile sotto guaina leggera di polivinilelorure (*)

I 20 ĺ

10

41 Sigle di designazione

HOSVVH2-F per 1 cavl platti HOGVV-F per 1 cavi tondi;

12 Tensione nominale

300/300 V.

43 Costruzione

431 Conduttore - Numero del conduttori 2, 3 o 4

I conduttor! derono soddisfare le prescrizioni date per la Chasse 5 nell'HD 385

432 Isolante - L'isolante deve essere costituito da una mescola di polivinilcloruro di tipo III 2 e applicato attorno ad ogni conduttore

La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab V colonna 2 stessa tab. V, colonna 6.

433. Riunione delle anime - Cavo flessibile tondo le anime devono essere cordate tra loro.

Cavo flessibile piatto le anime devono essere disposte parallele

Fabella V

Dati generali per i tipi H03VV-F e H03VVH2-F

9	Resistenza d'isolamento	Minimo (MΩ·km)	0,012	0,010	0,012 0,010 0,012 0,012 0,010
5	Dimensioni esterne medie del cavo	Massimo (mm)	0,0	3,6x6,0 6,4 o	ယ့ တို့လူတွဲ့တွဲ နှံ့အဆွဲ့အန
4	Dimension medie d	Minimo (mm)	4,8	3,0x4,8 5,2 o	8 27,07 4,0 6,0 6,0
m	Spessore della guaina	prescritto (mm)	9'0	. 9'0	မှ မှ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ ဝ
2	Spessore dell'isolante	prescritto (mm)	0,5	0,5	0.00 0.00 0.00 0.00
1	Numero e sezione no-	conduttori (mm²)	2x0,5	2x0,75	3x0,5 3x0,75 4x0,5 4x0,75

(*) questo tipo è simile al tipo 227 IEC 52, ma ha prescrizioni modificaté.

434 Giana. - Lie guaina deve essere costituita da una mescoia di polivinilclorure di tipe TM Pappiteata attorne alle anime. Le spessore della guaina deve soddisfare il valore prescritto nella suddetta tab V, colonna 3.

Lo guaina può penetrare negli interatini tra le anime, fungendo così da riempitivo; non deve però appiccicarsi alle anime. Sull'insteme delle anime può essere applicate un separatore, che non deve però appiccicarsi alle anime

Per il cavo tondo, l'insleme deve avere una sezione praticamente circolare

435 Dimensioni esterne - Le dimensioni esterne medie del cavi flessibili tondi

e platti devono essere contenute entro il valore prescritto nella tab V, colonne

44 Prove

La conformità alle prescrizioni di cui in 43, deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove elencate nella tab VI

4 5 Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

5 Cavo flessibile sotto guaina media di polivinileloruro (*)

51 Sigle di designazione:

H05VVH2-F per cavi platti H05VV-F per cavi tondi

5.2 Tensione nominale

300/500 V.

5 3. Costruzione

5.3.1. Conduttore. - Numero dei conduttori 2, 3, 4 o 5

I conduttori deveno soddisfare le prescrizioni date per la Classe 5 nell'ED 385

5.3.2. Isolante. - L'isolante deve essere costituito da una mescola di tipo TI 2 င္ပ် Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab VII, applicata actorno ad ogni conduttore

La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore al valore prescritto nella stessa tab. VII, colonna 6 lonna 2.

5.3.3. Riunione delle anime ed eventuali riempitivi. - Cavo tondo le anime e gli eventuali riempitivi devono essere cordati tra loro

Cavo piatto: le anime devono essere disposte parallele

Per i cavi tondi con due anime, lo spazio tra le anime deve essere riempito o mediante riempitivi separati o mediante una gualna che riempia lo spazio tra le

Per i cavi con più di due anime si può usare un riempitivo centrale I riempitivi non devono risultare appiccicati alle anime.

(*) Questo tipo è simile al tipo 27 IEC 53 ma ha prescrizioni modificate

S

- 52 -

Prove per i tipi H03VV-F e H03VVH2-F Tabella VI

,-ı	2	3	4	•
z ə i	Prove	Classificazione della prova	Metodo di prova descritto in:	Numero (
111	Prove elettriche Resistenza elettrica dei conduttori Prova di tensione sui cavi finiti a	F. 83	Parte 2: par. 2.1	sezione no minale de conduttor
. e.	i tensione sulle suime	T, S	par. 2.2	
, , ,	1500 V Resistenza d'isolamento a 70°C	es EH	par. 2.3 par. 2.4	2x0,75
1.6	Resistenza dell'isolante alla colten- te continua Assenza di falle nell'isolante	든껉	par. 2.5 par. 2.6	2x1 2x1,5
C4	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali		Parte 1:	3x0,75
2.7	Vertice, delta rispondenza alle pre- scrizioni costruttive	s H	Esame a vista e	3x1,5
88	Misura dello spessore isolante Misura dello spessore della gualna	ក្កក ឧឧ	Parte 2: par. 1.9 par. 1.10	3x2,5 4x0,75
46.6	Misura delle dimensioni esterne: - Valore medio - Ovalizzazione	H.H. ww	par. 1.11 par. 1.11	4x1,5 4x1,5 4x2,5
eo (Proprietd meccaniche dell'isolante		HD385:	5x0,75
3.2	Frova di resistenza a trazione prima e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	단근	par. 5.1 e 6.1 par. 7.1	5x1 5x1,5 5x2,5
, **	Proprieta meccaniche della guaina		HD385:	
4. 4. 1. 2. 4.	Frove of resistence a transment of dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	HH	par. 5.2 e 6.1 par. 7.2	534 Gw
5.1	Prova di termopressione Isolanta Ginsina	€÷€	HD385: par. 8.1	Lo spess colonna 3.
;	Prove a bassa temperatura		HD385;	non deve a
6.1	Prova di piegatura a bassa tempera- tura per l'isolante	[+	par. 9.1	Sull'ingi piccicarsi
6.2 6.2	Prova di piegatura a bassa tempera- tura per la guaina	H	par. 9.2	Per 1 cav
 6.3	Frova di resistenza all'urto a bassa temperatura	H	par. 9.5	5 3 5. Din
7.7	Prova del colpo di calore Isolante Guaina	£1,E4	HD385: par. 10.1 par. 10.2	ni esterne nella tab.
8	Prova di resistenza meccanica su cavi		Dorso o.	5 4 Prove
8.1	Prova di resistenza a piegature al- ternate	E	par. 3.1	vista e me
6	Prova di resistenza alla propagazione della fiamma	Ę	HD405-1	55 Guida Vedere

Tabella VII

- 53 -

Dati generali per i tipi H05VV-F e H05VVH2-F

~							
9	Resistenza d'isolamento	Minimo (MΩ·km)	110'0	0,010 0,010 0,009	0,011 0,010 0,010 0,000	0,011 0,010 0,910 0,009	0,011 0,010 0,010 0,009
ភេ	Dimensioni esterne medie del cavo	Massimo (mm)	7,6	5,2×7,6 8,0 9,0 11,0	8 8 9 9 51 0 4 8 0 5	8,8 9,4 11,0 13,0	9,6 10,0 12,0 14,0
41	١	Minimo (mm)	6,0	3,8x6,0 6,4 7,4 8,9	6,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	5,8 9,0 10,5	7,4 8,3 10,0 11,5
က	Spessore della guaina	prescritto (mm)	8'0	0,8 1,0	0,0 0,0 1,1	00 00 0,1 0,0 1,1	0,00 0,11 1,12 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1
C4	te e	prescritto (mm)	9,0	0,0 7,0 8,0	0,0 0,0 0,4 0,4 0,4	0,0 0,0 7,0 8,0	0,0,0,0 0,1,8
H	Numero e sezione no-	conductori (mm²)	2x0,75	2x1 2x1,5 2x2,5	3x0,75 3x1 3x1,5 3x2,5	4x0,75 4x1 4x1,5 4x2,6	5x0,75 5x1 5x1,5 5x2,5

po TM2 applicata attorno all'insteme delle anime ssore della guaina deve soddisfare il valore prescritto nella tab VII, uaina - La guaina deve essere costituita da una mescola di poliviniloloina può riempire gli spazi tra le anime, formando così riempitivo, ma appiccicarsi alle anime

sieme delle anime può essere applicato un separatore che non deve ap-

'vi tondi, l'insieme deve avere una sezione praticamente circolare alle anime.

imensioni esterne - Il diametro esterno medio del cavi tondi e le dimensio-o medie dei cavi piatti devono essere contenuti entro il valore fornito VII, colonne 4 e 5.

formità alle prescrizioni di cui in 5 3 deve essere verificata con esame a ediante le prove elencate nella tab. VIII

Appendice 1 della Parte 1

W

1 55 1

- 24 --

Tabella VIII Prove per i tipi H05VV-F e H05V'H2-F

			Prova di finiti	Frova di ternat	della fi	(*) Prova aprlicab di prova.																	
		rif.	6	1.6	3	£ Pr																	
										······································		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·	·	···································				
	7	Metodo di prova descritto in:	Parte 2: par. 2.1	par. 2.2	par. 2.3	par. 2.4	par. 2.5 par. 2.6	Parte 1:	Esame a vista e	Parte 2: par. 1.9 par. 1.10	par. 1.11 par. 1.11	HD385:	par. 5,1 e 6,1 par. 7.1	HD385:	par. 5.2 e 6.1 par. 7.2	HD385 par. 6.1.4	HD385: par. 8.1 par. 8.2	HD385:	par. 9.1	par. 9.2	par. 9.4	par. 9.5	HD385; par. 10.1 par. 10.2
е Н05VVH2-ї	3	Classificazione della prova	T, S	E,	EFE	T.	Eα		T, S	ក្កក ឧឧ	H.H. S.S.		HН		FF	F	H		E	Ę-	E	Ŀ	11.1
Prove per i tipi H05VV-F e H05VVH2-F	2	Prove	Prove elettriche Resistenza elettrica dei conduttori Drovio Al tenefona sui card dutti o	2000 vi censione sui cavi mini a 2000 vi censione sulle anime in con- formità allo snessore isolante pre-		44		Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali	Verinca della rispondenza alle pre- scrizioni costruttive		Maura delle dimensioni escerne: - Valore medio - Ovalizzazione	Propriett meccaniche dell'isolante Propa di resistenza a trazione prima	e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	Froprietà meccaniche della guaina Prova di maistoma a traviona prima	e dopo invecchiamento Prova di perdita di massa	Prova di non-contaminazione	<i>Prova di termopressione</i> Isolante Guaina	Frove a bassa temperatura	frova un pregatura a nassa tempera- tura per l'isolante Prome di nioretture è peres tempera	ture per la guaina ture per la guaina Dress di allumemento e prese tem-	peratura per la guaine (*) peratura per la guaine (*) Dengt di messet en	tions at tests center at the a passa temperatura	Prova del colpo di calore Isolante Gusina
	7-1	Z.E.		3 5	1.3.1	4. C	1.6	C3 (7.7	200	2.2.2.4.4.4.4.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.2.2		3.2	.	. 4. . 6.	гò	6.2	- 1	1 6	4 0	5 5	¥ :	8.7 8.7 8.2

N. di hetodo di prova rif. 9		2	က	4
Prova di resistenza meccanica su cavi finiti Prova di resistenza a piegature alternate Prova di resistenza alla propagazione Acida fiamma	N. di		Classificazione della prova	Metodo di prova descritto in:
Frova di resistenza a piegature al- ternate Prova di resistenza alla propagazione Galla fiamma	6	Prova di resistenza meccanica su cavi		0
Prova di resistenza alla propagazione della fiamna	9.1	finiti Prova di resistenza a piegature al- ternate	E+	Farte 2: par. 3.1
	10	Prova di resistenza alla propagazione della fiamna	£	HD405-1

(segue)

5

Le presenti Norme sono state compilate dal Comitato Elettrotecnico Italiano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1º Marzo 1968, n. 186.

Compilate dal Comitato Tecnico N. 20: CAVI PER ENERGIA

Approvate da:

Commissione Centrale Tecnica il 14 febbraio 1934
Presidente del CEI il 2 marzo 1934
Presidente del CNR il 15 marzo 1934
Seconda edizione in vigore dal 1º giugno 1934
L'edizione precedente 1976 (fasc. 378) resta in vigore fino al 1º gennaio 1936

Le presenti Norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica (chiusa il 30 giugno 1981) come Documento Cenelec TC 20 (Sec.) 523

CONFORMITÀ ALLE PRESENTI NORME



I cavi oggetto delle presenti Norme, per attestare la rispondenza alle stesse mediante un Marchio di conformità, devono portare il Marchio IMQ, la concessione del quale è subordinata alle disposizioni dei regolamenti dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Norma Italiana

1º Giugno 1984

Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V

NORME CEI

20-19

(seconda edizione)

Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V.

Conducteurs et câbles isolé au caoutchouc de tension nominale au plus égale à 450,750 V.

Norma armonizzata secondo i Documenti CENELEC HD 22.1 S2, HD 22.2 S2, HD 22.3 S2, HD 22.4 \$2.

PREMESSA

Le presenti Norme sono la versione italiana dei seguenti Documenti di Armonizzazione CENELEC:

HD 22.1 S2: « Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450,750 V » - Part 1: « General requirements ».

HD 22.2 S2: « Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450,750 V » - Part 2: « Test methods ».

HD 22.3 S2: « Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450,750 V » - Part 3: « Heat resistant silicone rubber insulated cables ».

HD 22.4 S2: « Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450,750 V » - Part 4: « Cords and flexible cables ».

che sono qui riuniti in un solo fascicolo. Le presenti Norme sostituiscono la prima edizione delle Norme CEI 20-19.

CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO A EI ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA

FASCICOLO

662

Gr 5

INDICE

COCOS O COMPACASO I o some (S)		8
CACHOLO I - OGCHITO E BOOTO	3 Classificatione delle prove in relazione alla frequenza con la	
pag	eseguite , ,	8 8
	15	ន
CHAPT IIA	16 Temperatura di prova	83 (
		3 8
Tensione icentain del documenta di armonizazione: Centri ed http://documentaion.org.com/documentaion/	1 8 Controllo uella dui svolezza del coloti e delle scalipignadure 19 Misura dello spessore isolante	3 83
	_	S
9	111	প্ৰ
CENELEC HD 22 1 S2 - Parte 1	r conduttori	8 18
Prescrizioni generali		ខ ន
	. C3 . C4	क्ष
9	23	8
		5 8
Contrassegno armonizzato	23	8
nateniali isolanti a nan chiaina	9 17	8 8
	24 0	Ñ E
		ă ē
1	1 6	8
	9 00	প্ত
	4 Prove per le caratteristiche meccaniche del	
Identificabilità	1	
to	1.4	ଛ
77	4.2 Prelevamento dei c	8
	4.3	ଛ
	4 4 Invecchiamento in stufa ad aria	8
	4	ಪ
	4 6 Invecchiamento in bomba ad ossigeno per 7 giorni	31
ruzione dei cavi	ß	8 8
		3
	Appendice I - Procedura per verificare l'efficacia del metodo di prova falle	ន
essile		
	CENELEC HD 22 3 S2 - Parte 3	
		ļ
6. Guida all'uso	Cavi isolati con gomma siliconica resistenti al calore	8 8
con gonnua	ં લં	
CENET ET S2 S2 - S2 - S2 CH DELECT	tura massima del conductore di 160 °C. 9 1 Siole di decimaniane	8 8
		8
	23.	ક્ષ
Certeration 22	24. Prove.	8

pag
4
2 - Part
22 4 52
国田 田
CENE

4

C	Cavi flessibili	37
į.	Oggetto,	53
ci	Cavo flessibile sotto treccia	i 85
2.7	Sigla di designazione.	9
2,2	Tensione nominale.	37
23	Costruzione	31
2.4	Prove	88
2,5	Guida all'uso	38
က်	Cavi flessibili sotto guaina media di gomma	8
3.1	Sigla di designazione	88
8 23	Tensione nominale	88
3.3	Costruzione .	89
3.4	Prove	41
3.6	Guida all'uso	4
4	Cavi flessibili sotto guana media di policloroprene o altro equivalente	
	elastomero sintetico	43
4	Sigla di designazione.	43
থে কা	Tensione nominale	£
, A.A.	Costruzione	\$
TI TI	Prove	#
44	Guida all'uso	#
ည	Cavi flessibili sotto guana pesante di policloroprene o altro equiva-	
	lente elastomero sintetico	44
51	Sigla di designazione.	44
2	Tousione nominale .	4
53	Costruzione	46
5.4	Prove	49
55	Guida all'uso	\$

CAPITOLO I

OGGETTO E SCOPO

gomma o di altro elastomero, aventi tensioni nominali U_0/U non superiori a 450/750 V e utilizzabili per installazioni in sistemi a corrente alternata aventi tensione nominale non superiore a 450/750 V. Alcuni dei cavi in questione possono 1101 Oggetto. - Le presenti Norme si applicano si cavi con isolante a base di essere utilizzati in sistemi elettrici a corrente continua sino a 750 V verso terra.

1 262 Scope - Le presenti Norme banno lo scopo di fornire

- le prescrizioni relative alla fabbricazione ed alle caratteristiche del cavi di cui in 1.1.01 in particolare per quanto riguarda la sicurezza.
- le modalità di prova per verificare la conformità alle presenti Norme

ecc., corrispondono a quelli del Documenti di Armonizzazione CENELEC HD 22.1 S2, HD 22.2 S2, HD 22.3 S2, HD 22.4 S2 la cui traduzione viene riportata in Le definizioni, i requistu, le prescrizioni, le prove, la valutazione del risultati, allegato ed adottata guele Norma del CEI

ALLEGATO

15

Versione italiana dei documenti di armonizzazione **CENELEC HD 22 1 S2 - CENELEC HD 22 2 S2** CENELEC HD 22 3 S2 - CENELEC HD 22 4 S2

Introduzione

La presente seconda edizione S2 del Documento di Armonizzazione HD 22 sostituisce la prima edizione adottata dal CENELEC il 9 luglio 1975 e le successive Varianti 22 2, 22.3, 22.4 e 22.5.

Questa revisione dell'HD 22 è il risultato della decisione del TC 20 del CENELEC di adottare l'edizione riveduta della Pubblicazione IEC n 245 (1989), con alcune varianti comuni CENELEC. Queste ultime sono state concordate nell'ambito del TC 20 CENELEC ed hanno sostanzialmente lo scopo di ridurre il numero dei tipi di cavo e delle alternative di costruzione, come pure di prescrivere prove addizionali e/o più severi requisiti per aumentare la sicurezza d'impiego. L'HD 22 S2 differisce dalla prima edizione per 11 fatto di essere diviso in parti nel modo seguente:

- Parte 1: Requisiti Generali;
 - Parte 2: Metodi di prova;
- Parte 3: Cavi isolati con gomma siliconica resistenti al calore;
- Parte 4: Cavi flessibili.

Questa seconda edizione è stata approvata dal TC 20 CENELEC nella riunione di Londra del novembre 1981

Nella stessa riunione, sono state approvate le seguenti date

- Data di entrata in vigore: 1 luglio 1984
- Nel presente documento di armonizzazione si fa riferimento ai seguenti altri Ultima data per il ritiro delle precedenti Norme nazionali 1 gennalo 1986 documenti di armonizzazione (*): ì

a) HD 308: Identification and use of core of flexible cables;

- b) HD 361: System for cable designation;
- 8 c) HD 383; Conductors of insulated cables (Adozione delle Norme IEC n
- HD 385: Test methods for insulation and sheaths of electric cables and cords (Adozione delle Norme IEC n. 540); ਚ
- HD 405-1: Tests on electric cables under fire conditions Part 1 Test on a single vertical cable (Adozione delle Norme IEC n 322-1) G

^(*) Corrispondenti Norme Italiane:

a) CEL-UNEL 00722 Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivini cloruro per energia o per comandi e segnalazioni, con tensioni nominali U_b/U non superiori a 0,6/1 kV

b) CEI 20-27. Norme per sistema di designazione del cavi per energia e per segnalamento c) CEI 20-28. Norme per conduttori per cavi isolati;
d) CEI 20-34 (in preparazione). Metodi di prova per isolanti e guaine del cavi elettrici rigidi e flessibili (mescole elettromeriche e fermopiastiche).
e) CEI 20-... (P.478) Caratteristiche del cavi elettrici non propaganti la flamma

PARTE 1

CENELEC HD 22 1 S2

Cavi isolati con gomma con tensione nominale U_o/U non superiore a 450/750 V Parte 1: Prescrizioni generali

1. Generalità

11 Oggetto

Le presenti Norme valgono per cavi rigidi e flessibili con isolante ed eventuale guaina a base di gomma vulcanizzata, aventi tensione nominale non superiore a 450/750 V e utilizzabili per impianti in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 450/750 V

Quasta Parte 1 fornisce le prescrizioni generali che si applicano a questi cavi. I metodi di prova prescritti sono precisati nella Parte 2 di queste Norme e negli HD 385 e 405 Parte I.

I tipi particolari di cavi sono specificati nelle Farti 3 e 4 delle presenti Norme Le sigle di designazione di questi tipi di cavi sono in conformità con l'HD 361

1.2. Scopo

Scopo delle presenti Norme è di normalizzare cavi rigidi e flessibili che siano sicuri, ed affidabili se usati in modo appropriato, di stabilire le caratteristiche e le prescrizioni di fabbricazione che influenzano direttamente o indirettamente la sicurezza e di prescrivere metodi per verificare la conformità con le suddette pre-

1 3. Contrassegno armonizzato (*)

Il contrassegno armonizzato (AHARD) significa che il fabbricante è stato inizialmente valutato e che la sua produzione è sottoposte, a continuo controllo, in conformità a particolari procedure tecniche da parte dell'Organismo di Approvazione Nazionale che ha firmato l'« Accordo del 12 febbraio 1974 sull'uso del contrassegno armonizzato per cavi rigidi e flessibili che rispondono al Documenti di Armonizzazione ».

La rispondenza alle presenti Norme può essere certificata mediante l'applicazione delle procedure tecniche concordate per il rilascio del contrassegno armonizzato, le quali sono 11 mezzo riconoscuto per assicurare che un fabbricante è competente e prende tutte le misure ragionevoli per producre cavi che soddisfano queste Norme.

(*) in Italia ii contrassegno armonizzato è rilasciato dall isticuto Italiano del Marchio di Qualità IMQ ed è riconosciuto equivalente, alla data della pubblicazione delle presenti Norme, a quelli rilassiciati dal seguenti Istituti Europei. CEBEC (Beigro), VDE (Repubblica Federale Tedesca), UTE (Francia) BASEC (Inghilterra), KEMA (Olanda), BEMKO (Svezia), OVE (Autria), DEMKO (Danimarca), IRB (Irlanda), NEMKO (Norregia).

|

Il contrassegno s, monizzato può essere usato alle suddette condizioni dai fabbricanti di quei paesi che hanno messo in vigore le presenti Norme e nei quali l'Organismo di Approvazione Nazionale ha firmato l'accordo

Nois: Ved l'Appendice 2 alla Parte I per quanto riguarda i Marchi Nazionali

2. Definizioni

2 1. Definizioni relative ai materiali isolanti e per guaine

2.1.1. Mescola di gomma - Mescolanza di materiali opportunamente scelti, proporzionati e trattati, dei quali il componente caratteristico è un elastomero naturale e/o sintetico. La vulcanizzazione è definita come un trattamento che ha luogo dopo l'applicazione dell'isolante e/o della guaina al fine di provocare la reticolazione permanente dell'elastomero.

2.1.2. Mescola di policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico - Mascola vulcanizzata nella quale l'elastomero è policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico che fornisce una mescola con proprietà simili a quello del policloroprene.

2.1.3. Tipo di mescola - Categoria nella quale una mescola è collocata in base alle sue proprietà, determinate con particolari prove La relativa sigla di designazione non ha stretta relazione con la composizione della mescola

2 2. Definizioni relative alle prove

2.2.1. Prove di tipo (simbolo T) - Prove eseguite prima di procedere a forniture su base commerciale di un dato tipo di cavo considerato nelle presenti Norme, al fine di dimostrare che detto cavo possiede caratteristiche di servizio soddisfacenti por l'applicazione prevista. Le prove sono di natura tale che, dopo averle eseguite, non è più necessario ripeterle se non vengono apportate, ai materiali o al progetto del cavi, modifiche tali da cambiare le caratteristiche di servizio

2.2.2. Prove di controllo (simbolo S) - Prove eseguite su campioni di cavo finito o su componenti prelevati da cavo finito, adatte a verificare che il prodotto si mantenga rispondente alla prescrizioni previste

2.2.3. Prove di routine (simbolo R). - Prove eseguite su tutte le pezzature di cavo finito o, a seconda dei casi, durante la fabbricazione

2.3. Tensione nominale

La tensione nominale di un cavo per energia è la tensione di riferimento per la quale il cavo è previsto, e che serve a definire le prove elettriche. La tensione nominale è indicata della combinazione dei due valori U_o/U_o espressi in volt:

U. è il valore efficane della tensione tra uno qualsiasi dei conduttori e la terra (rivestimento metallico del cavo oppure ambiente circostante);

tavesomento mesamo del caro oppuro amateno en coscamo).

U è il valore efficate della tensione tra due conduttori qualsiasi del cavo multipolare o di un sistema di cavi unipolari.

| ∞ | In un sistema a corrente alternata, la tensione nominale d'un cavo non deve essere inferiore alla tensione nominale del sistema al quale il cavo è destinato. Tale enigenza vale sia per il valore U_0 , sia per il valore U.

In un sistema a corrente continua, la tensione nominale del sistema non deve essere superiore ad 1,5 volte la tensione nominale del cavo.

Nota: La tensione di esercizio di un sistema può superare permanentemente del 10% la tensione nominale del sistema stesso. Un cavo può essere useto ad una tensione di esercizio superiore del 19% alla sua tensione nominale, se quest'ultima è almone egnale alla fensione nominale, se quest'ultima è almone egnale alla fensione nominale del sistema.

3. Contrassegul ed indicazioni

31. Contrassegno d'origine

I cavi devone pertare un contrassegne d'origine costituite

dal filetto distintivo del fabbricante, oppure:

Ċ9

- da una stampigliatura continua del nome del fabbricante o del marchio di fabbrica, o (se legalmente protetto) da un numero distintivo, mediante uno del tre metodi seguenti:
- a) nastro stampato inserito nel cavo;
- b) stampigliatura realizzata a stampa oppure incisa od a rilievo sull'isolante di almeno un'anima (sull'anima di colore biu chisro, se esistente);
- c) stampigliatura realizzata a stampa oppure incisa o in rilievo sull'eventuale guaina.
- \$ 1.1 Continuità dei confrassegni. L'intervallo fra la fine di un tratto stampi-glisto e l'inizio del tratto successivo non deve essere maggiore di:

600 mm se la stampigliatura è eseguita sulla guaina;

200 mm se la stampigliatura è eseguita sull'isolante o su un nastro

32 Durevolezza

La stampigliatura realizzata a stampa deve essere durevole La rispondenza a questo requisito deve essere controllata mediante la prova di cui in 1.8 della Parte 2

3.3 Identificabilità

Tutti i contrassegni devono essere leggibili I colori dei filetti dirtintivi devono essere faglimente riconoscibili o deve essere facile renderli riconoscibili, se necessario, pulendoli con benzina od altro idoneo solvente

\$ 4. Contrassegno armonizzato

Se si fa uso del contrassegno armonizzato ($\langle HARE \rangle$) esse deve essere come prescritto nell'Accordo del 12 febbraio 1874 sull'uso del contrassegno armonizzato per cavi rigidi e flessibili che rispondono ai Documenti di Armonizzazione.

Il contrassegno armonizzato consiste in: o il flietto distintivo armonizzato quale prescritto e assegnato nell'Appendice 2 del sovrammenzionato Accorde, oppure:

2 una stampigliatura continua (3 1 1) delle sigle prescritte ed assegnate nell'Appendice 1 del sovrammenzionato Accordo mediante l'uso di uno dei tre metodi a), b), c) precisati in 3.1.

İ

3 5. Uso del nome CENELEC

Il nome CENELEC, intero o abbreviato, non deve essere utilizzato per contras segnare all'esterno o all'interno i cavi

3 6 Stampigliatura esterna

Allo scopo di distinguere i cavi che hanno la stessa sezione dei conduttori e lo stesso numero di anime, ma una guaina non in gomma si richiede una stampigliartura esterna come prescritto caso per caso nel singoli Fogli di Specifica.

4 Identificazione delle anime

4 1 Prescrizioni generali

L'identificazione delle anime di un cavo deve essere ottenuta mediante colorazione nella massa dell'isolante o mediante colorazione della superficie. Clascuna anima di un cavo multipolare deve avere un solo colore ad eccezione di una anima che è caratterizzata da una combinazione dei colori giallo e verde una combinazione dei colori giallo e verde non devono essere usati separatamente come colori singoli. I colori devono essere chiaramente identificabili e durevoli. La durevolezza deve essere controllata mediante la prova di cui in 1.8 della Parte 2

4.2 Schema dei colori

Si applica l'HD 308

43 Combinazione dei colori giullo/verde

Per l'anima colorata giallo/verde, la distribuzione dei colori deve rispondere alla prescrizione seguente (in conformità con l'HD 308): su ogni tratto di 15 mm di lunghezza dell'anima, uno dei due colori deve coprire non meno del 30% e non più del 70% della superficie dell'isolante, e l'altro colore deve coprire la superficie rimanente.

Nota: Informazione sull'impiezo dei colori giallo/verde e biu chtaro. Si ricorda che il bi colore giallo/verde, usato come prescritto sopra, è esclusivamente destinato ad individuare il conduttore feolato utilizzato por la messa a terra o per analoga protezione, e che il colore biu chiaro è destinato ad individuare il conduttore izolato collegato al neutro. Tuttavia in assenza di noutro, il colore biu chiaro può sorvire ad identificare qualciare conduttore isolato obe non sia quello di terra o di protezione.

Prescrizioni generali relative ulia costruzione dei cavi

5 1 Conductori

5.1.1 Materiale. - I conduttori devono essere costituiti di rame ricotto. Se non diversamente prescritto nei singoli Fogli di Specifica (Parti 3 e 4 delle presenti Norme) i fili dei conduttori possono essere stagnati o non stagnati.

I fili stagnati devono essere ricoperti con uno strato efficace di stagno

formi all'HD 303 salvo diversa prescrizione nei singoli Fogli di Specifica. Le Classi dei conduttori relative ai vari tipi di cavo sono specificate nei Pogli di Specifica \$12. Costruzione - I diametri massimi dei fili dei condutton'i devono essere con-

particolari delle Parti 3 e 4.

101

riale, salvo diversa presorizione nei Fogli di Specifica particolari (Parti 3 e 4). Se i fili sono stagnati l'applicazione di un separatore è lasciata alla facoltà del cotra conduttore e isolante deve essere posto un nastro separatore di sdatto mate-513 Separatore tra conduttore e isolante. - Nel caso di conduttori non stagnati, struttore. \$14 Verifica delle prescrizioni castruttive - La conformità alle prescrizioni di cui in 5.1.1 e 5.1.2, ivi comprese le prescrizioni dell'HD 383 è verificata con un esame a vista e con misure 5.1.5. Resistenza elettrica - Salvo diversa prescrizione nei Fogil di Specifica particolari la resistenza di ogni conduttore a 20 °C deve essere in accordo con le prescrizioni dell'HD 383 per la Classe assegnata al conduttore.

La conformità deve essere verificata mediante la prova di cui in 2 1 della Parte 2 516. Saldabilità per conduttori non stagnati - I conduttori non stagnati devono superare la prova di saldabilità prescritta in 112 della Parte 2.

52 Isolanti

della qualità prescritta per ogni tipo di cavo nel Poglio di Specifica particolare 5.2.1 Materiale - L'isolante deve essere una mescola di gomma vulcanizzata (Parti 3 e 4):

- qualità EI 1 per cavi isolati con mescola di gomma naturale;

- qualità II 2 per cavi isolati con mescola di gomma siliconica.

I requisiti di prove di tali mescole sono precisate nella vat. I.

delle suddette mescole e considerati nei Fogli di Specifica particolari sono le Le massime temperature in funzionamento continuo per cavi isolati con una seguenti:

60 °C per la mescola EI 1,

180 °C per la mescola El 2

se non ci sono limiti imposti da condizioni ambientali

Le temperature massime per le condizioni di corto circuito sono date nell'Appendice 1.

scun tipo di cavo è prescritto se l'isolante deve essere applicato in un solo strato od 5.2. Applicazione sul conduttore - L'isolante deve essere applicato strettamente Il conduttore deve poter essere liberato dall'isolante senza darno né per l'isolante stesso né per il conduttore nè per la sua eventuale stagnatura o rivestimento mesul conduttore o separatore. Nei Fogli di Specifica particolari (Parti 3 e 4) per ciain più strati e se esso deve o non deve essere rivestito da un nastro gommato. tallico. La verifica si esegue con un esame a vista e con una prova manuale.

essere inferiore a quello prescritto, per ogni tipo e sezione di cavo, nelle tabelle 5.3.3 Spessori dell'isolante. - Il valore medio dello apeasore isolante non devo

١ **≓** | dei singoli Fogli di Specifica (Parti 3 e 4).

Tuttavia, lo spessore in un punto qualsiasi può essere inferiore al valore prescritto purché la differenza non superi 0,1 mm più il 10% del valore prescritto La verifica si esegue con la prova di cui in 1.9 della Parte 2. 5.2.4 Caratteristiche meccaniche prima e dopo invecchiamento - L'Isolante deve avere adatte caratteristiche meccaniche entro i limiti di temperatura al quali può essere esposto nell'uno ordinario.

La rispondenza dove essere controllata eseguendo le prove prescritte nella

I metodi di prova applicabili ed i risultati da ottenere sono precisati nella suddetta tab, I.

53 Riempittvi

5.3.1. Materiali. - Balvo diversa prescrizione nei singoli Fogli di Specifica dei cavi (Parti 3 e 4) i riempitivi dovono essore costituiti da uno dei seguenti materiali o da una loro combinazione: - una mescola a base di gomma o equivalente elastomero sintetico vulcanizzata o non:

fili tessili naturali o sintetici;

carta.

Non devono esserci reazioni dannose tra i componenti del riempitivo el'isolante e/o la guaina.

cisano se nel cavo sono previsti o meno riempitivi o se la guaina può penetrare Per ogni tipo di cavo 1 Fogli di Specifica (Parti 3 e 4) prefra le anime formando così riempitivo (5.5 2). 5.3.2. Applicacione.

Gli eventusli riempitivi devono riempire gli spazi tra le anime dando all'insfeme una forma praticamente cilindrica e non devono appiccicarsi alle anime Anime e riempitivi possono essere tenuti insieme de un nastro di tela o sintetico.

Se viene impiegato un riempitivo centrale esso deve soddisfare a 5.3.1.

5.4. Treccta tessile

possono essere a base di materiale naturale (cotone, cotone trattato, seta) o a base di materiale sintetico (raion, poliammide, ecc.) oppure anche fili di vetro o 5.4.1. Materiale. - I fill the costituiscone le trecce devone essere del materiale Quando una treccia tessile è prescritta nei Fogli di Specifica particolari i fili richiesto per ciascun tipo di cavo nei Fogli di Specifica particolari (Parti 3 e 4) materiale equivalente.

cune. Le trecce di filazionti di vetro devono essere trattate con sostanza oppor-5.4.2. Applicatione. - Le trecce devono avere tessuto uniforme senza nodi o latuna in modo che non si sfilaccino

5.5. Guaina

- 12 -

Tabella I

Valori prescritti per le prove non elettriche per isolanti in gomna vulcanizzata

	i prova	. #	ar. 4.3	, L			Br. 4.4	г. б.1 е				ar. 4.5	
9	Metodo di prova	norman	Per El 1: Parte 2, par.	Per EI 2:	HUSSO, par		Per EI 1: Parte 2, par. 4.4	Per EI 2: HD385, par. 6.1 5.1				Per El 1: Parte 2, par. 4.5	
9	Tipo di mescola	EI 2			5,0	350			200±2 10x24	0,	120		11
ধ্য	Tipo di 1	EI 1			5,0	SS			70±3 10x24	£.2 8	ଞ୍ଜିନ୍ତ		70±1 4x24
င	Unità	misura			N/mmª	%			ភ្នំង	N/mm³	%%		ůч
23	Deverte	2001	Carico di rottura ed allunga- mento a rottura a trazione	Proprietà ollo stato di fornitura	Valori de ottenere per il carrico di rotture, a trazione: - valore mediano, minimo	Valori da ottenere per I'al- Iungamento a rottura: - valore mediano, minimo	Proprietà dopo invecchiamento in stufa ad aria	Ornalistania di introdutionen	to (5): - temperatura - durata dei trattamento	valori da cucanero per 11 ca- rico di rottura a trazione: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo Valori da cifenera par 191-	lungamento a rottura: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo	Proprietà dopo invecchiamento in bomba a ossigeno per quottro giorni	Contraction of invecediament - temperatura - durata del trattamento
H	zi	H.	ri		1.1.1	2.1.2	1.3	ç	9 6	4 6	<u> </u>	1.3	

Tabella I (seguito)

131

9	Metodo di prova descritto in:		Per EI 1: Parte 2, par. 4.6					HD385, art. 14	
ص	mescola Er 2	11	11		11	1 1	11	250±2 15	175 84
41	Tipo di mescola	(3)	ୟୁଡ		70±1 7x24	4. 125	250 ±35	200±2 20 20	175
8	Unità di misura	N/mm³	%%		ភ្ជុំង	ww/N	%%	°C min N/cm³	% %
23	Prove	Valori da ottenere per 11 carrico di rottura a trazione: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo Valori da ottenere per 12a1-	lungamento a rottura: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo	Proprietd dopo invecchicmento in bomba ad ossigeno (4) per sette giorni condizioni di invecchiamen-	 temperatura durata del trattamento Valori da ottenere per il ca- 	rico di rottura a trazione: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo Valori da ottenere per l'al-	ingamento a rottura: - valore mediano, minimo - variazione (1), massimo	Frova at allungamento a catao Condizioni del trattamento: - temperatura - tempo di durata sottoca- rico - sollecitazione meccanica	Prescrizioni di prova: - allungamento sottocarico massimo - allungamento dopo raffred- damento massimo
-	z a i	1.3.2		1.4	1.4.3	1.4.3		2.1	2. 2.

(1) Variazione: differenza tra il valore mediano dopo invecchiamento ed il valore mediano prima dell'invecchiamento, espressa in percentuale di quest'ultimo.

(2) Per. 4. della Parte 2.

(3) Per. 4. 5 della Parte 2.

(4) L'invecchiamento di 7 giorni in bomba ad ossigeno si esegue se i vatori del carico di rottura ottenuti dopo invecchiamento per 10 giorni in stufa ad aria e per 4 giorni in bomba ad ossigeno sono inferiori a 5,0 N/mm² (per. 4,6 della Parte 2).

(5) Salvo diverse presorizoni ne ir Pogli di Specifica per il particolare tipo di cavo, è generalmente ammesso l'uso di un ventilatore all'inverco di una stufa quando si provano mescole di gomna.

Tuttavia, in caso di contestazione, l'invecchiamento deve essere eseguito in una stufa che sia progettata per funzionare senza un ventilatore el suo interno.

क्रम्

5.5.1. Materiale. - La guaina deve essere costituita da una mescola a base di elastomero, vulcanizzata o reticolata, della qualità prescritta per ogni tipo di cavo nel Foglio di Specifica particolare (Parti 3 e 4):

— qualità EM 1 per cavi sotto guaina di gomma naturale o elastomero sintetico

— qualità BM 2 per cavi sotto guaina di policloroprene o altro elastomero sintetico equivalente. equivalente,

Le proprietà di tali mescole sono precisate nella tabella H.

5.5.2. Applicazione. - La guaina può essero in un solo strato o in due strati come precisato per ogni tipo di cavo nel Fogli di Specifica particolari (Parti 3 e 4). 5.5.2.1. Gudina in un solo strato. - La guaina deve essere applicata in un solo

- sull'emima, nel caso di cavi unipolari;

-- sull'insteme delle anime e degli eventuali riempitivi, nel caso dei cavi multipolari.

La guaina deve poteral rimuovere senza danneggiare le anime.

Sotto la guaina si può porre un nastro od una pellicola.

In certi casi, precisati nei Fogli di Specifica particolari la guaina può penetrare negli interstizi tra le anime, formando così riempitivo (5.3.2.).

5.5.2.2. Guaina in due stratt:

Strato interno

Lo spessore dell'eventuale nastro o separatore può essere incluso per un valore non superiore a 0,5 mm nella misura dello spessore dello strato interno purché Lo strato interno della guaina deve essere applicato come precisato in 5.5.2.1. Sullo strato interno si può porre un nastro gommato o equivalente separatore. aderisca ad esso.

Strato esterno

Lo strato esterno deve essere applicato sullo strato interno o sul nastro. Esso può saldarsi o non allo strato interno o al nastro.

Se lo strato esterno è saldato allo strato interno, esso deve distinguersi visibilmente dallo atrato interno; se invece non è saldato, deve poter essere facilmente separate dallo strate interno.

riore al valore prescritto, per ogni tipo di cavo, nelle tabelle dei singoli Fogli di 5.5.3. Spessori. - Il valore medio dello spessore della guaina non deve essere infe-Tuttavia, lo spersore in un punto qualsiasi può essere inferiore al valore pre-Specifica.

5.5.4. Promietà meccaniche prima e dopo invecchiamento. - La guaina dovo avero adatte caratteristiche meccaniche entro i limiti di temperatura ai quali può es-La verifica si esegue con la prova di cui in 1.10 della Parte 2.

scritto, purché la differenza non superi 0,1 mm più 11 15% del valore prescritto.

La rispondenza deve essere controllata eseguendo le prove prescritte nella sere esposta nell'uso ordinario.

Tabella II

1 15 Valori prescritti per le prove non elettriche per guaina in gomma vulcanizzata

9	Metodo di prova	HD385	par. 5.2				par. 6.1 e 5.2						par. 5.2 e art. 15						art, 14
5	Tipo di mescola	EM2	. <u>.</u>	_	10,0	900			70±3 10x34		-16(1)	250 -25(1)		100±2	8	5	₽ #	4	
4	Tipo di r	EM 1			7,0	900			70±2 10x24		83 ₩	18.50 18.50 18.50		ı	ı			ı	
က	Unità	misura			N/mm³	%			ря		%	%%		Ď	д		,<	%	
2	Prove		Carico di rottura ed allunga- mento a rottura a trazione	Proprietà allo stato di fornitura Valori da ottenere per il ca- rico di rottura a trazione:	- valore mediano, minimo Valori da ottenere per l'al-	- valore mediano, minimo	Proprietà dopo Invecchiamento in stufa ad aria	Condizioni di invecchiamen-	- temperatura - durata del trattamento	Valori da ottenere per il ca-	- variazione (2), massimo Valori da ottenere per l'al-	lungamento a rottura: - valore mediano, minimo - variazione (2), massimo	Proprietd meccaniche dopo im- mersione in olio minerale	Condizioni di prova: - temperatura dell'olio	olio		Valori da ottenere per l'al-	rungamento a rottura: - variazione (2), massimo	Prova di allungamento a caldo
1	ziē	IĘ.	i	111	1.1.2		1.3	1.2.1		1.3.2	1.2.3		1.3	1.3.1	0	1.0.4	1.3.3		લાં
	' -												-						

(segue)

16 -

1 - 17 Tabella II (seguito)

-	82	က	4	τ	9
zi	Ω	Unita	Unità Tipo di mescola	mescola	Metodo di prova
 라	FIOVE	misura	!	EM 1 EM 2	uescrituo in: HD385
2.1	Condizioni di trattamento: - tomperatura	ည့	200±3	200±2	
	- tempo di univa soccosi- rico - sollecitazione meccanica	min N/cm	35	28	
2.2	Prescrizioni di prova: - allungamento sottocarico massimo	35	175	175	
	 allungamento dopo raffred- damento, massimo 	? %	33	:8	
(C) (S) (S) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	(2) Variazione: differenza tra il valoro mediano dopo invecchiamento ed li valore mediano prima dell'invecchiamento, espressa in procentulare di quest'ultimo. (2) Salvo divarse prescrizioni nel Fogli di Specifica per il particolare tipo di cavo, è generalmente ammesso l'uso di un ventilatore all'interno di una stufs, quando si provano mescole di gomma. Tuttavia in caso di contestazione l'urecchiamento deve essere esserito in una stufa che sia progettata per fundionare senza un ventilatore al suo interno.	no dopo in iale di quei ccifica per i o di una st chiamento latore ai s	vechlams st'ultimo. Il particole ufs, quand deve esser uo interno	anto ed li vi are tipo di ci lo si prevan re esseruito	alore mediano prima ravo, è generalmente o mescole di gomma. in una eruia che sia

I metodi di prova applicati e i risultati da ottenere sono prescritti nella stessa tab, II.

5 6 Cavl finiti

5 8 1 Proprietà elettriche - I cavi devono avere adeguata rigidità dielettrica e La rispondenza deve essere controllata eseguendo le prove prescritte nella resistenza d'isolamento

I metodi di prova ed i risultati da ottenere sono prescritti nella stessa tab III tab, III.

562 Dimensioni esterne - Lo dimensioni enterne medie devono rientrare nei Nel caso dei cavi cilindrici con guaina, la differenza tra 2 valori qualsiasi del diametro esterno in una stessa sazione (ovalizzazione) non deve superare il 15% limiti specificati nelle tabelle dei singoli Fogli di Specifica. del valore massimo prescritto per il diametro esterno medio.

La verifica si esegue con la misura di cui in 1.11 della Parte 2

grado di sostenere la piegature e gli altri sforzi meccanici ai quali possono essare 5 & 3 Resistenza meccanica dei cavi flessibili. - I cavi flessibili devono essere in soggetti in servizio ordinario. Quando prescritta nel singolo Foglio di Specifica, la verifica si esegue con le prove di cui all'art. 3 della Farte 2.

Tabella III Valori prescritti per le prove elettriche dei cavi isolati con gomma vulcanizzata

1	2	3	4	5	6	7
N.	Prove	Unità di	Tension	ie nominale	dei cavi	Metodo di prova
rif.	Frove	misura	300/300 V	300/500 V	450/750 V	descritto in Parte 2:
1. 1.1	Misura della resistenza elettrica dei conduttori Valori da ottenere: -massimo		v. HD383 e fica (Parti	singoli Fog: 3 e 4)	i di Speci-	par. 2.1
2. 2.1	Prova di tensione su cavi finiti Condizioni di prova: - lunghezza del campione, minimo - durata dell'immersione in acqua, minimo	m, h	20 1	20	20 1	par. 2.2
2.2 2.3 2.4	- temperatura dell'acqua Tensione applicata in corrente alternata Durata di ogni applicazione di tensione, minima Risultato da ottenere	°C V min	20±5 2000 15 nessura pe	20±5 2000 15 erforazione d	20±5 2500 15 ell'isplante	
3.1 3.2	Prova di tensione sulle anime Condizioni di prova: - lunghezza del campione	m	5	5	5	par. 2.3
3.	- durata dell'immersione in acqua, minimo - temperatura dell'acqua Tensione applicata in corrente alternata in conformità con lo apensore isolante prescritto:	h °C	20±5	20±5	20±5	
3.3	- fino a 0,6 mm incluso - superiore a 0,6 mm Durata di ogni applicazione di tensione, minimo	V V min	1500 2000 5	1500 2000 5	2500 5	
3.4 (4) (5)	Risultato da cttenere (A disposizione) (A disposizione)	******	пеззипа ре	rforazione d	ell'isolante	

(segue)

Tabella III (seguito)

3

Unità di misura

V

V min O

5

Tensione nominale dei cavi

300/500 V

v. Parte 2, par. 2.6.1 e Appendice 1 nessuna perforazione dell'isolante

2000 5000

nessuna perforazione dell'isolante

da 100 a 500 non inferiore a 10°

4

300/300 V

2000 5000

6

450/750 V

2500 5000

1

7

Metodo di prova

descritto in Parte 2:

par. 2.6 e App. 1

par. 2.7

28

5

ង្គ

8 8

2 2

9

က

Portate per cavi tripolari

9 19

1

N. di

6.1 6.1.1 6.1.2 6.2 6.2.1

6.2.2

7. 7.1

7.2

Į

18

1

polari aventi conductori di sezione non superiore a 4 mm² devono essere sottoposti - Cavi flessibili multi-Ressibili Cavi 5 6 3 1. Resistenza a piegature alternate per alla prova descritts, in 3 1 della Parte 2

corse semplica non devono verificarei né interruzione di corrente né corto circuito tra 1 con-Burante la prova con 30 556 corse di andata e ritorno e cicè 60 000

tata. Il cavo o le guinte devono successivamente superare la prova di tensione in Dopo la prova l'evenbuale guaina dei cavi a tre o più anime deve essere asporconformità con 2 2 o 2.3 della Parte 2 a seconda del caso, però con una tensione di prova non superiore a 2000 V.

5 6 4 Resistenza all'usura - Vedere 3 3 della Part# 2

Dopo 20 000 corse semplici, l'isolante dello spezzone fuso non deve risultare visibile su une lunghezza superiore a 10 cm in totale.

2

Prove

Misura della resisienza superficiale della guaina

tensione applicata, corrente continua durata della prova

Controllo dell'assenza di falle nell'isolante

tensione applicata, alternata

- tensione applicata, continua Risultato da ottenere

Prova faile
Condizioni prova
Risultato da ottenere
Prova di tensione
Condizioni di prova:

Condizioni di prova:

Risultato da ottenere

Dopo questa prova lo spezzone fisso deve superare la prova di tensione in con-

Questa prova si esegue su tutti i cavi aventi guaina EM 2 (policloroprene o ma-5 & 5 Resistenza alla propagazione della framma - Si applica l'HD 405-1 formità con 2.2 della Parte 2.

Gulda all'uso 9

teriale equivalente), allo stato di fornitura

Vedere Appendice 1

APPENDICE

(Raccomandazioni provvisorie più precise istruzioni armonizzate sono allo studio)

Generalità non è ammessa la posa interrata

Limiti di temperatura e portale di corrente

221 Cavi per installazione fissa: portate di corrente in conformità col valori che verranno stabiliti dal TC CENELEC 64 (*)

0,75 G 0.5 9 mm. 4 4 Portate per cavi unipolari Sezione del conduttore 222 Cavi flessibili

(*) In Italia al momento della pubblicazione delle presenti Norme si app ica la Tabella CEI-UNEL 35024.

Guída all'uso per i tipi di cavi armonizzati isolati con gomma

Massime temperature in servizio continuo come prescritto in 52.1

22 Portate il corrente

48

8

Questi valori si applicano nella maggioranza del casi Ulteriori informazioni devono essere richieste in casi particolari, per esempio;

- (I) quando si hunno temperature ambiente elevate, per esempio oltre 30 °C;
- in caso di lunghe linee;

₿

- (III) quando la ventilazione è limiteta;
- quando i cavi flessibili vengono usati per scopi particolari, per esempio per collegamenti interni di apparecchi 2

fissa protetta (entro tuba-zioni od apparecchiature), nonché per collegamenti ai motori di apparecchiature di sollevamento.

Perusoinlocalisecchioumidio bagnati, all'aria aperta, in officine con atmosfera e-splosiva; per collegamenti soggetta sollecitazionimectandine medic, p.e. per apparecontature di officine industriali od agricole, grossi bollitori, piastre di riscaldamento, lampade portatili, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari, utensili elettrici domestici, nonche motori o generatori traportabili in cantieri edili o impiani agricoli ecc.; uttalizzabili anche per installa-

zioni fisse, p.e. su paymenti e ripiani provvisori di can-tieri e di alloggiamenti in baracche; idonei per i colle-

gamenti di elementi co-struttivi di apparecchi di sollevamento, di macchine ecc.

ternata o in corrente conti-nua in caso di installazione Ne è consentito l'Impiego sino a 1000 V, in corrente al-

Parre 4, art. 5
Cavi flessibili sotto guaina pesante
di policioroprene o
altro equivalente
elastomero sintetico HOTRN-F

Note

Impiego appropriato

Foglio di Specifica e tipo

(seguito)

23 In caso di corto circuito (durata massima ammessa 58), la temperatura massima del conduttore non deve superare:

200 °C per cayl rigidi o flessibili faolati con mescola di tipo EI1,

350 °C per cavi rigidi o flessibili isolati con mescola di tipo EI 2

Implego appropriato

Foglio di Specifica e tipo	Implego appropriato	Note
Parte 3 Cavi resistenti al calore isolati con silicone HOSSJ-K	Per temperature ambiente elevate; per installazione fissa all'interno ed all'esterno di apparecchi d'illumizione e all'interno di apparecchi per uso domestico. I cart con conduttori di sezione 1,5 mm² e superiore sono annessi per installazione entro tubazioni in vista od incassate.	
PARTE 4, art. 2 Cavi flessibili sot- to treccia HGRL-F	Per uso in locali domestici, cucine, uffici; per alimenta- zione di apparecchi portatili soggetti a deboli sollecita- zioni meccaniche.	Non adatti per l'implego all'esterno, in officine industriali (1) o agricole o per l'alimentazione di utensili elettrici.
Parre 4, art. 3 Cavi flessibili sottogrania media di gonma HGER-F Parre 4, art. 4 Cavi flessibili sottogrania media di togualia media di policloroprene	Per uso in locali domestici, cucine, uffici; soggetti a de- boli sollectiazioni meccani- che; per alimentazione di spparecchi portatili o mobi- li, leggeri (p.e. aspiraziore- re, apparecchi da cucina, saldatori elettrici, tosta- pane).	Non adatti per impiego permanente all'esferno insgricoltura, in ambienti industriali (1) o agricoli e per l'allmentazione di utensili elettrici non domestici.
esibili, però, i	(1) Ammissibili, però, in sartoris e ambienti analoghi.	

Marchio Nazionale APPENDICE 2

Il Marchio Nazionale di un Organismo di Approvazione di un qualsiasi paese che sia membro del Mercato Comune significa anche che il fabbricante è stato accuratamente valutato e che la sua produzione di cavi compresi nelle presenti Norme è controllata mediante la procedura citata all'art. 1,3

Į

- 21

N

1

2 1

١ 2

N

PARTE 2

CENELEC HD 22 2 S2

Cavi isolati con gomma con tensione nominale U₃/U non superiore a 450/750 V Parte 2 Metodi di prova

Generalità

11 Oggetto

Le presenti Norme valgono per cavi rigidi e flessibili con isolante ed eventuale guains a base di gomma vulcanizzata, aventi tensione nominale U_0/U non superiore a 450/750 V e utilizzabili per impianti in corrente alternata aventi tensione

Questa Parte 2, unitamente con gli HD 405 Parte 1 e HP 385 descrive i metodi per eseguire le prove prescritte nelle presenti Norme.

Le prescrizioni generali sono contenute nella Parte 1 delle presenti Norme I tipi particolari di cavo sono specificati nelle Parti 3 e 4

12 Prove prescritte

Le prove prescritte per i singoli típi di cavi sono precisate nei singoli Fogli di Specifica (Parti 3 e 4) 13 Classificazione delle prove in relazione alla frequenza con la quale sono eseguite Le prove citate nelle presenti Norme sono prove di tipo (simbolo T) e/o prove di controllo (simbolo 8) e/o prove di routine (simbolo R) secondo le definizioni di cui in 2.2 della Parte 1. I simboli T, S e R sono usati nelle tabelle del singoli Fogli di Specifica (Parti 3 e 4).

14 Prelevamento dei campioni

So sull'isolante o sulla guaina è presente una stampiglia ura incisa, i campioni per le prove devono comprendere tale stampigliatura

vono provare più di tre anime (se possibile, di diverso colcre), salvo diversa pre-Per cavi multipolari, fatta eccezione per la prova prescritta in 1.9, non si de-

15 Precondizionamento

Tutte le prove devono essere eseguite non meno di 16 h dopo la vulcanizzazione delle mescole di isolante o guaina

16 Temperatura di prova

Salvo prescrizione diversa, le prove devono essere fatte a temperatura am-

17 Tensione di prova

Salvo prescrizione diversa, la tensione di prova deve essere alternata ed avere frequenza comprera tra 49 e 61 Hz, forma approssimativamente sinusoidale e rapporto valor massimo/valore efficace uguale a $\sqrt{2}$ con una tolleranza di $\pm 7\%$

18 Controllo della dittevolezza dei colori e delle stampigliature

La conformità alla prescrizioni devo essere verificata cercando di cancellare il leggermente 10 volte con un batuffolo di cotone o un pezzo di stoffa imbevuti di nome o il marchio del fabbricante e i colori delle anime o i numeri strofinandeli ncons.

19 Misura dello spesicre isolante

191 Procedimenta - Lo apessore dell'isolante dove essere misurato in confor mità con 4.1 dell'HE 355

Si deve prelevare un campione di cavo da ciascuna di tre posizioni distanziste almeno 1 m l'una dall'altra

Si devono provate tutte le anime del cavo

Se l'asportazione del conduttore risulta difficile, si deve attrare il conduttore stesso in una machina par trazione oppure si deve immergere il asgmento di anima in mercurio fino a che sia possibile sfilare l'isolante.

ottenuti sui 3 campioni di isolante calcolata con 2 decimali ed arrotondata come 192. Valutazione dei risultati - La media arltmetica (in millimetri) dei 18 valori indicato qui di seguipo, è assunta come valore medio dello spessore isolante

Se, dal calcolo, la seconda cifra decimale risulta eguale o superiore a 5, la prima cifra decimale deve pasere arrotondata alla cifra auperiore così ad esempio 1,74 Il più piccolo dei Ili valori ottenuti è assunto come spessore minimo dell'isolante si arrotonds a 1,7 ed 1,75 a 1,8.

Questa prova può essere combinata con altre misure di spessore, per esempio in un punto qualsissit.

quelle indicate in 5.2.4 della Parte 1.

1 10. Misura dello spersore della guaina

1.10.1. Procedimento . Lo spessore della guaina dei cavi cilindrici deve essere misurate in conformità con 42 dell'IID 385

Si deve prelevare un campione di cavo da ciascuna di tre posizioni distanziate di almeno 1 m l'una dall'altra.

valori ottenuti sui 3 campioni di guaina, è calcolata con 2 decimali e, arrotondata 1.19.2. Valutuzione dei risultati - La media aritmetica (in millimetri) di tutti 1 come indicato qui di seguito, è assunta come valore medio dello spessore della guaina.

Se, dal calcolo, la seconda cifra decimale risulta eguale o superiore a 5, la prima cifra decimala deve essere arrotondata alla cifra superiore; così, ad esempio, 1,74 si arrotonda a 1,7 e 1,75 a 1,8

Questa prova può essere combinata con altre misure di spessore, per esempio Il più piccolo di tutti i valori ottenuti è assunto come spessore minimo della guaina in un punto qualsiasi.

quelle indicate in 5.5.4 della Parte 1.

1.11. Misura delle dimensioni esterne e dell'ovalizzazione

Si devono utilizzare i tre campioni prelevati in conformità con 1 9 o 1 10. La misura del diametro esterno di un cavo cilindrico deve essere essguita in conformità con 4.3 dell'HD 385 ~

I 124

N

0,005 080

Alluminio

Altri*

1.12 Prova di stagnatura per conduttori non stagnati

minimo.

protezione fornita dal nastro separatore posto tra il conduttore non stagnato e 1121 Scope della prova. - La prova ha lo scopo di verificare l'efficacia della l'isolante.

Tale verifica si esegue con il metodo del bagno di stagnatura descritto qui di seguito.

1122. Prelievo del campioni e preparazione dei provini

appropriata per la prova di piegatura definita qui di seguito e si separano con cura 11221 Da tre posizioni del cavo si preleva un campione avente lunghezza le anime di ciascun campione da tutti gli altri componenti del cavo. 11222 Clascuno dei campioni di anima così ottenuti viene avvolto, in tre spire, su un mandrino avente diametro pari a tre volte il diametro dell'anima

Il campione viene quindi evolto, raddrizzato e poi di nuovo avvolto in modo che la fibra compressa nel primo caso diventi la fibra tesa nel secondo caso.

Si ripete il ciclo altre due volte, dando così luogo a tre piegature in un senso ed a tre piegature nel senso opposto.

gatura, si preleva un provino lungo circa 15 cm, in corrispondenza al tratto di anima che è stato effettivamente avvolto sul mandrino. Clascun provino viene quindi sottoposto ad invecchiamento accelerato in stufa ad aria, alla temperatura di 112.23. Da ciascun camptone di anima, raddrizzato dopo il terzo ciclo di pie-70 ± 1 °C per 240 h.

Dopo detto invecchiamento accelerato, i provini sono lasciati a riposo a temperatura ambiente per non meno di 16 h.

Ciascon provino viene quindi denudato ad un'estremità per una lunghezza di 60 mm e sottoposto alla prova di stagnatura secondo il metodo del bagno di stagnatura descritto qui di seguito. 1123. Descrizione del bagno di stagnatura. - Il bagno di stagnatura deve avere un velume sufficiente a che la temperatura del metallo fuso resti uniforme al momento dell'introduzione del conduttore, e essere munito di un dispositivo che permetta di mantenere la temperatura del liquido a $270\pm10\,{}^{\circ}\mathrm{C}.$

La profondità del bagno di stagnatura non deve essere inferiore a 75 mm

La superficie visibile del bagno deve essere ridotta al minimo possibile, servendosi di una piastrina di materiale resistente al calore opportunamente perforata, in rnodo da proteggere l'anima contro la radiazione diretta del bagno. Composizione del bagno di stagnatura; stagno e piombo, con percentuale di stagno compresa tra 69,5 e 61,5%.

Impurezze macnime ammissibili (in % della massa totale)

Antimonio Bismuto

1124 Procedimento di prova - La superficie del bagno di stagnatura deve essere mantenuta pulita e brillante. Dopo immersione per 10 s a temperatura ambiente clascun provino viene immersa nel bagno di stagnatura per una lunghezza di 50 mm in un bagno decapante e costituito da una soluzione di cloruro di zinco in acqua, con contenuto di ZnCl pari al 10% (della massa totale), l'estremità denudata di nella direzione del suo asse longitudinale.

La velocità di immersione è di 25 ± 5 mm/s.

La durata d'immersione è di 5 ± 0.5 s.

La velocità di estrazione è di 25 ± 5 mm/s.

Le successive immersioni devono iniziare a intervalli di 10 s l'una dall'altra Il numero delle immersioni deve essere tre. 1125 Requisiti - La parte del conduttore che è stata immersa deve risultare adeguatamente stagnata

2 Prove elettriche

21 Misura della resistenza elettrica dei conduttori

Per verificare la registenza elettrica del conduttori, si misurano la registenza di ciascun conduttore di un campione di cavo lungo almeno 1 m e la lunghezza di tale campione Se necessario, la correzione a 20 °C ed alla lunghezza di 1 km si ottiene con la formula:

$$R_{bb} = R_t \frac{254.5}{234.5 + t} \frac{1000}{L}$$

t è la temperatura del campione al momento della misura, in gradi Celsius;

 R_{20} è la resistenza a 20 °C, in ohm/kilometro;

Re è la resistenza di L metri di cavo a t°C, in ohm;

è la lunghezza del campione di cavo, in metri (lunghezza del campione completo, e non delle singole anime).

2.2 Prova di tensione applicata sul cavi finiti

La lungbezza del campione, la durata dell'immersione e la temperatura dell'acqua Un campione di cavo allo stato di fornitura deve essere immerso in acqua sono specificati nella tab III, della Parte 1.

tutti i conduttori insieme e l'acqua collegata all'eventuale riempitivo centrale Si applica tensione successivamente tra ciascun conduttore e tutti gli altri insieme collegati all'acqua e all'eventuale riempitivo centrale metallico, e poi tra metallico 1

5

| 3g | |-

N

64

I valori di tensione e la durata di applicazione sono specificati nella suddetta h. III.

2.3. Prova di tensione applicata sulle anime

Questa prova si applica al cavi sotto guaina o sotto treccia. La prova si esegue su un campione di cavo lungo 5 m. Si asportano la guaina o la treccia esterna e tutti gli altri rivestimenti o riempitivi, senza danneggiare le anime.

Si immergono le anime in acqua come prescritto nella tab. III della Parte 1 e si applica quindi tensione fra i conduttori e l'acqua. I valori di tensione e la durata di applicazione devono essere quelli specificati nella suddetta tab. III.

2.4. (A disposizione)

2.5. (A disposizione)

2.5. Controllo dell'assenza di falle nell'isolante

Questa prova deve essere essguita come prova di routine nella fase finale di fabbricazione o sulle lunghezze di fornitura o sulle lunghezze di fabbricazione prima di tegliarle in lunghezze di fornitura.

Per i cavi unipolari, la prova deve essere eseguita mediante un prova falle in conformità a 2.6.1.

Sui cavi multipolari, si esegue una prova di tensione in conformità 2.6.2.

2.6.1. Prova falle. - Prescrizioni di prova: il cavo deve sopportare senza scarlche la tensione di prova prescritta qui di seguito.

la tensione di prova prescritta qui di seguito.

' L'apparecchio prova falle deve rivelare una falla nell'isolante avenfe un diametro non inferiore alla metà dello spessore prescritto. Il tempo di ricupero del prova falle non deve superare 1 s.

Tensione di prova: la tensione del prova falle può essere in corrente alternata, corrente continua, alta frequenza o di altro tipo.

Offenso Consumer, sing requence of a sing offer.

Il valore della tensione deve essere tale che, con il tipo di elettrodo usato ed
alle velocità impiegate per il passaggio del cavo attraverso il prova falle, siano
efficacemente soddisfatte le prescrizioni di prova.

Il metodo di riferimento da usare per stabilire l'efficacia del prova falle è fornito nell'Appendice 1. 2.6.2. Prova di tensione. - Prescrizioni di prova: il cavo, a secco ed alla temperatura ambiente, deve sopportare senza scariche la tensione di prova applicata come qui di seguito specificato.

Tensione di prova: la tensione può essere derivata da un'alimentazione in corrente alternata conforme a 1.7 o da un'alimentazione a corrente conforme

Il valore della tensione applicata deve essere il seguente:

Tensione nominale U_0/U del cavo (V)	Tensione di Corrente alternata	Pensione di prova (V)
	(valore efficace)	(valore minimo)
300/300 300/500 450/750	2000 2000 2500	2000 2000 2000 2000

La tensione deve essere applicata tra conduttore e gruppi di conduttori in modo tale che l'isolante di ogni anima sia provato contro tutte le anime adiacenti e l'eventuale schermo. La tensione deve essere aumentata gradualmente e quindi mantenuta al valore prescritto per 5 min.

2.7. Misura della resistenza d'isolamento superficiale

Questa prova riguarda cavi aventi guaine con mescole EM 1 ed EM 2.

Essa deve essere eseguita su tre campioni di cavo finito, aventi ciascuno una lunghezza di 250 mm.

La guaina di ogni campione deve essere pulita con alcool. Due elettrodi, formati da un filo di rame di diametro compreso tra 0.2 e 0.6 mm avvolto ad elica, devono essere applicati sulla guaina ad una distanza di 100 ± 2 mm l'uno dall'altro. La porzione di guaina tra gli elettrodi deve quindi essere nuovamente pulita a fondo con alcool.

I campioni devono essere condizionati per 24 h in una cella climstica alla temperatura di 20 \pm 2 °C e unidità 65 \pm 5%. Al termine del condizionamento i campioni vengono estratti dalla cella climatica e immediatamente si deve applicare tra gli elettrodi una tensione continua compresa tra 160 e 500 V. Dopo 1 min di applicazione della tensione si misura la resistenza elettrica tra gli elettrodi. Il valore misurato in ohm su ogni campione deve essere moltiplicato per a/100, dove a el a circonferenza della guaina in millimetri. Il valore mediano dei tre valori ottenuti sui tre campioni non deve essere inferiore a 10° Ω .

3. Prove di resistenza meccanica dei cavi flessibili finiti

3.1. Prova di resistenza a piegature alternate

Le prescrizioni sono precisate in 5.6.3.1 della Parte 1.

Da questa prova sono esclusi i cavi con 2, 3, 4 e 5 anime con sezione nominale superiore a 4 mm $^{\rm s}$ e tutti i cavi unipolari.

La prova si esegue con l'apparecchio rappresentato nella fig. 1.

Esso è formato da un carrello C che porta due pulegge A e B sistemate in modo tale che il cavo risulti orizzontale tra le due pulegge. Il carrello compie, scorrendo avanti e indietro, spostamenti di 1 m ad una velocità approssimativamente costante di 0,33 m/s.

Un campione di cavo flessibile lungo circa 5 m è teso tra le pulegge come indicato in figura, ed ambedue le estremità sono sottoposte ad un carico.

Lato in theirs, or animenus is sometime bono socioposes at un carro. La massa di detto carroco da applicare ed il diametro delle puleggie A e B sono specificati nella tabella seguente.

Le puleggie hanno gola semicircolare per i cavi cilindrici.

Impresent Days designation of the chest abbia sempre transpore da parte del peso dal quale il carrello si allontana. Il carrello deve complere corse di andata e

Ogni conduttore deve essere percorso dalla corrente prescritta nella tabella seguente.

Per i cavi a 2 anime la tensione tra i conduttori deve essere circa 220 V corrente alternata.

Per tutti gli altri cavi con 3 o più anime, si applica a 3 conduttori una tensione alternata trifase di circa 380 V, collegando al neutro del sistema gli eventuali altri conduttori.

~

3.2 (A disposizione)

3 3. Prova di resistenza all'usura (*)

Diametro delle pulegge (mm)

Massa del carico (kg)

Tipo di cavo flessibile

ı 88 |

N

8

1,0

Cavi flessibili sotto treccia

Le prescrizioni sono precisate in 5 6 3 3 della Parte 1.

Questa prova si esegue su tre coppie di spezzoni di cavo, ciascuno avente la lunghezza di circa 1 m

come rappresentato nella fig. 2, la distanza tra le due flange della puleggia essendo tale che le spire risultino serrate l'una contro l'altra. Il campione di cavo viene Per clascuns coppie, si avvolge uno degli spezzoni in modo da formare circa due spire su una puleggia fissa avente diametro di circa 40 mm sul fondo della sua gola, quindi fissato in modo da impedira qualgiasi suo spostamento rispetto alla puleggia.

888

2,70 0,00

Cavi flessibili sotto gucha media di gomma e cavi flessibili cotto guaina media di policioroprene o altro equivalente elastomero sintetico con una sezione nominale dei conduttori:

- non superiore a 1 mm²
- 1,5 mm³ e 2,5 mm³
- 4 mm³


38

₩. Ω

Cavi flessibili sotto guaina pesante di policioro-prene o altro equivalente elastomero sintetico con una sezione nominale dei conduttori: - non superiore a 2,5 mm*

L'altro spezzone della coppia viene posto entro la scanalatura costituita dalle

spire, e ad una delle sue estremità viene attaccata una massa di 500 g. L'altra estremità viene sottoposta ad un movimento di va e vieni con una corsa di 10 cm alla cadenza di 40 corse semplici ogni minuto



2.2 o 2 3, a seconda del caso, però con una tensione di prova non superiore al valore Dono questa prova si asporta l'eventuale guaina di cavi a 3 o più anime Il cavo oppure le anime devono quindi superare la prova di tensione in conformità con

prescritto in 5.6.3.1 della Parte 1

Fig. 2 - Dispositivo per la prova di resistenza all'usura di Campione che si muove svanti e indictro entro la scanalatura formata dal campione Esso - b) Campione che si picno fisso; - c) Puleggia fissa; - d) Massa applicata.

٥ a

Fig. 1 - Apparacchie per la prova di resistenza alle piegature alternate

(*) Una revisione di questa prova è allo studio

Corrente (A)

S

9

Z, প্ত

1,5 16

0,75 ø

Sezione nominale del conduttore (mm²)

£N

1

31

N

4. Prove per le caratteristiche meccaniche dell'isolante costituito da una mescola di gomma di qualità El 1

4 1. Generalità

Le prove sono eseguite in conformità con gli art 5 e 6 dell'HD 385 con le varianti ed aggiunte indicate qui di seguito. Noia: Fer la mescola di Qualità El I la procedura e i valori ifmiti per la prova sono qualli indicati qui di seguito per tener conto del fatto che l'isolante può essere costituito di gomma naturale o sintetica o di una miscela delle due. La fig. 3 fornisce un gradro sinottico delle prove e dei requisiti.

42. Prelevamento dei campioni

Il numero dei provini prelevati da ognuno dei tre campioni deve essere di 6 (8) qualunque sia la semone del conduttore Nota: Il numero tra parentesi si applica soltanto quando è rithlesto un invecchiamento ad-

Dopo la preparazione del provini e la determinazione della sezione dell'isolante, elzionale in bomba ad ossigeno.

1 e 3 devono essere sottoposti a condizionamento e prova di trazione allo stato di fornitura

i provini che portano i numeri:

2 e 4 devono essere sottoposti all'invecchiamento in stufa ad aria per 10 giorni e quindi a condizionamento e prova di trazione; $\mathbf{0}$ e $\mathbf{5}$ devono essere sottoposti ad invecchiamento in bomba ad ossigeno per $\mathbf{4}$ o $\mathbf{7}$ giorni, e successivamente a condizionamento e prova di trazione;

6 e 7 se necessario, devono essere sottoposti ad invecchiamento in bomba ad ossigeno per 7 giorni e quindi a condizionamento e prova di trazione.

4.3. Stato di fornitura

I risultati ottenuti per i provini aventi numero 1 e 3 devono corrispondere ai valori prescritti nella tab I della Parte 1

44. Invecchiamento in stufa ad aria per 10 giorni

celerato in stufa ad aria secondo il metodo descritto in 6 1 dell'HD 365 e nelle con-I provint aventi numero 2 e 4 devono essere sottoposti ad invecchiamento acdizioni di durata e temperatura specificate nella tabella I della Parte 1.

I risultati delle prove devono corrispondere a quanto indicato nella stessa ta-

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- non è inferiore a 5,0 N/mm² (e1, fig. 3), i valori mediani del carico di rottura e se il valore mediano del carico di rottura dopo questa pi ova di invecchiamento dell'allungamento a rottura non devono differire dai vaiori mediani ottenuti e deve essere eseguita la prova di invecchiamento in bomba ad ossigeno per 4 senza invecchiamento di oltre il 40% dei valori mediani senza invecchiamento, giorni descritta in 45;
- è inferiore a 5,0 N/mm², ma non inferiore a 4,2 N/mm² (e2, ng. 3), deve essere eseguita la prova di invecchiamento accelerato in bomba ad ossigeno per 7 se il valore mediano del carlco di rottura dopo a questa prova di invecchiamento giorni descritta in 4.6; 1

 20 ± 5 °C s see a superato il limite del 40% sopra specificato, la prova di traziona sui provint prefevati dall'isolante del cavo allo stato di fornitura è ripetuta alla stessa temperatura a cui è stata eseguita la prova di trazione dopo invecchiase le prove di trazione non sono eseguite ad una temperatura ambiente di mento. In questo caso i valori dopo invecchiamento devono essere paragonati con i valori ottenuti nella ripatizione della prova

45. Invecchiamento in bomba ad ossigeno per 4 giorni

I provini aventi humer: 0 e 5 (4.4) devono essere sottoposti ad invecchia mento accelerate in bomba ad essigene per 4 giorni seconde il metodo descritto in 6.3 dell'HD 385 e nelle condizioni di durața e temperatura specificate nella tab. I della Parte 1 I risultati delle grove devono rispondere al valori prescritti nella stessa tab Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

fig. 3), il valore raediano dopo invecchiamento in bomba ad ossigeno non deve se il valore mediano del carico di rottura dopo questa prova di invecchiamento tura dopo la prova di invecchiamento in stufa ad aria non supera 1125% (f., non è inferiore a 5,0 N/mm³ e se la variazione del carico o allungamento a rotdifferire da quello ottenuto senza invecchiamento di oltre il:

40% del valore mediano senza invecchiamento, per il carlco di rottura;

30% del valore mediano senza invecchiamento, per l'allungamento a rottura;

se il valore mediano del carico di rottura dopo questa prova di invecchiamento (f, , fig. 3), il valore mediano dopo invecchiamento in bomba ad ossigeno non non è inferiore a 5,0 N/mm¹ e se la variazione del carico di rottura o allungamento a rottura dopo la prova di invecchiamento in stufa ad arla supera il 25% deve differire da quello ottenuto senza invecchiamento di oltre il:

25% del valore mediano senza invecchiamento, per il carico di rottura;

bomba ad ossigeno per 4 glorni è inferiore a 5,0 N/mm², ma non inferiore a se il valore mediano del carico di rottura dopo la prova di invecchiamento in 4,2 N/mm* (f., fig. 3), deve essere eseguita la prova di invecchiamento accele-35% del valore mediano senza invecchiamento, per l'allungamento a rottura; rate in bemba ad essigene per 7 gierni;

se le prove di tiazione non sono eseguite ad una temperatura ambiente di 20 ± 5 °C a se si supera uno dei limiti sopra specificati, si ripete la prova di trazione su provini prelevati dall'isolante del cavo allo stato di fornitura alla stessa temperatura alla quale è stata esegnita la prova di trazione dopo invecchiamento. In questo caso i valori dopo invecchiamento devono essere paragonati con i valori ottenuti nella ripetizione della prova.

46. Invecchiamento in domba ad ossigeno per 7 giorni

Se il valore mediano del carico di rottura dopo invecchiamento accelerato sia inferiore a 4,2 N/mm³ e purché il valore mediano dell'allungamento a rottura sia 7 giorni, secondo 6 3. dell'HD 385 e nelle condizioni di durata e temperature in stufa ad aria (4.4) sia in ossigeno per 4 giorni (4.5) è inferiore a 5 N/mm², ma non almeno 250%, i provini numerati 6 e 7 o i provini numerati 0 e 5, a seconda dei casi, devono essera sottoposti all'invecchiamento accelerato in bomba ad ossigeno per specificate nella tat. I della Parte 1.

I risultati delle "rove devono rispondere ai valori prescritti nella tab I della Parte 1.

N

Se le prove di trazione non sono eseguite ad una temperatura ambiente di 20 ± 5 °C e se si supera uno dei limiti sopra specificati, si ripete la prova di trazione su provini prelevati dall'isolante del cavo allo stato di fornitura esattamente alla stessa temperatura alla quale è stata eseguita la prova di trazione dopo invecchiamento. In questo caso i valori dopo invecchiamento devono essere paragonati con i valori ottenuti nella ripetizione della prova.

5 (A disposizione)

6 Prova di allungamento a caldo per isolante e guaina

In aria per 10 giorni a 70°C provini 2 a 4

Invecchiamento

Requisiti: CR 2 4.2 N/mm² - AR 2 250K

Requisiti: CR > 5.0 N/cm² - AR > 250%

Prime del trattamento provint 1 e 3 Si devono provare due campioni di cavo secondo l'art. 14 dell'HD 385 sia per l'isolante sia per la guaina e cioè prelevando due provini da ogni anima e dalla guaina.

I requisiti di prova sono prescritti nelle tab I e II, della Parte 1

APPENDICE 1

Procedura per verificare l'efficacia del metodo di prova falle (2 6 1)

1. Scope

TO CR < 5 0 N/mm²

Lo scopo di questa procedura è di normalizzare il metodo con il quale un fabbricante può dimostrare che il euo prova falle è efficace nel rilevare falle nell'isolante come prescritto in 2.6.1.

Le istruction del fabbricante per i procedimenti di produzione e controllo devono fer si che i cavi per i quali è richiesto un passaggio al prova falle siano provati in modo efficace.

2 Procedura

Se CR < 5.0N/mm2

Se CR Z 5.0 N/mm² a se dopo (4.4) at he variations CR o AQ 25%

So Ch. 19. 5.0 M/nm2 w se dopo (4 4) ni ha warierione CA o AR 4. 25%

4

ŗ,

2.1 Il fabbricante dove disporre di due pezzature di anima preparate in modo apeciale per la prova. Una dolle anime deve avere il più piccolo, l'altra il più grande spessore dell'isolante previsti per il relativo tipo di cavo.


2.2 La preparazione delle falle nell'isolante deve essere eseguita come segue a) l'isolante deve essere asportato dall'anima per una lunghezza uguale a circa 5 volte le spessore nomicale dell'isolante;

Invectionanto (4.6)
In bomba ad cesigeno pr.
7 giorni a 70° C
provini 6 e 7 o 0 e 5

Raquimităi maseime variacione CR 25% - AR 35%

Requisitii Navalma variaziona CR 40% - AN 30% Requisiti CN24.2 N/mm²-AR\$250% massima variazione CR 25% - AR 35%

> CR # Carico di rottura AR * Allungamento a Fottura



 b) dal pezzo d'isolante che è stato prelevato si deve asportare un segmento di circa 30°; il rimanente pezzo dell'isolante deve quindi essere rimesso al suo posto sul conduttore;

Fig. 3 - Candra amottice delle prove per le proprietà meccaniche dell'isolante costituito da una me scola di gomma di tipo El 1.

ا چ

•

188

~

Ecmba ad ossigenu per 4 giorni a 70°C Provini 0 e 5

CA 35 4.2 K/mm² AR 32 250M

equiekti

. . .

Invacchi amento

Massins variations CR e AR = 40%

Be CR ≥ 5.0 N/mm²

 c) sul pezzo d'isolante rimesso al suo posto si deve applicare in direzione longitudinale, con sovrapposizione dei bordi, uno strato di nastro adesivo (per esempio tereftalato di polietilene).


1


ş

N

La sovrapposizione deve aver luogo sul lato dell'anima opposto a quello da cui l'isolante è stato asportato

Lo strato deve avere una lunghezza di almeno 10 volte lo spessore nominale dell'isolante:





d) sul nastro adesivo, al centro della zona dove l'isolante è stato asportato, si deve eseguire un buco con un ago caldo.

Il diametro del buco deve essere uguale alla metà dello spessore minimo ammesso dell'isolante.

L'altro campione da provare deve essere preparato in modo analogo

2.3 I campioni così preparati devono essere fatti passare attraverso il prova falle alla massima velocità per la quale l'apparecchio è previsto; la tensione applicata tra l'elettrodo ed il conduttore deve essere quella normalmente usata.

L'apparecchio deve registrare una falla al passaggio di ciascun campione

2.4. Metodo per verificare il tempo di recupero

Si devono far passare attraverso il prova falle alla sua normale velocità di funzionamento v (in metri per secondo) almeno due falle; la distanza, in metri, tra le due falle successive non deve essere superiore a v.

Tutte le falle devono essere registrate dall'apparecchic.

PARIE 3

ļ

8

1

CENELEC HD 22 3 S2

Cavi iscrati con gomma con tensione nominale U_o/U non superiore a 450/750 V

Parte 3; Cavi isolati con gomma siliconica resistenti al calore

1. Oggetto

Questa Parte delle presenti Norme è costituita dal Foglio di Specifica particolare per cavi isolati con gomma siliconica con tensione nominale di 300/500 V. Ogni cavo deve soddisfare le prescrizioni contenute nella Parte 1 e i regulatti particolari di questa Parte. Cavi isolati con gomma siliconica resistenti al calore per una temperatura massima del conduttore di 180 °C (*)

2 1 Sigla di designazione

H05S.J-K.

2.2 Tensione nominale

300/500 V.

2 3. Costruzione

. Costruzione

2.3.1. Conduttore. Numero dei conduttori 1.

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni date nell'HD 383, per conduttori di Classe 5.

I fill possono essere nudi o stagnati o protetti da altro metallo diverso dallo stagno, per es. argento 2.3.2. Separatore. - Un separatore di materiale appropriato applicato sul conduttore è facoltativo anche quando i fili non sono rivestiti di stagno o di altro metallo diverso dallo stagno

2.3.3. Isolante. - L'isolante deve essere una mescola di gomma siliconica di qualità El 2 applicata sul conduttore mediante estrusione in un solo strato

Lo spessore dell'isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab I, colonna 2. 2,3.4. Treccia esterna - Il conduttore deve essere rivestito con una treccia di fibra di vetro trattato conforme a 5.4 2, della Parte 1

2.3.5. Diametro esterno - Il diametro esterno medio non deve superare il valor massimo indicato nella tab I, colonua 3.

(*) Questo tipo di cavo è simile al tipo 245 IEC 63 ma da prescrizioni modificate

88 |

Tabella I

Dimensioni per il tipo H05SJ-K

	<u> </u>			
ဇ	Diametro esterno medio Valore massimo (mm)	4.00 8.00 8.00	4.0.0 8.00	6,82,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,82 9,93,8
2	Spensore dell'isolante Valore prescritto (mm)	9'0 9'0	7.0 0.8 8.0	0'8 0'1 0'1
1	Sezione nominale dei conduttori (mm²)	0,5 0,75 1	च् ख् स रुक	6 10 16

2.4. Prove

La conformità alle presorfaioni di 2 3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove indicate nella tab. II.

2.5. Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

Prove per il tipo H05SI-K Tabella II

*	Metodo di prova descritto in:	Parte 2 par. 2.1 par. 2.2 par. 2.6	Parte 1 Esame a vista e	Parte 2 par. 1.9	par. 1.11 par. 1.11	par. 1.12 HD385	par. 5.1 e 6.1 Parti 1 e 2
3	Classificazione della prova	11.88 8.83	T,		អូម៉ូអូ ខលល	€÷	HH
87	Prove	Prove elettriche Resistenza elettrica dei conduttori Prova di tensione a 2000 V Assenza di falle sull'isolante	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali Verifica della rispondenza alle pre- scrizioni coetruttive	Misura dello spessore dell'isolante	Misura del diametro esterno Valore medio Ovalizzazione	Frova in Busginstins (Conductor) from stagnast) Propriets meccaniche dell'isolante	rroya ul trazione prima e copo in- vecchiamento Proya di allungamento a caldo
1	H.A.	1122	2.1	64 (2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	4 ei	3.2

1 37

PARTE 4

CENELEC HD 22 4 S2

Cavi isolati con gomma con tensione nominale U₀/U non superiore a 450/750 V Parte 4 Cavi flessibili

1. Oggetto

Questa Parte delle presenti Norme contiene i singoli Fogli di Specifica per i sotto guaina di gomma o policloroprene o altro equivalente elastomero sintetico cavi flessibili isolati in gomma sotto treccia e per i cavi flessibili isolati in gomma aventi tensione nominale U_6/U non superiore a 450/750 V

Tutti i cavi devono soddisfare le prescrizioni date nella Parte 1 e i singoli tipi di cavo devono soddisfare le prescrizioni particolari di questa Parte

2. Cavo flessibile sotto treccia (*)

2 1. Sigla di designazione HO3RT-F

2.2 Tensione nominale

300/300 V.

2 3 Costructone

231. Conduttore. - Numero dei conduttori: 2 o 3.

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni dell'HD 383 per conduttori di Classe 5, eccetto per i valori della resistenza massima del conduttore a 20 °C che devono essere aumentati del 3%.

I fill possono essere nudi o stagnati

2.3 2. Separatore - Un separatore di materiale appropriato deve essere applicato attorno ad ogni conduttore se i conduttori sono nudi. Se i conduttori sono atagnati, l'uso del separatore è facoltativo. 2.3.3 Isolante - L'isolante deve essere costituito da una mescola di gomma di tipo El 1 applicata attorno ad ogni conduttore

L'isolante deve essere costituite da almene due strati, salve che esse sia applicato per estrusione. Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab. I, colonna 2.

234 Riempitiul - I riempitivi devono essere di materiale tessile

(*) Questo tipo è simile al tipo 245 EEC 51 ma ha prescrizioni modificate

Tabella II

39 --

Tabella I

1 38 1

Dimensioni per il tipo H03RT-F

	a	3	44
Numero e sezione	Spessore isolante	Diametro es	Diametro esterno medio
nominale del conduttori (mm²)	valore prescritto (mm)	mlnimo (mm)	massimo (mm)
2x0,75 2x1	æ æ © G	6 6 6 6 6 6 6 6 7 7	89.83 0.44
241,5	80	8,8	0'6
3x0,76	8,0	60.0 61.0	8,8
3x1,5	8 G 9 G	0 F-	9,8

2 3.5 Riunione delle anime e dei riempitivi - Le anime e i riempitivi tessilli devono essere cordati tra loro. Si può usare un riempitivo centrale. Il passo di cordatura delle anime non deve superare 10 volte il diametro del cerchio che passa per i centri delle anime cordate.

2.3 6 Treccia tessite externa - L'insieme delle anime e dei m'empitivi deve essere ricoperto da una treccia tessile

2.3.7 Diametro esterno - Il valore medio del diametro esterno deve essere compreso tra 1 valori indicati nella tab. I, colonna 3 e 4

2.4 Prove

La conformità alle prescrizioni di cui in 2 3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove indicate nella tab. II

2.5. Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

	₹	Metodo di prova descritto in:	Parte 2:	par. 2.1	par. 2.2 par. 2.6		Parte 1: Esame a vista e	Parte 2:	par. 1.11	par. 1.12	Parte 2:	par. 4.3	per. 4.4	par. 4.5 e/o 4.6 Parti 1 e 2	Parti 1 e 2:		par. 3.1 e 2.2 par. 3.3
O3RT-F	င	Classificazione della prova			on E-i¤ai		ដូ	E,	T, S	Н		H	بع	HE			E -E4
	7	Prove	Prove elettriche	Resistenza elettrica dei conduttori Prova di tenzione sul cavo finito a	2000 V Assenza di falle nell'isolante	Verifica delle prescrizioni costruttive e	untensionalis rispondenza alle pre- scrizioni costruttive	Misura dello spessore dell'isolante	Misura del dismetro esterno Valore medio	Frova al Sagnatura (conductori non stagnati)	Proprietà meccaniche dell'isolante Prova di tramona allo atato di for-	tratione done three	n stufe ad aria	u makana uopo o in bomba ad ossi di allungamento a	Prova di resistenza meccanica del cavo finito	Prova di resistenza a piegature al- ternate, seguita dopo immersione in acona, da una prova di tensione	a 2000 V Prova di resistenza all'usura
	7	Z, Z,	-	- - -	1.3	જાં	121	64 64	2.3	ą.	တ်တ	1 0	9 0	3.4	4;	4	2.2

3. Cavi flessibili sotto guaina media di gomma (*)

3.1. Sigla di designazione H05RR-F.

3.2. Tensione nominale

300/500 V.

3.3. Costruzione

(*) Questo tipo è simile al tino 245 IEC 53 ma ha prescrizioni modificate.

8

3.2.1. Conduttore. - Numero dei conduttori 2, 3, 4 o 5 I conduttori devono soddisfare le prescrizioni dell'HD 383 per conduttori di Clasce 5. I fili possono essere nudi o stagnati 2.3.2 Separatore - Un separatore di materiale appropriato deve essere applicato attorno ad ogni conduttore, se i conduttori sono nudi Se i conduttori sono stagnati, l'uso del separatore è facoltativo.

\$3.3. Isolonie - L'isolante deve essere una mescola di gomma di tipo Ellappilcata attorno ad ogni conduttore. L'isolante deve essere costituito da almeno due strati, salvo che esso sia applicato per estrusione. Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella tab. III, colonna 2. 3.3 4. Naztro tessile gommato - Un nastro tessile gommato può essere applicato su ogni anima L'oventuale nastro tessile gommato deve essere avvolto ad elica con una sovrapposizione dei bordi non inferiore ad 1 mm. Il nastro deve essere applicato all'isolante in maniera tale da poterio togliere senza danneggiare l'isolante.

3.3.5. Riunione delle anime e dell'eventuale riempitivo - Lo anime devono essere cordate tra loro. Si può usare un riempitivo centrale

3.3 & Guaina - La guaina deve essere costituita da una mescola di gomma di tipò EM 1, applicata attorno alle anime Lo spessore della guaina deve soddisfare il valore prescritto nella teb. III, colonna 3.

La gualna deve essere estrusa in un solo strato e applicata in modo da riempire gli spazi tra le anime. Si deve poter rimuovere la gualna senza danneggiare le anime.

Quando si implegano anime nastrate è ammesso un certo trasferimento della gommatura dai nastri alla guaina

3.3 7. Diametro esterno - Il diametro esterno medio deve essere compreso tra i valori indicati nella suddetta tab. III, colonne 4 e 5

Tabella III

- 41 -

Dimensioni per il tipo H05RR-F

အ	Diam. esterno medio minimo massimo (mm) (mm)	8,2 10,5 12,5	8,8 9,8 11,0 13,0 6,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1	e 012148 6000 600 6000 600	11,0 11,5 13,5 16,5
4	Diam. este minimo (mm)	6,0 6,6 8,0 9,5	6,77,70,000,000,000,000,000,000,000,000,	7,7,1 9,6 11,0 15,0 16,0	8,0 10,5 12,5
8	Spessore della guaina Valore prescritto (mm)	0,8 0,9 1,0 1,1	0011111 000144	0011111 00111111	0,1,0 0,1,1,0 1,1,1,0
2	Spessore isolante Valore prescritto (mm)	9 9 8 6 9 7 9 7 9 7 9 7	0000011	ଚ୍ଚୁ ପ୍ରତ୍ୟୁ ମ ୁ	0 0 0 0 0 0 0
-	Numero e sezione nominale dei conduttori (mm²)	220,75 221,5 221,5 222,5	320,75 321,5 322,5 324 326	4x0,75 4x1 4x1,5 4x2,6 4x4	5x0,75 5x1 5x1,5 5x2,5

3.4 Prove

La conformità alle prescrizioni di cui in 3 3 deve essere verificata con esame a vista e mediante le prove indicate nella tab $\,$ IV

3 5 Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

∜

3

今

Tabella IV

		v	•	Ì		. w	0.00	•	ac c	9 54 ,	-	,	•	-	⊊ O		an.	•	•	<u>α</u> ,	7	, -
	41	Metodo di prova descritto in:	Parte 2: par. 2.1	par. 2.3 par. 2.3	par. 2.2 par. 2.6 par. 2.7	Parte 1: Esame a vista e	prove manuall Parte 2, par. 1.9 par. 1.10	par. 1.11 par. 1.11	par. 1.12	Parte 2:	par. 4.3	par. 4.4	par. 4.5 e/o 4.6 Parti 1 e 2	HD385:	par. 5.2 e 6.1 Parti 1 e 2			Parte 2:	par. 3.1 e 2.2		par. 3.1 e 2.3	par. 3.1 e 2.3
OSRR-F	က	Classificazione della prova	E.	EIEI	e E	ø		e Se	Ħ		F	Ħ	단단		ЬH				н		£1	E -1
Prove per il tipo H05RR-F	8	Prove	Prove elettriche Resistenza elettrica dei conduttori Prova di tensione sulle anime in con- formità allo spessore isolante pre-	Scritto: - a 1500 V (≤0.6 mm) - a 2000 V (>0.6 mm) - a 2000 V (>0.6 mm)		Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali Verifica della rispondenza alle pre- scrizioni costruttivo	Misura delle apassora dell'isolanta Misura delle apassora della guaina	Misura del diametro esterno Valore medio Ovalizzazione	Prova di stagnatura (Conduttori non stagnati)	Proprietd meccaniche dell'isolante	Little Interiors date seem to the Prove. At tradiors done invenced to	n stufa ad	riota in transfer upo invectorar mento in bomba ad ossigeno Prova di allungamento a caldo	Proprietà meccaniche della guaina Duoro di tuodono mimo e dono in	vecchiamento in stufa ad aria Prova di allungamento a caldo	Prova di resistenza meccanica del cavo	Prova di resistenza a piegature al- ternate secuita, dono immersione	in acque, da una prova di tensione:	snime: Per cavi finiti aventi più di due	anime: - a 1500 V sulle anime con spessore isolente mescritte and e Asmm	Compress:	- a 2000 y suite annue con spessore Isolante prescritto superiore a 0,6 mm
	H	N. di rlf.	11.1	122	11.4	69 64 T	0,00 0,00	44441	25	တ်င	, 0	9 0	9 9	4,4	1 5	ر <u>ن</u>	ري بري					

4. Cavi flessibili sotto guaina media di policioroprene o altro equivalente elastomero sintetico (*)

£

4.1. Sigla di designazione H05RN-F.

1.2. Tensione nominale

300/500 V.

4.3. Costruzione

4.3.1. Costruzione. - Numero del conduttori: 2 o 3.

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni dell'HD 383 per conduttori di Classe 5. I fili possono essere nudi o stagnati.

4.8.2. Separatore. - Un separatore di materiale appropriato deve essere appilcato attorno ad ogni conduttore, se i conduttori sono nudi. Se i conduttori sono stegnati, l'uso del separatore è facoltativo. 4.3.3. Isolante. - L'isolante deve essere una mescola di gomma di tipo EI I applicata attorno ad ogni conduttore. L'isolante deve essere costituito da almeno dus strati, salvo che esso sia applicato per estrusione. Lo spessore isolante deve soddisfare il valore prescritto nella Tabella V, colonna 2, di questa Parte 4.

4.3.4. Nastro tessile gommato. - Un nastro tessile gommato può essere applicato su ogni anima. L'eventuale nastro tessile gommato deve essere avvolto ad elica con una sovrapposizione dei bordi non inferiore ad 1 mm. Il nastro deve essere applicato ell'isolante in maniera tale da poterio togliere senza danneggiare l'iso-

4.3.5. Riunione delle anime e dell'eventuale riempitivo. - Le anime devono essere cordate tra loro. Si può usare un riempitivo centrale.

4.3.6. Guaina. - La guaina deve essere costituita da una mescola di gomma di tipo EM 2 applicata attorno alle anime. Lo spessore della guaina deve soddiafare il valore prescritto nella suddetta Tabella V, colonna 3. La guaina deve essere estrusa in un solo strato e applicata in modo da riempire gli spazi tra le anime.

Si deve poter rimuovere la guaina senza danneggiare le anime. Quando si implegano anime nastrate è ammesso un certo trasferimento della gommatura dai nastri alla guaina.

4.3.7. Diametro esterno. - Il diametro esterno medio deve essere compreso tra 1 valori indicati nella suddetta tab. V, colonne 4 e 5. 4.3.8. Stampigliatura esterna. - I cavi flessibili sotto guaina media di policloroprene devono poteral distinguere da quelli sotto guaina di gomma (art. 3) aventi la stessa sezione del conduttore e lo stesso numero di anime mediante la stampi-

(*) Questo tipo è simile al tipo 245 IEC 57 fino a 1,0 mm² ma ha prescrizioni modificate.

4

1#1

Tabella V

Dimensioni per il tipo H05RN-F

	63	ဗ	ਚ	တ
Numero e sezione	Spessore isolante	Spessore	Diam. este	Diam. esterno medio
nominale del conduttori (mm)	Valore prescritto (mm)	Valore prescritto r (mm)	minimo (mm)	massimo (mm)
2x0,75 2x1	9.0 0	8,0 6,0	0,8 9,9	8,89 67,89
3x0,75	9,0 9,0	6,0 6,0	6,5 7,0	ස ස ස ස

glistura obbligatoria, come minimo, delle lettere RN, a stampa o in rilievo o per incisione sulla guaina di policloroprene. La stampiglistura deve essere continua in conformità con 3.1.1 della Parte 1.

4 4. Prove

La conformità con le prescrizioni di cui in 4 3 deve essere verificata mediante le prove della tab VI

4.5. Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

5. Cavi flessibili sotto guaina pesante di policioroprene o altro equivalente elastomero sintetico (*)

5 1 Sigla di designazione

HOTRN-F.

5.2. Tensione nominale 450/750 V.

Tabella VI

- 45 -

Prove per il tipo H05RN-F

4	Metodo di prova descritto in:	Parte 2: par. 2.1 par. 2.3 par. 2.2 par. 2.6 par. 2.7	Parte 1: Esame a vista e prove manusil		Parte 2: par. 4.3 par. 4.4 par. 4.5 6/0 4.6 Parti 1 6 2	HD385 par. 5.2 e 6.1 art. 15 e par. 5.2 Parti 1 e 2	Parte 2: par. 3.1 e 2.2 par. 3.1 e 2.3 HD405-1
3	Claesificazione della prova	ស ស ស ស		୨୦୧ ୨୦୧୨ ଜୁନ୍ନ ମଧ୍ୟ	F F FF	E4 E4E4	는 는 는
2	Ргоvе	Prove elettriche Resistenza elettrica del conduttori Prova di tensione sulle animea 1500V Prova di tensione sul cavo completo a 2000 V Assenza di falle sull'isolante Resistenza superficiale della guaina	Verifica delle prescrizioni costruttive e dimensionali Verifica della rispondenza alle pre- scrizioni costruttive Misura dello snessore dell'isolanta	Misura dello spessore della gualna Misura del diametro esterno Valore medio Ovalizzazione Prova di saldabilità (conduttori non stagnati)	Proprietd meccaniche dell'isolante Prova di trazione allo stato di for- nitura roya di trazione dopo invecchia- mento in stufa ad aria Prova di trazione dopo invecchia- mento in bomba ad ossigeno mento in bomba ad ossigeno Prova di allungamento a caldo	Proprietd meccaniche della guaina Prova di trazione prima e dopo in- vecchiamento in stufa ad aria Prova di trazione dopo immersione in ollo Prova di allungamento a caldo	Prova di resistenza meccanica del cavo finito Prova di resistenza a plegature alternate seguita, dopo immersione in acqua, da una prova in tensione: - a 2000 V in cavi finiti aventi due sanime; Per cavi con più di due anime - a 1500 V sulle anime Prova di resistenza alla propagazlone della fiamma
1	N. di rif.	444 44 46	81 82 82 2 11 8	ಸಭವನವನ 1044440 ⊢വ	3.3 3.2 3.3 3.4	44 4 4 1 2 6	. 5. 2. 5.1

(*) Questo tipo è simile al tipo 245 IEC 68 con estanzioni ma ha prescrizioni modificata

(segue)

V

5.3. Costruzione

5.3.1 Conduttore - Numero dei conduttori 1, 2, 3, 4 o 5

I conduttori devono soddisfare le prescrizioni dell'HD 335, per conduttori di Classe 6. I fili possono essere nudi o stagnati 532 Separatore - Un separatore di materiale appropriato deve essere applicato attorno ad ogni conduttore, se i conduttori sono nudi. Se i conduttori sono stagnati, l'uso del separatore è faccitativo.

5.3.3 Isolante - L'isolante deve essere una mescola di gomma di tipo El 1 applicata attorno ad ogni conduttore. L'isolante deve essere costituito da almeno due strati, salvo che esso sia applicato per estrusione. Lo spessore isolante deve seddisfare il valore prescritto nella tab. VII, colonna 2

634. Natto tessile gommato - Un mastro tessile gommato pub essere applicato su ogni anima. Se non è applicato per estrusione, l'isolante dei conduttori di sezione nominale superiore a 4 mm² deve essere rivestito da un nestro tessile gommato, avvolto ad elica con sovraposizione dei bordi non inferiori ad 1 mm.

Se l'isolante è applicato per estrusione il nastro genmato è facoltativo II nastro deve essere applicato all'isolante in maniera tale de potenio toglicre senza danneggiare l'isolante.

5.3 5. Riuntons deite anime e dell'eventuale riempitivo. Lib anime devono essere cordate tra loro. Si può usare un riempitivo centrale. Nel caso di anime aventi conduttori di grossa sezione, prima dell'applicazione della fruina si può applicare un nastro tessile sull'inaleme delle anime purché i cavi finiti non presentino sestanziali vuoti negli interstizi esterni tra le anime

53 % Guainz - Le anime devono essere rivestite da una guaina La guaina deve essere realizzata come segue:

5361 Per cavi unipolari

- guaina in un solo strato, mescola di gomna di tipo EM 2

Tabella VII

144

Dirnensioni per il tipo H07RN-F

	Diametro esterno medio	1000	(mm)	F. 60 00	11,0 12,5 14,5	16,5 18,5 21,0	888 80 80 81	요 8 6 6 6 6	41,5 45,5 51,6	10,5 11,5 13,5	15,0 13,5 24,0	31,5	11,5 12,5 14,6	16,0 20,0 25,5
9	Dlametro	1 1	(mm)	5,8 4,4 4,4	8,0 9,8 11,0	12,5 14,0 16,5	13,5 21,0 23,5	88.00 6.00 6.00	83,5 41,5	8.0 9.0 3.5	12.0 13.5 18.5	21.0 25.0	8,6 9,6 11,6	13,0 14,5 20,0
5	naina tto	trati	strato interno (mm)		111	111	lil	111	111	111	111	୍ଦ୍ର ମନ୍ଦ୍ର	111	111
*	Spessore della guaina Valore prescritto	Due strati	strato esterno (mm)		111		111			111	111	1,3	111	1
60	S <u>pess</u> Val	Uno	(mm)	ਚਵਾਨ ਜੰਜੀਜ਼	986	ପ୍ରଥୟ ପ୍ୟୟ	ର ଖଣ୍ଡ ଜଣ୍ଡ	ಬಲ್ಲಲ ಚಿತ್ರಸ್	0,624 0,820	2,4	3,1,8 3,0 1,0	ကွတ်	4.0 8.1 8.1	2,19 1,0 1,0 1,0
2	Spessore	Valore	(utu)	0,8 0,9 0,1	0,4,4 4,4,4	म्ब म्ब संस्कृत	କ୍ଟ <u>କ</u> ଡୁଉ <u>ଫ</u>	ಚಿಚ್ಚಿದ್ದ ೧೮44	ය යන බික්ට	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	004	다. 다.다	8.0 8.0 8.0 9.0	000 111
1	Numero	nominale	conduttori (mm*)	1x1,5 1x2,5 1x4	1x6 1x10 1x16	1x25 1x35 1x60	1x70 1x95 1x120	1x150 1x185 1x240	1x300 1x400 1x500	2x1 2x1,5 2x2,5	2x6 2x6 2x10	2x16 2x25	3x1, 3x1,5 3x2,5	3x4 3x6 3x10

w

1 1 49

Tabella VII (seguito)

.,														
7	Diametro esterno medio	messam	(mm)	88.88 5.00	44.0 0.2.0	59.0 71,5 81,0 8,5	12,5 13,5 15,5	388 000	32,0 42,0 0,0	48,5 54,6 60,5	88 74 74 88 89 75 75 75 75 75	13,5 15,0 17,0	19,5 24,5 30,5	35,5 41,5
9	Diametro	minimo	(mm)	888 200	28.84 200	25.55 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65	9,6 10,5 12,5	14,5 16,5	24.88. 2.3.0.	38,0 49,0 0,0	88.44.5.8 6.6.6.6.8	10,5 11,5 13,5	16,0 18,0 24,0	27,0 32,5
D.	naina tto	trati	strato interno (mm)	ପ୍ରସ୍ଥ ଅନ୍ଦ୍ର	0,00 10,00 10,00	ಬಬಟ್ಟ44 ಹಿಡುಬಿಡು	111	111	ପ୍ରପ୍ର ପ୍ରପ୍ର	ୟ ଓ ଓ ଦୁ ଅନ୍ତୁ	ಬಬ್ಚು 4.10 ದೆಲೆಟೆದೆ ಈ	111	1 1	4.2 <u>9</u>
4	Spessore della guaina Valore prescritto	Due strati	strato esterno (mm)	1,11 1,654	8 6 F	ಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ ಬೆಕುಬಹೆಟ	111	111	4,4,4 4,6,4	0.00 0.00 0.00 0.00	ಚಚಚಚಚಿ ಕಡೆದೆಗಳು	111	111	1,5
က	Spess Val	Uno	(mm)	8,8,4, 7,8,1,	4.4.0 10.80	8.00 8.00 8.44 8.00	1,5	0.01.02 0.02.44	8,4,4, 6,14,	4.ಗ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚರ	0,0 0,7,7 0,7,8 7,4,8	1,6 1,8 2,0	ಚಚ್ಚು ಚಿಕ್ಕಾ	3,9 4,4
64.	Spessore	Spessore isolante Valore prescritto (mm)		5.44 5.44	1,6 1,8 1,8	1.0040 80040	8,60	0,0,4	44 244	9,1 1,6 8,1	प्ल्युल्युल् क े ल्युक्	8.0° 8.0° 8.0°	0,0,0,	1,2
1	Numero e Sezione nominale dei conduttori (mm²)		3x16 3x25 3x35	3x50 3x70 3x95	3x120 3x150 3x185 3x240 3x240	4x1 4x2,5	4x4 4x6 4x10	4x16 4x26 4x35	4x50 4x70 4x85	4x120 4x150 4x185 4x240 4x300	6x1 6x1,5 6x2,5	6x4 6x6 6x10	5x16 6x25	

5362 Per cavi multipolari

a) Conduttori con sezione inferiore o eguale a 10 mm*;

- guaina in un solo strato, mescola di gomma di tipo EM 2;

- o in un solo strato, mescola di gomma di tipo EM 2; b) Conduttori con sezione superiore a 10 mm²,

 o in due strati, lo strato interno realizzato con mescola di gomma di tipo EM 1 e lo strato esterno di mescola di gomma di tipo EM 2.

Lo spessore della guaina deve soddisfare il valore prescritto nella tab VII,

La guaina dei cavi multipolari in un solo strato e lo strato interno della guaina in due strati devono riempire i vuoti tra le anime. Si deve poter rimuovere la guaina senza danneggiare le anime. Quando si impiegano anime nastrate è ammesso un certo trasferimento della gommatura dai nastri alla guaina colonna 3, 4 e 5.

537 Diametro esterno - Il diametro esterno medio deve essere compreso tra i valori prescritti nella suddetta tab VII, colonne 6 e 7.

prene (o altro materiale sintetico equivalente) devono potersi distinguere da quelli sotto guaina di gomma (art. 3) aventi la stessa sezione del conduttore e lo stesso numero di anime mediante stampigliatura obbligatoria, come minimo, delle lettere RN, a stampa o in rillevo o per incisione sulla guaina di policloroprene. La 538 Stampigliature esterne - I cavi flessibili sotto guaina pesante in policiorostampigliatura deve essere continua in conformità con 3.1.1. della Parte 1.

54 Prove

La conformità con le prescrizioni di cui in 53, Parte 4, deve essere verificata mediante le prove della tab VIII

5 5 Guida all'uso

Vedere Appendice 1 della Parte 1

Tabella VIII

| SS |

Prove per II tipo HOTRN-F

,		
4	Metodo di prova descritto in:	Parto 2: par. 2.1 par. 2.2 par. 2.2 par. 2.6 par. 2.6 par. 2.6 par. 2.7 Parto 1: Beanne a vista e par. 1.9 par. 1.10 par. 1.11 par. 1.11 par. 1.11 par. 1.12 Parto 2: par. 4.5 e/o 4.6 Parti 1 e 2 HU385 par. 5.2 e 6.1 art. 15 e par. 5.2 Parti 1 e 2 Parti 1 e 2 par. 3.1 e 2.2 par. 3.1 e 2.2 par. 3.1 e 2.3 HD405-1
က	Classificazione della prova	संस्थित संसुस्ति संस्थित स्थाप्त क्ष
2	Frove	Prove elettriche Reeisteara elettrica del conduttori Prova di tensione sulle anime a 2250 V Assenza di falle sull'isolante Resistenza superficiale della gualna Verifica della prescrizioni costruttive e dimensionali Verifica della rispondenza alle pre- scrizioni costruttive Misura dello spessore della gualna Visura dello spessore della gualna Visura del diametro esterno Visura del diametro esterno Visura del diametro esterno Visura del diametro esterno Visura del diametro esterno Prova di trazione dopo invecchia- nitura Frova di trazione dopo invecchia- mento in tenna ad ossigeno Prova di trazione prima e dopo invecchia- mento in tenna ad ossigeno Prova di trazione prima e dopo in- vecchiamento in stufa ad aria Frova di trazione prima e dopo in- vecchiamento in stufa ad aria Frova di trazione prima e dopo in- vecchiamento in stufa ad aria Prova di resistenza meccanica del cavo finzio Prova di resistenza meccanica del cavo finzio Prova di resistenza meccanica del cavo finzio Prova di resistenza meccanica del cavo finzio Prova di resistenza a piegature al- terrazio seguita, dopo inmersione in acqua, da una prova di tensione: a 2500 V su anime quando i cavi fi- ritul hanno più di due anime ritul hanno più di due anime Prove di resistenza alia propaga- zione della fiamma
п	N. di rif.	1111 11 11 12 12 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Let presenti Norme sono state compilate dal Comitato Elettrotecnico l'aliano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1º Marzo 1968, n. 186.

Compilate dal Comitato Tecnico N. 20: CAVI PER ENERGIA Approvate da:

Commissione Centrale Tecnica il 14 febbraio 1984

Presidente del CEI il 2 marzo 1984

Presidente del CNR il 15 marzo 1984

Seconda edizione in vigore dal 1º giugno 1984

L'edizione precedente 1976 (fasc. 377) resta in vigore fino al 1º gennaio 1986

Le presenti Norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica (chiusa il 30 giugno 1981) come Documento Cenelec TC 20 (Sec.) 524

CONFORMITA ALLE PRESENTI NORME



I cavi oggetto delle presenti Norme, per attestare la rispondenza alle stesse mediante un Marchio di conformità, devono portare il Marchio IMO, la concessione del quale è subordinata alle disposizioni dei regolamenti dell'istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Norma Italiana

1º giugno 1983

Apparecchi di cottura e riscaldamento dei cibi mediante microonde. Norme particolari di sicurezza.

NORME CEI

(prima edizione)

Appareils de cuisson à micro-ondes. Règles particulières de sécurité. Microwave cooking appliances. Safety particular requirements.

Norma armonizzata secondo Documento di Armonizzazione CENELEC HD 270.S1.

PREMESSA

La presente Norma CEI è la versione italiana del Documento di Armonizzazione CENELEC HD 270.51 • Particular requirements for appliances for heating food by means of microwave energy •.

A sua volta il Documento di Armonizzazione è contestuale, salvo che in alcuni punti messi in evidenza nella presente Norma con tratti verticali a margine, alla Pubblicazione IEC 335-25.

Seguendo il sistema normativo IEC e CENELEC, le Norme CEI per gli apparecchi in oggetto comprendono due parti.

La parte I è costituita dal fascicolo di norme generali CEI 61-1 « Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare ».

La parte II si articola su più fascicoli di Norme particolari, tra cui il presente, ciascuno dei quali riguarda un determinato tipo di apparecchio o gruppo di apparecchi affini.

CNR	CONSIGLIO	NAZIONALE	DELLE	RICERCHE
CEI	COMITATO	ELETTROTE:	CNICO	ITALIANO
AEI	ASSOCIAZIONE	ELETTROTECNICA E	D ELETTRO	NICA ITALIANA

FASCICOLO 619

Gr 3

INDICE

į H

270 SI	m
NELEC HD	•
MAKE	•
3	•
ZAZIONI	٠
Armonizzazione	•
¥ .	•
A DEEL DOCUMENTO DI A	
DKT	•
IR ITALIANA	
VERSIONE	Prefazione

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA PER APPARECCHI DI COTTURA E DI RISCALDAMENTO TRADUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IEC N 335-25 (1976) DEI CIBI MEDIANTE MICROONDE . ..

VERSIONE ITALIANA

DOCUMENTO DI ARMONIZZAZIONE CENELEC HD 270 SI

PREFAZIONE

C. 61 del CENEL SC in accordo con le decisioni prese da questo Comitato nella presente documento di armonizzazione è stato preparato dalla Segreteria del riunione tenuta a Pirigi nell'ottobre 1980 e a Santa Margherita Ligure nel set-

di inchiesta pubblica svolta nei Paesi membri sulla Pubblicazione IEC n. 335-25 Durante tali riunioni vennero discusse le osservazioni risultanti dalla procidura (1976) e su decisa la pubblicazione e l'entrata in vigore nei paesi membri del presente documento entro l'I-I-1984.

Quanto sopra venne ratificato dall'Ufficio Tecnico nella sua riunione tenuta a Bruxelles nel dicembre 1981, che stabili anche il ritiro delle Norme Nazionali contrastanti entro l'1-7-1985.

Il presente documento d'armonizzazione è basato sulla Pubblicazione IEC n 335-25 (1976) e deve essere usato congiuniamente al documento di armonizzazione HD

I motivi delle modifche comuni apportate a tale Pubblicazione sono menzionate sul documento di armonizzazione secondo il regolamento CENELEC (1). Nota 1. Il contenutà del presente documento di armonizzazione sard riesaminato non appena saranno pubblicate modifiche alla Pubblicazione IEC m. 335-25. 2. Per le par'n componenti impiegate negli apparecchi di riscaldamento zazione CENELEC oppure, in mancanza di tali documenti, ad altre norme internazionali non armonizzate, e pertanto le prescrizioni per questi ultimi componenti risulteranno identiche nei vari Paesi solo quando des cibs mediante microonde si fa riferimento as documents di armonizanche queste norme nazionali saranno state armonizzate. Nota

3. Deviazioni nazionali temporanee rispetto al presente documento di armonizzazione sigurano in appendice al documento originale (1), il qualo ha solo valore di rapporto CENELEC. Nota

50 30

Appendice E: Misura delle distanze superficiali e delle distanze in aria . . . Appendice AA: Caratteristiche supplementari raccomandate dell'apparecchio

di misura

⁽f) Norma CEI 61-1.
(7) I motivi delle modiliche comuni -- messe in evidenza nel testo con tratti verticali a margine -- e le deviazioni nazionali temporance sono riportati nel documento d'armonizzazione originale che è disponibile presso la Segreteria del CEI.

1 4

1 RADUZIONE DI LLA PUBBLICAZIONE II C 335-25 (1976)

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA PER APPARECCHI DI COTTURA E DI RISCALDAMENTO DEI CIBI MEDIANTE MICROONDE

N B I tratti verticali a margine evidenziano le modifiche comuni CI NELLEC

AVVER FENZE

Gli articoli delle presenti Norme completano o modificano i corrispondenti articoli della Pubblicazione IEC n. 335-1 (1976) «Safety of household and similar electrical appliances. Part. 1: General requirements » (!).

In mancanza di un articolo o di un paragrafo corrispondente nella presente Norma a quello della Parte I, l'articolo od il paragrafo della Parte I si applica senza modifiche, nei limiti del ragionevole.

Quando il testo delle presenti Norme porta l'indicazione « aggiunta » o « sostituzione », o « modifica », la prescrizione, le modalità di prova, o le note esplicative della Parte I corrispondenti devono essere adattate di conseguenza

§ 1 CAMPO D'APPLICAZIONE

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di

Aggiunta

Le presenti Norme si applicano agli apparecchi di cottura dei cibi mediante microonde che utilizzano la energia elettromagnetica in una o più bande ISM, sopra 300 MHz, per riscaldare gli alimenti. Questi forni sono adatti agli usi domestici e possono anche essere dotati dei mezzi di cottura termici, quali quelli utilizzati nelle cucine e nei forni convenzionali per uso domestico.

dil apparent per use controlled in the condition of the properties of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the condition of the

Salvo prescrizione contraria, la potenza di alimentazione è fornita al forno da una sorgente di alimentazione avente una tensione, fra le fasi, inferiore o uguale a 430 V e una tensione, fra fase e neutro, inferiore o uguale a 250 V e una frequenza di alimentazione di 50 o 60 Hz.

Gli apparecchi di cottura dei cibi mediante microonde possono essere mobili, fissi, fissi combinati, da incorporare e da incorporare combinati.

(*) Norma CEI 61-1. (*) Vedi Norma CEI 107 5

2 DEFINIZIONI

ι l Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di

Sostituzione

224

Potenza nominale è la somma delle potenze nominali di tutti gli elementi individuali dell'apparecchio che possono essere alimentati contemporaneamente, nelle condizioni di potenza totale massima.

Per e deol tre il dimension unento dei morsetti e dei cavi è ammesso un fat tore di contemporancità di 0,75 sulla corrente calcolata in base alla potenza nominale e alla tensione nominale, se vi sono più di tre unita riscaldanti.

2 2 24 Sostituzione:

Apparecchio mobile di cottura dei cibi mediante microonde è un apparecchio avente una massa uguale o inferiore a 18 kg, oppure un apparecchio munito di rotelle al fine di poter eventualmente essere spostato, e che prevede in una cavità una sorgente di calore a microonde, con o senza funzione supplementare di imbrunimento effettuata da altre sorgenti di calore

2 2 26 Sostituzione:

Apparecchio fisso di cottura dei cibi mediante microonde è un apparecchio, avente una massa superiore a 18 kg, e che prevede in una cavità una sorgente di calore a microonde con o senza funzione supplementare di imbrunimento effettuata da altre sorgenti di calore.

2 2 29 Sostituzione

Condizioni di eliminazione adeguate del calore sono le condizioni ottenute quando l'apparecchio di cottura dei cibi mediante microonde funziona nelle condizioni seguenti:

- -gli apparecchi di cottura dei cibi mediante microonde funzionano a tutti i livelli di potenza muniti di un carlco di acqua di 1000 ±50 cm³ in un recipiente trasparente alle microonde avente un diametro di circa 22 cm, posto al centro della superficie che sopporta il carlco, prevista dal costruttore. L'acqua deve contenere circa l'1% di NaCl;
- e un apparecchio di cottura dei cibi mediante microonde combinato è previsto per cucinare contemporaneamente a microonde e convenzionalmente, esso è messo in funzione in tale modo, con il carico d'acqua descritto sopra e con gli elementi di cottura convenzionali messi in funzione secondo le istruzioni del costruttore e secondo le istruzioni del costruttore e secondo le orrispondenti della Parte II.

į

9

Cavità è lo spazio, limitato dalle pareti interne e dalla porta, nel quale sono posti gli alimenti da riscaldare o da cuocere con energia a microonde

Aggiunta

2 2 101

Elastomeri sono una categoria di gomme flessibili o di composti plastici polimerizzati utilizzati sui sistemi di guarnizione di tenuta delle porte per ridurre la dispersione di energia a microonde

2.2 103 Aggiunta

Involucro per microonde è un insieme formato dalle pareti interne del forno, dalla porta, dalla guida d'onda e dallo schermo di protezione delle radiazioni attorno alle connessioni del filamento del magnetron

2.2 104 Aggiunta

Interblocco è un dispositivo o un sistema di sicurezza meccanico o elettrico la cui funzione è di impedire alcuni eventi se certe condizioni non si sono verificate; per esempio un interblocco impedisce il funzionamento di un generatore a microonde se la porta della cavità non è chiusa.

Banda ISM è la parte dello spettro di frequenze, assegnata dagli organismi governativi o stabilita da convenzioni internazionali, per le utilizzazioni industriali, scientifiche e medicali

Queste frequenze sono utilizzate per il riscaldamento a microonde

Dispersione di microonde è l'energia a microonde che esce da un punto qualunque dell'involucro.

Magnetron è il tipo di generatore a microonde usualmente utilizzato negli apparecchi di cottura a microonde.

presa fra 300 e 30 000 MHz
Aggiunta
Forno a microonde è un apparecchio di cottura dei cibi mediante microonde progettato per riscaldare gli alimenti con

2 2 109

energia a microonde,

Microonde sono onde elettromagnetiche di frequenza com-

Coperchio è una parte metallica amovibile che copre una apertura praticata nell'apparecchio.

ι

- 3

22111 Aggiunta:

Frequenza parassita è ogni frequenza diversa dalla fondamentale o dalle armoniche.

Diffusore d'onde è un elemento mobile a forma d'elica utilizzato negli apparecchi di cottura a microonde per diffondere l'energia a microonde in tutta la cavità.

Trasparenza è la proprietà di una struttura o sostanza che le permette di trasmettere energia a microonde con un assorbimento o una riflessione trascurabile

Guidu d'onda è un tubo metallico o condotto destinato a con vogliare l'energia a microonde.

La definizione del volume utile del forno è allo studio

Apparecchio combinato di cottura dei cibi mediante microonde è un apparecchio che riunisce alcune o tutte le funzioni di cottura delle cucine del forni convenzionali, e che prevede in una cavità una sorgente di calore a microonde con o senza funzione supplementare di imbrunimento effettuato da altre sorgenti di calore

office a dover soddisfare l'insieme delle prescrizioni delle prescrit Norme, gli apparecchi di cottura a microonde combinati devono inoltre soddisfare alle prescrizioni della Pubblicazione IEC N. 335-6

§ 3. PRESCRIZIONI GENERALI

Si applica l'art colo della Parte

§ 4. GENERALITÀ SULLE PROVE

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di

Sostituzione:

1.3

Prima dell'inizio delle prove, ci si deve assienrare che l'apparecchio di coltura a microonde sia in condizioni di funzionamento accettabili, efettuando la prova di cui in 33.2 e verificando che la fuga di microonde non superi il limite ammissibile

Le prove devono poi essere effettuate nell'ordine da 32,2 a 32,4; da 7 a 11 da 13 a 17 20 e 21, 18; da 32,5 a 32,8; 19; da 22 a 31, da 32,9 a 32,11.

§ 5. CARATTERISTICHE NOMINALI

Si applica l'articolo della Parte I.

§ 6. CLASSIFICAZIONE

Si applica l'articolo della Parte I.

7. DATI DI TARGA ED ALTRE INDICAZIONI

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezioni di:

Sostituzione del terzo capoverso con il seguente:

7.1

- la frequenza nominale di alimentazione o la gamma delle frequenze nominali di alimentazione, a meno che l'apparecchio non sia previsto per funzionare unicamente in corrente continua o in corrente alternata con entrambe le frequenze di 50 e 60 Hz.

Sostituzione del quarto capoverso con i seguenti:

- la potenza nominale in watt o kilowatt della parte destinata al riscaldamento di tipo convenzionale;
- la potenza nominale in watt o kilowatt della parte destinata al riscaldamento mediante microonde;

Aggiunta

7.5

La potenza degli elementi riscaldanti convenzionali deve essere indicata su ciascun elemento riscaldante e sulla targa dell'apparecchio.

Aggiunta:

7.12

Il manuale di servizio degli apparecchi di cottura a microonde deve chiaramente indicare tutte le parti suscettibili di essere rimosse per una riparazione dai servizio di assistenza e che espongono il riparatore a tensioni superiori a 250 V verso terra

e/o a una fuga di microonde superiore al livello specificato in 32.1.1.

10-

Il manuale di servizio per gli apparecchi di cottura a microonde deve contenere il testo seguente o un testo equivalente facilmente leggibile:

ATTENZIONE

RADIAZIONI A MICROONDE

LE PERSONE NON DEVONO ESSERE ESPOSTE ALL'ENER-GIA A MICROONDE CHE PUÒ ESSERE IRRADIATA DAL MAGNETRON O DA ALTRO DISPOSITIVO GENERATORE DI MICROONDE NEL CASO DI UNA UTILIZZAZIONE O UNA CONNESSIONE NON CORRETTA, TUTTE LE CONNESSIONI A MICROONDE DI ENTRATA E DI USCITA, LE GUIDE D'ONDA, LE FLANGE E I GIUNTI DEVONO ESSERE SICURI.

NON FAR FUNZIONARE IL GENERATORE SENZA UN CA-RICO PREVISTO PER ASSORBIRE L'ENERGIA A MICRO-ONDE.

NON GUARDARE MAI ALL'INTERNO DI UNA GUIDA D'ONDA APERTA O DI UNA ANTENNA MENTRE IL GENERATORE È IN FUNZIONE.

Aggiunta

7.13

Le istruzioni all'utilizzatore, riguardanti la manutenzione dell'apparecchio di cottura a nilcroonde devono figurare nel Ilbretto di istruzione fornito dal costruttore. Queste istruzioni devono comprendere il metodo raccomandato dal costruttore per pulire le guarnizioni della porta e la superficie contigua e le istruzioni per esaminare accuratamente i danneggiamenti che dette zone potrebbero subire; un avvertimento deve informare l'utilizzatore che in caso di deterioramento di queste zone l'apparecchio non deve funzionare fino a che un tecnico del servizio assistenza, istruito dal costruttore, non l'abbia rimesso a posto.

Le istruzioni per gli apparecchi di cottura a microonde devono avvertire l'utilizzatore che è pericoloso che persone, diverse dal tecnico del servizio assistenza istruito dal costruttore, effettuino riparazioni.

Le istruzioni per gli apparecchi di cottura a microonde aventi porte con schermi di ispezione del forno, che non sono protetti da un verro o da una plastica, devono contenere un avvertimento per evitare l'inserzione di un oggetto attraverso i fori praticati neilo schermo della porta.

Aggiunta

7.101

L'apparecchio di cottura a microonde deve portare l'indicazione seguente o una dicitura equivalente, con lettere facil-

<u>0</u> 1 mente leggibili di almeno 3 mm di altezza in un posto visibile quando viene (o vengono) tolto il coperchio, se la rimozione del coperchio provoca una fuga di microonde superiore al valore specificato in 32.1.1:

AVVERTIMENTO

ENERGIA A MICROONDE NON TOGLIERE QUESTO COPERCHIO

§ 8. PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di

8.1 Aggiunta:

I componenti collegati fra il secondario di un trasformatore di isolamento e un telaio messo a terra non sono considerati parti sotto tensione nel punto di connessione al telaio.

9. AVVIAMENTO

Si applica l'articolo della Parte I,

§ 10. POTENZA E CORRENTE ASSORBITE

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

10.1 Aggiunta

Ai fini di questa prova, l'apparecchio di cottura a microonde è considerato un apparecchio a motore.

Gli elementi riscaldunti convenzionali, che portano individualmente una marcatura, devono soddisfare alle tollexanze richieste per gli apparecchi

§ 11. RISCALDAMENTO

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

11.2 Aggiun

Ai fini di questa prova, l'apparecchio di collura a microunde è considerato come un apparecchio ternico e va posto nel diedro di prova specificato per le prove di riscaldamento.

11.4 Aggiunt

Se l'apparecchio di coltura a microonde, prevede una possibilità di posizionamento in * pronto a funzionare», esso va messo in funzionamento

in queste condizioni per un periodo sufficiente per permellere il raggiumgimento dello stato di regime prima dell'inizio della prova di riscaldamento.

Modifica

Per gli apparecchi di cottura a microonde la tensione di alimentazione deve essere la stessa degli apparecchi a motore. Ciò si applica anche agli apparecchi muniti di mezzi supplementari di imbrunimento con calore radiante.

Sostituzione

11.7

Gli appareschi di coltura a microande sono messi in funzione per cicli consecutivi di funzionamento nelle condizioni di eliminazione adeguata di calore, fino a raggiungere un tempo totale minimo di funzionamento di 90 min (esclusi i tempi di riboso). L'ultimo ciclo di funzionamento deve essere eseguito completamente.

Un ciclo di funzionamento è il tempo necessario per portare il carico d'acqua specificato in 2.2.29 da una temperatura iniziale di 20 ±2 °C all'ebollizione completa. Se la postzione massima del programmatore non è sufficiente a questo scopo, il programmatore deve essere immediatamente rimesso in funzione. Se il ciclo viene terminato da un limitatore termico, è consentito un tempo di riposo affinchè sil-limitatore termico si riarmi (o se questa operazione è fatta manualmente futeriaria mato il più rapidamente possibile) e la prova è continuata.

Ciascun ciclo definito come sopra e seguito da un periodo di riposo di 1 min, durante il quale il carico d'acqua va sostituito, durante questo periodo la porta resta aperta.

pertuno in pura resia aperta.
Le parti convenzionali sono messe in funzione, se possibile contemporaneamente, secondo gli articoli corvispondenti della Pubblicazione IEC n. 335-6. Chi elementi riscaldanti situati nelle cavità microonde che rimangono inseriti durante il periodo di riposo non vengono disinseriti quando si apre la porta.

Se il carico d'acqua non può essere osservato duvante la prova, una prova preliminare deve essere effethata per determinare approssimativamente il tempo necessario per portare l'acqua all'ebolicione.

§ 12. FUNZIONAMENTO IN SOVRACCARICO DEGLI APPARECCHI AVENTI ELEMENTI RISCALDANTI

L'articolo della Parte I non si applica.

§ 13. ISOLAMENTO ELETTRICO E CORRENTE DI DISPERSIONÈ ALLA TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

13.2 Modifica:

In nessun caso la corrente di dispersione deve essere superiore ai valori seguenti:

1 77 1

per gli apparecchi fissi di Classe I

o suscettibili di essere disinseriti con elementi riscaldanti amoribili

separalamente

Le parti dei circuiti secondari di un apparecchio di collura a microonde, ad eccezione degli avvolgimenti secondari dei trasformatori di potenza che sono collegati a terra da un lato, sono sottoposti per I min ad una

- 13

screliendo il valore più elevato, con

recehio completo;

÷

per gli altri appurecchi fissi Classe I

5 m.A. o 1 m.A. per kW di potenza nominale per ciascun elemento, un massimo di 10 mA per l'abba-

sconnessi dal telaio.

Il valore della tensione di prova è in relazione alla massima tensione che si ottiene a regime nel circuito e si determina come segue: si applicano le tensioni di prova della Parte I

o in altro dispositivo di protezione opportunamente previsto, se una tale dizione che la tensione di perforazione non sia inferiore al 150% del strumenti aventi una impedenza massima di 30 MM. Per la prova di un circuito a corrente continua si utitizza una alimentazione in corrente normale rimuovere il tubo generatore di microonde durante le prove di scarica. Le tensioni del circuito secondario devono essere misurate con tensione sinusoidale. In un circuito la cui tensione di' picco'è'mista utilizzare una tensione sinusoidale equivalente, il cui valore di picco sia Una scarica non è considerata un guasto se si verifica in uno scaricatore scarica non provoca un rischio d'incendio o di scossa elettrica e a concontinua. Per la prova dei circuiti a corrente alternata si-utilizza una (somma di una corrente alternata e di una corrente continua), si deve transitorio di tensione misurato all'accensione e allo spegnimento. uguale alla tensione di picco risultante. Si deve far attenzione che nessun isolamento sia sottoposto ad una tensione di prova superiore a quella richiesta, basata sulla tensione effettiva di lavoro.

Aggiunta: 16.102

sono collegati a terra da un lato, devono avere un isolamento Gli avvolgimenti secondari dei trasformatori di potenza, che appropriato.

La rispondenza si verifica con la prova seguente

Si applica una tensione alternata ai morsetti dell'avvolgimento di entrata del trasformatore. Tale tensione deve essere, per quanto possibile, di forma sinusoidale e di frequenza opportunamente maggiore della frequenca nominale al fine di evilare, durante la prova, di avere una corrente di eccitazione eccessiva.

Il valore della tensione indotta nell'avvolgimento di alta tensione deve La prova va iniziata ad una tensione non superiore ad un terzo del vatore di prova, che poi va accresciuta fino al valore opportuno il più rapidamente possibile, compatibilmente con la precisione (inerzia) dello struessere uguale al doppio del valore di tensione nell'uso ordinario.

mento di misura collegato agli avvolgimenti ad alta tensione.

Aggiunta 101.01 tensione di prova:

1) fra i circuiti primari e secondari;

2) fru i circuiti secondari e la massa con tutti gli elementi componenti

Z 250 V > 250 V

si applica la tensione di 750 V, aumentata di due volte la tensione massima

0,75 m.4. per gli apparecchi mobili di Clas-se I

nominale, scegliendo il valore più elevato, con un massimo di 10 m.4

per l'apparecchio completo;

Smil o 1 mil per kW di polenza

Non si applica.

13.3

§ 14. RIDUZIONE DEI DISTURBI RADIOTELEVISIVI

applica l'articolo della Parte I.

§ 15. RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

Sostituzione: 15.3

ali apparecchi di cottura a microonde sono sottoposti alla seguente prova

Una quantità di una solucione di acqua salata, uguale a circa 0,5 dm3 e contenente circa l'19, di NaCl, è versata sulla superficie inferiore della cavità di cottura. Per gli apparecchi che prevedono un vassoio o un quala capacità del recipiente è misurata e la prova di tracimazione è effettuata versando nel recipiente una quantità di acqua salata uguale alla lunque altro recipiente che serve a raccogliere il liquido che è tracimuto, sua capacità aumentata di circa 0,5 dm², provocando la trucimazione. di tracimazione:

§ 16. RESISTENZA D'ISOLAMENTO E PROVA ALLA TENSIONE APPLICATA

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

Aggiunta: 16.1

Oli apparecchi di cottura a microsinde sono provati secondo le modalità di prova degli apparecchi a motore, tranne gli elementi di imbrunimento o gli elementi riscaldanti convenzionali incorporati nell'apparecchio, che sono provati secondo le modulità di prova degli apparecchi termici.

- 15

Alla fine della prova si riduce rapidamente la tensione a meno di un terzo del valore pieno prima dello spegnimento.

14

La durata della prova è di 60 s per frequenze inferiori o uguali a duc volte la frequenza nominale.

valore più elevato. Durante la prova non si devono verificare nè scariche disruttive ne scariche superficiali tra spire di uno stesso avvolgimento Quando la frequenza di prova supera il doppio della frequenza nominale, la durata della prova, in secondi, deve essere uguale a 130 volte la frequenza nominale diviso per la frequenza di prova, o 15 s, scegliendo il o tra avvolgimenti, compresi il primario ed il secondario.

§ 17. PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

applica l'articolo della Parte I. :73

§ 18. DURATA

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

Aggiunta 18.2 Negli apparecchi di cottura a microonde la prova è effettuata unicamente sut motori. Può essere necessario prendere precauzioni speciali al fine di fare funzionare solo i motori.

Aggiunta: 18.5

Questo paragrafo non si applica ai dispositivi termici di interruzione sui magnetron o su ogni altro dispositivo generatore di microonde.

Aggiunta 18,101

Ali interblocchi necessari sui coperchi per soddisfure alle prescrizioni zione dell'uso previsto, secondo le prove seguenti. Sei cambioni di ciascun di eni in 32.4, devono essere provati per la loro durata di vita in funinterblocco devono essere provati ad una cadenza non superiore a sei cicli al minuto.

Gli interblocchi sulle parti suscettibili di essere tolle nell'uso ordinario Gli interblocchi sulle purti suscettibili di essere tolte per la manutenzione funzionamento senza guasto, regolando il carico elettrico normale deldevono poter subire 5 000 cicli di funzionamento sensu guasto, regulando dell'apparecchio, quali i ripiani, devono poter subire 50 000 cicli di l'apparecchio nelle condizioni di eliminazione adeguala di calore.

il carico etettrico normale dell'apparecchio nelle condizioni di climina-

zione utile del calore.

Se un sistema di interblocco per i coperchi è concepito in modo che il guasto un elemento componente renda il generatore di microoude inoperante prescritto negli art. 8 e 30, le prescrizioni relative alla durata dell'interblocco fino all'intervento sull'apparecchio di uno specialista del servizio assistenza, e che un tale guasto non crei pericoli di scosse elettriche o di incendio, come possono essere trafasciate.

§ 19. FUNZIONAMENTO ANORMALE

L'articolo della Parte I viene sostituito dal seguente:

tati in modo che siano evitati, per quanto possibile, i rischi mando quali programmatore o interruttore cronometrico o dispositivi associati. Durante o dopo le prove si devono applid'incendio, i pericoli meccanici o le scosse elettriche, nel caso di funzionamento anormale o di guasto dei dispositivi di co-Gli apparecchi di cottura a microonde devono essere progetcare le prescrizioni di cui in 19.11 della Parte I,

di cui in 19.6 della Parte I relative alle temperature degli avvolgimenti. Non va effettuata la messa in corto circuito del filamento del Dopo le prove, si devono applicare le prescrizioni magnetron,

nenti suscettibili di essere una fonte di pericolo e, simulando i guasti ogni manovra che possa verificarsi nell'uso abituale. Va riprodotto un La rispondenza si verifica come segue: si analizza lo schema del circuito per determinare le condizioni di guasto e i difetti degli elementi compoelo i difetti degli elementi componenti, si effettua, alla tensione nominale, solo guasto o un solo difetto di un elemento componente alla volta effettuando le prove in successione,

Le condicioni di guasto che producono un effetto che è osservabile durante o alla fine del primo ciclo di utilizzazione, devono essere riprodotte per un ciclo completo di funzionamento del temporizzatore e annullati dall'intervento del suo interruttore, o di un dispositivo di comando termico, o di ogni altro dispositivo limitatore, e, salvo prescrizione contraria, al carico normale specificato in 2.2.29.

Come esempi di queste condizioni di guasto si possono citare:

~ il funzionamento senza carico nella cavità;

- il blocco del motore del diffusore d'onde;

- l'esclusione degli elementi componenti, quali condensatori, resistori semiconductori

- il corto circuito degli elementi componenti, quali condensatori, resistori e semiconduttori, a meno che essi soddisfino all'art. 14 della Pubblicazione CENELEC HD 195-83. Safety Requirements for Mains Operated Electronic and Related Apparatus for Household and Similar General

- l'esclusione o il corto circuito del circuito catodo-anodo del magnetron.

Le condizioni di guasto che non sono normalmente osservabili, sono applicate per 90 min e nelle condizioni specificate in 11.7.

Come escupi di questi guasti si possono citare:

- l'ostruzione dell'entrata o dell'uscita dell'aria;

- il blocco delle parti mobili suscettibili di essere bloccate o azionate da motori con una coppia a rotore bloccato più debole della coppia a pieno carico (tranne per il diffusore d'oude)

- il corto circuito delle distanze superficiali e delle distanze in aria che non soddisfano all'art, 29;

(1) Norme C1:1 12:13.

- 91

— il corto circuito di distanze dove si produce una scarica superficiale durante la prova di tensione applicata di cui in 10.4;

 l'arresto del temporizzatore, o lo shuntaggio o il corto circuito del comando di temperatura, senza sostituzione del carico. Se la temperatura del carico non è aumentata durante il primo ciclo, ciò può essere considerato come indicante all'utilizzatore che l'apparecchio non funziona correttamente.

Se, durante queste prove, interviene un dispositivo termico di interruzione senza richinsura automatica, la prova è consuterata terminata.

20. STABILITÀ E PERICOLI MECCANICI

Si applica l'artivolo della Parte I, ad eccezione di:

Aggiunta:

20,101

Gli apparecchi di cottura a microonde ad eccezione di quelli previsti per essere posti su un tavolo o su un supporto analogo devono avere una stabilità sufficiente.

La rispondenza si verifica effettuando le prove seguenti:

Le porte, a cerniera orizzontale sul lovo spigolo inferiore, sono aperte e un peso è posto senza urti sulla superficie della porta in modo che il suo centro di gravità sia sulla verticale del centro geometrico della porta. La superficie di contatto del peso applicato deve essere tale che non risulti alcun danno per la porta e la sua massa deve essere di: 23 kg per le porte di Jorno,

7 kg per le altre porte.

Ins. For the mire point.

Le porte a cerniera verlicale sono aperte secondo un angolo di 90%, e una forza di 140 N è applicata senza urti, verso il basso, all'angolo superiore della porta opposto alla cerniera. Questa prova non è richiesta per le porte qualora il livello più basso dei forno è al di sopra del livello del piano di cottura.

Questa prova è ripetuta, con la porta aperta il più possibile, con ungolo di apertura comungue non superiore a 180".

Durante queste prove, l'apparecchio non deve inclinarsi.

Un sacco di sabbia può essere utilizzato come peso e posto sulla superficie della porta.

Per gli apparecchi aventi più di una porta, le prove vanno effettuate se-paratamente su ciascuna porta.

Per le porte non rettangolari, la forza va applicata nel punto più lontano della cerniera, sul quale tale forza può essere escrettata nell'uso ordinario.

dena cermeta, sui quate tate 1912a puo essere escrettata nen uso oranano. Danni e deformazioni delle porte non sono considerati, a meno che tali danni pregindichino la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 32 riguar-

le fughe di energia a microonde.

§ 21. RESISTENZA MECCANICA

- 17

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di

21.1 Aggiunta

Dopo la prova di resistenza meccanica, l'involucro per microonde non deve presentare distorsione eccessiva e le fughe di energia a microonde non devono superare i limiti anmissibili prescritti in 32.1 quando sono effettuate le prove secondo 32.2.

\$ 22. COSTRUZIONE

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

Sostituzione

22.1

Gli apparecchi di cottura a microonde devono essere di Classe I.

22.101 Aggiunta:

Gli apparecchi di cottura a microonde devono essere provvisti di un programmatore o di un dispositivo limitatore di temperatura che arresti la generazione di energia a microonde dopo che un determinato tempo è trascorso o quando una prefissata temperatura di cavità è stata raggiunta.

22, 102 Aggiunta

Le aperture di aereazione del forno devono permettere l'evacuazione dell'umidità e del grasso in modo tale che il loro accumulo non riduca le distanze superficiali e le distanze in aria. I forni da incorporare devono avere una ventilazione dalla parte frontale, a meno che siano stati previsti condotti di ventilazione e che una chiara descrizione sia data nelle istruzioni di installazione dal costruttore.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista.

22.103 Aggiunta:

La rimozione della porta di un apparecchio di cottura a microonde deve richiedere l'uso d'un utensile a meno che la porta sia interbloccata in modo tale che l'apparecchio non possa funzionare che con la porta in posizione corretta.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista e effettuando una prova manuale

§ 23. CAVI INTERNI

Si applica l'articolo della Parte I.

§ 24 PARTI COMPONENTI

Si applier Larticolo della Parte I ad eccezione di

#\ 7 +r

L'utilizzazione di un interruttore di messa in corto circuito, in serie con una impedenza che limiti la corrente, per permettere l'apertura di un fusibile nel circuito di alimentazione del forno a microonde, non è considerata come una condizione di corto circuito se il fusibile è nell'apparecchio e se il suo valore nominale non supera il valore nominale del fusibile per la linea di alimentazione di caratteristica nominale più bassa sulla quale il forno a microonde può essere utilizzato

Sono llo studio altre prescrizioni riguardanti questo tipo di costruzione

24 101 Aggiunta

Gli apparecchi di cottura a microonde diversi da quelli muniti di un cavo flessibile non separabile e di una spina, possono incorporare una presa di corrente monofase di caratteristica nominale non superiore a 16 A, purchè tale presa sia munita di un contatto di terra.

I poli di detta presa di corrente devono essere collegati a fusibili o a piccoli interruttori automatici, incorporati nell'apparencinio e accessibili, tranne che per l'organo di comando degli interruttori, unicamente dopo rimozione di un coperchio non separabile. Se tuttavia uno dei poli è collegato al neutro, questo collegamento non può farsi tramite un dispositivo di protezione.

Al posto di un coperchio non sep ir ibile, il fusibile può essere alloggi ito nel corpo dell'apparecchio ed essere accessibile aprendo un cassetto o altro compartimento interno.

24 102 Aggiunta

Gli interruttori e i relè degli interblocchi di sicurezza delle porte devono poter funzionare per 50 cicli al 150% della corrente di carico normale La rispondenza si verifica effettuando prove con un carico resistivo, collegato in parallelo al carico normale nel circuito primario ad una cadenza non superiore a 6 cicli al minuto

24 103 Aggiunta

Le guarnizioni di tenuta delle porte, che devono essere conformi alle prescrizioni di cui in 32 I relative alle fughe di microonde, devono essere controllate dai punto di vista della loro degradazione per l'esposizione agli oli di cottura di normale implego, all'umidità, a deformazioni meccaniche cicliche e alle temperature normali di funzionamento dell'apparecchio

§ 25 COLLEGAMENTO ALLA RETE E CAVI FLESSIBILI ESTERNI

61 -

Si applica l'articolo della Parte I

§ 26. MORSETTI PER CAVI ESTERNI

Si applica l'articolo della Parte

§ 27. DISPOSIZIONI PER LA MESSA A TERRA

Si applica l'articolo della Parte I

§ 28 VITI E CONNESSIONI

Si applica l'articolo della Parte I

§ 29. DISTANZE SUPERFICIALI, DISTANZE IN ARIA E DISTANZE ATTRAVERSO L'ISOLAMENTO

Si applida l'articolo della Parte I ad eccezione di

Modifica

- 67

Per tutti i circuiti con tensioni in gioco superiori a 250 V (354 V di cresta), fra le parti sotto tensione di polarità differente e fra le parti sotto tensione e le parti metalliche accessibili si devono applicare le distanze superficiali e le distanze in aria della tab. I.

bella I

Valore di cresta della tensione (V)	Distanze in aria min. (mm)	Distanze superficiall in aria min. (mm)
> 354 > 500	**	₹*
۸.	3,5	4,5
	3,5	S
0001 A 008 A	4	•
0011 A 0001 A	4,5	7
V 1100 V 1250	2,4	90
> 1250 > 1400	ro, ro	6
V 1400 V 1600	_	10
○ 1600 ○ 1800	œ	11
> 1800 > 2000	•	11,5
□ □ □ 2000 □ □ 2200	2	12
> 2200 > 2500	=	13
> 2500 > 2800	12	14
> 2800 > 3200	13	14,5
> 3200 > 3600	14	15,5
> 3600 > 4000	14,5	16,5
000₹	15,5	17,5

Per i circuiti con tensioni in gioco superiori a 4000 l' di cresta, la prova di tensione è utilizzata per determinare un valore appropriato della distanza stanza superficiale e/o della distanza in aria, più grande del valore minimo della tabella, fra parti sotto tensione di differenti polarità e fra parti sotto tensione e parti metalliche accessibili.

La tensione di prova l' che è applicata per 1 min, è determinata con la seguente formula.

$$V = 2U + 750 \text{ (volt)}$$

in cui U indica la tensione che si stabilisce durante il funzionamento sulla distanza superficiale o la corrispondente distanza in aria.

Nella misura delle distanze superficiali e delle distanze in aria nei circuiti comprendenti uno scaricatore a punte o similare, necessario al buon funzionamento dell'apparecchio, le distanze superficiali e le distanze in aria alla punta o al dispositivo di scarica non sono prese in considerazione.

§ 30. RESISTENZA AL CALORE, AL FUOCO E ALLE CORRENTI SUPERFICIALI

i applica l'articolo della Parte I.

§ 3f. PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE

applica l'articolo della Parte I.

ñ

§ 32. RADIAZIONI, TOSSICITÀ E PERICOLI ANALOGHI

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

32.1 Sostituzione:

Gli apparecchi di cottura a microonde devono essere progettati e costruiti in modo da presentare una adeguata protezione contro i pericoli di radiazioni dovuti a fughe di microonde.

32.1.1 Salvo prescrizione contraria, la densità del flusso energetico delle fughe di microonde emesse da un apparecchio di cottura a microonde non deve essere superiore a 50 W/m³ in ogni punto distante almeno 5 cm dalla superficie esterna dell'apparecchio.

La rispondenza si verifica effettuando le prove e le osservazioni di cui da 32.2 a 32.11.

- 32.1.2 La densità del flusso energetico delle fughe di microonde di un apparecchio di cottura a microonde è determinata misurando la densità di emissione di microonde con un sistema di misura che:
- 1) raggiunga il 90% del suo stato di regime di lettura in 2 o 3 s quando il sistema è sottoposto a un segnale d'entrata a gradini,

2) sia munito di un-rilevatore di radiazioni non polarizzato avente una apertura nun superiore a 25 cm², nessuna dimensione del quale superi to cm.

21

Questa apertura deve essere determinata alla frequenza fondamentale dell'apparecchio di cottura a microonde sottoposto alla prova di verifica. L'apparecchio di misura deve poter misurare i limiti di densità di emissione del campione con una precisione di $z_0 = -20\%$ (\pm 1 dB). L'apparecchio di misura deve essere utilizzato secondo le istruzioni del fubbricante e, salvo prescrizione contraria, regolato come segue:

- banda di frequenza: alla frequenza fondamentale di funzionamento del forno;
- tempo di risposta: da 2 a 3 s;
- distanziatore della sonda: 50 mm.

L'appendice AA contiene le caratteristiche supplementari racconandate dell'apparecchio di misura.

32.1.3 Salvo prescrizione contraria, le misure delle fughe di microonde sono elfettuate con l'apparecchio di collura a microonde alimentato alla tensione nominale della rete e regolato per il funzionamento del generatore alla sua polenza massima, con un carico di 275 ± 15 cm³ di acqua potable a una temperatura uniciale di 20 ± 5 € contenente l'1% di NaCl, posta al centro della superficie prevista dal costruttore per sostenere il carico. Il contenitore dell'acqua è un recipiente in vetro con pareti soltili e un diametro interno di circa 85 mm. L'acqua può esser ricambiau, se necessario, per evitare l'ebollizione e l'evaporazione. L'apparecchio di misura definito in 32.1.2 viene mosso sulla superficie esterna del forno per localizzare i punti di fuga massima di microonde, riservando una particolare attenzione alla 2011 della porta.

Prova di funcionamento normate,

32.2

Gli apparecchi di cottura a microonde non devono presentare fughe di microonde superiori al valore ammissibile specificato quando sono provati secondo 32.1, con tutti gli elementi componenti ordinari, quali i supporti, in posizione.

Prova termica.

32.3

Se l'apparecchio di cottura a microonde è previsto per combinazioni simultanee o successive di cotture a microonde e ad energia termica convenzionale, la prova di fuga di microonde di cui in 32.2 deve essere ripetuta dopo I h di riscaldamento senza carico, ad una temperatura conforme a quella specificata nell'articolo relativo della corrispondente Parte II $\langle \mu \rangle$. Se il forno è previsto per l'imbrunimento, ma non per una cottura termica convenzionale, la prova di fuga di microonde di cui in 32.2 deve essere ripetuta dopo un ciclo di imbrunimento utilizzando la regolazione massima del programmatore o per 1 h, scegliendo il tempo più breve. Questo ciclo di imbruni-

(1) Norme CEI 107-5.

mento deve essere normalmente effettuato al termine delle prove termiche a microonde al fine di ottunere la temperatura massima della guarnizione.

Prova dell'involucro

324

Gli apparecchi di cottura a microonde non devono presentare fughe di microonde superiori al valore arramissibile specificato in 32.1 quando la prova di fuga di microonde è effettuata contutti gli elementi componenti, compresi i coperchi, smontati dall'involucro a microonde, salvo quelli la cui rimozione richiede l'uso di utensile o che sono elettricamente interbloccati al fine di prevenire ogni messa in funzione dell'apparecchio quando siano rimossi. Tutti gli elementi necessari al funzionamento normale devono essere lasciati nella cavità di cottura. Ogni coperchio, che debba essere lasciati nella cavità di cottura. Ogni coperchio, che debba essere smontato per sostituire parti e elementi componenti usurabili o per permettere l'accesso ai morsetti, deve essere provvisto di un interblocco se le fughe di radiazioni a microonde superano il valore specificato in 32.1 quando viene effettuata la prova di microonde con il coperchio tolto.

Gli interblocchi devono essere previsti in modo da escludere la possibilità di un guasto o di uno sgancio accidentale.

32 5 Prova di apertura della porta

Gli apparecchi di cottura a microonde non devono presentare fughe di microonde superiori al valore ammissibile specificato in 32.1 quando sono provati secondo 32.2, ma con la porta in qualunque posizione che possa assumere con il forno in funzione.

Si utilizza in questa prova la sequenza di apertura normale della porta, ma la porta si deve aprire gradualmente per cerzare il punto in cui il sistema di interblocco arresta la produzione di energia a microonde. Il carico d'acqua può essere cambiato per evitare l'eboltizione e l'evaporazione.

326 Prova di continuità delle guarnizioni di tinuta della porta

Gli apparecchi di cottura a microonde non devono presentare fughe di microonde superiori al livello ammissibile specificato in 32.1, quando viene interposto in un purito qualunque della guarnizione della porta, fra la porta e la cavità di cottura, una striscia di carta da imballaggio di ottima qualità, di 60 ±5 mm di larghezza e da 0,1 a 0,2 mm di spessore, al fine di creare una fessura nella chiusura della porta

Le misure di fughe di miosonne sono effettuate con la striscia di casta posizionata in 10 punti differenti, ugualmente distenziati, sulta superficie della guarnizione della porta. Si applica una solu striscia alla volta La prova è effettuata nelle condizioni prescritte in 32.2

32.7 Prova della , unnizione della porta dopo applicazione di un materiale

- 23

Gli apparecchi di cottura a microonde non devono presentare fuga di microonde superiori al valore ammissibile specificato in 32.1 quando sono provati secondo 32.2, con un sottile strato d'olio di cottura, leggero, ordinario, applicato sulle guarnizioni della porta e, se possibile, nel caso di guarnizioni a battente con il battente riempito d'olio di mais.

Prova di funzionamento a vuoto

32.8

Le fughe di microonde degli apparecchi di cottura a microonde non devono essere superiori a 100 W/m², quando esse sono misurate secondo 32.1 durante un funzionamento di 10 min o per il tempo massimo permesso dal programmatore, scegliendo il tempo più breve, con tutte le parti in posizione ordinaria, ma senza carico di prova nella cavità di cottura.

L'intervento di un dispositivo di protezione termica o il guasto del magnetron deve n'ettere fine alla prova di funzionamento senza carico Dopo il funzionamento senzu carico non si devono avere danni permanenti tali provocare fughe di microonde superiori al livello specificalo in 32.1 quando l'apparcichio è provato secondo 32.2. Se necessario, per effettuare questa prova, il dispositivo di protezione termica deve essere riarmato oppure il magnetron sostituito.

Sistema di interblocco di sicurezza della porta

32.9

Il sistema di interblocco di sicurezza della porta deve funzionare in modo sicuro Esso deve essere progettato in modo che:

- l'apertura della porta di un apparecchio di cottura a microonde, a partire dalla posizione di chiuso, faccia funzionare almeno due interblocchi;
- questi interblocchi controllino due punti differenti della porta al fine di ridurre al minimo gli effetti di deformazione della porta;
- il guasto di un solo elemento componente elettrico o meccanico che assicuri il funzionamento di un interblocco non impedisca il funzionamento di un altro o di altri interblocchi;
 - un difetto di messa a terra non impedisca il funzionamento di tutti gli interblocchi;
- -- almeno un interblocco interrompa l'alimentazione del ge neratore di microonde o provochi una interruzione ugual mente sicura della emissione di microonde;
- almeno uno degli interblocchi sia nascosto e non possa essere azionato utilizzando uno qualsiasi degli elementi dell'Iapparecchio o l'ago di prova descritto in 32.9.1 oppure, per gli interblocchi a funzionamento magnetico, utilizzando il magnete di prova descritto in 32.9.1;

- 25

blocco nascosto funzioni prima che la porta si sia scostata áli altri interblocchi possono essere visibili, purchè l'interdalla posizione chiuso abbastanza da permettere che l'in-terblocco visibile venga azionato da un punto qualsiasi dell'apparecchio.

7

La vispondenza si verifica:

- SHO - mediante esame dell'apparecchio di cottura a microonde e del schema.
 - effettuando, se necessario, una prova di guasto di un elemento combonente o di guasto verso terra,
 - essettuando le prove di cui in 32.9.1

Il sistema di interblocco della porta deve inoltre soddisfare alle prescrizioni e alle prove specificate in 32.9.2 v 32.9.3. Per verificare che gli interblocchi siano adeguatamente nascosti si 32.9.1

lunque dell'apparecchio ed un ago rigido, di 3 mm o più di diametro e usualmente l'interblocco. La prova è effettuata aprendo la porta del forno di una lunghezza utile di 10 cm. Gli interblocchi a sicurezza magnetica sono inoltre provati con un magnete di prova della stessa configurazione úsica e dello stesso orientamento magnetico del magnete che fa funzionare e mettendo in contutto la superficie del forno al di sopra dell'interruttore di interblocco con il magnete di prova mantenuto nello stesso orientamento periore a 0,55 kgl. L'attrazione è misurala accostando la superficie del magnete, che viene affacciata all'interruttore di blocco quando il magnete di quello assunto dal mugnete di funzionamento quando la porta è chiusa. almeno uguale a 4,5 kgf, ma non superiore a 5,5 kgf, e una forza di attrazione, a distanza di I cm, almeno uguale a 0,45 kgf, ma non suè in posizione di provu, ad una delle superfici maggiori di un indotto di Si cerca di mettere fuori uso gli interblocchi utilizzando una parte qua-Il magnete di prova deve avere una forza di attrazione, a distanza zero, acciaio dolce di dimensioni, in mm, $89 \times 50 \times 8$. provvede come segue:

vile se il magnete di prova, mantenuto in posizione per gravità o per la Un interblocco a funzionamento magnetico è considerato come non visina propria altrazione, non può fare funzionare l'interblocco di sicurezza. costruttore deve designare un interblocco primario di siblocco deve rendere l'apparecchio di cottura a microonde non funzionante o bloccare la porta in posizione chiuso fino a che curezza di porta. Il mancato funzionamento di questo inter-'interblocco non sia stato riparato o sostituito.

32.9.2

facendo funcionare l'apparecchio di cottura a microonde con la porta La rispondenza si verifica mettendo fuori servizio l'interblocco designuto, shiusa e cercando di accedere normalmente alla cavità di cottura, La messa fuori servizio di tutti gli interblocchi di sicurezza porta, tranne quello designato come primario, non deve provocare fughe di microonde superiori a 50 W/m2. ij 32.9.3

La rispondenza si verifica mettendo fuori servizio tutti gli interblocchi di sicurezza di portu, tranne quello designato, e effettuando la prova di apertura della porta di cui in 32.5.

Prova di resistenza del sistema di porta. 32.10 Il sistema di porta di un apparecchio di cottura a microonde croonde e altre parti associate, deve essere costruito in modo da resistere all'usura normale senza che le fughe di energia a incluse le cerniere, le guarnizioni per evitare fughe di mimicroonde superino il valore specificato in 32.1 La rispondenza si verifica con la prova di una porta su apparecchi di ed appropriato, seguiti da 10 000 cicli senza alimentazione. La porta deve essere sottoposta ai cicli con un dispositivo automatico attaccato L'apertura della porta deve essere di un angolo compreso (ra 135 e cottura a microonde per un totale di 100 000 cicli di funzionamento. L'apparecchio deve essere sottoposto alternativamente a 10 000 cicli, collegato all'alimentazione di potenza nominale e con un carico conveniente 180º o corrispondere alla massima corsa di apertura, se questa è inleriore a 135º. I programmatori possono essere shuntati durante la prova, La cadenza deve essere di 6 cicli al minuto o meno, se necessario, per alla maniglia della porta o nella zona di normale azionamento.

sunzionamento della prova. La parte della prova con l'apparecchio senza assicurarsi che il tempo di funzionamento sia sufficiente a garantire l'emissione nella cavità dell'energia a microonde durante il periodo in alimentazione può essere essetuata nello stesso modo, ma con l'apparecchio non collegato ad alcuna sorgente di alimentazione.

Prima dell'inizio della prova, e ad intervalli di 10 000 cicli durante la prova, deve essere esfettuata ciascuna delle seguenti operazioni di prebarazione:

a) applicare un abbondante strato di olio di cottura leggero ordinario su tutte le superfici della guarnizione della porta;

b) se un carico secco è utilizzato per la prova di ciclo in funzionamento, aggiungere un carico di 100 cm³ di acqua e far funzionare l'apparecchio di cottura a microonde fino ad evaporazione dell'acqua, c) se l'apparecchio è previsto per combinazioni simultanee o successive zionare la parte di cottura termica del forno per 1 h alla temperatura di collura a microonde e di collura termica convenzionale, fare funspecificata nell'articolo corrispondente della Pubblicazione IEC 335-6 (1): d) se l'apparecchio è previsto per l'imbrunimento, ma non per la cottura convenzionale, fare funzionare l'apparecchio per un ciclo di imbrunimento utilizzando la regolazione massima del programmatore o per scegliendo il tempo più breve; e) se l'apparecchio è previsto per una pulitura automatica con pirotisi,

(1) Norme CEI 107-5.

effettuare vina operazione di pulitura seguitu da una leggera applicazione di olio di collura leggero ordinàrio sulle superfici della guarnizione della pòrta.

56

Dopo ciaseuna delle operazioni di preparazione di cui sopra, la fuga di energia a microonde deve essere misurata nel modo descritto in 32.1, nelle condizioni di cui in 32.2.

Dopo aver completato la prova di ciclo, la porta nel suo complesso deve essere nelle condizioni di poter funzionare. Il valore della fuga di microonde non deve essere in alcun momento, durante o dopo la prova, superiore al valore specificato in 32.1 e non si deve uvere alcun difetto meccanico o elettrico, nè richiedere la sostituzione di una qualunque parte, se un tale difetto o sostituzione può produre condizioni di non sicurezza.

32.11 Prove di sollecitazione della porta.

L'insieme della porta deve avere una resistenza meccanica appropriata e essere costruito in modo tale da evitare che gli sforzi sopportati nell'uso ordinario non alterino la guarnizione fino a un limite in cui la fuga di energia a microonde sia superiore al valore specificato in 32.1, nelle condizioni di prova di cui in 32.2.

La rispondenza si verifica soltoponendo un campione completo alle prove applicabili da 32.17.7 a 32.17.9, e elfettuando le misure di fuga di energia a microonde dopo ciascuna prova.

32.11.1 A partire da un punto situato a mezza corsa fra la posizione di apertura tolale e la posizione di chiusura, la porla deve essere spostata fino alla sua posizione di apertura totale, con una forza uguate a 1,5 volte la forza necessaria per aprire la porta parteinto dalla posizione chiuso (65 N minimo), questa forza è applicata sulta superficie interna di una porta a cerniera in un punto situato a 25 um dal bordo libero o sulla maniglia di una porta scorrevole, nel senso di spostamento normale. La manovra di apertura deve essere ripetuta 10 volte.

La forza e applicate tranite un dinumentro o mezzo equivalente, con una costante di richiano i 10.5 N/cm. Tissa è applicata nel punto determinato sulla porta con una forza opposta applicata sull'altro luto della porta e uguale alla forza di comando. La forza oppostu è poi annullata per permettere alla porta di terminare il suo spostamento sotto l'impulso della molla.

32.11.2 A parlive da un punto siluato a mezza corsa fra la posizione di apertura totale e la posizione di chiusura, la porta deve essere spostata fino alla sua posizione di chiusura totale, con una forza uguale a due volte la forza necessaria per chiudere la porta completamente e a bloccarla (90 N minimo); questa forza è applicatu sulla superficie esterna di una porta a cerniera in un punto situato a 25 mm dal bordo libero o sulla maniglia di una porta, scorrevole nel senso di spostamento normale. La manoura di chiusura deve essere ripetula 10 volte.

32.11.3 Una porta a cerniera laterale deve essere spostata fino alla sua posizione di apertura totale e poi chiusa con applicata una forza di 140 N direlta verso il basso o con la massima forza applicabile al bordo libero dell'apparecchio, che può essere sopportata dalla porta senza far basculare l'apparecchio, scegliendo il valore più piccolo. L'apertura e la chiusura devono essere ripetate 5 volte.

27

32.11.4 Una porta a cerniera inferiore deve resistere per 15 min all'applicazione di una forza di 140 N o alla forza massima che può essere applicata senza fare basculare l'apparecchio, scegliendo il valore più piccolo, questa forza essendo esercitata sulla superficie interna della porta del forno nel punto più sfavorevole di una linea situata a 25 mm dal bordo libero.

32.11.5 La superficie interna di una porta, a cerniera inferiore, deve resistere a 5 colpi. Due colpi devono essere applicati nella zona centrale della porta su ogni schermo perforato ed eventuale protezione, e l'energia di impatto del colpo deve essere di 96 Nm/m² di volume utile del formo, calcolato con una approssimazione di 0,02 m². Tre colpi devono essere applicati in punti differenti, vicini ai bordi nella zona della guarnizione di protezione delle radiazioni. L'energia d'impatfo deve essere di 3 Nm. Il colpo è applicato tramite una sfera di acciaio di 50 mm di diametro di massa circa 0,5 kg.

La porta deve essere in posizione aperta in modo da presentare la superficie interna e trovarsi in un piano orizzontale.

La siera deve cadere liberamente lungo una guida cilindrica, senza velocità iniziale da una altezza sufficiente per percuotere la superficie con l'energia di impatto specificata. 32.31.6 Una porta con schermo perforato incorporato, con o senza protezione, deve resistere a 3 colpi di 3 Nm applicati sulla superficie esterna, a porta chiusa. La dimensione più grande dei fori nello schermo perforato della porta non deve essere superiore a 3 mm.

Lo schemo perforato expere of man. Lo schemo pano verticale e l'energia deve essere oftende da ma sfera piena, discia, di acciaio, di 50 mm di diametro e di massa di 0.5 kg circa, sospesa a un cavo appropriato, e che può cadere come un pendolo da una distanza sufficiente per percuotere la superficie con l'energia di impatto specificala. Il punto di attacco del pendolo deve essere nello stesso piano verticale contenente lo schermo perforato.

32.11.7 Per una porta a cerniera laterale, a schermo perforato incorporato, si devono applicare sulla superficie interna, a porta aperta, 3 colpi di 3 Nm. L'energia di impulto è ottenuta tramite la sfera di acciaio descritta in 32.11.6.

32.11.8 La superficie di contutto della guarnizione di portu di una porta scorrevole o a cerniera luterale, che è sul corpo dell'apparecchio, deve essere sottopostu a 3 colpi di 3 Nm applicati tramite la sfera di acciaio descritta in 32.11.6.

1 20 -

Dopo questa prova, le fughe di microonde, missirate secondo le condizioni

32,11.9

1 82

di prova di cui in 32.2, non devono essere superiori a 100 W/m². Una porta a cerniere inferiori deve essere chiusa il più possibile con un piolo di legno duro di 10 mm di diametro e di 0,3 m di lunghezza posto sulle cerniere inferiori. Quando la porta è aperta completamente, il piolo deve essere posto in modo che una estremità sia in linea con la superficie esterna dell'involucro.

Si deve cercure di chiudere la portu con una lorza di 90 N. Questa forza deve essere applicata dopo chiusura della porta fino alla posizione determinata dal piolo. Questa forza deve essere applicata al centro della maniglia della porta, perpendicolarmente alla superficie della porta, per 5 s. Il piolo deve allora essere posto su un'altra cerniera e la prova ripetuta. Una terza prova deve essere effettuata con il piolo posto al centro.

APPENDICE A

Dispositivi di comando termici e sganciatori di massima corrente.

Si applica l'Appendice della Parte I.

APPENDICE B

Circuitl elettronici.

Si applica l'Appendice della Parte I, ad eccezione di:

Questa appendice non si applica ai magnetron.

B16.1 Sostituzione:

Sostituire le ultime cinque righe delle prescrizioni come segue:

Se durante la prova si verifica un arco o una perforazione dell'isolamento, l'appurecchio è considerato ancora come soddisfacente se le prescrizioni dell'art, 19 sono soddisfatte.

B18 Sostituzione:

Sostituire 19 a B19 nella settima e quattordicesima riga delle prescrizioni.

B.19 Non si applica.

APPENDICE C

Costruzione del trasformatori di sicurezza.

L'Appendice della Parte I non è applicabile.

APPENDICE D Variante delle prescrizioni relative ai motori protetti

L'Appendice della Parte I non è applicabile.

APPENDICE

(-)

Misura delle distanze superficiali e delle distanze in aria.

Si applica l'Appendice della Parte I.

APPENDICE AA

Caratteristiche supplementari raccomandate dell'apparecchio di misura,

La misura del campo esterno emesso da un apparecchio di cottura a microonde pone gravi problemi di strumentazione avcausa della curvatura del campo nelle zone interessate. Questi problemi sono predominanti nelle zone marginali del campo. Le caratteristiche dell'apparecchiatura di misura definita nella presente appendice sono adatte a misure di campo in zone marginali, e sono state valutate in funzione di comfigurazioni normalizzate di campo, di configurazioni pratiche di campo e in considerazione anche di altri apparecchi di misura. Poiche ogni apparecchio di misura influenza il campo che si intende misurare, le caratteristiche dell'apparecchio di misura devono essere accuratamente rilevate affinchè i risultati siano pienamente significativi

Appurecchi di misura di fughe di microonde per appurecchi di cottura a microonde.

Descrizione.

AA.1 L'apparecchio di misura consiste in un rileviatore di microsonde e in un indicatore di livello, rimiti in un nicro corpo o collegati da un cavo. Il sensore-indicatore deve rispondere alla potenza elettromagnetica media. L'apparecchio di misura deve essere sensibile unicamente al campo nella zona del sensore, e deve indicare in modo evidente un proprio difetto.

Specifiche di dettaglio.

AA.2 Frequenca (Nota 1).

Lettura diretta a 015 c 2450 MHz, scelta mediante interruttore e/o cambiamento della sonda, a scelta del fabbricante.

AA.3 Scale.

a) graduazione in W/m² (o mW/cm²).

b) Campi di misura: 0-20; 0-200; 0-2000 W/m² (oppure 0-2. 0-20; 0-200 mW/cm²) scelti mediante commutazione e/o cambiamento della sonda.

AA.4 Precisione.

Un errore d'indicazione (di un'onda continua) non deve essere superiore a ± 1 dB del valore reale del campo (fontano) (da ± 5 a $\pm 100^{\circ}$ 0, del fondo scala).

Costante di tembo. A.4.5 Superiore a r s (Nota 2).

Apertura effettiva. 1.4.4.6

25 cm² massimo (Nota 3).

Effetto di prossimità. 14.4.7 50 mm massimo (Nota 4).

Campo dinamico. 1.1.8 Deve mediare segnali di ampiezza metà scala il cui rapporto tra il valore di cresta e il valore medio è 4:1 e il cui periodo è 1 s (Nota 5).

Souraccarico (Nota 6). 44.0 a) Deve resistere ad una esposizione continua del 300% del fondo scala (livello di energia non modulata) b) deve resistere per 1 s ad una esposizione del 1000% del fondo scala (livello di energia non modulata).

Precisione di posizionamento. 4.4.10 Ciascuna sonda deve essere munita di spaziatori al fiue di posizionare il centro dell'elemento sensibile a so mm dall'estremità degli spaziatori. L'apparecchio di misura deve essere tarato con lo o gli spaziatori in posizione.

Marculure e indicazioni per gli accessori. 11.44 Gli accessori devono portare le indicazioni che seguono.

a) Sonde:

gamma utile d'intensità di campo (W/m² o mW/cm²), Ë

larghezza di 1 dB della banda di frequenza,

3. modello e numero di serie,

4. data di taratura,

orientamento del vettore L, se polarizzato,

numero di modello dell'apparecchio di misura da utilizzare.

Spaziatori di sonde:

(2

modello e munero di serie,

lunghezza dello spaziatore,

fattore di taratura. Αį

Difetto dell'apparecchio di misura. 44.12 l'apparecchio di misura deve indicare chiaramente ogni difetto sia nella lettura che nell'utilizzazione,

Sorgente di alimentazione. A.A.13

a) L'apparecchio di misura deve essere alimentato da una batteria interna, e deve essere disponibile un accessorio che permetta il

iunzionamento alla tensione nominale della rete e alla frequenza del Paese dove sarà venduto

3

L'apparecchio di misura deve indicare la batteria e/o il campo di tensione della rete di alimentazione che provoca un errore di letturn sul fondo scala di ±5%.

un foglio di metallo a massa di 50 mm X 50 mm. L'antenna unipolare è un'asta di 3 mm collegata direttamente ad un connettore di tipo N, posto sopra la piastra ad una distanza di 30,5 mm a 2450 MHz o a 81,3 mm a effettuate utilizzando uu'antenna normalizzata e sono relative agli effetti del campo di prossimità, con misure dell'effetto di prossimità. Le misure vanno effettuate utilizzando una semplice antenna unipolare montata su Nota 1. Le misure di prestazione dell'apparecchio di misura possono essere 915 MHz; adattare se necessario.

ferenza una proprietà del sensore stesso. Se l'integrazione o la media è effettuata nel circuito a valle del sensore, deve essere prevista una selezione Nota 2. Il consigliato un tempo di integrazione di almeno 1 s, che sia di premediante interruttore fra un tempo di risposta di 0,5 s (breve) e 3,0 s (lungo) al fine di raggiungere il 90% dei valori di lettura allo stato di regime quando il sistema è sottoposto ad un segnale di entrata a gradini. Nota 3. Pinchè l'apertura effettiva nel campo prossimo non è sottoposta ad effettivo del campo prossimo è quello specificato. In numerosi casi, l'effetto una definizione matematica come è il caso per il campo lontano, il valore di prossimità di due apparecchi di misura identici nel campo lontano è una misura pratica di questo parametro (Nota 4). Nota 4. Devono essere utilizzati due apparecchi di misura identici. Il primo apparecchio è introdotto in un campo lontano che produce una lettura a niezza scala. Il secondo apparecchio di misura è introdotto nello stesso campo. Il secondo apparecchio di misura è poi spostato il più vicino posprimo apparecchio. La distanza dell'effetto di prossimità deve essere la più sibile al primo o in una zona limite che da un cambiamento del 20% nella lettura del primo apparecchio. Devono essere esplorate tutte le posizioni possibili per il secondo apparecchio di misura nello stesso piano d'onda del grande distanza da centro a centro osservata come sopra. Nota 5. L'alimentazione deve essere messa in funzione per 0,25 s e arrestata per 0,75 s tramite un comando a motore. Questa prova è una misura della precisione dell'apparecchio di misura durante la rotazione del diffusore di

in questa prova d'impulso un cambiamento d'indicazione del valore medio non deve essere superiore a 0,5 dB rispetto alle misure continue effettuate sullo stesso livello medio. Nota 6: I valori dati in AA.9, sono obiettivi di progetto. Quando un fabbricante non è in grado di soddisfare a questa prescrizione o la soddisfa solo parzialmente, egli dovrà indicare chiaramente la capacità di sovraccarico del suo apparecchio di misura nei fogli di informazione tecnica, come pure nelle istruzioni d'uso, forniti con lo strumento. Le presenti Norme sono state compilate dal Comitato Elettrotecnico Italiano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1º Marzo 1968, n. 186.

Compilate dal Comitato Tecnico N. 107: APPARECCHI UTILIZZATORI

Approvate da:

Commissione Centrale Tecnica il 5 marzo 1983

Presidente del CEI il 16 marzo 1983

Presidente del CNR il 25 marzo 1983

Prima edizione in vigore dal 1º giugno 1983

Le presenti norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica (chiusa il 30 settembre 1982) come progetto fascicolo P. 420

CONFORMITÀ ALLE PRESENTI NORME



Gli apparecchi oggetto delle presenti Norme, per attestare la rispondenza alle stesse mediante un Marchio di conformità, devono portare il Marchio IMQ, la concessione del quale è subordinata alle disposizioni dei regolamenti dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Norma Italiana

1º ottobre 1983

Macchine per cucire elettriche di uso domestico Norme particolari di sicurezza

NORME CEI

(prima edizione)

Sewing machines. Particular requirements of safety. Machines à coudre. Règles particulières de sècurité.

Norma armonizzata secondo Documento di Armonizzazione CENELEC HD 273.

PREMESSA

La presente Norma CEI è la versione italiana del documento di armonizzazione CENELEC HD 273 « Particular requirements for sewing machines ».

A sua volta il documento d'armonizzazione è contestuale, salvo che in alcuni punti messi in evidenza, nella presente Norma, con tratti verticali a margine, alla Pubblicazione IEC n. 335-2-28.

Seguendo il sistema normativo IEC e CENELEC, le Norme CEI per gli apparecchi in oggetto comprendono due parti.

La parte I è costituita dal fascicolo di Norme Generali CEI 61-1 (1980) « Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare ». La parte II si articola su più fascicoli di Norme Particolari, tra cui il presente, ciascuno dei quali riguarda un determinato tipo di apparecchio o gruppo di apparecchi affini.

INDICE

CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
A E I ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA

FASCICOLO

632

Gr. 2

DOCUMENTO DI ARMONIZZAZIONE CENELEC HD 273 VERSIONE ITALIANA DEL

PREFAZIONE

Comitato Tecnico 61 del CENELEC in accordo con le decisioni prese da questo Comitato nelle riunioni tenute nell'ottobre 1980 a Parigi e nel settembre 1981 a Santa Margherita L., Durante la riunione di Parigi vennero discusse le osserva-Il presente documento di armonizzazione è stato preparato dalla Segreseria del zioni risultanti dalla procedura d'inchiesta svolta nei Paesi membri sulla base della Pubblicazione IEC n. 335-2-28 (1979).

Durante la riunione tenuta a Santa Margherita, il testo accettato a Parigi fu adottato dal punto di vista editoriale e si decise di pubblicare il relativo documento come documento di armonizzazione dei Paesi mentri del CENELEC prima del del Questa ultima data di pubblicazione fu confermata dall'Usficio Tecnico CENELEC durante la riunione di Bruxelles del dicembre 1981.

Durante detta riunione, l'Ufficio Tccnico decise inoltre che le Norme nazionali

Il presente documento d'armonizzazione è basato sulla Pubblicazione IEC 335-2-28 (1979) e deve essere usato congruntamente al documento HD 251.S3 (1) motivi delle modifiche comuni apportate a tale pubblicazione sono menzionate nel documento di armonizzazione, secondo il regolamento interno del CENELEC (*). contrastanti e non armenistate dovranno decadere entro il 1-7-85.

Nota I. Il contenuto del presente documento di armonizzazione sarà riesaminato non appena saranno pubblicate modifiche alla Pubblicazione IEC n. 335-2-28.

Nota 2. Per le parti componenti impiegate nelle macchine per cucire si fa richiamo a documenti d'armonizzazione CENELEC oppure, in mancanza di tali documenti, ad altre Norme internazionali. Le proscrizioni per le parti componenti risultano pertanto identiche nei diversi Paesi solo in quanto armonizzate in seno al CENELEC.

monizzazione figurano nell'appendice al documento originale (1); questa appendice non deve ritenersi parte del documento di armonizzazione ed Deviazioni temporanee nazionali rispetto al presente documento di arha valore di rapporto CENELEC. Nota 3.

NOTE ESPLICATIVE

Gli articoli delle presenti Norme completano o modificano i corrispondenti and similar electrical appliances. Part I: General requirements i (1). In mancanza di un articolo o di un paragrafo corrispondente nella presente articoli della Pubblicazione IEC n. 335-1 della IEC (1976): «Safety of household

ب ا

Norma a quello della l'arte I, l'articolo o il paragrafo della Parte I si applica senza modifiche, nei limiti del ragionevole.

difica » o « sostituzione », la prescrizione, le modalità di prova, o le note della Quando il testo delle presenti Norme porta l'indicazione 4 aggiunta 2, Parte I corrispondenti devono essere adattate in relazione.

N.B. I tratti verticali a margine evidenziano le modifiche comuni CENELEC

§ 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di:

Sostituzione:

T:

triche ed agli equipaggiamenti elettrici da applicare su macchine per cucire con equipaggiamento elettrico incompleto o Le presenti Norme si applicano alle macchine per cucire eletprive di equipaggiamento elettrico.

sono costituire causa di pericolo per le persone, come le macchine per cu-Rientrano nel campo d'applicazione delle presenti Norme re macchine per cucire non destinate ad un normale uso domestico, ma che comunque poscire usate da personale inesperto nei negozi di vendita.

Le presenti Norme non si applicano alle macchine destinate esclusivamente ad uso industriale o commerciale. Per macchine destinate a paesi tropicali, possono essere necessarie prescrizioni speciali

Sono alto studio prescrizioni aggiuntive per regolatori non resistivi e per le macchine per cucire e gli equipaggiamenti elettrici con dispositivi a semiconduttore.

2. DEFINIZIONI

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di

Sostituzione 2,2,30

di pressione sollevato. Se la lunghezza del punto e l'ampiezza tici, questi vengono fatti funzionare solo nel caso in cui ciò regolazione manuale. I dispositivi per l'avvolgimento della spoletta sono disinseriti mentre i dispositivi di illuminazione china viene fatta funzionare senza filo e tessuto e con il pledino della cucitura a zig-zag possono essere regolati manualmente, Il carico normale è il carico che si ottiene quando la macessi vengono regolati ai valori massimi; se tuttavia la regolazione può essere ottenuta anche mediante dispositivi automacomporti un carico superiore a quello ottenibile con la massima sono inseriti

^(!) Norme CEI 61-1 e Variante V.,

(!) I motivi delle modifiche comuni — messi in evidenza nel testo con tratti verticali a margine — e le deviazioni temporanee nazionali sono riportati nel documento d'armonizzazione originale che è disponibile presso la Segreteria del CEI. Norme CEI 61-1.

1

Agginnt 2

L'equipaggiamento elettrico è l'insieme del motore e del suo regolatore per impiego su una macchina per cucire con equipaggiamento elettrico incompleto o mancante. 2 2 101

componente dell'equip uggi intento I equip qgi unento elettrico può inoltre comprendere dispositivi di illumielettrico e meccanicamente fissati il motore o destinati ad esser, fissati nizione elettricamente collegati ad un alla macchina per cucire

3 PRESCRIZIONI GENERALI

applica l'articolo della Farte I ·7

4 GENERALITÀ SULLE PROVE

Si applica l'articolo della Parte I ad eccezione di

Aggiungere dopo la 11ª riga رد جا Nel caso in cui la prova di cui al paragrafo 182 debba essere ripetuta necessario disporre di un ulteriore campione.

Cil equipaggiamenti elettrici sono provati unitamente alla macchini per cucire, tra quelle menzionate sul foglio di istruzione, che abbia le caratteristiche piu sfavorevoli

4 12 Non si applicano ø 4 00

Aggiunta

Le macchine per cucire normalmente usate su tavolo vengono provate come apparecchi mobili, 4 IOI

5 CARATTERISTICHE NOMINALI

applica l'articolo della Parte I

3

6 CLASSIFICAZIONE

applica l'articolo della Parte I Ñ

7 DATI DI TARGA ED ALTRE INDICAZIONI

Si applica l'articolo della Parte I, ad eccezione di

Pagina 33, non si applicano le righe da 6 a 9 e le righe da 18 a 20

7 1

Agginnt

ري 1

Le macchine per cucire e gli equipaggiamenti elettrici devono portare l'indicazione, in watt, della massima potenza nominale di ogni lampada sostituibile

Il motore ed il regolatore degli equipaggiamenti elettrici devono essere targati con:

- tensione nominale, in volt,

- nome del costruttore o del venditore responsabile, marchio di fabbrica o di identificazione, - corrente nominale, in ampere,

modello o tipo.

Gli equipaggiamenti elettrici devono essere marcati con la ve-locità del motore in giri al minuto.

72 73 e 75 Non si applicano

Aggiunta 7 10

Questa prescrizione non si applica agli interruttori che intervengono solamente sulle lampade

Aggiunta 7 12 Le macchine per cucire e gli equipaggiamenti elettrici devono essere corredati da un fogilo di Istruzioni nel quale sia specificato che: - in caso di non impiego prolungato, la macchina deve essere disinserità dalla rete mediante l'interruttore generale oppure estraendo la spina dalla presa di corrente;

in caso di manutenzione o quando si debbano rimuovere coperchi di protezione o sostituire lampade, la macchina o l'equipaggiamento elettrico devono essere disinseriti dalla rete estraendo la spina dalla presa di corrente. Il foglio di istruzioni deve anche specificare la potenza nominale di ogni lampada

Il foglio di istruzioni per gli equipaggiamenti elettrici deve inoltre specificare con quali modelli di macchine essi possono essere usati e devono includere chiare istruzioni per garantire un corretto montaggio dell'equipaggiamento stesso.

Aggiungere dopo la 15ª riga 7 14

stituzione della stessa e deve essere formulata con « lamp L'Indicazione della massima potenza nominale di una lampada sostituibile deve essere facilmente distinguibile durante la so-Wn sul o vicino al pormax . W » oppure con « Ö max talampada

§ 8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI

9

applica l'art della Parte I ad eccezione di

82 e 84 Non si applicano

S 9 AVVIAMENTO

13 I

applica l'art della Parte 7

§ 10 POTENZA E CORRENTE ASSORBITA

;5 Si applica l'art della Parte I ad eccezione

Sostituire le prime 4 righe con 10.1

elettrico, alla tensione nominale ed al carico normale, non deve superare la potenza nominale di oltre le deviazioni specificate La potenza assorbita della macchina o dell'equipaggiamento gli apparecchi a motore nella tabella che segue.

Non si applica 303

§ 11 RISCALDAMENTO

Si applica l'art della Parte I ad eccezione di

21 Non si applicano le righe da 3 a 11 2

11 6 Non si applicano ψ 11 4 Sostituzione 117

zionare ad intermittenza per mezzo del regolatore secondo il seguente La macchina per cucire o l'equipaggiamendo eletti ico vengono fatti fun-

z,5 s dalla partenza alla massima velocità,

5 o s alla massima velocità,

7,5 s senza alimentazione,

Aggiunta 3 I I

Il pedale del regolatore è considerato come una maniglia tenuta in muo solo per brevi periodi

§ 12 FUNZIONAMENTO IN SOVRACCARICO DEGLI APPARECCHI CON ELEMENTI RISCALDANTI

Non si applica l'art della Parte I

§ 13, ISOI AMENTO ELETTRICO E CORRENTE DI DISPERSIGNE ALLA TEMPERATURA DI ESERCIZIO

- 2 -

della Parte I ad eccezione di quanto segue art applica

La rispondenza si verifica con la prova di cui al paragrafo 132, facendo sunzionare l'apparecchio nelle condizioni di carico normale e ad una sensione di ulimentazione uguale a 1 06 volte la tensione nominale Sostituire a pag 55 le righe da 1 a 12 con le seguenti

A pag. 56 le righe da 27 a 43 non si applicano 13.2

Non si applica 133

§ 14. RIDUZIONE DEI DISTURBI RADIOTELEVISIVI

applica lart della Parte I 35

15. RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

Non si applica 153

16. RESISTENZA DI ISOLAMENTO ED ALLA TENSIONE APPLICATA 000

Ġ. Si applica l'art della Parte I ad eccezione

La risponden a si verifica con le prove di cui in 16 3 e 16 4 che vengono effettuate sulla macchina per cucire o l'equipaggiamento elettrico freddi e non colleguii all'alimentazione immediatamente.. le seguenti Sostituire le righe da 3 a 6 con 191

Non si applica 162

applica l'art della Parte I

污

§ 17. PROTEZIONE CONTRO IL SOVRACCARICO

§ 18 DURATA

Ai applica l'alt della Parte I ad eccezione di

Non si applicano le ultime 2 righe 181

- 86 —

Sostituzione:

18.2

00

La nucchina per cucire o l'equipaggiamento elettrico sono messi in funzione con il carico nominale ad ana tensione di 1,1 volte la tensione nominale, con cicli di funzionamento come specificato in 11.7, sino ad un periodo di funzionamento di 15 h, ridotto del periodo di funzionamento necessario per le prove di cui agli art, 11 e 13.

La macchina per cucire o l'equipaggiamento elettrico viene poi messo in funcione alle stesse condizioni ad una tensione di 0,9 volte la tensione nominate per un periodo di ulteriori 15 h.

Durante la prova, la potenza assorbita e la velocità vengono mantenute sotto controllo e nel caso di un eccessivo aumento della potenza assorbita, unifamente ad una diminuzione della velocità, la prova va ripetuta su un altro esemplare che deve superare questa prova e non deve presentare un'anormale variazione della potenza assorbita e della velocità.

Nel corso della prova la macchina viene lubrificata e la tensione della cingina di trasmissione regolata, se necessario, in accordo con le istruzioni del costruttore.

Il tempo totale di funzionamento è uguale al prodotto del tempo compreso tra la partenza e l'arresto per il numero di cicli di funzionamento.

§ 19. FUNZIONAMENTO ANORMALE

Si applica l'articolo della l'arte I ad eccezione di:

19.1 Sostituire dalla riga 6 alla fine con:

La rispondenza si verifica mediante le prove di cui ai parugrafi da 19.6 a 19.10 se applicabili. Il paragrafo 19.11 si applica se opportuno.

19.2 a 19.5 Non si applicano.

19.6 Sostituire a pag. 72 le righe 3, 4 e 5 con:

Le macchine per cucire e gli equipaggiamenti elettrici sono considerati apparecchi aventi parti mobili soggetti a bloccuggio. Il bloccuggio delle parti mobili viene effettuato bloccando l'albero del motore.

Sostituire a pag, 72 dalla riga 19 alla riga 30 con:

Per ciascuna delle prove, la macchina per cucire o l'equipaggiamento elettrico, con avviamento a freddo, sono fatti funzionare alla tensione nominale o al limite superiore del campo di tensione per 15 s.

19.8 Non si applica

§ 20. STABILITÀ E PERICOLI MECCANICI

L'articolo della Parte I si applica ad eccezione di

20.1 Sostituire dalla riga 20 alla riga 29 con:

La macchina per cucire viene quindi posta su di un supporto orizzontale e fatta funzionare come nell'uso ordinario.

Essa non deve rovesciarsi.

Dopo di ciò, le varie parti sono posizionate in ciascuna delle posizioni necessarie per la regolazione e la manutenzione in accordo con le istruzioni del costruttore.

In ciascuna di queste condizioni la macchina per cucire non si deve vovesciare.

Aggiungere alla fine del paragrafo:

Nel corso delle prove, i dispositivi per il montaggio o il trasporto della macchina per cucire, come il cofano, il mobiletto o lo zoccolo raccomandati dal costruttore, devono essere tenuti in considerazione nel valutare le condizioni più suscettibili di provocare instabilità.

Aggiunt

20.2

I volantini muniti di raggi o simili devono essere protetti in modo da prevenire infortuni alle dita dell'utilizzatore.

incuro da prevenire moortum ane una dell'unizzatore.
Se la trasmissione dal motore al volantino avviene mediante
cinghia esterna, i punti di attacco della cinghia devono essere
protetti in modo di prevenire infortuni alle dita dell'utilizza-

Non vi devono essere bordi e spigoli taglienti, eccetto quelli necessari al funzionamento.

Sostituire dalla riga 26 alla riga 32 con:

Questa prescrizione non si applica ai piedini ed agli accessori per impicglii speciali come quelli per l'attacco dei bottoni e delle chiusure lampo. Inottre non si applica alle parti mobili come aghi, barre ago, filarelli e leve di sollevamento che devono essere accessibili per le operazioni di regolazione e manutenzione della macchina per cucire in accordo con il foglio istruzioni e che sono considerate come parti per le quali una completa protezione è irrealizzabile.

Deve essere ridotto il più possibile il rischio di infortunio nella fase di avanzamento del materiale sotto il piedino durante la cucitura diritta ed a zig zag. Si considera sufficiente una curvatura verso l'alto del puntale del piedino di almeno 6 mm o una protezione equivalente, come un filo metallico di guardia o mezzi similari.

§ 21. RESISTENZA MĘCCANICA

L'articolo della Parte I si applica ad eccezione di:

da 21.2 a 21.4 non si applicano.

§ 22. COSTRUZIONE

L'articolo della Parte I si applica ad eccezione di:

22.1 Sostituire le prime 3 righe con:

Le macchine per cucire, gli equipaggiamenti elettrici ed i re-golatori devono essere di classe II o classe III.

6 -

1

ı

Agriunt 1:

Eccetto il caso in cui sia previsto un dispositivo idoneo per l'alloggiamento del cavo di alimentazione, i bordi e gli spigoli esterni ai regolatori devono essere adeguatamente arrotondati n modo tale da prevenire danneggiamenti al cavo di alimenazione 22 101

La vispondenza si verifica mediante esame a vi ta.

I bordi e gli spigoli si consider mo adegnat mente virotondati se la loro eurvatura ha un raggio di almeno 1,5 mm

22 24 a 22 29 e 22 31 non si applicano

da 22.9

2.2.8

§ 23 CAVI INTERNI

Si applica l'articolo della Parte I ad eccezione di

Non si applica l'ultima frase 23.4

§ 24 PARTI COMPONENTI

ਦ Si applica l'articolo della Parte I ad eccezione

24 1

IEC n. 320 (!) sono ammessi, purche tali connettori o fascio di cavi venga impiegato sia per l'alimentazione sia per il collegamento tra le diverse parti connection non rispondenti ai fogli di normalizzazione della Pubblicazione regolatori non sono considerati come interruttori. Aggiungere

Gli interruttori per i regolatori di velocità e per i piedini devono essere interruttori per operazioni frequenti

della macchina per cucire.

Non si applica 243

Si applica l'articolo della Parte I ad eccezione di

253

Sostituire il 4º alinea col seguente 254 - collegamenti tipo Z solamente per i regolatori e per i cavi di collegamento con connettore.

COLLEGAMENTO ALLA RETE E CAVI FLESSIBILI ESTERNI **§** 25

Aggiungere

l connettori di alimentazione devono avere un valore di corrente nominale di almeno I A

(*) Vedi anche Norma CI I 23 13

Sostituire le prime 11 righe con

256

- II -

- se Isolati in gomma, cavi flessibili sotto guaina di gomma l cavi di alimentazione devono essere almeno

Ŧ cavi flessibili sotto guaina leggera se isolati in PVC, tipo H 05 RR-F

PVC tipo H 03 VV-F o H 03 VV H2-F.

Non si applica

25 10

26 MORSETTI PER CAVI ESTERNI

Si applica I articolo della Parte

27. DISPOSIZIONI PER LA MESSA A TERRA

ø,

Si applica l'articolo della Parte

28 VITI E CONNESSIONI

applica l'articolo della Parte

沉.

(z) DISTANZE SUPERFICIALI, DISTANZE IN ARIA DISTANZE ATTRAVERSO L'ISOLAMENTO 29

တ

Si applica l'a ticolo della Parte I ad eccezione di

Non si applica 293 30, RESISTENZA AL CALORE, AL FUOCO E ALLE CORRENT! SUPERFICIAL!

w

applica l'atticolo della Parte · 7.

§ 31. PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE

applica l'articolo della l'arte 3

32 RADJAZIONI, TOSSICITÀ E PERICOLI ANALOGHI Ś

Non si applica l'articolo della Parte

APPENDICE A

- 12 -

Lispositivi di comando termici e sganciatori di massii a corrente

Si applica I appendice della Parte I

APPENDICE B

Circuiti elettronici

Si applica l'appendice della Parte I, ma si richiama l'attenzione sul fatto che sono allo studio prescrizioni aggiuntive

APPENDICE C

Costruzione di trasformatori di sicurezza

Non si applica l'appendice della Parte I

APPENDICE D

S Variante delle prescrizioni relative ai motori protetti

Non si applica l'appendice della Parte I

APPENDICE E

Misura delle distanze superficiali e delle distanze in aria

Si applica I appendice della Parte I

Le presenti fluime sono state compilate dal Comitato Elettrotecnico Italiano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1º Marzo

Compilate dal Comitato Tecnico N. 107: APPARECCHI UTILIZZATORI

Approvate da:

Commissione Centrale Tecnica il 4 luglio 1983, Presidente del CEI l'8 luglio 1983, Presidente del CNR il 21 luglio 1983

Prima edizione in vigore dal 1º ottobre 1983

Le presenti norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica (chiusa il 28 [ebbraio 1980] come Documento CENELEC Pr. HD 273.

CONFORMITÀ ALLE PRESENTI NORME



Le macchine oggetto delle presenti Norme, per attestare la rispondenza alle stesse mediante un Marchio di conformità, devono portare il Marchio IMO, la concessione del quale è subordinata alle disposizioni dei regolamenti dell'Istituto Italiano del Marchio di qualità.

Norma Italiana

1º dicembre 1982

Macchine elettriche per ufficio Norme di sicurezza

NORME CEL

74-1

(prima edizione)

Safety of electrically energized office machines, Sécurité des machines de bureau alimentées par l'énergie électrique.

La presente Norma è conforme alla Pubblicazione IEC n. 380 (1977), dichiarata documento di armonizzazione CENELEC HD 372.

PREMESSA

Dopo un lungo periodo durante il quale il settore delle macchine per ufficio è stato considerato, dal punto di vista della sicurezza, come una branca particolare degli apparecchi elettrici per uso domestico o similare, finalmente nel 1974 si è riconosciuta l'esigenza di una normativa indipendente, ed in sede internazionale è stato formato il Comitato IEC/TC 74 (al quale in sede nazionale corrisponde il Comitato CT 74 del CEI) con il compito di trattare appunto la sicurezza delle macchine per ufficio, nonchè quella delle apparecchialure per trattamento dei dati. I lavori di questo Comitato internazionale, ai quali il Comitato italiano ha partecipato attivamente, hanno portato alla preparazione delle Norme IEC n. 380 che, pur conservando la struttura ed i principi fondamentali delle Norme CEFel per le macchine per ufficio, da cui in gran parte derivano, se ne differenziano formalmente, in quanto oggetto di una unica pubblicazione autosufficiente, e sostanzialmente, per una trattazione più completa e più specifica, in relazione alla sempre maggiore complessità dei prodotti considerati, in particolare quelli elettronici, e per il contributo fornito dai Comitati dei Paesi extra-europei, in particolare quelli degli USA e del Canada, con tradizioni sensibilmente diverse da quelle europee.

La seconda edizione delle Norme IEC n. 380 è stata recepita dal CENELEC come norma armonizzata HD 372 ed è stata tradotta in italiano in modo da rispecchiare il più fedelmente possibile il significato di ogni articolo così come emerso nel corso delle riunioni internazionali, evitando differenziazioni a livello nazionale che risulterebbero inutili e dannose, oltrechè contrarie allo spirito che informa l'attività normativa in questo settore.

CNR	CONSIGLIO NAZION	ALE DELLE	RICERCHE	F
CEI	COMITATO ELETTR	OTECNICO	ITALIANO	
AEI	ASSOCIAZIONE ELETTROTEC	NICA ED ELETTRO	NICA ITALIANA	
. :	1			•

FASCICOLO

598

Gr 12

- 3 -

FIGURE

12 1

Si attiva l'altenzione sul fatto che le definizioni date in 2.2.17 e 2.2.18 velativamente alla bassissima tenzione e alla bassissima tensione di sicurezza valgono unicamente per le costruzioni oggetto delle presenti Norme. Più in generale le definizioni, i limiti e le condizioni relativi alla bassissima tensione e alla bassissima tensione di sicurezza sono quelli slabiliti dalle Norme generali impianti utilizzatori e si intende a bassissima tensione un impianto alimentato a tensione nominale minore o eguale a 50 V se a corrente alternata e a 75 V se a corrente continua.

INDICE

4	ν'n	18	18	12	22	22	30	36	38	38	44	44	47	47	50	54	57	59	67	89	71	82	85	88	66	To7	109		112	119	121	122
r. Campo di applicazione	2. Definizioni	3. Prescrizioni generali	4. Generalità sulle prove	5. Caratteristiche nominali	6. Classificazione .	7. Dati di targa e altre indicazioni	8. Protezione contro i contatti diretti e indiretti (scosse elettriche)	9. Avviamento delle macchine a motore	10. Potenza e corrente assorbite	11. Riscaldamento	12. Funzionamento in condizioni di sovraccarico	13. Corrente di dispersione	14. Riduzione dei disturbi radiotelevisivi	15. Resistenza all'umidità.	16. Resistenza d'isolamento e tensione applicata	17. Circuiti secondari del trasformatore		19. Funzionamento anormale e condizioni di guasto	20. Stabilità e pericoli meccanici	21. Resistenza meccanica	22. Costruzione	23. Cavi interni	24. Parti componenti	25. Collegamento alla rete e cavi flessibili esterni	26. Morsetti per cavi esterni	27. Disposizioni per la messa a terra	•	29. Distanze superficiali, distanze in aria e distanze attraverso	l'isolamento	30. Resistenza al calore, al fuoco e alle correnti superficiali.	31. Protezione contro la ruggine	32. Radiazioni, tossicità e pericoli similari

t. Dito di prova 2. Spina di prova	123	
3. Cono di prova	124	
	pe-	
s Schenn per la misura della corrente di dispersione a femme-		
	124	
6. Schema per la misura della corrente di dispersione alla tempe-		
rutura di esercizio per alimentazione monofase delle macchine		
7. Schema per la misura della corrente di dispersione alla tent-	C71 -III	
di Classe II	125	
	120	
	127	
10. Apparecchio a molla per la prova d'urto	127	
11. Dispositivo per la prova di resistenza degli imbocchi dei tubi		
12. Dispositivo per la prova di durezza con la sfera	128	
13. Apparecchio per la prova con la spina incandescente		
14. Disposizione e dimensione degli elettrodi per la prova di resi-		
stenza alle correnti supernciali	130	
15. Apparecchio per la prova di pioggia verticale		
APPINDICE		
Appendice A. Dispositivi di comando termici e sganciatori	đi	
massima corrente	132	
Appendice B: Distanze superficiali e distanze in aria nei circuiti secondari	uiti 134	
Appendice C: Trasformatori di sicurezza per l'uso in macchine per ufficio	iine 136	
Appendice D: Misuratore della corrente di terra	143	
Appendice E: Misura delle distanze superficiali e delle distanze		
in aria	145	

DELLE MACCHINE ELETTRICHE PER UFFICIO NORME PER LA SICUREZZA

(Q)

Versione italiana della Pubblicazione IEC n. 380 (1977)

secondo Documento CENELEC HD 372 Norma armonizzata

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

ufficio alimentate elettricamente destinate ad essere presenti Norme si applicano alle macchine per ısate in uffici, negozi e luoghi similari.

1.1

Le prescuti Norme riguardano la sicurezza dell'operatore e del personale non specializzato che può venire a contatto con la macchina e, dove specificamente richiamato, del personale di manutenzione.

Esempi di macchine comprese nel campo di applicazione delle presenti Norme sono:

- macchine per scrivere, ī
 - addizionatrici,
 - calcolatrici,
- macchine contabili,

- macchine per lo smistamento della posta, - registratori di cassa,
 - lettori e perforatori di bauda,
 - aggraffatrici,
 - duplicatrici,
 - fotocopiatrici,
 - copiatrici elettrostatiche,
 - cancellatrici,
 - temperamatite,
 - macchine per lo smistamento del
- macchine per lo svolgimento di nastri magnetici, macchine per la distruzione di documenti 1 1
 - macchine tabulatrici,
 - classificatori a motore,
 - dittafoni, ł
- projettori per trasparenti,
- apparecchiature per microfilm. ł

chine interconnesse sono compresi nel campo di applicazione Le macchine per ufficio oggetto di altre Norme IEC non sono comprese nel campo di applicazione delle presenti Norme. I complessi di macchine per ufficio che includono singole macdelle presenti Norme.

Le presenti Norme non si applicano a:

apparecchiature di interfaccia e di trasmissione associate - apparecchiature per l'elaborazione di dati ed ai relativi alla trasmissione dei dati, sistemi elettronici

N

(2)

- 'n
- off-set, per formati di carta superiori a quello A.3, come concinente nolli Nizzone especificate nolli Nizzone vive. macchine duplicatrici, incluse le macchine litografiche specificato nella Norma ISO 216-1975. telescriventi,

dove vengono lasciati bambini o vecchi o persone malate; in Queste Norme non si applicano alle macchine per ufficio deche possono esistere nelle infermerie e negli altri ambienti questi casi possono essere necessarie prescrizioni aggiuntive. ticolari, come per esempio atmosfere esplosive o corrosive stinate ad essere usate in locali che presentino condizioni parle presenti Norme non tengono conto degli speciali (polveri, vapori o gas)

Per le macchine destinate ad essere utilizzate su veicoli o a bordo di navi o di aerei, possono essere necessarie prescrizioni aggiuntive.

Per le macchine destinate ad essere utilizzate nei Paesi tropicali, possono essere necessarie prescrizioni speciali

sitivi necessari per ottenere un grado specificato gono conto dell'influenza sulla sicurezza dei dispo-Le presenti Norme trattano della sicurezza e tendi riduzione delle perturbazioni radio-elettriche.

ä

2. DEFINIZIONI

- intendono i valori efficaci, a meno che non sia Ouando si usano i termini di tensione e di corrente diversamente specificato. 2.1
- <u>e</u> Agli effetti delle presenti Norme si applicano seguenti definizioni. 2.5
- Tensione nominale è la tensione (nel caso di alimentazione trifase la tensione tra le fasi) assegnata alla macchina dal costruttore.
- Camma di tensioni nominali è la gamma di tensioni assegnata alla macchina dal costruttore, espressa dai suoi limiti inferiore e superiore, ~
- Tensione di lavoro è la tensione massima alla rata quando la macchina è alimentata alla sua quale può essere sottoposta la parte considetensione nominale ed impiegata nelle sue condizioni usuali. (T)

Le condizioni usuali di impiego comprendono le variazioni di tensione all'interno della macchina mento di un interruttore automatico o il guasto dovute a circostanze probabili quali il funzionadi una lampada. a

ć

<u>.</u>

(2)

9 1

Nel calcolare la tensione di lavoro non si considera l'effetto di eventuali tensioni transitorie sulla rete di ali mentazione

- 4. Potenza nominale è la potenza assorbita al carrico normale e/o con adeguata dissipazione di calore, alla temperatura normale di funzionamento, assegnata alla macchina dal costruttore.
- Corrente nominale è la corrente assegnata alla macchina dal costruttore. Se alla inacchina non è stato assegnato alcun valore di corrente, la corrente nominale, nell'ambito delle presenti Norme si determina misurando la corrente mentre la macchina funziona al carico normale ed alla tensione nominale. Quando la corrente varia durante il ciclo normale, la corrente oninale della macchina deve essere conforme alle prescrizioni dell'art. 10
- Frequenza nominale è la frequenza assegnata alla macchina dal costruttore.

ø

- Gamma di frequenze nominali è la gamma di frequenze assegnata alla macchina dal costruttore, espressa dal suoi limiti inferiore e superiore.
- 8 Cavo flessibile separabile è un cavo flessibile per alimentazione o per altri scopi, destinato ad essere collegato alla macchina per mezzo di un opportuno connettore.
- 9 Cavo di alimentazione è un cavo flessibile, per alimentazione, fissato o collegato alla macchina secondo uno dei seguenti raetodi:
- 9 1 Collegamento di tipo X di un cavo di alimentazione è un collegamento tale che il cavo flessibile possa essere facilmente sostituito senza l'impiego di utensili speciali con un cavo flessibile sul quale non si richieda una preparazione speciale
- 9.2 Collegamento di tipo M di un cavo di alimentazione è un metodo di fissaggio tale che il cavo fiessibile possa essere facilmente sostituito, senza l'impiego di utensili speciali, utilizzando un cavo fiessibile speciale avente ad esempio un dispositivo di protezione stampato o estremità agigraffate.

- 43 Collegumento di tipo Y di un cavo di allmentazione è un collegamento tale che il cavo flessibile può essere sostituito soltanto per mezzo di utensili speciali e normalmente disponibili soltanto presso il costruttore o i suol rappresentanti. Questo metodo di collegamento può essere utilizzato sia con cavi flessibili ordinari sia con cavi flessibili speciali.
- 94 Collegumento di tipo Z di un cavo di alimentazione è un collegamento tale che il cavo flessibile non può essere sostituito senza rompere o distruggere una parte della macchina.
- 9 5 Cavo flessibile funzionale o di interconnessione è un cavo flessibile fornito come elemento di una macchina completa per scopi diversi dalla alimentazione (ad esempio un dispositivo di comando manuale a distanza, una interconnessione esterna tra due parti costituenti una macchina, un circuito separato di segnalazione).
- 9 6 Conduttori di alimentazione, sono un insieme di conduttori collegati alla macchina in fabbrica e destinati alla sua alimentazione per mezzo di collegamento a cablaggi fissi e posti entro speciali scatole di giunzione o compartimenti incorporati o fissati alla macchina.
- 10 Isplamento fondamentale è l'isolamento delle parti in tensione destinato ad assicurare la protegione fondamentale contro i contatti diretti e indiretti (scosse elettriche).

L'isolamento fondamentale non è necessariamente 1 isolamento usato esclusivamente per scopi funzionali

- 11 Isolamento supplementare è un isolamento indipendente previsto in aggiunta all'isolamento fondamentale, allo scopo di assicurare la protezione contro i contatti diretti e indiretti (scosse elettriche) nel caso di guasto dell'isolamento fondamentale
- (2 Dappio isolamento è un isolamento comprendente tanto l'isolamento fondamentale quanto l'isolamento supplementare.

.

0

c(D)

mento unico delle parti in tensione, che fornisce un grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti (scossa elettrica) equivalente al doppio isolamento nelle condizioni specificate dalle Isolamento rinforzato è un sistema di isolapresenti Norme. ~

che l'isolamento debba essere omogeneo. I sso può essere composto di più strati, che non possono essere provati Il termine «sistem) di isolumento unico» non implica singolarmente come un isolamento supplementare o un solumento fondamentale

l'installazione (collegamento di terra), in modo Macchina di Classe I è una macchina in cui la protezione contro i contatti diretti e indiretti non è basata soltanto sull'isolamento fondamentale, ma include una misura supplementare di sicurezza consistente nel collegare le parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione facente parte dell'impianto elettrico deltale che le parti conduttrici accessibili non possano andare sotto tensione in caso di guasto dell'isolamento fondamentale, 14

Le macchine di Classe I possono avere puti con doppio isolamento o con un isolamento rinforzato, o parti fun-zionanti a bassissima tensione di sicurezza.

Per le macchine destinate ad essere usate con un cavo flessibile, il conduttore di protezione deve far parte del cavo flessibile.

- sure non prevedono il collegamento a terra e mentale, ma nella quale sono state prese misure Macchina di Clusse II è una macchina in cui la protezione contro i contatti diretti e indiretti non è basata soltanto sull'isolamento fondasupplementari di sicurezza come il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato; queste minon dipendono dalle condizioni di installazione. del genere può essere di uno dei Una macchina seguenti tipl: 'n
- lante che racchiude tutte le parti metalliche una macchina avente un involucro duraturo ad eccezione delle piccole parti come targhe, viti e ribattini, che sono isolate dalle parti in tensione per mezzo di un isolamento almeno equivalente all'isolamento rinforzato; e praticamente continuo di materiale isotale macchina è chiamata macchina di Classe II incapsulata in isolante;
- una macchina avente un involucro metallico praticamente continuo e nel quale è usato \equiv

mento rinforzato, perchè è manifestamente impossibile l'applicazione del doppio isochina di Classe II incapsulata in metallo; dappertutto il doppio isolamento ad eccezione di quelle parti dove è usato l'isolalamento; tale macchina è chiamata mac-

L'involucro di una macchina di Classe II incapsulata in una macchina che è una combinazione dei isolante può costituire in tutto o in parte l'isolamento suptipl 1) e 11)

Ξ

iamento e/o isolamento rinforzato è provvista di morsetto Se una macchina avente tutte le sue parti con doppio isoplementare o l'isolamento rinforzato.

Le macchine di Classe II possono avere parti alimentate a bassissima tensione di sicurezza. o contatto di terra, essa è considerata di Classe

adatti per mantenere la continuità dei circuiti protettivi a condizione che questi mezzi siano contenuti nella macchina e siano isolati dalle superfici accessibili in accordo Le macchine di Classe II possono essere munite di mezzi con i requisiti della Classe II.

protezione contro i contatti diretti e indiretti è basata su di una alimentazione a bassissima Macchina di Classe III è una macchina in cui la tensione di sicurezza e nella quale non vengono generate tensioni superiori alla bassissima tensione di sicurezza. 16

sima tensione di sicurezza ed aventi circuiti interni che sione di sicurezza non sono incluse nella classificazione funzionano a una tensione diversa dalla bassissima tene sono oggetto di ulteriori prescrizioni; queste prescri-Le macchine destinate ad essere alimentate con bassis rioni sono allo studio.

- tale che la/le uscita/e siano separate dalla rete una sorgente interna alla macchina in modo di alimentazione soltanto da un isolamento fondamentale e sia di valore non superiore a 42 V ira i conduttori e tra i conduttori e la terra, quando la macchina funziona alla sua tensione Bassissima tensione è una tensione fornita da nominale. _
- Extra Low Voltage) e una tensione nominale non sione a vuoto non deve superare rispettivamente Bassissima tensione di sicurezza (SELV Safety superiore a 42,4 V tra i conduttori e tra i conduttori e la terra (valore di picco o tensione continua) ovvere, nel caso di circuiti trifase, non superiore a 24 V tra conduttori e neutro; la ten-50 V e 29 V. 8

d (4)

ж

a

900

: :

(N) (O) Se una bassissima tensione di sicurezza è ottenuta da una rete di alimentazione a teusione più elevata, ciò deve farsi a mezzo di un trasformatore di sicurezza oppure di un convertitore con avvolgimenti separati.

United tensione sono stabiliti considerando che il trasformatore di sicurezza sia alimentato alla sua tensione nominale. 19. Trasformatore di sicurezza per macchine per ufficio è un trasformatore avente uno o più avvolgimenti secondari che alimentano circuiti a bassissima tensione di sicurezza; questi avvolgimenti sono separati da tutti gli altri o per mezzo di uno schermo metallico connesso ad un morsetto di terra o per mezzo di un doppio isolamento o isolamento rinforzato.

I trasformatori di sicurezza per macchine per ufficio possono avere altri avvolgimenti secondari oltre a quelli che forniscono bassissima tensione di sicurezza. Vedi l'Appendice C per le prescrizioni aggiuntive.

- 20. Mucchina mobile è tanto una macchina che viene spostata durante il suo funzionamento, quanto una macchina che può essere facilmente spostata mentre è collegata al circuito di alimentazione.
- 21. Macchina portatile è una macchina che viene tenuta in mano durante il suo impiego usuale; il motore, se esiste, è parte integrante della macchina stessa.
- 22. Macchina fissa è tanto una macchina installata in posizione fissa quanto una macchina di massa superiore a 25 kg o che non può essere facilmente spostata.
- 23. Macchina installata in posizione fissa è una macchina che è avvitata o comunque fissata in un posto determinato.
- 24. Macchina da incorporare è una macchina destinata ad essere installata entro un alloggiamento predisposto, ad esempio in una parete o in condizioni similari.

In genere le macchine da incorporare non hanno un involucro su tutti i lati lati, perchè alcuni lati di esse sono protetti dai contatti accidentali dopo che la macchina è stata installata. 25. Carico normale. Nel provare una macchina per ufficio, si considera come carico normale il ca-

rico ottenuto facendo funzionare la macchina nelle condizioni più prossime alle più gravose condizioni di impiego usuale, Non si deve determinare un sovraccarico deliberato ad eccezione del caso in cui le condizioni effettive di impiego possono essere più gravose delle condizioni di carico massimo raccomandato dal costruttore della macchina.

Se è possibile, ogni unità di un complesso di macchine per ufficio deve essere fatta funzionare indipendentemente.

Condizioni di carico normale tipico sono le seguenti.

- Le mucchine per scrivere sono alimentate a vuoto finche si stabilisce lo stato di regime. Le macchine azionate manualmente vengono poi fatte funzionare ad una velocità di 200 caratteri al minuto, con un'interlinea dopo ogni gruppo di 60 caratteri, comprese le spaziature, finche si raggiunge lo stato di regime. Le macchine automatiche sono fatte funzionare alla massima velocità di battitura stabilita nelle istruzioni del costruttore.
- Le addizionatrici e i registratori di cassa sono fatti funzionare impostando o inserendo un numero di quattro cifre e premendo il tasto scegliendo un numero di quattro cifre tale volta che un dato viene registrato, esso è fatto tore di cassa, una operazione consiste nella di ripetizione o la barra motrice 24 volte al minuto fino a raggiungere lo stato di regime, funzionare ad una velocità di 15 cicli operativi al minuto, finchè si raggiunge lo stato di impostazione o inserimento, da parte delquali la macchina deve operare, premendo quindi il tasto da imporre il massimo carico. Se il registratore di cassa ha un cassetto che si apre ogni regime. Per una addizionatrice o un registradi ripetizione o la barra motrice, o similari, l'operatore, delle cifre con le per ogni operazione.

È necessario chiudere il cassetto tra una operazione e la successiva.

Per le calcolatrici le condizioni sono simili a quelle utilizzate per le addizionatrici e registratori di cassa, ad eccezione che devono essere fatte funzionare alla massima velocità possibile, ma non oltre le 40 addizioni al minuto.

(O)

-13 -

- 12 -

300

Per le calcolatrici, una operazione consiste nella impostazione o inserimento, da parte dell'operatore, delle cifre con le quali la macchina deve operare, premendo quindi la barra motrice in modo da completare una sequenza ininterrotta (ciclo) di operazioni.

- Le cancellatrici sono fatte funzionare in modo continuo per 1 h a vuoto.
- I temperamatite sono fatti funzionare in continuazione per 1 h a vuoto, ad eccezione di quelli che non possono funzionare senza essere premuti, i quali sono fatti funzionare in modo continuo con pressione per 5 min.
- Le duplicatrici, incluse le macchine litografiche, sono fatte funzionare in modo continuo alla massima velocità fino a raggiungere lo stato di regime. Un periodo di sosta di 3 min dopo ogni 500 copie può essere introdotto se compatibile con le caratteristiche della macchina.
 - I classificatori a motore sono fatti funzionare in modo da simulare un carico sbilanciato causato da una ripartizione non uniforme del contenuto Durante il funzionamento il carico sbilanciato e spostato di circa un terzo della corsa totale del carrello, sul percorso che impone il carico massimo durante ogni manovra. Questa operazione viene ripetuta ogni 15 s fino a raggiungere lo stato di regime.

carico causato da una ripartizione non uniforme con tre ottavi del carico ammissibile. Il carrello deve di 10 s finchè la temperatura si è stabilizzata. Nel caso di trasportatori di altro genere, ad escupio orizzontali o circolari, si deve compiere l'intero percorso con il contenuto può essere simulato nel seguente modo: trasportatori verticali, vengono caricati tre ottavi dell'area di archivio senza lasciare spazi, quindi compiere l'intero percorso con questo curico, ciclo di trasporto deve essere ripetuto ad intervalli carico totale. Il ciclo di trasporto deve essere ripetuto ad intervalli di 15 s, finchè la temperatura si è stabicaso di lizzata n O nel

- Le altre mucchine per ufficio sono fatte funzionare col più sfavorevole carico stabilito nelle istruzioni del fabbricante.
- 26 Condizioni di adeguata dissipazione di calore sono le condizioni che si presentano quando una macchina provvista di elementi riscaldanti funziona nelle usuali condizioni di impiego.

27 Durata nominale di servizio è il tempo di funzionamento assegnato all'apparecchio dal costruttore.

- 28 Servizio continuo corrisponde a un funzionamento al carico normale, senza limitazioni di durata
- 29 Servizio temporaneo corrisponde a un funzionamento al carico normale per un tempo specificato, con avviamento da freddo, con intervalli tra i periodi di funzionamento sufficienti per permettere all'apparecchio di raffreddarsi alla temperatura ambiente
- 30 Servizio intermittente corrisponde a una successione di funzionamenti, composta di cicli Identici specificati, ciascuno costituito da un periodo di funzionamento al carlco normale, seguito da un periodo di riposo durante il quale l'apparecchio funziona a vuoto, oppure è disinserito dalla rete.
- 31 Elemento o parte riscaldante non separabile è un elemento riscaldante che può essere asportato soltanto con l'uso di utensile.
- 32 Elemento o parte riscaldante separabile è un elemento che può essere asportato senza l'uso di utensile,
- 33 Termostato è un dispositivo sensibile alla temperatura, la cui temperatura di funzionamento può essere sia fissa sia regolabile, che durante l'impiego usuale mantiene la temperatura della macchina o di parti di essa, entro certi limiti, mediante apertura o chiusura automatica del circuito,
- 34 Limitatore di temperatura è un dispositivo sensibile alla temperatura, la cul temperatura di funzionamento può essere sia fissa sia regolabile, e che durante l'impiego usuale apre o chiude un circuito quando la temperatura della macchina o di sue parti raggiunge un valore predeterminato Esso non esegue l'operazione Inversa durante l'usuale ciclo di lavoro della macchina. Può richiedere o meno un reinserimento manale.

5

7

35

w

~ le con-Ó

duttrici ad esso connesse ma non le parti collegate ad un morsetto o contatto di terra.

- 43.
- ficio è considerata comandata a distanza quando Dispositivo di comando a distanza e dispositivo di comundo automatico: una macchina per ufsi trova fuori dalla vista o dalla portata di un operatore che si trovi vicino al dispositivo di avviamento. 44

Una macchina per ufficio è considerata comandata automaticamente se:

- a) si verifica l'attivazione di un motore, solenoide o magnete, senza un intervento manuale;
- cientemente per ristabilire il collegamento durante un singolo predeterminato ciclo di operazioni, il cambio automatico del carico può ridurre la velocità di un motore suffidell'avvolgimento di avviamento alla alinentazione. 9
- le cifre con le quali la macchina deve funzionare cessita di un operatore per impostare o inserire e che, quando il calcolo ha avuto inizio, completa Culcolutrice è una macchina per ufficio che neautomaticamente una sequenza di operazioni. 45,
- richiede un operatore per impostare o inserire le cifre con le quali la macchina deve funzionare e che richiede che la barra opératrice, il tasto 46. Addizionatrice è una macchina per ufficio che ripetitore o l'equivalente siano premuti dal-'operatore per ciascuna operazione.
- 드 Area accessibile all'operatore è un'area che normali condizioni operative: '2
- a) è accessibile senza l'uso di utensile,

- parte conduttrice accessibile durante
- Le parti sotto tensione includono il neutro e le parti condizioni di impiego usuali
- fico raggruppamento di macchine di concezione Una combinazione di macchine dove le singole tale che le diverse macchine devono essere soltanto connesse fra di loro, mentre alla rete di alimentazione è connessa solo la macchina base. macchine possono essere connesse separatamente alla rete di alimentazione non è conside-Complesso di mucchine per ufficio è uno specirata un complesso di macchine per ufficio,

mediante l'apertura automatica del circuito o mediante riduzione della corrente, ed è costruito sitivo che limita, in funzionamento anormale, la temperatura di una macchina o di sue parti in modo che la sua regolazione non possa essere Dispositivo termico di interruzione a richiusura zione che ristabilisce automaticamente la corrente quando la corrispondente parte dell'apautomatica è un dispositivo termico di interru-Dispositivo termico di interruzione è un dispoparecchio si è sufficientemente raffreddata. modificata dall'utente.

36.

- di interruzione che richiede di essere riarmato a mano oppure che richiede la sostituzione di un chiusura automatica è un dispositivo termico Dispositivo termico di interruzione senza risuo elemento per ristabilire la corrente. 37
- Utensile è un cacciavite, una moneta o un altro oggetto qualsiasi che possa essere usato per manovrare una vite o un dispositivo di fissaggio similare. 38
- tutte le parti conduttrici accessibili, le aste delle Ai fini delle prove il termine a massa » include manopole, i pulsanti e organi analoghi, nonchè un foglio metallico in contatto con tutte le superfici accessibili in materiale isolante; non include le parti conduttrici non accessibili, 39.
- 40. Distanza in aria è la minor distanza tra due parti conduttrici, o tra una parte conduttrice e la superficie accessibile della macchina misurata in aria.
- due parti conduttrici, o tra una parte conduttrice e la superficie accessibile della macchina, mi-Distunza superficiale è il percorso più breve tra surato lungo la superficie del materiale 7

La superficie accessibile della macchina è la superficie esterna dell'involucro, considerata come se un foglio mecallico fosse applicato sulle superfici accessibili in materiale solante.

conduttrici che si trovano in tensione rispetto Parte in tensione sono i conduttori e le parti alla terra o sotto tensione rispetto a qualsiasi 42

17

oppure è indicata dal costruttore come area di servizio dell'operatore,

9

91

42

- c) oppure i mezzi per accedervi sono deliberatamente forniti all'operatore
- 48 Circuito a bassissima tensione di sicurezza è un circuito progettato e protetto in modo che in condizioni normali la tensione tra una qualsiasi coppia di conduttori o fra un conduttore e la terra non superi i 42,4 V di picco o tensione continua e che in condizioni di guasto (dei componenti o dell'isolamento) non ecceda i 65 V di picco o tensione continua a condizione che questa tensione sia ridotta a 42,4 V di picco o tensione continua, o meno, entro 0,2 s.
- 1 Prescrizioni riguardanti il rapporto tensione più ele vata/tempo inferiore dovranno essere prese in conside razione.
- Se una bassissima tensione di sicurezza è ottenuta dalla rete, ciò deve farsi a mezzo di un trasformatore di sicurezza per macchine per ufficio oppure di un convertifore con avvolgimenti separati.
- iitore con avvolgimenti separati.
 I limiti di tensione sono stabiliti considerando che il trasformatore di sicurezza sia alimentato alla sua tensione nominale.
- 49 Circuito a corrente limitata è un circuito che lavora a tensione superiore a 42,4 V di picco o tensione continua e che è progettato e protetto in modo tale che in condizioni usuali di impiego o condizioni di guasto la corrente che può provenire dalle parti accessibili del circuito stesso non ragglunga un valore pericoloso (8.1.3).
- parti in tensione accessibili e le parti metalliche adiacenti pure accessibili di diversa polarità 20 J o più. Al di sopra di 42,4 V di picco o tenpericolo di contatti diretti e indiretti soddisferà china, che sia in tensione e accessibile se tra le potenziale di 2 V o più ed un valore di potenza disponibile in permanenza di 240 VA o più, oppure un valore di energia reattiva di sione continua la protezione richiesta contro il pericoli di Pericolo da trasferimento di energiu è un pericolo che può provenire da ogni parte di macanche i requisiti di protezione dai rasferimento di energia. esiste un 50
- 51 Circuito secondario è un circuito non direttamente collegato alla rete e che deriva la sua alimentazione da un trasformatore, converti-

- tore o equivalente dispositivo di isolamento posto entro la macchina o in una macchina del gruppo
- che sono direttamente collegati alla rete di alimentazione esterna o altra alimentazione equivalente che fornisce l'alimentazione equivalente che fornisce l'alimentazione elettrica della macchina per ufficio o del complesso di macchine. Esso include gli avvolgimenti primari dei trasformatori, dei motori e altri dispositivi di potenza ed i mezzi di collegamento alla rete di alimentazione.
- dispositivo progettato per aprire e chiudere un circuito con mezzi non automatici e per aprire automaticamente il circuito ad una predeterminata sovracorrente, senza che ne risulti menomata la sua funzione quando sia appropriatamente utilizzato entro i limiti delle sue caratteristiche nominali.
- 54 Fusibile è un dispositivo che, per fusione di uno o più delle sue parti specificamente progettate e dimensionate, apre il circuito nel quale è inserito quando la corrente che lo attraversa supera un valore dato per un tempo sufficiente. Il fusibile include tutte le parti che formano il dispositivo completo.
- 55 Purte sotto tensione pericolosa è qualsiasi parte in tensione diversa da quelle che operano in circuiti a bassissima tensione di sicurezza o in circuiti a corrente limitata
- 56 Blocco di sicurezza è un dispositivo che impedisce l'esposizione o l'accesso in condizioni di pericolo. Un blocco di sicurezza può essere elettrico e/o meccanico.
- 57 Sorgente a potenza limitata è una sorgente che in qualunque condizione di carico, ivi compreso il corto circuito e il circuito aperto, non superi o i 42,4 V di picco o tensione continua o gli 8 A (valore efficace) 1 min dopo l'applicazione del carico, la sorgente di potenza essendo il punto al quale le condizioni di carico sono applicate.

(0)

condario che, dopo che sono state effettuate tutte Punto di distribuzione della potenza destinata ai circuiti logici è quel punto del circuito sele regolazioni o conversioni, alimenta i circuiti 58

Si considera che i circuiti di regolazione che sono posti in corrispondenza del carico e che presiedono al funzionamento di una sorgente secondaria preregolata, appartengono al circuito logico.

3. PRESCRIZIONI GENERALI

Le macchine per ufficio devono essere progettate e pericoli e dal rischio di un grave incendio originato dalla macchina, in tutte le condizioni di implego costruite in modo tale da assicurare, per quanto rasone dal rischio di contatti diretti e indiretti o altri usuale inclusa la negligenza, che può essere ragiogionevolmente realizzabile, la protezione delle pernevolmente prevista.

zioni circa ogni condizione necessaria per assicurare che la macchina o l'unità, durante l'uso, sia sicura All'utente devono esser fornite sufficienti informae senza rischi per la salute. In generale la rispondenza è verificala mediante l'esecuzione di tutte le prove prescritte.

4. GENERALITÀ SULLE PROVE

devono essere considerate solo nel caso che la non conformità Le prescrizioni e le prove specificate nelle presenti Norme ad esse possa creare condizioni di pericolo secondo le presenti Norme. Se risulta evidente av responsabili che eseguono le prove che il progetto della macchina è tale da non permettere di eseguire una qualsiasi delle prove prescritte nelle presenti Norme, la prova stessa non viene eseguita.

Quando venga stabilito che una prova distruttiva è il solo può essere utilizzato ai fini della valutazione un modello mezzo per poler valutare lo stato di sicurezza della macchina, che ruppresenti la condizione da sottoporre a prova. prove elencate nelle presenti Norme sono prove di tipo. 4.1

Salvo che sia diversamente specificato, le prove sono effettuate su un solo esemplare nello stato di fornitura, esemplare che deve soddisfare a tutte le prove per esso stabilite. Se la macchina è prevista per diverse tensioni di alimentazione,

5

per corrente sia alternata sia continua, per diverse velocità può essere necessurio più di un esemplare. Se si deve eseguire la prova di cui in 11.7 occorrono esemplari supplementari.

prove di cui in 13 e 16, può essere necessario un esemplare è necessario smontare una macchina di Classe II supplementare.

presentazione è necessaria gli esemplari supplementari devono La prova dei componenti può rendere necessaria la presentazione di esemplari supplementari di componenti. essere consegnati assieme alla macchina.

Salvo che sia diversamente specificato, le prove vengono eseguile nell'ordine degli articoli delle presenti Norme.

.3

Prima di iniziare le prove, la macchina viene fatta funzionare alla sua tensione nominale per verificare se essa è in condizioni di poter funzionare.

parti mobili, nella posizione più sfavorevole che si possa Le prove vengono effettuate con la macchina o con le sue presentare nell'uso abituale.

4.4

4.5

mantenuta a 20 ± 5 °C Se però la temperatura raggiunta da una parte qualsiasi è limitata da un dispositivo sensibile ulla temperatura o è influenzata dalla temperatura alla quale si verifica un cambiamento di stato, la temperatura della ambiente, la temperalitra della sala prove va generalmente Se i risultati delle prove sono influenzati dalla temperatura sulu prove vu, in caso di dubbio, mantenuta a 23 ± 2 °C.

quelle per sola corrente continua vanno provate in corrente Le macchine per sola corrente allernata vanno provate in continua; quelle per corrente alternata e continua vanno corrente alternata alla frequenza nominale, se è indicata; provate con l'alimentazione più sfavorevole.

4.6

occorre tener conto della possibile influenza della polarità Nella prova di macchine previste per sola corrente continua, sul funzionamento della macchina.

una gamma di frequenze da 50 a 60 Hz vanno provate a casione della frequenza nominale o portuno l'indicazione di Le macchine sulle quali è indicata una gamma di frequenze Le macchine per corrente alternata che non portano l'indi-50 o 60 Hz applicando la frequenza più sfavorevole.

Le macchine previste per più di una tensione nominale diversa da 50 a 60 Hz, vanno provate alla frequenza più vanno provate alla tensione più sfavorevole tra quelle previste. stavorevole tra quette comprese nella gamma.

Salvo che sia diversamente specificato, le macchine previste alla tensione più sfavorevole delle gamme, moltiplicata per per una o più gamme di tensioni nominali vanno provate, il fattore appropriato. 4-5

(Z)

2

(0)

Juando è specificato che la tensione di alimentazione è uguate alla tensione nominale molliplicata per un futtore, la tensione di alimentazione di macchine previste per una gumma di tensioni nominali è data da:

- limite superiore della gamma nominale moltiplicato per questo futtore, se è superiore a r.
 - limite inferiore della gamma nominale molliplicato per questo fattore, se è inferiore a 1.
- versi accessori, vanno provate con gli accessori che danno i Le macchine per le quali sono disponibili, in alternativa, dirisultati più sfavorevoli, purchè gli accessori usali risponlano alle prescrizioni del costruttore della macchina.

4:7

dante non può essere messo in funzione senza far funzionare zione. Se l'elemento riscaldante può essere messo in funzione senza fur funzionare il motore, esso va provato con o senza condicioni usuali di impiego un elemento riscalil motore, l'elemento stesso va provato con il motore in funil motore in funzione, scegliendo la condizione più sfavonelle revole. Se

8.

- I termostati regolabili, i dispositivi di regolazione o dispositivi similari, vanno regolati sulla posizione più sfavorevole se sono accessibili all'operatore e se rispondono ad uno der seguenti requisiti
- 1) sono regolabili senza l'uso di un utensile; o
- sono definiti come dispositivo regolabile dall'operatore; o
- il costruttore formisce intenzionalmente un mezzo di regolazione come una chiave o un utensile. ন ল
- Se è il caso, le macchine da incorporare sono installate conlazione, nei limiti in cui queste sono conformi alle usuali tormemente alle istruzioni date dal costruttore per l'instalcondizioni di installazione. 4.10
- Le macchine destinate ad essere utilizzate con cavo flessibile non separabile, vanno provate con il cavo connesso alla пассына. ‡.11
- tata ad un carico conforme a tali condizioni, senza tener lermittente, a meno che non risulti evidente dalla costruzione Per le macchine azionate da motore, quando le condizioni di carico normale sono specificate, la macchina è assoggetconto di eventuali indicazioni di servizio temporaneo od indella macchina che questo carico non si verificherà mai nelle condizioni usuali di impiego. 4.12
- matore di alimentazione, se questo viene di regola venduto Le macchine destinute ad essere alimentate a bassissima ensione di sicurezza vanno provate insieme al loro trasforon la macchina. 4.13

- non suscettibile di divenire pericolose in caso di difetto di bio isolamento o isolamento rinforzato si considerano come parti separate dalle parti sotto tensione pericolosa da dopisolamento, il collegamento delle parti conduttrici accessibili a un morsetto di terra o a un contatto di terra non elimina Per lo scopo delle prove di cui negli urt. 8, 16, 25 e 27, la necessita di eseguire queste prove. +--+
- sono separate dalle parti sotto tensione pericolosa da una Se le macchine di Classe I hanno parti conduttrici accessibili che non sono collegate ad un morsetto di terra e non purte metallica intermedia collegata ad un morsetto di terra, queste parti conduttrici devono essere verificate secondo prescrizioni applicabili alle macchine di Classe II. 4.15
- potenza ui circuiti logici devono soddisfare a tutti le prescrizioni di cui all'art. 19. I circuiti secondari che non sono conformi a queste prescrizioni sono ritenuti soddisfacenti se in caso di guasto non danno origine a pericolo secondo le Ü cui agli art. 8, 11, 19.3 e 17. Inoltre i circuiti secondari posti sul lato alimentazione del punto di distribuzione di I circuiti secondari devono soddisfare alle prescrizioni in caso di guasto non danno origine a pericolo secondo bresenti Norme. 4.16
- $p_{1\lambda}$ aè, Se, la potenza nominale di un complesso di macchine per ufficio direttamente collegato alla rete di alimentazione sucarichi resistivi in modo da simulare il carico della (delle) Se, la potenza nominale di un complesso di macchine pera la somma delle potenze nominali delle macchine complesso, alla macchina base vengono collegati uno o macchina(e) mancante(i). 4.17
- l'utente, ad ognuna di queste prese deve essere collegato un carico resistivo del valore indicato dalla marcatura pre-Se una macchina, o un complesso di macchine per ufficio, contrene prese di alimentazione normalizzate accessibili alseritta in 7.1 4.18

5. CARATTERISTICHE NOMINALI

Il valore massimo della tensione nominale è:

- 250 V per le macchine mobili in corrente alter-nata monofase e per le macchine mobili in corrente continua,
- 440 V per tutte le altre macchine.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista della marcalura. Le prescrizioni delle presenti Norme presumono che nell'uso ordinario la tensione tra fase e terra non superi 254 V

¢.

~

ග

23

w.

22

6 CLASSIFICAZIONE

Le macchine sono classificate

9

- In base alla protezione contro i contatti diretti e indiretti:
- macchine di Classe I
- macchine di Classe II
- macchine di Classe III
- In base al grado di protezione contro l'umidità:

 macchine comuni (esclude le classi seguenti)
- macchine protette contro la piogigia
 - macchine protette contro gli spruzzi
 - macchine stagne all'immersione

7 DATI DI TARGA E ALTRE INDICAZIONI

- 71 Le macchine devono portare le indicazioni seguenti
- -- la tensione nominale o la gamma di tensioni nominali;
- la gamma di tensioni deve avere un trattino (-) tra i due limiti; quando sono indicate più tensioni o più gamme di tensioni esse devono essere separate da una barra (/);
- il simbolo della natura della corrente, se è il caso:
- la frequenza nominale o la gamma di frequenze nominali, in hertz, a meno che la macchina sia prevista per funzionare soltanto in corrente continua o in corrente alternata per entrambe le frequenze 50 e 60 Hz;
- la potenza nominale, in watt o in kilowatt (se essa supera 25 W) o la corrente nominale in ampere;
- la corrente nominale, in ampere, del fusibile adatto, se ció è necessario (92);
- il nome del costruttore, il marchio di fabbrica o di identificazione;
- la denominazione del modello o il riferimento di tipo;
- la durata nominale di servizio oppure la durata nominale di servizio e la durata nominale di riposo, in ore, minuti o secondi, se è il caso;
- il simbolo della Classe II, solamente per le macchine di Classe II;
 il simbolo per il grado di protezione contro l'urni-

dità, se è il caso.

inoltre i motori che hanno gli avvolgimenti isolati con materiali di Ciasse B, o Ciasse F, o Ciasse H devono portare l'indicazione della ciasse di isolamento dei propri avvolgimenti. Le macphine distinute ad essere collègate a stell i e a triangolo dovranno portare chiaramente l'indécazione delle due tensioni nominali (per esempio $240 \Delta/380 \gamma$).

La potenza o la corrette nominale che deve essere riportata sulla macchina e la massima potenza o corrente totale che può essere contemporancamente assorbita dalla rete di alimentazione nelle usuali condizioni di servizio. Se la mac dinna hi componenti che possono essere selezionati in alterna tiva da un dispositivo di comando, la potenza nominale e quella corrispondente al massimo carico possibile.

quella corrispondente al massimo carico possibite. Sono anunesse anche altre indicazioni supplementari semprechè non diano luogo a malintesi.

Se il motore di una macchina è marcato separat mente la marcatura della macchina e quella del motore dovranno essere tuli che, non possa nascere dubbio circa le caratteristiche nominali della macchina e l'identità del costruttore di essa

L'indidazione della potenza nominale di un complesso di macchine per ufficio deve essere riportata sulla macchina direttamente collegata alla rete di alimentazione e deve includere la massima potenza o corrente totale che può essere contemporaneamente presente nel circuito nelle usuali condizioni di impiego.

Le prese di alimentazione normalizzate accessibili incorporate in una macchina per ufficio o in un complesso di macchine per ufficio devono essere marcate con l'indicazione del carico massimo ammissibile che può essere collegato alla presa. La marcatura deve essere posta in prossimità della presa normalizzata. Il massimo carico ammissibile deve essere compreso nella potenza assorbita nominale totale della macchina o nella corrente nominale.

Escupi di tensioni nominali:

Chunna di tensioni nontinali 220-240 V. Indica che la macchina è prevista per essere collegata a qualsiasi alimentazione avente una tensione nominale compresa tra 220 e 240 V senza che ciò richieda modifiche dei collegamenti o regolazioni interne. Tensione nontinale multipla 120/220/140 V. Indica che la macchina è prevista per esser collegata ad una alimentazione con tensione, nominale di 120, 220 o 240 V. In genere possono essere richieste modifiche dei collegamenti per la specifica tensione di alimentazione.

sione of aumentazione. Quando jer la macchina è previst i un'i tensione nominale mondate nyultipla 220/380 V essa può essere costruita per il collegamento ad entrambe le tensioni nominali da una alimentazione connessa a stella con neutro accessibile.

(2)

- 25

Le macchine per servizio temporaneo o servizio intermittente devono portare l'indicuzione della durata nominale di servizio o della durata nominale di servizio e di riposo, a meno che la durata di servizio sia limitata dalla costruzione oppure corrisponda alla descrizione del carico normale data in 2.2.25. La marcatura di servizio temporaneo o di servizio intermittente deve corrispondere all'im-

7

r

0

7.2

plego usuale. La marcatura di servizio intermittente deve essere tale che la durata nominale di funzionamento preceda quella di riposo, con le due indicazioni separate da una barra inclinata.

7.3 Gli elementi riscaldanti separabili devono essere marcati con:

- tensione(i) o gamma(e) di tensione nominali, in volt;

- potenza nominale in watt o kilowatt, se superiore a 25 W;

- nome del costruttore o marchio di fabbrica;

- denominazione del modello o riferimento di tipo;

- simbolo del grado di protezione dall'umidità, se è il caso.

Questa prescrizione non si applica se l'elemento riscaldante separabile non è una parte sostituibile dall'utente. Se la macchina può essere regolata per adattarla a diverse tensioni nominali o per diverse potenze nominali, la tensione o la potenzu assorbita per la quale la macchina è stata regolata deve essere facilmente e chiaramente distinguibile.

7.4

Questa prescrizione non si applica nel caso delle macchine previste per connessione stella-triangolo.

Se la predisposizione della tensione di alimentazione non viene svolta dall'operatore e i dispositivi per tale predisposizione non si trovano nell'area accessibile all'operatore, le istruzioni possono essere dettagliate in alternativa o in un manuale di servizio o in simili istruzioni. Una etichetta fissata alla macchina deve fare riferimento al manuale o alle istruzioni. Per le macchine che non richiedono frequenti variazioni di predisposizione della tensione, si considera soddisfatta questa prescrizione se la tensione nominale o la potenza nominale per la quale la macchina e regolata può essere determinata in base ad uno schema delle connessioni fissato sulla macchina.

Lo schenta dei collegamenti può trovarsi sulla faccia interna di un caperchio da asportare per accedere ai morsetti di alimentazione. Questo schema può essere tracciato su un cartoncino fissato al coperchio o sopra un foglio di carta o su un cartellino incollato sul coperchio con adesivo, na non su un cartellino sommariamente regato alla macchina.

7.5

Se la potenza a freddo della macchina o elemento di tensioni nominali, la potenza nominale per ciascuna di tali tensioni o per ciascuna di tali gamme I limiti superiore e inferiore della potenza nominale devono essere marcati sulla macchina o elemento a freddo deve pure essere marcata e deve essere Per le macchine o elementi riscaldanti séparabili marcati con più di una tensione nominale o gamme riscaldante separabile in modo che la corrispongamma di tensioni nominali risulti non superiore al 10% del valore medio della gamma, nel qual riscaldante separabile, escludendo le punte di corrente all'inserimento, supera di oltre il 25% la potenza alla temperatura di funzionamento, la potenza denza tra potenza e tensione appaia chiaramente, salvo il caso che la differenza tra i limiti di una caso la marcatura della potenza nominale può esposta tra parentesi dopo il valore della potenza alla sere riferita al valore medio di questa gamma. deve essere marcata se è superiore a 25 W. temperatura di funzionamento.

Questa prescrizione non si applica se l'elemento riscaldante separabile non è sostituibile dall'utente.

7.6 Quando si usano simboli, essi devono essere:

V volt
A ampere
O circuito aperto
I circuito chiuso

Hz hertz
W watt

kW kilowatt µF microfarad

kg kilogrammi N/cm² newton al centimetro quadrato h ore

min minuti s secondi ψ,

27

5 7

corrente alternata

corrente alternata trifase corrente alternata trifase con neutro corrente continua

corrente nominale dei fusibile adatto

costruzione di Classe II

0

(una goccia) per costruzione a prova di ploggia

(una goccia in un triangolo) per costruzione a prova di spruzzi

(due gocce) per esecuzione a prova di immersione.

Il simbolo della natura della corrente deve essere posto di seguito a quello della tensione nominale. Le dimensioni del segno grafico per la costruzione di Classe II devono esser tali che la lunghezza dei lati del quadrato esterno sia circa il doppio di quella del quadrato interno. La lunghezza dei lati del quadrato esterno non deve essere inferiore a 5 mm salvo il caso che la dimensione maggiore della macchina sia inferiore o uguale a 15 cm, nel qual caso le dimensioni del segno grafico possono essere ridotte in proporzione, ma la lunghezza dei lati del quadrato esterno deve essere di almeno 3 mm.

quadrato esterno deve essere di almeno 3 mm. Il segno grafico per costruzione di Classe II deve essere posto in modo che risulti evidente che esso costituisce una parte delle istruzioni tecniche e non sia suscettibile di essere confuso con il nome del costruttore o con il marchio di fabbrica.

È allo studio la revisione dei segni grafici per i tipi di costru zione protetta contro l'umidità. I morsetti di terra di protezione devono essere indicati col segno grafico 上

6

Queste indicazioni non devono essere applicate su viti, rondelle amovibili o altre parti che potrebbero essere asportate nell'eseguire il collegamento dei

conduttori. Quando una macchina di Classe I è provvista di un cavo flessibile di alimentazione di tipo X o è destinata ad essere collegata ad un circuito di alimen-

stinata ad essere collegata ad un circuito di alimentazione fisso, la lettera N deve essere usata per marcare il punto in cui deve essere collegato il neutro, se la macchina è provvista di uno dei seguenti dispositivi:

la macchina;

b) qualsiasi dispositivo unipolare di comando necessario per soddisfare all'art. 19; c) una base di fusibile di tipo D nel circuito collegato all'alimentazione.

Le macchine che devono essere connesse a più di due conduttori di alimentazione devono essere provviste di uno schema dei collegamenti fissato alla macchina, a meno che non risulti evidente il corretto modo di collegamento

7 8

Si ritiene che il modo corretto di collegamento risulti evidente quando i morsetti per i conduttori di aliment izione siano indicati du frecce con la punta rivolta verso i morsetti stessi. Il conduttore di terra di protezione non è un conduttore di alimentazione. Per le macchine con collegamento a stella/trian galo, loj schema delle conhessioni dovrà indicare il modo in cui il collegamento degli avvolgimenti deve essere effettuato. Lo schema dei collegamenti può essere quello citato in 7 4.

A meno che sia manifestamente superfluo, gli interruttori che implicano considerazioni di slcurezza devono essere contrassegnati o disposti in modo che risulti chiaramente qual è il componente da essi comandato.

7.9

Le indicazioni usate a questo scopo devono essere, nei limitti del possibile, comprensibili senza che occorra la conoscenza delle lingue, delle norme nazionali, ecc. 7 10 Le diverse posizioni dei dispositivi di regolazione e le diverse posizioni degli interruttori sulle macchine fisse devono essere indicate con cifre, lettere o altre indicazioni visive. La posizione di aperto non deve essere indicata solamente a parole ma può essere indicata solo con una cifra o con un simbolo visivo.

se si usano cifre per l'indicazione delle diverse posizioni, la posizione di aperto deve essere indicata dalla cifra 0 e la posizione corrispondente ad un maggior carico, potenza, velocità, effetto di raffreddamento, ecc., deve essere indicata da una cifra più elevata.

Lo stato di aperto o di chiuso di un interruttore deve essere indicato dalla posizione del suo organo di manovra Le indicazioni delle diverse posizioni dell'orguno di manovra di un dispositivo di comundo non devono essere necessariamente apposte sul dispositivo stesso

La cifra 0 non deve essere usata per alcun'altra indicazione, restando inteso tuttavia che ciò non pre-

Ó

Ş

Ş

Ó

zione di un tasto alfabetico o numerico su una macclude l'utilizzazione della cifra 0 per l'identificachina per ufficio

l'installazione o nell'uso ordinario, devono essere spositivi simili destinati ad essere regolati durante provvisti di una indicazione che fornisca il senso di aumento o di diminuzione della grandezza controll termostati, i dispositivi di regolazione ed altri dilata.

7 11

Si consider esufficiente l'indicazione di 🕆 e

7 12

su tutti i poli, il foglio di istruzioni deve specificare pagna la macchina o gli accessori. Se una macchina lo scollegamento dall'alimentazione, con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm, fissa o un accessorio non è provvisto di cavo flessibile non separabile e di spina, o di altri mezzi per che tali dispositivi di scollegamento dalla rete del'installazione o nell'uso di una macchina o dei suoi accessori i dettagli di queste precauzioni devono essere forniti su un foglio di istruzioni che accom-Se è necessario prendere speciali precauzioni nelvono essere previsti nella installazione fissa.

Speciali precauzioni possono essere necessarie per esempio nel caso di macchine da incorporare. Al fine di essere certi che ad incasso avvenuto siano realizzate le condizioni necessarie perchè siano soddisfatte le prescrizioni delle presenti Norme, il foglio di istruzione della macchina da incorporare dovrà includere chiare informazioni circa i seguenti punti

- dimensioni dello spazio da riservare per la macchina;
- dimensioni e posizione dei mezzi per fissare e sostenere lu macchina entro detto spazio;
- distanze minime in aria tra le diverse parti della muchim e le circostanti parti dell'alloggiamento;
 - dimensioni minime delle aperture di ventilazione e loro cor retta disposizione;
- collegamenti della macchina all'alimentazione e intercon nessione di elementi componenti separati, se presenti

in una lingua che sia accettabile nel Paese nel quale Le necessarie istruzioni di sicurezza devono essere ia macchina è venduta, Quando si usano simboli, essere quelli indicati nelle presenti essi devono Norme. 7 13

La verifica della conformità alle prescrizioni da 7 1 a 7 13 si effettua mediante esame a vista

e marcature devono essere facilmente leggibili e vono essere riportate su una parte principale della durature Le marcature specificate da 71 a 75 demacchina o dell'elemento riscaldante separabile, 7 14

Le marcature delle macchine ad installazione fissa devono potersi facilmente distinguere dall'esterno dopo che la macchina è stata fissata come nell'uso ordinario, ma, se necessario, dopo rimozione di un coperchio.

Le marcature delle altre macchine devono potersi distinguere facilmente dall'esterno, se necessario dopo rimozione di un coperchio; per le macchine mobili la rimozione di tali coperchi non deve richiedere l'uso di utensile.

Per le macchine fisse, le marcature possono trovarsi sotto a un coperchio, soltanto se in prossimità dei morsetti di collegamento alla rete.

Per gli elementi riscaldanti separabili, le marcature devono potersi distinguere quando l'elemento è rimosso dalla macchina

su parti asportabili che possano essere rimontate dei citati componenti; esse non devono essere poste in modo da rendere erronee le marcature, potendo Marcature e indicazioni di interruttori, termostati, tivi di regolazione devono essere posti in prossimità quindi causare pericoli secondo le presenti Norme. dispositivi termici di interruzione ed altri disposi-

cature devono essere facilmente leggibili: le targhette di mara mano le marcature per 15 s con un cencio imbevuto di acqua e por di nuovo per 15 s con un cencio imbevitto di henzina. Dopo tutte le prove delle presenti Norme, le marculura non devono potersi asportare facilmente e non devono a rispondenza si verifica con un esame a vista e sfregando rricciarsi. là allo studio la revisione della prova per verificare la durata delle marcature

Per valutare la durata delle marcature si tiene conto dell'effetto derivante dall'uso ordinario. Così per esempio, non si considera durata la marcatura mediante pittura o smalto sui recipienti che vengono puliti di frequente.

le alimentazioni devono essere scollegate prima di lízza più di un cavo di alimentazione, la marcatura deve contenere un avvertimento indicante che tutte Se per una macchina per installazione fissa si utirimuovere il coperchio dei terminali 7 15

90

ú'n

31

9

8 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI (SCOSSE ELETTRICHE)

In merito alla protezione contro i contatti diretti e indiretti, le parti sotto tensione sono suddivise in due gruppi:

- a) parti funzionanti a bassissima tensione di sicurezza o circuiti a corrente limitata,
- b) parti sotto tensione che funzionano a tensione pericolosa

lì nello scopo delle presenti Norme impedire che I operatore entri in contatto con parti sottoposte a tensione pericolosa. Non è proibito I accesso dell'operatore a parti funzionanti a bassissima tensione di sicurezza o a circiuit a corrente limitat. Queste parti possono essere accessibili e possono essere in contatto con Iiquidi conduttivi; esse tuttavia sono soggette ai requisiti relativi ai pericoli da trasferimento di energia. Un polo dei circuiti secondari può essere collegato alla missa della macchina qualunque sia la tensione secondaria.

delle parti asportabili dall'operatore, nd esclusione modo che sia assicurata una sufficiente protezione contro il contatto accidentale con parti sotto tensione pericolosa e, per gli apparecchi di Classe II, con le parti metalliche separate dalle parti sottoondamentale. Questa prescrizione vale per tutte le posizioni della macchina munita di tutti i suoi colmpiego usuale, anche dopo l'apertura dei coperchi e portelli accessibili all'operatore per la rimozione Durante l'inserzione o l'asportazione delle lampade, deve anche essere assicurata la protezione contro contatti accidentali per le parti sottoposte a tensione pericolosa degli attacchi delle lampade stesse. devono considerare dotati di proprieta isolanti tali Le macchine devono essere costruite e racchiuse in poste a tensione pericolosa soltanto dall'isolamento egamenti elettrici e funzionante nelle condizioni di delle lampade con attacco diverso dal tipo E 10. Le proprietà isolanti di vernici, smalti, carta ordinaria, cotone, pellicole di ossido su parti metalliche, perline isolanti e materiali di riempimento non si da assicurare la prescritta protezione contro il contatto accidentale con parti sottoposte a tensione pe-

ricolosa.

L'involucro della macchina non deve avere aperture che diano accesso a parti sottoposte a tensione pericolosa o, per le macchine di Classe II, a parti separate dalle parti sottoposte a tensione pericolosa soltanto tramite isolamento fondamentale.

Questa prescrizione esclude l'impiego di fusibili accitabili e di piceoli interruttori automatici acvitabili quadora essi siano accessi ili senza impiego di utensili ed implica che le basette usate come dispositivi di connessione per gli clementi riscaldanti separabili debiano essere costruite in modo da impedire il contitto accidentale con parti sottoposte a tensione pericolos i quando l'elemento stesso è stato rimosso.

The regiment continued are as a second management of the content of terrale di riempinento.

La rispondenza si verifica madiante exame a vista e mediante una prova con il duo di prova illustrato in fig. 1. Inoltre le aperture in macchine di Clusse II, e le aperture in macchine di Clusse II, e le aperture in macchine di Classe I che non siano pruticale in purti metaltiche collegate ad un morsello di terra o ad un contatto di terra e quelle che danno accesso a parti solloposte a tensione pericolosa nelle prese di corrente sono pravate mediante la spina di prova illustrata in fig. 2. Il dito di prova e la spina di prava vengui o applicati, senza sforzo apprezzabile, in tutte il prova abitualmente appoggiate sul pavimento e la cui massa, supera 40 kg.

Le macchine per installazione a parete e da incorporare sono provate nelle condizioni di fornitura.

Le aperture che non permettono al dito di prova di penetrare pengono inaltre provate con un dito di prova rigido delle medestine dimensioni applicato con una forza di 30 N; se questo dito penetra, si ripete la prova con il dito di fig. I, applicando, se necessario, una forza sufficiente per spingere il dite attraverso l'apertura. Un eventuale contatto viene rilevato elettricamente.

Per le parti che possono essere regolate, come per esempio quelle destinate a modificare la fensione di cinghie, la prova con il dito di prova si effettua con tali parti nella posizione più sfavorevole della loro gamma di regolazione, to

gliend") a questo scopo, se necessario la cinghia. Non deve essere possibile toccare col dito di prova parli nude sottoposte a tensione pericolosa o parti sottoposte a tensione pericolosa protette soltanto con vernice, smallo, carta ordinaria, citone, pellicola di ossido, perline isolanti o majeriale di riempimento. Inoltre per le macchine di Classe II non deve essere possibile toccare con la spina di prova (fig. 2) parti nude sottoposte a tensione pericolosa, nè deve essere possibile toccare con il dito di prova (fig. 1) parti metalliche separate da purti sottoposte a tensione pericolosa soltanto Rall'isolamento fondamentale.

Per rivelare il contatto si raccomanda di impiegare una lampada con tensione, di alimentazione di almeno 40 V. Il fatto che le macchine destinate ad essere installate a parete o incorporate siano provate nello stato di fornitura non implica che queste macchine debbano essere completamente racchiuse entro custodia; l'isolamento fondamentale dei conduttori nelle

-00

maedine, ecettuate quelle di Classe II, può fornire la protezione richiesta contro i contatti diretti e indiretti purchè tale isolamento non sia accessibile dopo l'installazione della maedina

~,

SO SO

- 8.1.1 Per le macchine per ufficio l'area accessibile ali'operatore viene considerata adeguatamente protetta dai contatti diretti e indiretti quando sia rispettata una delle condizioni di cui in 8.1.2 o 8.1.3 o altre prescrizioni dell'art. 8.
- 8.1.2 I circuiti a bassissima tensione di sicurezza devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
- d) I circuiti a bassissima tensione di sicurezza non devono essere interconnessi con altri circuiti, a meno che la costruzione sia tale che i dispositivi di protezione e/o la relativa impedenza e la relativa corrente di regime impediscano che il circuito stesso superi 42,4 V di picco o corrente continua per un tempo superiore a 0,2 s nella eventualità di un singolo guasto nell'isolamento o in un componente.

In the componence.

In caso di guasto può essere ammesso per un breve periodo un aumento di tensione fino a 65 V (di picco o corrente continua) a condizione che sia assicurata da adeguati dispositivi la riduzione a 42,4 V (di picco o corrente continua) entro 0,2 s.

Potranno essere prese in considerazione prescrizioni relative a tensione più elevata/tempi inferiori.

- b) I conduttori dei circuiti a bassissima tensione di sicurezza devono essere separati da quelli degli altri circuiti a meno che l'isolamento di tutti i conduttori sia previsto per la tensione più elevata. In alternativa si può prevedere una schermatura collegata a terra oppure un isolamento supplementare (rispondente alla prova di tensione prescritta per il doppio isolamento) attorno ai conduttori dei circuiti a bassissima tensione di sicurezza o attorno ai conduttori degli altri circuiti.
- c) I circuiti a bassissima tensione di sicurezza non devono essere direttamente collegati al circuito di alimentazione (incluso il neutro) all'interno dell'unità.
- d) Quando un circuito a bassissima tensione di sicurezza è collegato all'avvolgimento di un trasformatore a doppio avvolgimento, si devono adottare mezzi tali da assicurare che un guasto

dell'isolamento fondamentale non provochi il rischio di un contatto pericoloso.

Deve essere utilizzato un trasformatore di sicurezza per macchine per ufficio oppure, quando tra gli avvolgimenti esista solo un isolamento fondamentale, le parti accessibili dei circuiti a bassissima tensione di sicurezza devono essere collegate a terra in modo tale che, in caso di guasto, la tensione possa aumentare, solo per un breve periodo fino a 65 V (di picco o corrente continua) purche si assicuri che essa sia ridotta a non oltre 42,4 V (di picco o corrente continua) entro 0,2 s per mezzo di adeguati dispositivi di protezione.

Potranno essere prese in considerazione prescrizioni relaiive a tensione più elevata/tempi inferiori.

- 8.1.3 I circuiti a corrente limitata devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- 8.1.3.1 La corrente a regime misurata attraverso una resistenza non induttiva di 2000 \(\mathbb{O}\) fra qualsiasi parte di circuito accessibile all'operatore e ognuno dei poli del circuito di alimentazione o la terra non deve superare 0,7 mA di picco, corrente alternata, o 0,2 mA corrente continua.
- 8.1.3.2 Per tensioni fino a 450 V di picco la capacità delle partl accessibili all'operatore non deve superare θ,1 μF. Per tensioni fra 450 V di picco e 15 000 V di picco la scarica non deve superare 45 μC. Per tensioni oltre 15 000 V di picco l'energia della scarica non deve superare 350 mJ.
- 8.1.3.3 I circuiti a corrente limitata devono essere progettati o protetti in modo tale che la corrente o la scarica disponibile in qualslasi parte del circuito accessibile all'operatore non superi i valori indicati in 8.1.3.1 e 8.1.3.2 nel caso di un singolo guasto nell'isolamento o in un componente e di altri guasti che siano una logica conseguenza del primo guasto.
- a) I conduttori accessibili dei circuiti a corrente llmitata devono essere separati dai conduttori degli altri circuiti, a meno che l'isolamento di ogni conduttore sia previsto per la tensione più elevata.
- b) Quando parti accessibili dei circuiti a corrente limitata sono collegate direttamente all'avvolgimento di un trasformatore a doppio avvolgi-

35 -

œ

යා

mento, si devono adottare mezzi tali da assicurare che un guasto dell'isolamento fondamentale non

4

30

Ø.

8 I 3 4 I circuiti a corrente limitata non devono essere collegati al circuito di alimentazione entro l'unità a, meno che il collegamento sia effettuato esclusivamente per mezzo di componenti che, per loro costruzione, non sono soggetti a condizione di corto circuito.

provochi il rischio di un contatto pericoloso

Per le macchine, eccetto quelle di Classe III, gli alberi flessibili che vengono tenuti in mano nelle normali condizioni di impiego devono essere isolati dagli alberi dei motori a mezzo di adatti giunti in materiale isolante.

8

La verifica consiste nell effettuare un esume a vista e le prove specificate per l'isolamento supplementare. I liquidi conduttori accessibili non devono trovarsi in diretto contatto con parti sottoposte a tensione pericolosa Inoltre per le macchine di Classe II talli liquidi non debbono essere a contatto con parti metalliche isolate da parti sottoposte a tensione pericolosa solo per mezzo di isolamento fondamentale. Gli assi delle manopole, delle impugnature, delle leve e degli organi di manovra similari, non devono essere a contatto di parti sottoposte a tensione pericolosa.

80 4 Per le macchine, eccetto quelle di Classe III, le impugnature, le leve ei pulsanti, che sono manovrati nell'uso ordinario devono essere o di materiale isolante oppure adeguatamente rivestiti di materiale isolante, se i loro assi od organi di fissaggio possono diventare pericolose in caso di un difetto di isolamento.

8

Per macchine fisse questa prescrizione non si applica ad impugnature, leve o pulsanti, salvo quelle del componenti elettrici, purchè siano in modo affidabile collegati ad un morsetto di terra o ad un contatto di terra oppure siano separati dalle parti sottoposte a tensione pericolosa tramite parti metalliche collegate a terra.

La verifica della conformità alle prescrizioni di cui in 8 3 8.4 e 8.5 viene effettuata mediante esame a v sta.

Per le macchine che non siano di Classe III, le impugnature, che nell'uso ordinario sono tenute in mano in modo permanente, devono essere costruite in modo tale che, quando vengono impugnate come nell'uso ordinario, sia improbabile il contatto della mano dell'operatore con parti metalliche che possano divenire pericolose nel caso di un difetto di isolarhento.

La verifica consiste nell'effettuare un esame a vista ed una prova manuale Per le macchine di Classe II i condensatori funzionanti in circulti non a bassissima tensione di sicurezza non devono essere collegati a parti metalliche accessibili, e il loro involucro, se metallico, deve essere separato dalle parti metalliche accessibili da un isolamento supplementare.

. 20 La verifica consiste nell'effettuare un esame a vista e le prove specificate per l'isolamento supplementare. Le macchine previste per essere collegate alla linea d'alimentazione mediante una spina devono essere costruite in modo che nell'uso ordinario sia evitato il rischio di una scarlca elettrica dei condensatori carichi quando gli spinotti della spina vengano toccati.

80

La verifica consiste nell effettuare per dieci volte, la prova seguente. La macchina viene fatta funzionare alla tensione nominate o al limite superiore della gamma di tensioni mominali.

L'interratiore della macchina, se esiste, viene quindi posto in posizione di aperto e la spina della macchina è disinsarita dulla presa di alimentazione.

In secondo dopo il disinserimento si deve misurare la levisione tra gli spinotti, impiegando uno strumento che non introducta appiezzabili variazioni nel valore della misura Questa tensione non deve superare 34 V. La prova viene effettuala soltanto se il condensatore ha una capacità maggiore di o, t u.?.

È allo studio la revisione di questa prova

Nelle aree accessibili all'operatore non devono esservi pericoli da trasferimento di energia

90

La verifica viene effethata con il dito di proxa come prescritto in 8.1 salvo il caso in cui si ammetta il contatto conpara ad alia energia purche non sta possibile toccare contemborateamente i due poli (ad es. fare un cavallotto).

9

37

8-9

c()t

Agli effetti di questa prescrizione, qu mdo nu termin de della sorgente di alimentazione è collegato a terra de parti metalliche sono considerate come un polo

9 AVVIAMENTO DELLE MACCHINE A MOTORE

9 1

I motori devono avviarsi in tutte le condizioni ordinarie di tensione che possono verificarsi in pratica Gli interruttori centrifughi ed altri interruttori automatici di avviamento devono funzionare in modo affidabile e senza battimenti.

I motori da avviare a mano non devono essere fonte di pericolo se avviati nel senso errato. La verifica consiste nell avviare 3 volte la macchina ad una tensione pari a 0,85 volte la tensione nominale iniziando la prova con la macchina a temperatura ambiente. Ogni avviamento del motore deve avvenire in condizioni che rappresentino l'inizio delle usuali condizioni di impigo (nel caso di una macchina automatica, l'inizio dell'usuate ciclo di funzionamento) lasciando fermare il motore tra due successivi avviamenti.

ression worthment.

Per le macchine provoiste di motori con interruttore di avviamento di tipo non centrifugo la prova suddella deve essere ripelula con una tensione pari a I,06 volte la tensione nominale.

I motori che devono essere avviati a mano sono avviati nel senso corretto e, se possibile, anche nel senso contrario. In

tutti i casi la macchina deve funzionare in modo sicuro L'alimentazione deve essere tale da non consentire cadute di tensione superiori all'1% nel corso della prova. Questa prescrizione si applica solo se un mancato avviamento potesse risultare pericoloso ai fini delle presenti Norme La corrente di avviamento non deve provocare la fusione di un fusibile ad azione rapida di corrente nominale:

92

 corrispondente ai valori di targa, se sulla macchina è indicata la corrente nominale del fusibile rapido appropriato;

un minimo di 10 A per macchine con tensioni nominali maggiori di 130 V e di 15 A per macchine con tensioni nominali maggiori di 130 V e di 15 A per macchine con tensioni nominali fino a 130 V, se la corrente nominale del fusibile appropriato non è indicata sulla macchina.

Questa prescrizione non si applica nel caso che siano soddisfatte tutte e tre le condizioni seguenti:

1. la macchina è di tipo fisso o per installazione

- 2 la macchina si avvia e funziona normalmente con un fusibile ad azione ritardata,
- la targa della macchina e/o l'istruzione di installazione riportano le dimensioni ed il tipo di fusibile ad azione ritardata richiesto

La verifica consiste will effettuare la prova che segue La macchina è collegala in serie con un filo d'argento della lunghezza di 85 mm, avente il diametro indicato nella seguente tabella:

Corrente nominale del	Diametro del filo	Diametro del filo d'argento (mm)
fusibile (A)	Tempo di avviamento non maggiore di I s	non maggiore di 1 s maggiore di 1 s
of	67'0	0,39
91	6,39	0,52
0.7	95.0	09'0
25	0,53	99'0

Il filo ha un confenulo di almeno il 99,9% di argento ed è fenulo leso orizzontalmente lungo l'asse di simmetria di una scalola avente le dimensioni interne di 80 mm \times 80 mm \times

150 mm.

Il carico della macchina è quello corrispondente alle più
sfavorevoli condizioni di avviamento che possono presentarsi
nelle usuali condizioni di impiego

Si avvia allora la macchina 10 volte ad una tensione pari a 0,9 volte lu tensione nominale e 10 volte ad una tensione pari a 1,1 volte la tensione nominale. L'intervallo fra due avviamenti successivi deve essere sufficientemente lungo per impedire un riscaldamento eccessivo ma non deve essere inferiore a 5 min.

Durante la grava, il filo d'argento non deve fondere, nè deve intervenire alcuno degli eventuali dispositivi di pro-tezione contro i sovraccarichi

Lalimentazione deve essere tale che non si verifichi una caduta di tensione apprezzabile nel corso della prova.

n tensione apprezzabile nel corso della prov È allo studio la revisione di questa prova I dispositivi di protezione centro il sovraccarico non devono intervenire nelle usuali condizioni di avviamento

93

La rispondenza si verifica con la prova di cui all'art 9

(Z)

€,

10. POTENZA E CORRENTE ASSORBITE

33

\$ 10-11

10.1

Quando la potenza assorbita è espressa in termini di corrente, essa non deve superare il 10% del valore indicato in targa, Quando la potenza assorbita è espressa in watt, essa non deve superare:

Potenza assorbita nominale (W)	Massimo scarto
Fino a 33,3 compresi	+ 10 W
Ottre 33,3 fino a 150 compresi	+ 30%
Ottre 150 fino a 300 compresi	+ 45 W
Ottre 300	+ 15%

La rispondenza si verifica misurando la potenza assorbita dalla macchina funzionante alla tensione nominale in condizioni di adegnata dissipazione del calore elo col carico normale quando la potenza ussorbita è diventata costante. Se il carico della macchina varia durante il ciclo di funzionamento, la corrente è misurata per mezzo di un ampermetro registratore o la potenza assorbita è misurata per mezzo di un contatore, ed è determinata come il valore medio della un contatore, ed è determinata come il valore medio della potenza assorbita durante un intervallo di tempo appropriato.

Per le macchine portanti l'indicazione di una gamua di tensione nominali i cui limiti differiscono di oltre il 10% rispetto al valore medio della gamma, gli scarti ammissibili si applicano ad entrambi i limiti della gamma.

Per le macchine azionate a motore lo scarto negativo non correcisato.

11. RISCALDAMENTO

- 11.1 Le macchine e l'ambiente immediatamente circostante non devono raggiungere temperature eccessive nelle condizioni di impiego usuali.
- La verifica consiste nel determinare le souralemperature delle diverse parti nelle condizioni seguenti.

 Le macchine portaliti sono sospese in aria tranquilla

11.2

- nella loro posizione normale.

 Le macchine da incorporare o da fissare a parete devono essere incorporale o fissale come richiesto nelle istrazioni
- del costruttore.

 Le macchine che vengono usate normalmente appoggiate sul pavimento o su un tavolo, sono poste in un diedro di prova, il più possibile accostate alle pareti salvo diverse specifiche istruzioni di installazione II diedro di prova consiste di due pareti ad angolo retto, di un pa-

vimento e se necessario, un soffitto, il tutto costruito di legno compensato dello spessore di 20 mm, dipinto di nero opaco. 11.3 Le sovratemperature degli avvolgimenti sono determinate col metodo per variazione di resistenza a meno che gli avvolgimenti siano non uniformi oppure vi siano disficoltà nell'effettuare i collegamenti necessari per eseguire la misura col metodo della variazione di resistenza. In tal caso le misure si eseguono con termocoppie.

Le termocoppie per la misura delle sovratemperature devono essere a filo sottile e collocate in modo da ridarre al minimo l'affuenza sulla temperatura della parte in proua.

Le termocoppie utilizzate per determinare la sporatemperatura della superficie delle pareti del soffitto e del pavimento sono insertie nella superficie o fissale sull'retro di piccoli dischi anneviti di rame o di ottone di 15 mm di diametro e di 1 mm di spessore, che sono incastrati a fito con la superficie stessa. Finanendo conformi a quano previsto in 11.2, la posizione della macchina deve essere (ale che le parti suscettibili di raggiungere le più alte temperature tocchino i dischi.

Per la determinazione delle sovratemperature di manici, pulsanti, maniglie e simili si devono tenere in considerazione tutte quelle parti, che sono impugnate nelle usuali condizioni di impiego e se di materiale isolante quelle parti in contatto con metallo caldo.

La sovratemperatura depli isolanti elettrici che non siano quelli degli avvolgimenti è misurata sulla superficie dell'isolante, nei punti in cui un difetto potrebbe provocare un corto circuito, stabilire un contatto tra le parti sottoposte a tensione pericolosa e le parti metalliche accessibili, cortocircuitare l'isolamento, o ridurre distanze superficiali o in aria al di sotto dei valori specificati all'art. 29.

Il punto di separazione dei conduttori di un cavo unutipolare e il punto in cui i conduttori isolati entrano in un portalampada sono esempi di punti in cui devono venire applicate le termocoppie. 11.4 Le macchine sono fatte junzionare col carico normale e sono alimentate alla tensione più sfavorevole compresa fra 0,94 volte la minima tensione nominale e 1,06 volte la massima tensione nominale.

- 11.5 La macchina è fatta funzionare:
- per la durata nominale di funzionamento, nel caso nucchine per servizio temporaneo,

ď

per un certo numero di cicli consecutivi di funzionamento fino ad ottenere lo stato di regime, nel caso di macchine lemberalure

Parti

Spinotti di spine di connettore

- per condizioni molto calde

- per condizioni fredde

- per condizioni calde

(ç

52.4

Soura

§ 11

<u>-</u>-

35

50 (4)T - 25 (3)

2

per servizio intermittente i periodi di funzionamento e di riposo devono essere i corrispondenti periodi nominali, fino di raggiangimento del regime permanente nel caso di macchine per servizio continuo.

Durante la prova, i dispositivi ternici di interruzione non devono interenive, le sovratemperature devono essere continuamente sorvegliate e non devono superare i valori indicuti nella tabella che segue, e i materiali di riempimento, se esistono, non devono colare.

9.11

Parti	Sovra- temperature (°C)
Arvolgimenti (1) se l'isolamento degli avvolgimenti è: - di Classe A (1) - di Classe B (2) - di Classe B (3) - di Classe F (1) - di Classe F (1)	75 (65) 90 (80) 95 (85) 115

(1) Per tener conto del fallo che la temperatura degli avvolgimenti dei motori universali, dei relè, dei solenoidi, ecc. nei punti in cui sono poste le coppie termoelettriche, è generalmente inferiore alla temperatura media, i valori che non sono fra parentesi si applicano quando è utilizzato il metodo della ressienza, i valori fra parentesi si applicano quando sono utilizzate le termocoppie. Per gli avvolgimenti di vibratori e di motori a corrente atternata, i valori non fra parentesi si applicano ad entrembi i casi.

(2) La classificazione è conforme ulla Pubblicazione 115C n. 85, «Recomendation for the Classification of Materials for the Insulation of Electrical Machinery and Apparatus in Relation to their Thermal Stability in Service ».

Esempi di materiali isolanti della Classe A sono:

- colone, seta naturale, seta artificiale e carta impregnala

smalti oleoresinosi o a base di resine polianmidiche.

Esempi di materiali isolanti della Classe B sono

 amianto, fibra di vetro, resine metamina-formaldeide, resine fenol-formaldeide.

Esempi di muteriali isolanti della Classe f. sono.

- resine stampale con cariche cellulosiche, stratificati a buse di cotone e stratificati a buse di carta agglomerati con resine metamina-formaldeide, fenol-formaldeide o fenol-furfurolo.
- resine poliesteri a catene trasversati, pellicole di friacetato di cellulosa, pellicole di terestalato di polivilene.
 - tele verniciate à base di tereflatato di potietilene agglomerate con vernici à base di resine alchidiche modificate con olio;

- smalli a base di resine formal-poliviniliche, di poliuretano e

epossidiche.

di cavi di macchine fisse, a meno che esse non siano fornite di cavi di alimentazione

Morsetti per collegamenti del tipo M, Y o Z.

— per cavi di alimentazione senza simbolo T.

— per cavi di alimentazione con simbolo T.

Ambiente circostante interruttori e termostati (*):

— senza simbolo T.

Isolamento in gomma o in polivinificioruro dei conduttori interni ed esterni inclusi i cavi di alimentazione:

— senza simbolo T.

— con simbolo T.

— con simbolo T.

— con simbolo T.

Guaine di cavi flessibili utilizzate quale isolamento supplementare

- 25

33,

ç

Morsetti, ivi compresi i morsetti di terra, per conduttori

25

28

Per i materiali dichiavati di Classe E, le prove di cui in 11.7 vengono sempre effettuate quando la sovralemperatura degli avuoligimenti è superiore a 75 °C e se vi sono dubbi circa la classificazione dell'isolamento degli avvolgimenti. Prove di invecchiamento accelerato più importanti e, inoltre, prove di compatibilità sono richteste per temperature più elevate. Classi per temperature più elevate. Per i motori completamente chiusi, i valori ammissibili per le

sovratemperature dei materiali delle Classi A, E e B possono essere aumeniati di 5 °C.
Un molore completumente chiuso è un molore costruito in modo da impedire la circolazione dell'aria tra l'interno e l'esterno dell'involucro, ma non necessariamente chiuso in modo da poter essere consideralo come ermeticamente chiuso in

(2) T corrisponde alla massima temperatura di funzionamento. Al fine di questa prova, gli intertuttori e i termostati, se portano l'indicazione delle caratteristiche nominuli individuali, possono essere considerati come non portanti l'indicazione della temperatura massima di funzionamento, se il costruttore dell'apparerectio lo richiede.

(*) Questo limite si applica ui cuvi, cordoni e fii conformi alle corrispondenti Norme IEC; per gii altri può essere diverso.

(s) Questo límite sará applicabile non appena esisteranno Norme IEC relative agli avvolgimenti e ai cavi flessibili a temperatura elemen

— III —

§ 11

Ξ

(2)

I valori riportati in tabella si riferiscono ad una temperatura ambiente che non superi usualmente 25 °C, ma che possa occasionalmente raggiungere 35 °C. Trittavia i valori di sovra-La sovratemperatura di un avvolgimento di rame si calcola temperature specificati sono basati su una temperatura ambiente di 25 °C con la formula

(F $\frac{R_2 - R_1}{K_{\rm eff}} (2.34.5 + t_1) - (t_2)$ í Ä

At è la sovratemperatura;

R₁ è la resistenza all'inizio della prova;

\$5 (175) 100 (200) 75 (150) 65 (150) 110 265 145 trooperature 85 (175) 65 (150) pulsanti, maniglie e simili, in contatto con parti metalliche calde. Non vi è alcun limite specifico per i materiali termoplastici, che I limiti prescritti tengono conto del deterioramento del legno e non di quello della finitura delle superfici. Se si usano questi o altri materiali, essi non devono essere esposti a temperature superiori alle loro possibilità termiche tali quali رة ب (b) I valori tra parentesi si upplicana ui makriali usati per manici, devono resistere alle prove di cui in 30.1 o 30.2 per mezzo delle sono state determinate con prove di invecchiumento essettuate sui Soura (aC)130 195 17 20 20 200 65 ŝ 160 Comma non sintetica usata per guarnizioni di tenuta o altre parti, il cui deferioranicuto possa compromettere la - supporti, pureti, sossito e puvimento del diedro di mica pura e materiali ceramici fortemente sinteriz-- se utilizzata quale isolamento supplementare o isola-- formaldeide melaminica, formaldeide fenolica, re-Materiale usato come isolante che non sia quello spezati quando tali materiali sono utilizzati come iso quali si deve delerminare la sovratemperatura. - tessulo, carta, cartone impregnati o verniciali - fenol-formaldeide con cariche cellulosiche - fenol-formaldeide con cariche minimali poliestere con rinforzo di fibra di vetro materiuli stratificati e impregnati con: - resine a base di urea-formaldeide lamento supplementare o rinforzato cificato per cam o per avvolgimenti (8) prova e di pareti leggere in legno Portalumpade E 14, B 15 e B 22: di lipo metallico o ceramico
di lipo isolante non ceramico di tipo isolante non ceramico - di tipo metallico o ceramico Parti Portalumpade E 26 ed E 27. materiali termoplastici (7) sine fenol-furfuroliche - melamina-formaldeide – poliestere con rinfor – politetrafluoroetilene - urea-formaldeide pezzi slampalı di: gomma al silicone Legno in generale (8) mento rintorzato. con simbolo T negli altri casi SICHYEZZU. \mathbb{S} 3 ł ţ

4

\$ 11-12-13

4

R, è la resistenza al termine della prova;

t, è la temperatura ambiente all'inizio della prova;

ta è la temperatura ámbiente al termine della prova.

All'inizio della prova gli avvolgimenti devono essere alla temperatura ambiente.

presto possibile dopo l'apertura del circuito e poi ad intervalli Si raccomanda di determinare la resistenza degli avvolgimenti alla fine della prova effettuando misure di resistenza al più zione di resistenza in funzione del tempo al fine di calcolare ravvicinati in modo da poter tracciare una cutva della variala resistenza al momento dell'interruzione.

La classificazione di manici, pulsanti, maniglie e simili a se-conda del rispettivo materiale si deduce dal valore del coefficiente: $b = \sqrt{\lambda} c \gamma$.

dove:

λ è la conducibilità termica del materiale in W/m °C

e è il calore specifico del materiale in J/kg "C;

γ è la densità del materiale in kg/m³

I materiali sono classificati come segue

- valore di b compreso tra 1000 e 3500 - valore di b superiore a 3500

porcellana o materiale vetroso; metallo:

valore di b inferiore a 1000

gomma o legno.

materiale stampato,

In alternativa si può determinate il coefficiente b con il, se $^{\downarrow}$ guente metodo:

- si fissano su una piaștra metallica riscaldata campioni di materiali di cui si conosce il valore del coefficiente b e un campione del materiale da classificare; tutti i campioni devono avere le stesse dimensioni;
- si misurano le temperature delle superfici superiori dei vari campioni è si traccia la curva delle temperature dei campioni di riferimento in funzione dei rispettivi coefficienti b;
 - la costante bidel materiale da classificare viene ricavata da tale curva leggendo il valore b in corrispondenza della temperatura raggiunta dal campione in esame.

Le prove di invecchiamento accelerato sui sistemi isolanti degli 12. FUNZIONAMENTO IN CONDIZIONI DI avvolgimenti sono allo studio.

113

questo articolo sono trattate prescrizioni per nell'art. 19. 3

SOVRACCARICO

La corrente di dispersione nell'uso ordinarlo non 13. CORRENTE DI DISPERSIONE 13.1

deve essere eccessiva.

- I.u verifica consiste nell'effettuare le prove di cui in 13.2 con la macchina funzionante in condizioni di carico normule eso di adeguata dissipazione del calore per il tempo specificato in 11.5. 13.1.1
- periore della gammo di tensioni nominali. Quando sono specificate più tensioni nominali o gumme di tensioni no-Le mucchine sono alimentate ad una tensione pari a 1,06 volte la tensione nominale, oppure a 1,06 volte il limite suminali, si farà riferimento al valore più alto delle tensioni nominali o delle gamme di tensioni nominali. 13.1.2
- Le macchine trifasi previste per essere alimentate anche da una linea monosase vengono provute come macchine monotasi collegando in payallelo i tre circuiti. 13.1.3
- Lu corrente di dispersione viene misurata tra ciascun polo dell'alimentazione e: 13.2
- superficie non superiore a 20 cm × 10 cm applicato - le parti metalliche accessibili e un foglio metallico di sulla superficie delle parti accessibili in materiale isolante, collegati fra loro;

1

negli apparecchi di Classe II le parti metalliche separate dalle parti sotto tensione mediante un semplice isolamento fondamentale.

Il circuito di misura è ruppresentato:

periore a 250 V e per le macchine trisasi che devono essere Per le macchine monofasi con tensione nominale non suprovate come monofasi.

- nella fig. 6 se di Classe II,

nella fig. 4 se di Classe diversa dulla II

Per le macchine monofasi con tensione nominale superiore a 250 l e per le macchine trifasi che non possono essere alimentate come monofasi.

- nella fig. 7 se di Classe II,

- nella fig. 5 se di Classe diversa dalla II

tensione nominale superiore a 250 V vengono collegali a I morsetti di alimentazione di una macchina monofase con due conduttori di fase della rete trifase d'alimentazione, lasciando inutilizzato il rimanente conduttore di fase.

La misura viene effettuata con lo strumento specificato nelristiche e che indichi gli stessi valori numerici dello strul'Appendice D o con uno strumento avente le stesse carattemento suddetto.

riore a 250 V e per le macchine trifusi che devono essere Per le macchine monufasi con tensione nominale non supeprovate come monofasi, la corrente di dispersione viene mi\$ 14-15

- 46 -

§ 13

aurata con il commutatore, illustrato nelle pg. 4 e 6, in ognuna Ielle-posizioni-1-e-2.

Per le altre macchine, la corrente di dispersione viene missurata con gli interrattori a, b e e indicati nelle fig. 5 e 7 chiusi, per le macchine trifasi che non possono essere altmentate come monofusi, la misura deve essere ripetuta con ognuno degli interrattori a, b e e aperti a turno, con gli altri due interrattori chiusi, per le macchine monofusi, la misura viene ripetuta con uno degli interruttori aperti.

La corrente di dispersione deve essere registrata durante tutto lo svolgimento della prova e non deve superare i seguenti valori:

- verso le parti metalliche accessibili e il foglio metallico:

- per le macchine di Classe III o.5 m.4 - per le macchine mobili di Classe I o.75 m.4

- per le macchine fisse di Classe I 3,5 mA
- per le macchine di Classe II 0,25 mA

 verso le parti metalliche delle macchine di Classe II separate dalle parti solto tensione pericolosa soltanto da isolamento fondamentale, se la classificazione come grado di protezione contro l'umidità è;

- di tipo comune - diverso dal tipo comune 3,5 mA Se la macchina incorpora uno o più condensalori ed è provvista di un interruttore unipolare sul circuito primario, le prove sono ripetute anche con l'interruttore nella posizione di aperto.

Per una combinazione di macchine, la corrente di dispersione che passa in ognuno dei collegumenti alla rete di alimentazione non deve superare la corrente di dispersione ammessa per una singola macchina.

Ai fini della presente prova, un complesso di macchine per ufficio è considerato come una sola macchina. Se non sono presenti tensioni ad alta frequenza, la frequenza di taglio dello strumento di misura può superare 5000 Hz. Si raccomanda di alimentare la macchina a mezzo di un trasformatore d'isolamento; in caso contrario essa deve essere isolata da terra.

Il foglio metalito ha la più grande superficie possibile compatibilimente con quella del campione, senza però superare le dimensioni specificate. Se la sua superficie è più piccola della superficie da provare, esso viene spostato in modo da provare tutte le parti della superficie. La dissipazione di calore della macchina non dovrebbe essere influenzata dal foglio metallico. La prova con l'interruttore nella posizione di aperto è effettuata per verificare che i condensatori collegati a monte di un interruttore unipolare, non diano luogo ad una corrente eccesSono allo studio le prescrizioni per le macchine di Classe I con corrente di dispersione superiore a 3.5 mA.

14. RIDUZIONE DEI DISTURBI RADIOTELEVISIVI

- 47

I componenti impiegati per fornire una adeguata riduzione dei disturbi radiotelevisivi, non devono compromettere la sicurezza della macchina.

La rispondenza si verifica esfettuando le prove prescritte nelle presenti Norme. Si richiama l'attenzione sul fatto che la conformità alle prescrizioni delle raccomandazioni C.I.S.P.R. quando le misure sono effettuate conformemente alle relative specificazioni C.I.S.P.R., assicurerà, nella maggior, parte dei casi, che la macchiam ha il grado richiesto di riduzione dei disturbi radiotelevisivi.

15. RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

15.1

L'involucro delle macchine protette contro la pioggia, protette contro gli spruzzi o stagne all'immersione, deve assicurare il grado di protezione contro l'umidità in accordo con la classificazione della macchina.

La verifica consiste nell'effettuare il trattamento come specificato in 15.2.

Immedialamente dopo detto trattamento o dopo quelto previsto in 15.3, se applicabile, la macchina deve soddisfare ad una prova di tensione applicata identica a quella specificata in 16.3, mentre da un esame a vista deve risultare che l'acqua che può essere entrata nella macchina non produca effetti dannosi; in particolare non ci devono essere tracce di acqua sugli isolumenti per i quali nell'art, 29 sono precisati i valori per le distanze superficiali.

Le macchine che nelle condizioni di impiego usuali non sono soggette a tracimazione di liquido, sono collocate per 24 n nella sala di piova in atmosfera normale prima di essere sottoposte alla prova di cui in 154.

15.2 Le macchine provvista di spina fissa di connettore vengono dotale di cavo flessibile con presa mobile di connettore di tipo appropriato, le nucchine provviste di cavo con collegamento di tipo N vengono munite di cavo flessibile del tipo più leggero annesso e sezione minima secondo quanto specificato in 26.2.

Lyano in John pengono provate alto stato di fornitura. I componenti elettrici, i caperchi e gli altri elementi che possono essere asportati senza l'uso di utensiti, vengono tolti e sottoposti, se è il caso, al trattamento in questione contemporamente alla parte principate.

Gli anelli di guarnizione dei premistoppa ed i meszi di chiusura stagna similari, se esistono, sono sottoposti ad un pro-

- 64 -

cesso di inverchiamento efettuato in un atmosfera avente la composizione e la pressione dell'avia ambiente tenendoli sosposi liberamente in una stufa ventilata per circolazione naturale. Essi sono tenuti nella stufa mantenuta ad una temperatura di 70 ± 2 °C per 10 giorni (240 h). Subito dopo la fine del trattamento i campioni sono tolti dulla stufa e lasciati in riposo alla temperatura dell'aria ambiente ed al riparo dalla luce diurna diretta, per almeno 16 h prima di essere rimontati. I premistoppa e git altri dispositivi di tenuta sono quindi serrali applicando una coppia di torsione di valore pari ai due terzi di quella applicata nella prova di cui in 21.3.

Si raccom unda di usare una stufi a riscald unento elettrico. La circolazione naturale può essere realizzata mediante fori praticati nelle pareti della stufa.

- Le macchine protette contro la pioggia sono poste nelle condizioni usuali d'impiezo e vengono sottoposte per 5 min ad una pioggia artificiale di intensità 3 mm al minuto, che cade verticalmente du un'alteza di 2 m misurata a partire dalla sommità della macchina. L'apparecchiatura di prova è illustrata in fig. 15.
- sottoposte per 5 min ad una pioggia artificiale dell'in-tensità di 3 mm al minuto che cade verticalmente da una di 200 mm; si usa il semicerchio di raggio più piccolo Le macchine portatili proiette contro gli spruzzi sono nel corso della prova la macchina viene continuamente Le altre macchine protette contro gli spruzzi sono irronella fig. 8, costituito da un tubo a forma di semicerchio. Il raggio del cerchio è pari a 200 mm o ad un multiplo compatibilmente con le dimensioni e la posizione del campione. Il tubo è forato in modo che i getti d'acqua siano diretti verso il centro del cerchio e la pressione all'ingresso del tubo deve corrispondere ad una colonna di altezza di 2 m, misurati dalla sommiti della macchina; ruotata facendola passare per le posizioni più sfavorevoli. rate per 10 min a mezzo dell'apparecchio rappresentatu acqua di 10 m circa. ~

acqua at 10 m etrea. Si fa oscillate et a oscillate il taboli a dall'altra rispetto abla verticale (civè per un totale di $2co^2$); la duvata di una oscillazione completa ($2 \times 12o^o$) deve essere di civca 4 s

deve essere at circa 4 s Si colloca il campione nel semicerchio formato dal tubo in modo che la parte inferiore del cumpione stesso si trovi a livello dell'asse di oscillazione. Nel corso della prova si fa ruotare il campione attorno al proprio asse verticale. vengono fissate nella loro posizione usuale di impiego

un pannello verticale le cui dimensioni superino di

almeno 10 cm in ogni divesione quelle della mucchina

Le macchine che abilualmente sono fissate ad una punte

Immediatamente dopo, il campione viene investito dal getto in tulte le direzioni per 5 min, mediante l'apparecció della fig 9. Durante quest'ultima prova la pressione dell'acqua è regolata in modo che l'acqua rimbalzi di 15 cm dal fondo della vaschetta. La vaschetta è posta sul pavimento nel caso di macchine abitualmente usate sul pavimento e per tutte le altre macchine su un supporto orizzontale a 5 cm al di sotto della muo più basso della macchina; la vaschetta è mossa in modo da contribuire a spruzzare la macchina an tutte le direzioni. Si deve aver cura che la macchina non sia colpita direttamente dal getto.

Sono allo studio altre apparecchiature di prova. È allo studio una revisione di questa ultima prova 3 Le macchine stagne all innnersione sono innnerse per 24 h in acqua alla lemperatura di 20 ± 5 °C con la sommità della macchina posta a 5 cm sotto il livello dell'acoua

15.3 Le macchine che nelle condizioni di impiego usuale sono soggette a tracimazione di liquido devono essere costruite in modo che il loro isolamento elettrico non ne sia compromesso.

olementure pari al 15% della capacità del recipiente. Per contentiori di liquido aventi una capacità non superiore a completato viene versata gradualmente, in un periodo di la verifica consiste nell'effettuare la prova seguente con il Le macchine dotate di spina fissa di connettore vengono dole altre macchine dolute di cavo con collegamento di tipo X Si riempie completamente con il liquido normalmente usato il recipiente della macchina in prova poi si versa gradala-0,25 dm³, e per consenisori senza drenaggio e il cui riempimento non può essere osservato dall'esterno, a riempimento ı min, un'ulteriore quantità di liquido pari alla capacità tate an opportuno cavo flessibile con relativa presa mobile; sono provviste di un cavo flessibile del tipo più leggero ammesso e sezione minima secondo quanto specificato in 26.2. mente nel giro di un minuto una quantità di liquido supiquido specificato dal costruttore

del contenitore.
Immediatamente dopo questo trattamento, la macchina deve resistere ad una prova di tensione applicata identica a quella prescritta in 163, ad un esame si deve osservare che il fiquido non ha cristo pericolo ai sensi delle presenti

norme. La macchina viene l'asciala per 24 h in sala prove con almosfera normele prima di essere solioposta alla prova di cui in 15.4

§ 15

9₽

(0)

5

50

\$ 15-16

15.4

Le macchine devono resistere alle condizioni di umidità che possono verificarsi nelle condizioni usuali di impiego.

La verifica consiste nell'effettuare il trattamento agroscifiico descritto nel presente paragrafo, faceudo poi seguire immediatamente le prove di cui all'art. 16. Gli eventuali ingressi per i cavi sono lasciali aperti, se vi sono ingressi sfondabili, uno di questi vicue sfondato.

I compônenti elettrici, i coperchi e le altre parti che si possono asportare senza l'uso di ntensile, vengono tolti e sottoposti, se necessario, al traltamento igroscopico contemporaneamente alta parte principale.

Il trattamento igroscopico si effetua in una camera umida contenente avia con umidià relativa muntenuta a $93 \pm 2\%$. La temperatura dell'aria in tutti i punti che possono essere occupati dalla macchina viene mantenuta con l'approssimazione di 1 °C ad un conveniente valore t compreso tra 20 e 30 °C.

Prima di essere posto nella camera unida, il campione è portato ad una temperatura compresa tra $t \in + + eC$. Il campione è mantenulo nella camera per

2 giorni (48 h) nel caso di macchine di tipo сонине;
7 giorni (168 h) nel caso di macchine protette contro la pioggia, contro gli spruzzi o stagne all'immersione.

Per portare il campione alla temperatura specificata conviene, nella maggior parte dei casi, tenerlo per almeno 4 h a quella temperatura prima di iniziare il trattamento igroscopico. Il'umidità relativa dal 91 al 95% può essere ottenuta introducendo nella camera umida una soluzione satura in acqua di soliato di sodio (Na₃SO₄) o di nitrato di potassio (KNO₃) che abbia una superficie di contatto con l'aria sufficientemente

ampia.

Perché all'interno della camera umida si instaurino le condizioni specificate è necessario assicurare la costante circolazione dell'aria all'interno e, in generale, occorre che la camera sia termicamente isolata. Le variazioni di temperatura non devono causare rugiada in alcun punto della macchina. Dopo questo trattamento il cambione non deve presentare alcun danneggiamento ai fini delle presenti Norme.

16. RESISTENZA D'ISOLAMENTO E TENSIONE APPLICATA

10.1

La resistenza d'isolamento e la tenuta alla tensione applicata delle macchine devono essere adeguate.

La verifica consiste nell'effettuare le prove di cui in 16.2 e 16.3 sulla macchina fredda non colleguta alla linea di alimentazione immedialumente dopo la prova di cui in 15.4

nella camera umida o nel locale in cui il campione è stato

portato alla temperatura prescritta, dopo il riassemblaggio di quelle purti che erano eventualmente state smontate. La resistenza di isolamento è misurala ad una tensione continua di 500 V circa, un minuto dopo l'applicazione della tensione stessa.

16.2

La resistenza d'isolamento non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente:

fsolamento in prova	Resistenza d'isolamento (MO)
Tra parti a tensione pericolosa e la massa:	
damentale	¢1
- se questa e separata da isolamento rinforzato	7
Ira parti sotto tensione pericolosa e le parti metalliche di apparecchi di Classe II, che sono separate dalle parti sotto tensione pericolosa	
soltanto da un isolamento fondamentale.	P)
Era parti metalliche di apparecchi di Classe II, che sono separate dalle parli solto tensione	
pericolosa soltanto da un isolamento fondamen- tale e la massa	'n

Immediatamente dopo la prova di cui in 16.2, l'isolamento è sottoposto per un minuto ad una tensione pralicamente si-nusoidale, di frequenza 50 o 60 Hz. Il valore della tensione di prova e i punti di applicazione sono indicati nella seguente tabella che si applica per i circuiti primari:

16.3

		Tension	Tensione di prova (V)	va (V)
Punti di c	Punti di applicazione	च	Apparecchi di	di
deila tensio	deila tensione di prova	Classe III	Classe II	Clusse
I. Tra parti soll losa e le part	losa e le parti della massa se			
pericolosa da:	parata aane parti sotto tenstone pericolosa da: 43			
mmpost opes -	- solo isolamento fondamentale	500	ı	1250 (1)
- isolamento rinforzato	rinforzato	1	3750	3750
2. Tra parti sotto trusione losa di dirersa polarità	2. Tra parti sotto trusione perico-	500	1250	1250 (1)
3. Per le parti	3. Per le parti a doppio isola-	 		
parate dalle p	parate dalle parti setto tensione			
mento fondamentale e:	mento fondamentale e:			
colosa	an sensence frent	ı	1250	1250
98530H 97 -		1	2500	2500

53

3

§ 16

	_	
1		
İ		
!	-	

			d.
aeta tensiane a prova	Classe III	Classe II	Classe I
Tra gli imolucri o i coperche metallici, rivestiti internamente di isolante e un fogio metalico in contatto con la superficie interna del rivestimento, se la distanza tra le parti sotto tensione pericolosa e questi involucri o coperchi metallici, misurata attraverso il rivestimento			•
e inferiore aita aisianza in aria prescritta nell'art. 29	1	2500	1250 (1)
Tra un foglio metallico in con- tallo con impugnature, pielsanti maniglic e organi simili ed i rispellivi assi, se tali assi pos- sono essere messi sotto tensione pericolosa in caso di difetto di isolamento	(2500	2500
Ira la massa e un loglio metal- lico avvalto attorno al cavo fles- sibile di alimentazione all'in- terno del foro di ingresso, al- torno ai dispositivi di prote- zione, ai dispositivi per la eli- minazione degli sforzi di tra- zione e di lorisme e analoghi, oppure tra la massa e un codolo metallico dello stesso diametro del cavo flessibile, inserito al-	1	2500	1250
Tra il punto di collegamento di un condensatore con un avvoi- gimento, se si produce una ten- sione di risonanza U tra questo punto e un qualunque morsetto per i conduttori esterni, e:			;
- la massa - le parti metalliche separate dalle parti sollo tensione peri	l	1	20 + 1000
	l	2U +1000	1

la prova tra parti sotto tensione pericolosa di diversa potarità si essettua sollanto quando si possono sare le opportune separazioni senza danneggiare la macchina

distanza di apertura ridotta, degli interruttori di avviumento La prova non si effettua tra i contatti degli interruttori a tura e dei dispositivi analoghi o sull'isolamento dei condensatori collegati tra parti sotto tensione pericolosa di diversa di motori, dei relè, dei termostati, dei limitatori di temperabolarità.

La prova tra i punti di collegamento di un condensatore con un avvolgimento e la massa o le parti metalliche si effettua solamente quando l isolamento è soggetto alla tensione di risonanza nelle condizioni usuali di impiego. Le altre barti vengono scollegate e il condensatore messo in corto

cano per isolamento relativo a tensioni non superiori a 250 V (valore efficace); per tensioni superiori i valori delle Le tensioni di prova date dalla tabella precedente si applitensioni di prova sono modificali nel seguente modo

Tensione di prova effettiva (V)	1,2 W + 950 1,2 W + 2200 2,4 W + 3150
Tensione di provu della tabella Ten (V)	1250 2500 3750

tove W è la tensione esficace misurata attraverso l'isolamento nelle usuali condizioni di impiego o in condizioni di guasto 'ad esempro con circuito aperto) mentre la macchina è alimentata alla tensione nominale.

perare la melà del valore prescritto essa viene poi portala rapidamente al valore pieno. Durante la prova non devono All'inizio della prova, la tensione applicala non deve suverificarsi nè scariche superficiali o in aria nè perforazioni. Bisogna aver cura di collocare il foglio metallico in modo che non si producano scariche superficiali lungo i bordi dell isolante.

Per le macchine che hanno sia un isolamento rinforzato sia sione applicata all'isolamento rinforzato non produca sull'isoun doppio isolamento si abbia cura di verificare che la tenamento fondamentale o su quello supplementare sollecitazioni troppo elevate

può essere tenuto premuto contro l'isolante per mezzo di un sacchetto di sabbia di dimensioni tali che la pressione risulti La prova può essere limitata ai punti in Durante la prova dei rivestimenti isolunti il foglio metallico cui si presume che I isolamento sia debole, per esempio in corrispondenza di spigoli metallici vivi che si trovano sotto l'isodi circa o 5 N/cm³

Se possibile i rivestimenti isolanti sono provati separatamente

(C)

53

\$ 16-17

Invece di una tensione alternata di prova si può usare una tensione continua uguale al valore di picco della tensione dicrnata prescritta.

Le resistenze in parallelo con l'isolamento da provare devono essere scollegate.

Net caso di trasformatore collegato alla rete di alimenta zione, può visultare impossibile applicare la tensione di propa agli avvolgimenti secondari, perchè un terminate dell'avvolgimento secondario o degli avvolgimenti secondari i collegato al nucleo, ad un avvolgimento adiacente, o simili Dopo che il trasformatore è stato scollegato da tutti i circuiti, l'isolamento degli avvolgimenti secondari è provato sottoponendo ogni circuito secondario interessato per 1 min ad una tensione alternata di valore dappio e di frequenza almeno doppia di quella della tensione di funzionamento di questo avvolgimento nelle condizioni usuali di impiego. La prova viene effettuata quando gli avvolgimenti si trovano alla temperatura raggiunta dalla macchina dopo 4 h di funzionamento normale (art. 11).

funcionamento normule (arl. 11). Se per il corretto funcionamento della macchina è necessavia una punta o altro dispositivo di seavica similare, la punta o il dispositivo sono scollegati prima di effettuare

la prova. Se corti circuiti effeltuati conșecutivamente tra 1 punti di prova non causano pericoli ai fini delle presenti Norme, non è necessario applicare le tensioni di prova.

La prova di tensione applicata sui circuiti primari e condari deve essere effettuata separatumente.
I componenti elettronici e i gruppi di componenti elett

Comass, and estate of the many separation of componenti elettronici dei circuiti secondari possono essere scollegati o rimossi quando si effettuano prove ad alta tensione su altre parti della macchina. Se ritenuto necessario, in accordo con i requisiti di cui in 23.10 e 25.15, può essere elfettuata la prova di tensione upplicata sui collegamenti interni e sui cavi esterni. Una tensione di prova adeguata alla massima trasione di lavoro dei collegamenti considerati deve essere applicata tra

16.4

richiesto un trattamento preliminare di umidità.

strettamente attorcigliati tra di loro. Per questa proua non è

campioni dei conduttori o dei gruppi di conduttori in esame.

17. CIRCUITI SECONDARI DEL TRASFORMATORE

- 17.1 Ogni circuito a bassissima tensione di sicurezza alimentato:a) da un trasformatore di sicurezza per uso in mac-
- b) con una tensione massima di 42,4 V di picco,

chine per ufficio,

c) con una sorgente a potenza limitata come in 2.2.57 e

d) con due livelli di protezione tra il circuito e le parti sottoposte a tensioni pericolose,

non richiede di essere sottoposto a prove ulteriori. Due livelli di protezione sono prescritti tra due qualunque circuiti a bassissima tensione di sicurezza allorche a seguito di un difetto di un componente o di un difetto dell'isolamento tra i due circuiti, il circuito considerato superi le condizioni b) o c) di cui sopra. Il cellegamento a terra per le macchine di Classe I o altri mezzi di derivazione possono essere usati come uno dei livelli di protezione per evitare pericoli zi fini delle presenti Norme.

La verifica della rispondenza ai punti a), b) e c) si effettua con un esame a vista, per il punto d) si effettua per mezzo della prova di tensione applicata prescritta in 17.4 se 1 due livelli di protezione non possono essere determinati con un esame a vista.

17.2 Ogni circuito a bassissima tensione di sicurezza che non risponde ai requisiti di cui in 17.1 deve soddistare ai requisiti di tensione applicata di cui in 17.4.

17.3 Ogni circuito secondario che non risponde ai requisiti di bassissima tensione di sicurezza deve soddisfare ai requisiti di cui in 17.4 e 17.5.

17.4 Prova di tensione applicata per i circuiti secondari.
I circuiti secondari devono superare una prova di tensione applicata, per la dusuta di 1 min, del valore specificato:

a) tra ogni circuito primario e ogni circuito secondario,

b) tra ogni circuito secondario e la terra, o la massa, dopo avere scollegato tutti 1 componenti collegati a terra o a massa, al punto tii connessione alla terra o alla massa,

c) tra ogni circuito secondario a bassissima tensione di sicurezza accessibile e ogni altro circuito secondario che contenga parti sottoposte a tensione pericolosa. In ogni caso, i conduttori di alimentazione per il o i circuiti in prova devono essere collegati insieme e i conduttori di alimentazione del circuito secondario sono scollegati dal trasformatore se i componenti costituenti il secondario sono suscettibili di essere danneggiati.

\$ 17-18

57

\$ 17

	18	37.50	3750		1250		2500	2500
Classe II							<u>વ</u>	····
3	7,	37.50	3750	<u> </u>	3750	0	€	€
Classe !		1250	3750		1250	, 0	€	2500
Prova tra		Circuito primario e massa	Circuito primario e circuiti a bassissimu tensione di sicurezza	Circuito primurio e circuiti non a bassis-sima tensione di sicu-	rezza	tensione di sicurezza e massa	Circuili non a bassis- sima tensione di sicu- rezza e massa	Circuiti a bassissima lensione di sicurezza e circuiti non a bas- sissima lensione di si- curezza
Condi-		ĝ	â	ર્જી		<u> </u>	3	(9

Nota 1 - Dove nella tabella appare (*) la tensione di prov 1 è determinata da:

Tensione di Iavoro (U) (V)	Tensione di prova
da o a 30 compreso da 31 a 250 compreso	Nessuna 10 volte la lensione di lavoro ma non oltre 1250
olire 250	1,2U + 950

Nota 2 - In tutti gli altri casi della tabella, se la tensione di lavoro (U) supera i 250 V efficaci:

Tensione di prova nella tabella (V)	Tensione di prova effettiva (V)
1250	1,20 + 950
0057	I, 2 U + 2200
3750	2,4U + 315 0

Nota 3 - Qu'ndo 11 tensione di pieco supera il 120% di 1 414 volte il valore efficace, il circuito deve essere provato come se la tensione di lavoro fosse pari alla tensione di pieco divisa per 1 414.

la 4 - Nelle m techine di Classe II I alternativa A o B ha lo scopo di permettere l'applicazione dell'isolamento supplementare tra i circuiti non a bassissima tensione di sicurezza e la massa, oppure tra i circuiti non a bassissima tensione di sicurezza e circuiti a bassisima tensione di sicurezza in luogo dell'isolamento tra circuiti primari e circuiti non a bassisima tensione di sicurezza in luogo dell'isolamento tra circuiti primari e circuiti non a bassis-sima tensione di sicurezza.

Nota 5 - Ogni componente di interconnessione che in caso di guasto non causcrebbe pericolo secondo i fini delle presenti Norme, può essere scollegato.

Nell'applicare le tensioni di prova ai circuiti se conduri si deve prestare particolare attenzione quando un estremo degli avvolgimenti secondari può essere collegato alle parti accessibili.

Distanze superficiali e distanze in aria nei circuiti secondari Le prescrizioni per i circuiti secondari sono specificate nella Appendice B

17.5

18 DURATA

evitare che nelle condizioni usuali di Impiego possa prodursi un difetto meccanico o elettrico tale da compromettere la conformità alle presenti Norme. Gli isolanti non devono risultare danneggiati e i contatti e le connessioni non devono allentarsi a seguito di riscaldamento, vibrazioni, ecc.

I dispositivi di protezione contro il sovraccarico non devono intervenire nelle usuali condizioni di funzionamento. I a verifica consiste nell effettuare le prove di cui in 182 e 18.5 e le prove supplementari di cui in 18.3 e 18.4 in quanto applicabili, I a macchina è messa in funzione con il carico normale ad una tensione di I,T volle la tensione nominale per un periodo di tempo pari a quello indicalo nella labella che segue, diminuito della durata di funzionamento necessaria per le prove di cui agli art 11 e 13.

28.5

La macchina viene poi messa in funzione al carico normale con tensione pari a 0,9 volte la tensione nominale, per il tempo indicato nella tabella che segue:

\$ 18

Tempo di funzionamento (h)	2.7. 84.
Tipo di macchina	Macchine con durata totale presunta di funzionamento inferiore a 15 h all'anno Altre macchine

Le macchine per servizio continuo sono fatte funzionare in modo continuativo oppiere per un corrispondente numero di periodi, ciascun periodo essendo di almeno 8 h.

La somma dei periodi di funzionamento per le macchine per servizio temporameo o intermittente è uguale al tempo di funzionamento se questo è limitato dalla costruzione della cui in 2.2.25 oppure dei dati di targa, scegliendo le condimacchina. Negli altri cusi, si osservano le prescrizioni di zioni più stavorevoli.

china per servizio temporaneo supera quella rilevata durante Se la sovratemperatura di una parte qualunque della macla prova di cui all'art. 11, si introducono periodi di riposo oppure si ricorre alla ventilazione forzata.

ionamento specificate si applicano separatamente a ciascun La durata di funzionamento specificata è la durata di lavoro Se la macchina incorpora più di un motore, le durate di funmotore.

0,85 volte la tensione nominale; la durata di ciascun periodo Le macchine che non siano per servizio temporaneo sono avviate al carico normale, 50 volte con tensione pari a 1,1 volle la tensione nominale e 50 volle con tensione puri a di funzionamento deve essere ulmeno pari a 10 volle la duratu necessaria per raggiungere la piena velocità a purtire dall'avviamento, ma non inferiore a 10 s.

18.3

Ira un periodo di funzionamento e l'altro è introdotto un cessiva, intervallo che deve essere uguale ad almeno tre volte intervallo sufficiente a impedire una sovratemperatura il periodo di alimentazione.

volte nelle condizioni sopra specificate con una tensione pari a 0.85 volte la tensione accessione a 0,85 volte la tensione nominale. 10 000 volte con una tensione pari a 0,9 volte la tensione nominale, con ciclo di funzionamento pari a quello speciscato in 18.3.

Le macchine con avviatore centrifugo o con altro dispositivo

Se necessario si può ricorrere alla ventilazione forzata.

59

\$ 18-19

Durante le prove di cui in 18,3 e 18,3 i dispositivi di proecione contro 1 sovraccarichi non devono intervenire. ×

Dopo le prove da 18.2 a 18.5 la macchina deve soddisfure ulle prove di cui in 16.2, però i valori limiti della resistenza d'isolamento vengono ridotti del 50%.

i portaspazzole e gli altri accessori o elementi componenti non devono essersi allentati, e non deve prodursi alcun de-Le connessioni, le impugnature, i dispositivi di protezione, terioramento che possa compromettere la sicurezza nelle esuali condizioni di impiego.

FUNZIONAMENTO ANORMALE E CONDIZIONI DI GUASTO 19.

Le macchine devono essere progettate in modo che siano il più possibile evitati i rischi di incendio o di contatti diretti e indiretti causati da sovraccarico meccanico o elettrico o da guasto, da funzionamento anormale oppure da impiego negligente. 19.1

rente o dispositivi similari possono essere utilizzati per costiture la necessaria protezione contro il pericolo d'incendio. Fusibili, limitatori di temperatura, relè di massima cor-

Le macchine provviste di motori devono soddisfare le prove di cui in 19.2 in quanto applicabili. 19.1.1

Le macchine provviste di trasformatori devono soddisfare la

prova di eni in 19.3.

19.1.2

Per le macchine provviste di protezione termica si applicano le prescrizioni di cui in 19.5. 19.1.3

La conformità delle° altre parti della macchina è verificata con le prove di ciu in 19.4. 19.1.4

Se ad una stessa macchina sono applicabili più di una di queste prove, esse vengono effettuate in successione. Durante la prova di una parte della macchina, le restanti parti devono funzionare in condizioni usuali di impiego. 19.1.5

Se un componente o un sottoassieme è racchiuso in modo tale che nel cortocirentare o scollegare i componenti secondo le risulta attuabile, l'intera dispositivo deve sottostare alle prove china, le prove possono essere condotte su dispositivi provvisti di speciali collegamenti. Se però questo accorgimento non prescrizioni di questo paragrafo si causano danni alla macdel presente paragrafo.

automatico di avviamento sono avviate col carico normale

18.4

- 10 -

19.2 Protezione dei motori

9

§ 19

Tutti i motori di una unità collegata in modo permanente o di una unità comandata a distanza o automaticamente, oppure di una unità in cui un difetto di funzionamento non risuiti evidente all'operatore, devono essere provvisti di una protezione contro il sovraccarico che soddisfi alle prove di cui in 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3, 19.2.5, 19.2.7 e 19.2.8

I motori ad accoppiamento diretto che azionano soltanto un ventitatore o una softiante sono considerati adeguatamente protetti contro il sovraccarico se sono solamente protetti contro il sovraccarico se sono solamente protetti contro le condizioni di rolore bloccato, in accordo con 19.2.1. I motori possono essera protetti dal surriscaldamento dovuto

) con un dispositivo sensibile alla corrente del motore e/o alla temberatura, o

a souraccarico:

- alla temperatura, o

 b) utilizzando un motore che non si surriscalda in condizioni di rotore bloccato (autoprotetto per impedenza interna) o
- c) con un circuito sensibile che scollega l'alimentazione del motore in un tempo sufficientemente breve per proteggento contro il surriscaldamento. Questo circuito può essere quello previsto per disinserire il motore nel caso che esso non funzioni secondo l'uso previsto.

1921 Prova a rotore bloccato

La prova a rotore bloccato deve essere eseguita su un esemplare separato installato sull'unità o montato su un banco di prova. Il motore in prova deve essere avviato a temperatura ambiente e funzionare alla tensione nominale o al limite superiore della gamma di tensioni nominali. Si applicano le seguenti modalità di prova:

- un motore protetto mediante la propria impedenza deve funzionare a rotore bloccato per 15 giorni;
- 2) un motore provvisto di un dispositivo di protezione a richiusura automatica deve eseguire cicli a rotore bloccato per 18 giorni;
- 3) un motore provvisto di un dispositivo di protezione a richiusura manuale deve eseguire 60 cicli a rotore bloccato nel modo più rapido possibile.

Le temperature devono essere rilevate ad intervalli regolari durante i primi tre giorni per i motori protetti per impedenza e per i motori con dispositivi di protezione a richiusura automatica; se il dispositivo di protezione è a richiu-

sura manuale la temperatura sarà ritevata durante 1 primi dieci cicli Le temperature non devono superare i valori dati in 19,2 4 Durante la prova, i dispositivi di protezione del motore devono funzionare in modo affidubile, rispettando i requisiti di cui all'art. 8 e senza provocare una messa a terra sulta carcussa dell'avvolgimento del motore o un pericolo di incendio.

19 2 2 Prolezione in condizioni di condensalore del molore disinserito o cortocirculato.

Le macchine provviste di motori aventi condensatori nel circuito ausiliario di avviamento devono essere fatte funzionare in condizioni di rotore bloccato con il condensatore in corto circuito o disinserito, sceptiendo la condizione più slavorevole, sulvo che si tratti di apparecchio non destinato a funzionare senza sorveglianza e che il motore sia provvisto di un condensatore rispondente al par. 24.1 della Pubblica zione IEC n. 252, « Motor capacitors» (1). È previsto di bloccare il rotore perchè alcuni motori con con densatore collegato permanentemente possono o non possono avviarsi e potrebbero essere ottenuti risultati variabili. Ulteriori prescrizioni per condensatori che giustificano l'esclusione di questa prova sono allo studio.

di questa prova sono allo studio.

Le macchine ad avviamento automatico o comandato a di
stanza sono considerate come apparecchiatura destinata a
funzionare seaza sorveglianza.

19 2 3 Protezione a fase scollegata

Le macchine provviste di motori trifase devono essere fatte funzionare al carico normale con una fase scollegata.

Questa prescrizione è allo studio

14) 2 4 Temperatura degli avvolgimenti

La tabella A si applica per le prove di cui in 1921, 1922. La tabella A si applica per le prove di cui in 1921, 1922. e 19.2.3. Le temperature degli avvolgimenti sono rilevate alla fine del periodo di prova specificato o all'istanle in cui intervengono i fusibili, dispositivi termici di interruzione, dispositivi di protezione del motore e simili.

usposuvu ar protezione aet motore e simuti. Von devono essere superate le seguenti temperature

(') Vedi Norma CI 1 33 3

63

Tubella . 1

3

61 **§**

	Limiti di	Limiti di temperatura ºC (*)	(a) 20 PM
	Classe A	Classe A Classe I: Classe B	Classe B
Protesione per impedensa propria (**)	150	165	175
Protesione con dispositivo che interviene.			
- entro la prima ora di fun-			
punto più caldo)	7,00	27.5	225
 dopo la prima ora (valore del punto più caldo) 	175	ahi	500
- dopo la prima ora (valore	057	165	77.5
medio aritmetico)	150	car	C/7
(*) I valori per i materiali delle Classi P e H sono allo studio.	li delle Cla	ssi F e H	sono allo
(**) Temperature misurate col metodo della termocoppia sugli avvolgimenti o, per motori completamente	col metod.	o della ten ori compl	mocoppia etamente
chinsi sulla carcassa.	•	•	

19.2.5 Protezione contro il sovraccarico.

La verifica consiste nel fare funzionare la macchina in condizioni di carico normale alla tensione nominale o alla massima tensione della gamma di tensioni nominali, fino al raggiungimento della condizioni di regime. Il carico tiene quindi aumentato in modo che la corrente aumenti di appropriati incrementi, mantenendo la tensione di alimentazione al suo valore iniziale. Quando si raggiungono le condizioni di regime, il carico viene utleriormente aumentato di progressivi incrementi fino a che interviene la protezione di sovraccarico oppure fino a che il motore cede facendo intervenire il dispositivo di protezione.

Se la macchina in prostato de protection. Se la macchina in prova non consente di modificare il curico di adeguati incrementi, il motore deve essere provato separatamente.

raumene. La temperatura dell'avvolgimento del motore viene determinata per ogni periodo di carico costante ed il valore non deve superare:

140 °C per isolamento di Classe A

155 °C per isolamento di Classe E

160 °C per isolamento di Classe B

I valori per i materiali delle Classi P e H sono allo studio.

19.2.6 (Allo studio).

19.2.7 Le macchine proverste di motore serie sono alementate a 1.3 volte la tensione maninate, per un minuto col minimo carico possibile.

Dapo la prova gli avvolgimenti e le connessioni non devono essersi allentati e la sicurezza della macchina non deve risuttare menomata

sultare menomata.

Protectione dei motori insertti nei circuiti seconduri,

19.2.8

19.2.8.1 Prova a rotore bloccato.

Per i motori di circuiti secondari che devono soddisfare al requisiti di prova a rotore bloccato devono essere eseguite le seguenti prove: La prova a votore hioccato deve esseve eseguita su un esemplave separato installato sull'unità in prova, oppure montato su un banco di prova avente un circuito equivalente a quello usato nell'unità in prova.

Il motore in prova deve essere avoiato a temperatura ambiente. Il motore deve eseguire cicli a rotore bloccato per la durata di 7 h. Se la macchina è munita di più motori, viene bloccato solo un motore per volta.

19.2.8.2 Prova di sovraccarico.

La prova di sovraccarico viene effettuata solo nel caso che da un esame a vista o dai dati di progetto risulti possibile un sovraccarico.

La prova di sovraccarico può essere eseguita sulla unità in prova oppure su un banco di prova con condizioni di carico simulate. La verifica consiste nel-fare funcionare la macchina in normali condizioni di carico e di fensione di lavovo similate, se il motore è provato al banco) alla tensione di lavovo similate, se il motore è provato al banco) alla tensione moninale o alla massima tensione della gamma di tensioni nominali, fino al ragginnpimento delle condizioni di regime. Il cárico viene quindi anmentato in modo che la corrente aumenti di appropriati incrementi, mantemendo la tensione di alimentazione al suo valore iniziale. Quando si ragginngono le condizioni di regime, il carico viene ulteriormente aumentato di progressivi incrementi fino a che interviene la protezione di sovraccarico oppure fino a che il motore cede facendo intervenire il dispositivo di protezione.

19.3 Trusformatori.

I trasformatori devono essere protetti contro il surriscaldamento dovuto a carico esterno.

- 65

3

§ 19

trasformatori possono essore protetti contro il sovraccurico

- a) protezione esterna di sovracorrente
- b) dispositivi incorporati sensibili alla temperatura
- limitazione di corrente insila nelle proprie caratteristiche

il trasformatore alimentato con una tensione pari a 1,06 o 0,94 volte la tensione di linea, qualunque sia lu condizione degli avvolgimenti secondari di un trasformatore collegato alla linea deve essere cortocircuitato a turno, con bin stavorevole. Одинио

Fusibili, interruttori termici o altri mezzi di protezione nei circuiti primario o secondario devono far parte del circuito

avvolgimenti misurata con il metodo della resistenza o della la temperatura massima degli lermocophia, non deve superare i valori dati in 19.2.4 Alle condizioni di regime di prova

Quando un corto circuito di un avvolgimento secondario non pud avvenire oppure non è suscettibile di causare pericoli,

questa prova non viene eseguita

zioni di guasto è a turno applicata e assieme ad essa ogni altra condizione di guasto che ne sia una logica sente articolo, quando ognuna delle seguenti condi-Le macchine devono rimanere sicure ai fini del preconseguenza.

vranno essere usati per determinare le condizioni di guasto sono considerate una per volta. Per questa prova si possono che possono ragionevolmente verificarsi. Queste condizioni Un esame della macchina e dello schema dei circuiti doutilizzare circuiti simulati.

La prova viene effettuata alla tensione nominale o al limite superiore della gamma di tensioni nominali.

In generale, le prove sono limitate ai casi suscellibili di dar luogo ai risultati più sfavorevoli.

le temperature degli avvolgimenti non devono superare quelle di cui in 19.2.4 e per gli altri materiali i valori di sovrateme le prove sono svolte consecutivamente. Durante la prova Le condizioni di guasto vengono riprodotte una per volta beratura di cui in 19.5.

Le condizioni di guasto da considerare sono 19 4 1

distanze superficiali e du distanze in aria, se queste di-Corto circuito tra parti di diversa polarità sepurate da stanze sono inferiori ai valori dati nelle tabelle l'art, 29 e nell'Appendice E. Corto circuito di un raddrizzatore e di un condensatore

elettrolitico collegati alla rete.

- Le prese di connettore che forniscono energia a tensione di rete non sono considerate come terminali di uscita. Collegamento della più stavorevole impedenza di carico che possa verificarsi come guasto ai terminali di uscita
- Corto circuito oppure, se applicabile scollegamento degli elettrodi o terminali di componenti elettronici.
- Quando si può dimòstrare che è prevista la protezione contro l'incendio e contro i contatti diretti e indiretti, non è necessario applicare il corto circuito l'interruzione o lo scollegamento dei componenti 19 4 2
- impiego usuale, includendo brevi interruzioni dell'alimenmale ed alla tensione nominale, o al limite superiore della di funzionamento che ci si può attendere uelle condizioni di Le macchine sono pure provate applicando qualsiasi tipo tazione mentre la macchina è fatta funzionare a carico noreamma di tensioni nominali. 1943

gOgni interruzione dell'alimentazione deve durare finche macchina si è fermata.

Esempi delle condizioni di guasto sono

- come manopole, leve, pulsanti e barre, che non sia in accessibili, - qualstast azionamento di organi di manovra accordo con le istruzioni date dal costruttore
- gruppi di aperture situate su un lato o sulla parte supecopertura di gruppi di aperture di ventilazione che siano suscettibili di essere coperte simultaneamente, ad esempio riore della macchina; questi gruppi sono coperti a turno.

Inoltre, le macchine per ufficio che hanno una copertura di in normali condizioni di funzionamento a vuoto fino al protezione, devono essere provate con la copertura in posto raggiungimento delle condizioni di regime

Per le macchine che hanno elementi riscaldanti controllati Le macchine che hanno controlli termici devono essere sottoposte alle prove seguenti. 195

susibili o simili dispositivi in parallelo con i contatti del termostato: prova di cui 19.5.1 seguita dalla prova di cui termostaticamente, che sono destinute a funzionare senza sorveglianzu o che hanno un condensalore non protetto da

od altro controllo termico: prova di cui in 19 5.3 su tutte le Per le macchine di Classe II, che includono un termostato in 19.5.2. macchine. Se in una qualsiasi delle prone un dispositivo termico di oppure se la corrente viene interrotta in altro modo, prima terare concluso il periodo di riscaldumento; se però l'interinterpusione senza richiusura automatica entra in funzione che siano raggiunte le condizioni di regime, si deve

194

\$ 19-20

67

ruzione è dovuta alla rottura di una parte intenzionalmente debole, la prova è ripetuta su un secondo campione. Eutrambi i campioni devono quindi soddisfare alle condizioni specificate in 19.6 e nella tabella seguente.

9

19

Ø,

Parti	Sovatemperatura massima (°C)
Pareti, soffillo e pavimento del diedro di	•
prova Cavo di alimentazione	150

La rottura di una parte intenzionalmente debote sul secondo campione non costituisce di per sè un motivo di rifuto.

19.5.1 I dispositivi di regolazione termica sono provati nelle condizioni specificate nell'art. 11 ma senza adeguata dissipazione di calore.

Lione at calore.

Se l'internatione della corrente non si verifica, l'alimentazione della macchina viene interrotta non appena le condizioni di regime sono raggiunte, lascianilo quindi raffireddare la macchina approssimativamente alla temperatura ambiente.

Per le macchine a servizio temporaneo, la durata della provu è uguate alla durata nominale di funzionamento.

19.5.2 La prova di cui in 19.5.1 è ripetuta, ma con la mucchina funzionante in accordo con le condizioni di adeguata dissipazione di calore e cortocircuitando ogni dispositivo di limitazione della temperatura previsto nell'art. 11. Se la macchina è provvista di più di un termostato o linitatore di temperatura, questi devono essere cortocircuitati a turno.

19.5.3 La prova di cui in 19.5.2 è ripetula, nu la macchina è falla funzionare in condizioni di adeguata dissipazione di calore fino al raggiungimento delle condizioni di regime, senza tenere conto della durata nominale di funzionamento. Per questa prova i termostati non sono cortocircuilati.

19.6 Durante le prove di cui in 19.2, 19.3, 19.4 e 19.5, la mucchina non deve emellere fiamme o metallo fuso o gus nocivi o infiammabili in quantità tale da costituire pericolo, gli involucri non devono deformarsi al punto tale da compromettere la conformità alle presenti Norme e le sovratemperature dell'isolamento supplementare o rinforzato, che non sia materiale termoplastico, non devono superare 1,5 volte il valore dato nella tabella di cui all'arl. 11. Dopo le prove, l'isolamento tra le parti sottoposte a tensione pericolosa e la massa delle macchine che non siano di Classe III, quundo

è raffreddato approssimativamente a temperalura ambiente, deve superare una prova di tensione applicata come specificato in 16.3.

Nel caso di motori inseriti in circuiti seconduri (19.2.8) lu tensione di prova è la tensione di prova specificata in 17.4 dopo che i motori sono stati raffreddati approssimativamente alla temperatura ambiente.

Per l'isolamento supplementare e rinforzato di materiali termoplastici, la prova di durezza con la sfera specificata in 30.1 viene eseguita alle temperature misurate durante queste prove, aumentate di 25 °C

Per le macchine che sono immerse in, o riempile con, liquido condultivo, nelle condizioni di impiego usuali, il campione e, secondo i casi, immerso in, o riempilo con, acqua, per la durala di 24 h prima di eseguire la prova di tensione applicala.

Il trattamento di cui in 15.4 non viene effettuato prima di questa prova di tensione applicata.

20. STABILITÀ E PERICOLI MECCANICI

20.1 Le macchine destinàte ad essere usate su una superficie, quale il pavimento o un tavolo, devono avere una adeguata stabilità.

La rispondenza è verificata con la prova seguente, dopo aver munito di presa di connettore mobile e di cavo flessibile appropriati, le macchine dotate di una spina di con-

nettore. La macchina è posta, con motore scollegato, in una qualsiasi postzione usuale d'impiego su un piano inclinato di 10º rispetto all'orizzontale, col cavo flessibile appoggiato sul piano inclinato nella posizione più sfuvorevole. Se tuttavia da macchina è tale che, se viene inclinata di 10º mentre è appoggiata su un piano orizzontale, una sua parte, che nelle condizioni di impiego usuali non è in contatto col piano di supporto orizzontale, la macchina di supporto orizzontale e inclinata di un supporto orizzontale e inclinata di un acchine con porte sono provate con le porte aperte o chiuse, secondo le condizioni più sfuvorevoli.

Le macchine destinate ad essere riempite di liquido da parte dell'utente nelle condizioni di impiego usuali, sono riempite con la quantità di aequa più sfavorevole, fino alla capacità nominale. La macchina non deve rovesciarsi,

La prova sul supporto orizzontale può, ad esempio, essere necessaria per le mucchine provviste di rulli, ruote o piedini.

Le parti in movimento delle macchine devono, per quanto compatibile con l'uso ed il funzionamento,

20.2

(Z)

essere disposte o chiuse in modo da fornire, nelle condizioni di impiego usuale, adeguata protezione contro i danni alle persone

3

\$ 20-21

Gli involucri di protezione, i dispositivi di protezione e simili devono avere una resistenza meccanica adeguata. Essi non devono poter essere asportati senza l'aiuto di un utensile, a meno che non sia necessario toglierli nelle condizioni di impiego usuali.

Non devono essere previsti dispositivi di massima corrente e limitatori termici a richiusura automatica qualora la loro richiusura intempestiva possa essere causa di pericolo.

I a verifica consiste nell effettuare un esunc a vista, la prova dell'art. 21 ed una prova con un dito di prova simile a quello rappresentato in fig. 1, ma avente una piastra di fermo circolare, Per le macchine munte di dispositivi mobili, come quelli destinali alla regolazione della tensione di una cinghia, la prova con il dito di prova si effettua con questi dispositivi regolati nella posizione più sfavorevole della loro gamma di regolazione logliendo, se necessario, le cinghie. Non deve essere possibile loccare le parti in movimento perricolose con il dito di prova

Quando il funzionamento della macchina è tale che il rischio di danni dovuto a capelli, catenite ecc dell'operatore che possono penetrare nell'area pericolosa, non può essere eliminato, una etichetta con appropriati avvertimenti deve essere posta in posizione ben evidente per avvertire l'operatore di tali pericoli.

Le presenti Norme prescrivono soltanto la protezione contro i danni per le persone come è generalmente prescritto nella

maggioranza dei Paesi. Esempi di macchine che non possono essere completamente protette dai danui per le persone sono: tagherine per carta perforatrici e cucitrici.

1 RESISTENZA MECCANICA

Le macchine devono avere resistenza meccanica adeguata ed essere costruite in modo da sopportare le sollecitazioni meccaniche che si possono verificare nelle condizioni di impiego usuale.

21 1

La verisica consiste nell applicare urli all esemplare per mezzo dell'apparecchio a molta per la prova d'urto, rappresentato in seg. 10.
L'apparecchio consiste di tre parti principali il corpo il percussore e il cono di scatto armato da una molta

Il corpo comprende l'alloggiamento la guida del percussore il meccanismo di sgancio e tutte le parti rigidamente fissate ad esso. La massa di questo assieme è di 1250 g. Il percuso è castituto della tecta del martello dall'acta del

Il percorso è costriuto dalla testa del martello, dall'asta del martello e dal bottone di armamento. La massa di questo assieme è di 250 g. Lu testa del martello ha una faccia emisferica di poliammide avente durezza stocki ell R = 100 con un raggio di 10 mm; essa è fissata all'asta del martello in modo che la distanza fra la sua estremità e il piano frontale del cono quando il percussore sta per essere sgancialo sia di 20 mm. Il cono ha una massa di 60 g e la molta del cono è tale da esercitare una sorza di 20 N quando le ganasce di sgancio sono sul punto di liberare l'asta del percussore.

Lu molla del percussore è regolata in modo che il prodollo della compressione, in millimetri, per la forza esercitata in newton, sia eguale a 1000 per una compressione di circa 20 mm. Con questa regolazione l'energia d'urto è di 0,5 ± 0,05 Nm.

Le molle del meccanismo di sgancio sono regolule in modo da esercitare una pressione appena sufficiente per mantenere le ganasce di sgancio nella posizione di aggancio.

L'apparecchio è armato tirando il bottone di armamento fino a che le ganasce di armamento si agganciano con la scana latura nell'asta del martello.

Cili urli sono applicati premendo il cono di sguncio contro l'esemplare in direzione perpendicolare rispetto alla superficie del punto da provare.

luse des panto da produre.

La pressione è l'entamente aumentata in modo tale che il cono si sposti indietro fino a che sia in contatto con le barre di sgancio, che si sposteranno per azionare il meccanismo di sgancio permettendo al martello di colpire.

di sgancio permettendo al martetto di coipire.

L'esemplare nel suo complesso è sostenuto rigidamente e tre
urti sono applicati in ogni punto della custodia che si presume essere debole. Se necessario, gli urti sono pure applicati a martici, levole. Je necessario, gli urti sono pure applicati annavici, levole se queste spongono dalla custodia e
e loro coppette, ma solo se queste spongono dalla custodia più
di 10 mm o se hanno superficie superiore a 4 cm². Le lampade all'interno della macchina e le rispettive coppette sono
provate solo se esse possono essere danneggiate nelle condizioni di impiego usuale.

La prova non viene effettuata sui coperchi o sugli involucri frastacidi o trasparenti dei dispositivi indicatori e di mi sura, a meno che vi stano parti in tensione accessibili con il dito di prova di fig. I se il coperchio ol'involucro è rimosso. Se gli indicatori a cifre luminose non sono protetti, ma sono disposti in modo che un loro danneggiamento non sia suscettibile di prodursi nelle condizioni di impiego usuale, essi sono provati soltanto con il dito di prova rigido applicando una forza di 50 N.

cumo um forza a 30 m. Dopo la prova, l'esemplare non deve presentare alcun danno

ai fini delle presenti Norme, in particolare non devono diventare accessibili le parti sotto tensione pericolosa in modo

20

\$ 21

mentare o l'isolamento rinforzato è sottoposto ad una prova

tensione applicata come specificato in 16.3.

Quando si applica il cono di scatto allo schermo di protezione di un elemento riscaldante che nelle condizioni di impiego usuale appare visibilmente luminoso, si deve avere cura che la testa del martello nell'attraversare la protezione non colpiccole ammaccature che non riducono le distanze superficiali e le distanze in aria al di sotto dei valori specificati nell'art. 29 contro i contatti diretti e indiretti o la protezione contro l'umi-

tale da causare non conformità ai requisiti di cui in 8.1, 15.1, 15.2 e 29. In caso di dubbio, l'isolamento supplepisca l'elemento riscaldante. I danni alla verniciatura e le

e le piccole shrecciature che non compromettono la protezione

Le screpolature non visibili ad occhio nudo e le screpolature superficiali su pezzi stampati in materiali rinforzati con fibre

dità, non sono tenuti in considerazione.

posto sul colletto dell'imbacco nel modo indicato in figura e La macchina è fissala, su un supporto rigido in modo che "asse dell'imbocco sia in posizione verticule. I'n dispositivo di prova analogo a quello rappresentato nella fig. 11 è una massa di 250 g è lasciala callere per 10 volle, da una altezza di 15 cm, sul dispositivo di prova. 21.4

22. COSTRUZIONE

Le macchine devono essere costruite in modo da funzionare in tutte le posizioni che possono presentarsi nelle condizioni di impiego usuale. La verifica consiste nell'assicurarsi che la macchina funzioni

Le macchine mobili devono essere costruite in modo da evitare che oggetti posti sul tavolo o sul pavimento possano compromettere la sicurezza penetrando nella macchina. 22.2

almeno 6 mm di distanza dalla superficie di sup-Tutte le partí a tensione pericolosa devono essere ad porto, misurata verticalmente attraverso qualsiasi apertura. La verifica si effettua mediante esame a vista e misura,

chine da posare su un tavolo, o di 20 mm per macchine da Le macchine munite di piedini o altri dispositivi di supporto sono ritenute soddisfagenti a questo requisito, se i dispositivi di supporto hanno una lunghezza di almeno 10 mm per macposare sul pavimento.

Blocchi di sicurezza. 22.3 I blocchi di sicurezza, se previsti, devono:

1. Proteggere glizoperatori dall'esposizione a condizioni di pericolo o dall'accesso ad aree di pericolo.

2. Proteggere il tecnico di manutenzione.

I pericoli dui quali l'operatore e/o il tecnico di manutenzione devono essere protetti, sono quelli considerati dalle presenti Norme.

22.1

posizione orizzontale e se il funzionamento con angoli fino posizione usuale d'impiego di un angolo non superiore a 5º. Questo angolo può essere ridotto a 2º, se un foglio d'istruzione indica che la mucchina è progettata per sunzionare in correttamente in tutte le posizioni che disseriscono dalla a 5º risulta non pericoloso ai fini delle presenti Norme.

Questa prova si effettua solo in caso di dubbio

21.2

i tubi devono avere una adeguata resistenza mec-I pressacavi a vite e i colletti degli imbocchi canica

Nel caso di custodie decorative sopra custodie interne, non si tiene conto della rottura della custodia decorativa, purchè la

e simili sono trascurate.

custodia interna resista alla prova dopo la rimozione della

custodia decorativa,

la prova di cui in 21.3 e, per i colletti degli imbocchi per i tubi di diametro nominale 16 e 19 mm, la prova di cui in La verifica consiste nell'etjettuare, per i pressacavi a vite,

Dopo le prove, pressacavi, involucri e imbocchi per tubi non devono presenture significative deformazioni o danneggia-

È allo studio una prova per gli imbocchi di tubi di diu metro nominale superiore a 19 mm. menti.

Il pressacavo è poi serrato per mezzo di un'adatta chiave Il pressacavo a vite è munito di un codolo metallico cilindrico con diametro pari al diametro interno dell'anello di guarnizione arrotondato al millimetro immediatamente inferiore. avente un braccio di leva di 25 cm dall'asse del pressacavo, con lo sforzo indicato nella tabella che segue applicato per durata di 21.3

Diametro del codolo	I.or.	Porzu (N)
di prova (mm)	Pressacavi in metallo	Pressacavi in plastica stampata
Fino a 20 compreso Oltre 20	30	30

- 73 -

22

I blocchi di sicurezza, destinati alla protezione contro tensioni pericolose o parti in movimento, e attivati dalla rimozione di un pannello o dall'apertura di una porta, devono funzionare prima che il pannello o porta sia in qualsiasi posizione che permetta al dito di prova (fig. 1) di entrare in contatto con

15

2231

\$ 22

parti pericolose.

I blocchi di sicurezza, destinati alla protezione contro parti in movimento che possono proseguire il loro moto per inerzia, in modo tale da presentare ancora pericolo (per es. cilindri di stampatrici) devono essere progettati in modo tale da ridurre il movimento ad un livello di sicurezza.

I blocchi di sicurezza destinati alla protezione contro pericoli elettrici devono ridurre la tensione o il livello di energia a valori di sicurezza entro I s. La verifica si effettua mediante es um a vista misum e con l'uso del dito di prova (fig. 1)

22.3.2. I blocchi di sicurezza previsti per poter essere riag-ganciati devono:

azionati,

 b) essere autoripristinanti quando l'unità viene riportata in uso normale, c) non essere impiegati per protezione da pericoli di estrema gravità (come sorgenti luminose che potrebbero causare danni permanenti alla vista),

d) se situati entro un'area accessibile all'operatore, non essere azionabili con dito di prova (fig. 1), con una moneta o a mano.

La verifica si effettua mediante esame a vista e con l'uso del dito di prova (fig. 1) 22.3.3 I blocchi di sicurezza devono essere concepiti in modo tale che un eventuale guasto del dispositivo non crei pericoli ai fini delle presenti Norme, oppure risulti, da una valutazione dei mezzi di blocco, dell'apparecchiatura, dello schema e dei datt disponibili, che guasti dei blocco non abbiano probabilità di verificarsi nel corso della normale vita del prodotto.

I a verifica si effethu meliante esame a vista o facendo ese gune all'assieme o ai dispositivi critici 10 000 cicli senza che si verifichino guasti. Si possono usare circutti simulati quando sia necessaria una prom

22 4 Le macchine devono essere costruite in modo tale che il rischio di una modifica accidentale della regolazione dei termostati o di altri dispositivi di controllo, non abbia probabilità di verificarsi se ciò può comportare un pericolo

La verifica della rispondenca a queste prescrizioni si effettua mediante prova manuale 22.5 Le macchine provviste di spinotti destinati ad essere introdotti in prese fisse, non devono esercitare uno sforzo eccessivo su tali prese.

Lu verifica consiste nell inserire la macchina nelle condizioni di impiego usuale, in una presa fissa senza contallo di terra che possa ruotare allorno ad un asse orizzontale passante per l'asse degli ulveoli ad una distanza di 8 mm dietro la superficie d'impegno della presu La coppia di torsione supplementare che deve essere applicata alla presa per mantenere la superficie d'impegno nel piano verticale, non deve superrare 0,25 Nm. 22 6 Non deve essere possibile rimuovere parti che assicurano il richiesto grado di protezione contro l'umidità, senza implego di utensile.

La verifica si effettua con una prova manuale

Le macchine devono essere costruite in modo che il loro isolamento elettrico non possa essere influenzato da condensazione su superfici fredde o da perdite di fluidi da contenitori, tubi, raccordi, guarnizioni e simili che fanno parte della macchina. Inoltre l'isolamento elettrico delle macchina Classe II non deve essere danneggiato, neppure in caso di rottura di un tubo o di perdita di una guarnizione

22.7.1 Le macchine contenenti batterie con liquidi devono essere progettate in modo che l'isolamento non possa essere compromesso dal traboccamento del liquido

La verifica si essettua mediante esame a vista

22.8 Manici, pulsanti, manopole, leve e simili devono essere fissati in modo affidabile in modo tale che non si allentino nelle condizioni di impiego usuale, se ciò può comportare un pericolo

cio puo comportate un pericolo Se manici, pulsanti e simili sono usati per indicare la posizione di interruttori o simili componenti, non

deve essere possibile fissarli in una posizione errata, se ciò può comportare un pericolo

La verifica consiste nell'effettuare un esane a vista, una prova manuale, e provando a levare il manic) il pulsante, l'impugnatura o leva applicando per un minuto una forza assiute. Se la forna di queste parti è tale che sia improbabile che una trazione assiale sia applicata nelle condizioni di impiego usuale, la forza è: 15 N nel caso di organi di manovra di componenti elettrici; 20 N negli altri casi.

Se la forma è tale che sia probabile che una trazione assiale sia applicata, la forza è: 30 N nel caso di organi di manoura di 10mponenti eleltrici; 50 N negli altri casi I materiali di riempimento e simili diversi dalle resine autoindurenti, non sono considerati adeguati ad evitare I allentamento.

22.9 I componenti dei quali può essere necessaria la sostituzione, come interruttori e condensatori, devono essere adeguatamente fissati.

La verifica si effettua mediante esame a vistu.

Lu verfica si elpenua menanne esame a visu.
Il fissaggio con saldatura o torcigione non saldato, connetfor aggraffati, connettori ad aggancio e ribalini è permesso soltanto per piccloi resistori, condensatori, indultori
e simili, se tali componenti possono esser fissati adeguatamente con i loro mezzi di connessione.

22 10 I ganci e i dispositivi analoghi per la sistemazione dei cavi flessibili devono essere lisci e ben arrotondati. Gli avvolgicavo non devono provocare eccessiva abrasione, o altro danno alla guana del cavo, o rottura dei conduttori, o eccessiva usura dei contatti mobili e fissi.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista, con la prova seguente e con misure.

Il cavo è svolto per una lunghezza di 75 cm o per il 75% dello svolgimento massimo, scegliendo il minore di questi due valori, e riavvolto sull'avvolgicavo con cizione di riavvolgimento automatico per un totale di 6000 cicli. Il cavo è svolto in una direzione tale risptito al corpo dell'avvolgicavo che si verifichi la più elevata abrasione possibile della guaina, tenendo il cavo durante la trazione in una airezione praticamente perpendicolare a quella che avvà al suo punto di uscita dalla macchina. L'avvolgicavo deve quindi superare una prova di tensione applicata di 1000 l' per 1 min. Se l'avvolgicavo è a riavvolgimento manuale, il riavvolgi-

Questa prova è provvisoria.

mento sarà effettuato per un totale di 300 cicli.

22 11 I materiali a combustione violenta, come la celluloide, non devono essere utilizzati nella costruzione delle macchine.

18-4-1987

\$ 22

23

La verifica consiste nell essettuare un esame a vista e necessario una prova di combustione

se

I dettagli di questa prova sono allo studio

22 12 Legno, cotone, seta, carta ordinaria e simili, materiali fibrosi o igroscopici non devono essere usati come isolanti, a meno che siano impregnati.

Un materiale isolante è considerato impregnato se gli interstizi tra le fibre del materiale sono sostanzialmente riempiti

con vsolante appropriato. L'umianto è considerato materiale fibroso ai fini delle presenti Norme. Le cinghie di trasmissione non sono considerate affidabili per assicurare un isolamento elettrico

Il requisito per le cinghie di trasmissione non si applica se il costruttore ha previsto una speciale cinghia o sistema di trasmissione che elimini il rischio di una sostituzione inappropriata.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista

22 13 U'isolamento rinforzato deve essere usato soltanto quando è manifestamente impossibile realizzare un isolamento fondamentale e un isolamento supplementare separati.

La verifica si effettua mediante esame a vista

Le spine di connettore, gli interruttori e i commutatori sono esempi di casi in cui l'isolamento rinforzato può essere usato.

22 14 Le parti di macchine di Classe II che costituiscono parte di un isolamento supplementare o rinforzato e che potrebbero essere omesse nel rimontaggio dopo una normale manutenzione devono essere:

— fissate in modo tale da non poter essere tolte senza essere seriamente danneggiate; oppure

- plrogettate in modo tale che non possano essere rimontate in posizione scorretta e che, se ven-gono omesse, la macchina risulti inoperante o manifestamente incompleta.

Tuttavía un manicotto può essere usato come isolamento supplementare su conduttori interni se è tenuto in posto da mezzi efficaci.

900

ş 77

- 76

22 w. verifica consiste nell'effettuare un esame a vista e una brova manuale I a norm de manutenzione comprende la sostituzione di cavi non separabili, interruttori e simili flessibili

cilmente asportati per raschiatura non è considerato risponteriale in forma di strati di protezione che possono essere fa Un rivestimento di custodie metalliche con smilto o ultro ma dente a questo requisito

sere rimosso soltanto rompendolo o tagliandolo oppure se e Un manicotto è ritenato fissato con mezzi efficici se può fissato ad entrambi le estremità

ceeding 750 V) o nella Pubblicazione IEC n. 245 zioni meccaniche o termiche eccessive, e se le sue (Rubber insulated flexible cables and cords with All'interno della macchina la guaina di un cavo mentare soltanto dove non sia soggetta a sollecitachloride insulated flexible cables and cords with circular conductors and a rated voltage not excircular conductors and a rated voltage not exflessibile può essere usata come isolamento suppleproprietà isolanti non sono inferiori a quelle specificate nella Pubblicazione IEC n. 227 (Polyviny) ceeding 750 V) (1). 22 15

3 ø, La verifica consiste nell effettuare un esame a vista necessario, nel provare le guaine dei cavi flessibili

assemblaggio di un isolamento supplementare non devono coincidere con eventuali simili fessure nellamento rinforzato non devono dare accesso diretto Nelle macchine di Classe II le fessure di montaggio di larghezza superiore a 0,3 mm nel giunto di l'isolamento fondamentale; simili fessure in un isoa parti sotto tensione pericolosa. 22 16

La verifica consiste nell'effettuare un esame a vista e misure

molle o parti analoghe si allentino o si stacchino, in modo tale che le distanze superficiall o mentare o isolamento rinforzato non possano, come risultato di usura, essere ridotte al di sotto dei vastruite in modo che qualora fili, viti, dadi, rondelle, sere progettate in modo che le distanze superficiali e le distanze in aria su isolamento supplenon possano, nelle condizioni di Implego usuale di-Le macchine di Classe I e di Classe II devono esori specificati nell'art. 29 Esse devono essere cosporsi 22 17

scald inti è considerato come isol imento fondamentale e non

pnò essere usato come isolamento rinforzato.

materiale isolante in cui sono incorporati i conduttori ri

le distanze in aria sopra l'isolamento supplementare meno del l'isolamento rinforzato si riducano a 50% del valore specificato nell'art. 29

ed una prova manuale con la macchina posta nella sua La verifia consiste nell effettuare un esame a vista, misure normale posizione di funzionamento.

Agli effetti di questa prescrizione

- si suppone che due fissaggi indipendenti non possano al lentarsi contemporaneamente;

le parti fissate con viti o con dadi e rondelle di bloccaggio sono considerate come non suscettibili di allentarsi, a condizione che tali viti o dadi non debbano essere rimossi durante la sostituzione del cavo flessibile di alimentazione o per altre operazioni di normale manutenzione

-- i portaspazzole che soddisfano ai requisiti di cui in 22 20 si considerano come non suscettibili di allentarsi

- i fili collegati con saldatura non sono considerati adegna tamente fissati a meno che non siano tenuti in posto in pros simità del terminale, indipendentemente dalla saldatura

 i fili collegati a terminali non sono considerati adeguatavisto in prossimità del terminale; questo fissaggio addizionale, in caso di conduttori a corda, deve bloccare l'isolante mente fissati a meno che un fissaggio addizionale sia pre e non solo il conduttore;

considerati come suscettibili di sfuggire da un terminale se rimangono in posizione quando si allenta la vite del terminale. - i brevi tratti di conduttore rigido non sono

22 18

cizia o di pulviscolo risultanti dall'usura di parti zato devono essere progettati o protetti in modo tale entro la macchina al punto che le distanze super-L'isolamento supplementare e l'isolamento rinforda non essere compromessi dal depositarsi di sporficiall e le distanze in aria siano ridotte al disotto dei valori specificati nell'art, 29.

usate da sole, non devono essere usati come isola-I materiali ceramici che non siano del tipo sinterizzato ad alta densità e similli, e le perline isolanti mento supplementare o isolamento rinforzato.

Le parti di gomma naturale o sintetica usate come chiamento ed essere disposte e dimensionate in modo che le distanze superficiali non siano ridotte isolamento supplementare nelle macchine di Classe I e di Classe II devono essere resistenti all'invecal disotto dei valori specificati nell'art 29, se si producono fessurazioni.

(1) Vedi anche Norme CEI 20 19 e 20 20

§ 22

La verifica consiste nell'effettuare un esame a vista, misure e, per la gomma, la prova seguente. Le parti in gomma sono invecchinte in un'atmosfera di ossigeno sotto pressione. I campioni sono sospesi liberamente, in una bomba a ossigeno avente una capacità utile pari ad almeno 10 volte il volume dei campioni. La bomba è riempita con ossigeno commerciale di purezza non inferiore al 97% ad una pressione di 210 ± 7 N/cm².

97% ad una pressione di 210 \pm 7 N/cm^2 . I campioni sono mantenuti nella bomba ad una temperatura di 70 \pm 1 °C per 4 giorni (96 h). Immediatamente dopo essi sono tolli dalla bomba e lusciati alla temperatura ambiente cuitando la luce diurna diretta per almeno 16 h.

Dopo la prova, i campioni sono ispezionali e non devono mostrare screpolature visibili ad occhio nudo. In caso di dubbio per materiali diversi dalla gomuna, si possono effettuare prove speciali. L'impiego della bomba a ossigeno presenta un certo pericolo a meno che venga manipolata con cura. Si devono prendere tutte le misure necessarie per evitare i rischi di esplosione dovuti a brusca ossidazione.

i conduttori interni, gli avvolgimenti, i collettori, gli anelli di contatto e simili, e l'isolamento in generale, non siano esposti a olio, grasso e simili sostanze, a meno che la costruzione richieda che l'isolamento sia esposto all'olio o al grasso, come per ingranaggi e simili; nel qual caso l'olio o il grasso devono avere adeguate proprietà isolanti.

L'esposizione dei conduttori interni, degli avvolgimenti, dei collettori, degli anelli di contatto e simili, e dell'isolamento in generale, a oli grassi ed a sostauze similari, è ammessa purchè queste sostanze non abbiano effetti deleteri su tali parti.

La verifica si effettua mediante esame a vista.

22.20 Non deve e

Non deve essere possibile l'accesso alle spazzole senza l'aiuto di un utensile mentre sono sotto tensione.

I portaspazzole del tipo a vite si devono serrare fino ad una battuta o simile arresto e devono essere in presa per un minimo di tre filetti completi.

I portaspazzole che mantengono le spazzole nella loro posizione a mezzo di un dispositivo di bloccaggio, devono essere studiati in modo che il bloccaggio non dipenda dalla tensione della molla della spazzola se l'allentamento del dispositivo di bloccaggio può rendere accessibili parti sotto tensione.

I portaspazzole del tipo a vite accessibili dall'esterno della macchina devono essere di materiale isolante

o ricoperti di materiale isolante di adeguata resi-

stenza meccanica ed elettrica; essi non devono sporgere rispetto alla superficie esterna della macchina.

La verifica consiste nell'effettuare un esame a vista, una prova manuale e, per 1 portaspazzole a vite accessibili dall'esterno della macchina, la prova di cui in 21.1. 22.21 I dispositivi di protezione contro i radiodisturbi devono essere posti in modo da risultare efficacemente protetti dalla macchina stessa contro qualsiasi danno meccanico quando la macchina si trova nella sua normale posizione d'uso.

La verifica consiste nell'effettuare un esame a vista e la provu di cui in 21.1. 22.22 Il contatto tra le parti la tensione e gli isolamenti termici che possono essere corrosivi deve essere effettivamente impedito.

La verifica consiste nell'effettuare un esame a vista e, se necessario, prove chimiche.

La lana di roccia non impregnata è un esempio di isolante termico corrosivo. 22.23 I manici devono essere costruiti in modo che, quando sono impugnati come nel normale uso, sia improbabile un contatto accidentale tra la mano dell'operatore e parti aventi sovratemperatura eccedente i valori consentiti per i manici che nell'uso normale sono tenuti solo per brevi periodi.

La verifica si esfettua con un esame a vista e, se necessario, determinando la sovratemperatura.

Classe II e, per le altre macchine, gli elementi riscaldanti scoperti che appaiono visibilmente luminosi (cioè almeno a 650 °C) nell'uso normale, devono essere sostenuti in modo che, in caso di rottura del conduttore riscaldante, esso non possa venire a contatto con parti metalliche accessibili.

La verifica si estettua con un esame a vista dopo aver tagliato il conduttore riscaldante nel punto più sfavorevole.

Questo requisito si applica anche nel caso che il conduttore riscaldante che risulta luminoso non sia visibile dall'esterno della macchina.

La prova viene effettuata dopo le prove dell'art. 29.

Ø.

ŏ

80

22

w.

22.25 Le macchine che contengono liquidi nelle condizioni di impiego usuale, o che hanno dispositivi che producono vapore, devono includere adeguate protezioni contro il rischio di pressione eccessiva

La verifica si effettua con un esame a vista e, se nicessario con una prova appropriata

22 26 I distanziatori destinati ad evitare che la macchina surriscaldi le parett e simili devono essere fissati in modo che non sia possibile rimuoverli dall'esterno della macchina per mezzo di cacciavite o chiave.

La verifica si effettua con un esame a vista e con una prova manuale

22.27 I bulloni metallici e simili usati negli elementi riscaldanti devono resistere alla corrosione nelle normali condizioni di impiego

La verifica si effettua controllando che dopo le prove dell'an. 19, i bultoni e simili non presentino trace di corrosione 22.28 Per le macchine di Classe II che sono collegate, nelle condizioni di impiego usuale, ad una rete di distribuzione di gas o di acqua, le parti metalliche conduttivamente connesse alle tubazioni del gas o in contatto con l'acqua devono essere separate dalle parti in tensione da doppio isolamento o da isolamento rinforzato.

Le macchine fisse di Classe II devono essere progettate in modo che il richiesto grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti non possa essere influenzato da guaine o tubi metallici dei cavi.

La verifica si essettua con un esame a vista

22 29 I pulsanti di richiusura dei dispositivi di comando automatici devono essere situati e protetti in modo che sia improbabile manovrarli accidentalmente

La verifica si effettua con un esame a vista

Questo requisito preclude ud esempio, l'install'izione di pul santi di richiusura sul lato posteriore della macchina in modo tale che potrebbero essere manovrati spingendo la macchina contro una parete. 22 30 Le macchine per ufficio producenti ozono devono essere ventilate in modo che non possa verificarsi una concentrazione di ozono, nociva all'isolamento,

a meno che non sia usato un isolamento che non è influenzato dall'ozono

Una provi è ullo studio

22.31 Le macchine per ufficio che emettono radiazioni ultraviolette devono essere costruite in modo che l'isolamento non sia esposto alla radiazione diretta, a meno che non sia usato un isolamento che non è influenzato dalla radiazione ultravioletta.

Una prova è illo studio

Le macchine per ufficio nelle quali sono presenti fluidi o vapori inflammabili o combustibili devono essere progettate in modo da evitare una concentrazione pericolosa di fluido o vapore in prossimità di componenti suscettibili di produrre archi o scintille incontrollati. Tali componenti devono essere idoneamente racchiusi o costruiti in modo da proteggere l'operatore o il personale di manutenzione dal rischio d'incendio o di esplosione. Queste prescrizioni devono essere soddisfatte durante il riempimento normale e il funzionamento.

Jna prova è illo studio

Le macchine per ufficio che utilizzano polveri, o che producono pulviscolo, ad esempio pulviscolo di carta, devono essere progettate in modo che la poivere o il pulviscolo siano confinati in quelle aree dove il funzionamento dei componenti o l'isolamento elettrico, le distanze superficiali o le distanze in aria, non siano negativamente influenzati.

Le polveri e il pulviscolo che possono inflammarsi a causa di una condizione di guasto, non devono causare pericoli ai fini delle presenti Norme.

Una prova è allo studio

22 34 Una batteria posta in una macchina per ufficio deve essere collocata in modo che non ci sia rischio di accumulazione di gas inflammabili

La conformità è verificata con un esame a vista delle aperture di ventilazione del comparto della batteria 22.35 Se durante la sostituzione di una batteria risultano accessibili parti sotto tensione pericolosa, i mezzi di fissaggio del coperchio del comparto della batteria devono essere di tipo non separabile.

La verifica si essettua con un esame a vista

Q)

83

- 82

8 22-23

22 36 Le macchine che possono essere commutate per diverse tensioni devono essere costruite in modo che sia improbabile una commutazione accidentale

La verifica si effettua con una prova manuale

23 CAVI INTERNI

23 1

I passaggl dei cavi devono essere lisci e non devono presentare spigoli vivi. I cavi devono essere protetti in modo da non venire a contatto con sbavature, alette di raffreddamento ecc che possaro danneggiare l'isolamento del conduttori. I fori in pareti metalliche attraverso i quali passano fili isolati devono avere le superfici lisce e bene arrotondate o essere provvisti di boccole.

Si deve efficacemente impedire ogni contatto del cavi con parti in movimento.

La verifica si essettua con esame a vista

23.2 I cavi interni e le connessioni elettriche tra varie parti della macchina devono essere adeguatamente protetti o racchiusi.

La verifica si effettua mediante esame a vista

23.3 Le perline e simili isolanti ceramici su conduttori sotto tensione devono essere fissati o sostenuti in modo che non possano cambiare posizione; essi non devono appoggiare su spigoli vivi o angoli acuti. Se le perline sono poste all'interno di tubi metallici flessibili, devono essere rivestite da una guaina isolante, a meno che sia impedito al tubo di spostarsi nell'uso ordinario.

La verifica consiste nell effettuare un csame a vista ed una prova manuale 23 4 Se tubi metallici flessibili sono usati per la protezione di conduttori tra parti della macchina, il movimento relativo di queste parti deve essere limitato Tali tubi non devono causare danneggiamento all'isolamento dei conduttori in essi contenuti Se il tubo metallico è del tipo elicoidale a spire ravvicinate, deve esservi un adeguato rivestirnento isolante in aggiunta all'isolamento fondarmentale dei conduttori. Le guaine elicoidali a spire aperte non devono essere usate per proteggere i conduttori. Il movimento relativo tra le parti di una macchina può essere limitato per mezzo di cerniere.

La vertifica consiste nell effettuare un esame a vista e la promo seusente La macchina e posta nella sua posizione abstuale d uso ed e alimentata alla tensione nominale od al limite superiore della gamma nominale di tensione e per le macchine riscaldanti, in accordo con le condizioni di adeguata dissipazione di calare.

La parte mobile alla quale è fissalo il tubo metallico o la guaina elicoidale viene spostata avanti e indietro in modo che il tubo o la guaina elicoidale si stettano dell'angolo massimo permesso dalla costruzione. Il numero delle stessioni è di 10,000 al ritmo di 30 sessioni al minuto. Dopo questa prova, si lascia rassirealare la macchina approssimativamente alla temperatura ambiente.

The man supportant amounts of the form of requencia di 50 o 60 Hz ed un valore di 1000 V è quindi applicata per 1 min tra il metallo del tubo flessibile o della guaina elicoidale, e i conduttori in essi contenuti.

Durante la prova non deve verificarsi ne scarica superficiale ne perforazione; sia la macchina sia il rivestimento isolante dei conduttori non devono presentare danni che ne comprometiano l'ulteriore impiego.

Per flessione si intende ciascun movimento o in un senso o nell'altro. La guaina di un cavo flessibile conforme ai documenti d'armonizzazione CENELEC HD 21 e HD 22 è considerata dome rivestimento isolante adeguato (!) 23.5 I cavi interni e i conduttori riscaldanti devono essere sufficientemente rigidi e fissati o isolati in modo che, nell'uso ordinario, le distanze superficiali e in aria non passano essere ridotte sotto ai valori specificati nell'art. 29.

L'eventuale isolamento deve essere tale da non poter venire danneggiato nell'uso ordinario

La verifica consiste nell'essettuare un esame a vista misure e una prova manuale Se l'isolumento di un conduttore a tensione pericolosa non è almeno elettric umente equivalente a quello di un cavo flessibile conforme ai documenti d'armonizzazione CENELEC HD 21 e HD 22 (l) il conduttore è considerato come un conduttore mudo. In caso di dubbio si effettua una prova di tensione applicata a 2000 V tra il conduttore ed un foglio metallico avvolto attorno all'isolante nelle condizioni specificate si deve prestare particolare attenzione all'ancoraggio degli estremi dei conduttori riscaldanti.

23.6 I conduttori identificati dalla combinazione di colore giallo-verde non devono essere collegati a terminali diversi. da quelli di terra.

(1) Vedi anche Norme Cl I 20 20 e 20 19

W)

. 1

PARTI COMPONENTI

24 1

finite con collegamento fisso, oppure con cavo fles-

nentemente a reti di alimentazione con polarità de-

Nelle macchine destinate ad essere collegate perma-

જ

§ 23

23.7

parti componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle Norme corrispondenti della IEC Tuttavia, le parti componenti che non soddisfano a queste prescrizioni sono accettabili se i loro guasti non presentano pericoli ai sensi delle presenti Norme. Se gli elementi componenti portano l'indie izione delle rispettive caratteristiche di funzionamento le loro condizioni di utiliza meno che siano previste specifiche eccezioni (11 6, nota 3). tazione nella macchina devono corrispondere a tali indicazioni,

l condensatori di capacità nominale superiore a 0,1 µF devono essere marcati con la loro tensione nominale e la loro capacità nominale.

I portalampade E 10 devono essere costruiti in modo che possano ricevere lampade dotate di attacco E 10 conforme all'ultima edizione del Foglio di Normalizzazione 7004-22 della Pubblicazione IEC n. 61. I portalampade E 10 ed i piccoli portalampade similari devono essere conformi alla Pubblicazione IEC n. 238 (1) eccetto quanto segue:

-non si applicano le prescrizioni relative al funzionamento normale ed alla sovratemperatura delle parti che portano corrente;

- la coppia torcente applicata all'attacco di prova nel corso della prova di resistenza meccanica deve essere di 0,5 Nm;

tante prescritta per gli interruttori per cavi flessibili nella Pubblicazione IEC n. 328, (2), con rila prova d'urto per verificare la resistenza meccanica è sostituita dalla prova con tamburo roduzione del numero delle cadute a 50

cavate dalla lastra metallica è pari a quello delle il contenuto minimo di rame delle chiocciole riparti che portano corrente e che non sono state ottenute per tornitura;

la distanza minima tra parti sotto tensione di differente fase o polarità è di 2 mm

- non viene effettuata la prova di accessibilità delle parti sotto tensione, Per i condensatori collegati in serie con l'avvolgimento di un motore si verifica che la tensione ai morsetti del condenatore non superi 1 1 volte la tensione nominale del conden-

(2) Vedi Norma CEI 34-11 (2) Vedi anche Norma CEI 23-11

tafusibile non devono essere collegati al conduttore in tensione della rete, quando sono in area accessiavere un isolamento di materiale resistente al caore qualora la rispondenza alle presenti Norme sibile con polarità definite per motivi di sicurezza, la ghiera filettata o il contatto accessibile di un porgetti a sovratemperature superiori a 50 °C, devono possa essere compromessa dal deterioramento del-I conduttori isolati che, nell'uso ordinario, sono sogbile all'operatore.

238

La verifica si essettua con esame a vista e, se necessario, con brove speciali; la sovratemperatura si determina durante la brova dell'art II

'isolamento.

come conduttori interni, a meno che siano adottate I conduttori in alluminio non possono essere usati speciali precauzioni per evitare corrosioni dei terminall e dei collegamenti e per mantenere una ade-

Se La conformità è verificata mediante esame a vista e, guata pressione di contatto.

Gli avvolgimenti dei motori non sono considerati come connecessario, con una prova luttori interni.

prova è allo studio Una

blaggi, comprendono sia conduttori dei circuiti di alimentazione sia conduttori a bassissima tensione di sicurezza, l'isolamento fra i singoli conduttori protezione possono essere ottenuti con isolamento Se singoli conduttori isolati, quando sono attaccati o attorcigliati in fasci di cavi o altrimenti tenuti in stretta vicinanza, in canali o condutture per cadeve essere adeguato. Si considera che esista un 'ondamentale e schermatura collegata a terra, opisolamento adeguato quando vi sono due livelli di protezione fra i conduttori coinvolti. I due livelli di oure doppio isolamento o isolamento rinforzato. 23 10

cessario, con una prova di tensione applicata secondo 16,4 La verifica consiste in un esame a vista e se ritunto e 17.4

- 133

239

\$ 24

87

24

satore quando l'apparecchio funciona ad una tensione uguale ad I,I wille quella nominale e col carres minimo.

relativa, Quando non esiste Norma HiC, o se l'elemento La prova di elementi componenti che devono soddisfure ad altre Norme è, in generale, cifettuata separatamente in base alle Norme relative, e procedendo come segue: se l'elemento indicazioni che porta, va provato in accordo con esse su un numero di esemplari pari a quello prescritto dalla Norma componente non è marchiato, o se l'elemento componente condicioni che si presentano nella macchina per ufficio. Il numero degli esemplari richiesti per la prova è in generale componente è marchiato ed è utilizzato conformemente alle dicusioni che porta, l'elemento componente va provato nelle non è usato nei circuiti di macchina conformente alle inlo stesso prescritto da una norma equivalente. In attesa di Norme IEC per i termostati, i limitatori termici e i dispositivi similari, la presente Norma, come pure l'Appendice A, si applica anche a detti dispositivi, in quanto ragionevolmente applicabile.

Le prescrizioni per i condensatori elettrolitici d'avviamento

sono allo studio

parte della macchina stessa. 'Il fatto che un elemento comtoposti a tutte le prove delle presenti Norme in quanto facenti Cli elementi componenti incorporati nella macchina sono sotponente sia conforme alle rispettive Norme IEC non garantisce necessariamente la sua conformità alle prescrizioni della presente Norma,

Le macchine non devono essere provviste di: 24.2

- interruttori per cavo flessibile;

dispositivi che, in caso di guasto nella macchina, provochino l'interruzione dell'alimentazione producendo un corto circuito sulla rete di alimentazione; ı

Ilmitatori termici che possano essere rimessi in servizio mediante saldatura.

5 44 C

macchine per ufficio è permanentemente collegato Quando una macchina per ufficio o complesso di alla linea di alimentazione, deve essere previsto un accompagnata da un foglio d'istruzione indicante di separazione tra i contatti di almeno 3 mm e interruttore o sezionatore per scollegare l'apparecporato nella macchina a meno che la macchina sia che tali mezzi di interruzione devono essere previsti come parte dell'installazione in accordo con 7.12. L'interruttore o sezionatore deve avere una distanza deve essere installato il più vicino possibile all'in-Questo interruttore o sezionatore deve essere incorchiatura dalla linea.

Per le unità monofasi l'interruttore o sezionatore deve scollegare simultaneamente entrambi i poli, cioè includendo il neutro.

smesse tensioni o livelli di energia pericolosi, deve scollegare simultaneamente tutti i poli attivi della linea di alimentazione. Il neutro è considerato polo pedenza di protezione (IT). Quando un gruppo di unità aventi connessioni individuali, a spina o pernesse in modo che tra le unità possano essere traessere previsto un interruttore o sezionatore per scollegare l'alimentazione da tutte le unità che possono trasmettere o ricevere tensioni o livelli di ener-Per le unità trifasi l'interruttore o sezionatore deve manenti, alla linea di alimentazione sono interconattivo se non è messo a terra o se include una imgia pericolosi attraverso l'interconnessione. La rispondenza alle prescrizioni di cui in 24.2 e 24.3 si verifica mediante esame a vista,

alla Pubblicazione IEC n. 320 (2), e neppure con le prese a spina accettate a livello nazionale per uso Le prese a spina usate per il collegamento degli elementi riscaldanti, nonchè le prese a spina per circuiti a bassissima tensione, non devono essere nè intercambiabili con le prese a spina conformi alla Pubblicazione IEC n. 83 (1): «Standard for plugs and socket-outlets for domestic and similar general use », nè intercambiabili con i connettori conformi domestico e similare nei paesi in cui è previsto 'utilizzo della macchina. 24.4

le diverse parti di una macchina, non devono essere intercambiabili con le prese a spina conformi alla stico e similare nei paesi in cui è previsto l'utilizzo della macchina, se l'alimentazione diretta di queste parti dalla rete può mettere in pericolo le persone Le prese a spina e gli altri dispositivi di connessione su cavi flessibili usati come connessione interna tra Pubblicazione IEC n. 83, nè con i connettori conformi alla Pubblicazione IEC n. 320, nè con le prese a spina accettate a livello nazionale per uso domeo l'ambiente circostante o può danneggiare la mac-24.5

La rispondenza alle prescrizioni di cui in 24.4 e 24.5 si verifica mediante esame a vista ed effettuando una prova nanuale.

gresso della linea di alimentazione.

^(*) Vedi anche Norma CEI 23-5 e 23-16. (*) Vedi anche Norma CEI 23-13.

\$ 25

- 68 -

utilizzati soltanto — un

24 6 I portalampade devono essere utilizzati soltante come mezzi di connessione delle lampade

80

\$ 24-25

I resistori in serie, per le lampade a scarica E 10 utilizzate come lampade spia, devono essere incorporati nella macchina.

77

Questi prescrizione si applici in attesa di uni Norma IEC per le l'impade a sevrici con resistori in serie incorporati

per le l'impade a scriret con resistori in serte incorporati

24 8 Non si devono collegare condensatori tra i contatti
dei limitatori termici.

La rispondenza alle prescrizioni di cui in 246 e 248 si verifica mediante esame a vistu.

24.9 Le macchine a motore che devono essere spostate durante il loro funzionamento devono essere provviste di un interruttore nel circuito di alimentazione

La rispondenza si verifica mediante esame a vista

24 10 I trasformatori devono essere di tipo adeguato per l'applicazione prevista e devono essere conformi alle prescrizioni corrispondenti delle presenti Norme. I trasformatori di sicurezza devono essere conformi alle prescrizioni dell'Appendice C.

24 11 Gli interruttori a mercurio devono essere montati in modo che l'ampolla del mercurio non possa scivolare fuori posto o venir danneggiata dal suoi dispositivi di fissaggio.

24 12 I condensatori per la soppressione dei disturbi radio devono essere conformi alla Pubblicazione IEC n 161: «Capacitors for radio interference suppression », per quanto concerne gli aspetti di sicurezza.

25 COLLEGAMENTO ALLA RETE E CAVI FLESSIBILI ESTERNI

25 1 Generalità

Al fine di assicurare un collegamento affidabile alla linea di alimentazione, le macchine devono essere provviste di uno del seguenti dispositivi di collegamento:

 un gruppo di morsetti per collegamento permanente a una rete fissa,

- conduttori di alimentazione per collegamento permanente a una rete fissa,

una spina di connettore,

- un cavo di alimentazione (non separabile)

Una macchina per ufficio può essere alimentata con più di un collegamento alla rete se questi collegamenti alimentano la macchina con tensioni o frequenze diverse, se questi circuiti sono isolati gli uni dagli altri con doppio isolamento o con isolamento rinforzato e se le spine di collegamento non sono intercambiabili.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista e, per le macchine previste per alimentazione multipla, esfettuando la prova seguente:

dopo aver disposto ogni intervultore del circuito nella posizione più sfavorevole si applica per 1 min una tensione praticamente sinusoidale di 1250 V e di frequenza 50 o 60 Hz successivamente tra ciascun gruppo di morsetti o di conduttori di alimentazione (collegati tra di loro) ed ogni altro gruppo di morsetti o di conduttori di alimentazione (pure collegati tra di loro)

25.2 Collegamento permanente a una rete fissa

Le macchine previste per essere collegate permanentemente ad una rete fissa devono essere fornite — un gruppo di morsetti che permetta il collegamento di cavi della rete fissa di alimentazione, del tipo e della sezione specificati nell'art. 26, oppure

— un gruppo di conduttori di alimentazione posti in un compartimento adatto per effettuare le giunzioni. Nel caso di conduttori di alimentazione, lo spazio minimo entro il compartimento è indicato nella seguente tabella:

Volume necessario per ogni conduttore di alimen- tazione e di protezione	
Sezione del conduttore (mm²)	Volume (cm³)
Fino a 2,0 compreso da oltre 2,0 fino a 4,0 compreso da oltre 4,0 fino a 6,0 compreso da oltre 6,0 fino a 10,0 compreso	33 37 49

Una revisione dei valori dei volumi è allo studio

40.

9ĭ –

§ 25

Le macchine installate in posizione fissa previste per essere collegate permanentemente ad una rete fissa, eccetto quelle che sono consegnate fornite di cavo flessibile:

- devono permettere il collegamento dei conduttori di alimentazione dopo che la macchina sia stata fissata al suo supporto;
- devono essere provviste di entrate per cavi, entrate per tubi, entrate sfondabili o premistoppa, che permettano il collegamento dei tipi opportuni di cavi o di tubi.

Per le macchine di corrente nominale non superiore a 16 A, le entrate devono essere adatte per cavi o tubi aventi un diametro massimo esterno indicato nella tabella seguente:

Numero dei conduttori Diametro esterno massimo compreso il conduttore	Diametro es	sterno massimo (mm)
di protezione	Cavi	Tubi (*)
7	13,0	16,0 (23,0)
8	14,0	16,0 (23,0)
4	14,5	19,0 (29,0)
ın	15,5	19,0 (29,0)
(*) I diametri posti fra parentesi sono utilizzati per le entrate sfondabili nell'America del Nord.	arentesi sono	utilizzati per t del Nord.

Le entrate per cavi, le entrate per tubi e le entrate sfondabili devono essere previste o disposte in modo che l'introduzione del cavo o del tubo non riduca la protezione contro i contatti diretti e indiretti o non abbassi le distanze superficiali e le distanze in aria al di sotto dei valori specificati all'art. 29.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista, con misure ed effettuando una prova d'installazione. Sono allo studio prescrizioni riguardanti le dimensioni delle entrate per macchine di corrente nominale superiore a 16 A.

Collegamento mediante connettori.

25.3

Le spine di connettore devono:

 essere racchiuse o poste in modo che nessuna parte sotto tensione sia esposta al contatto accidentale durante l'introduzione o la rimozione della presa mobile del connettore;

Le macchine munite di spine di comettore conformi ad una serie della Pubblicazione IEC n. 320 sono ritenute soddisfacenti a questa prescrizione.

centi a questa prescrizione.

— essere poste in modo che la presa mobile di con-

nettore possa essere introdotta senza difficoltà:

- -- essere poste in modo che, dopo l'introduzione della presa mobile di connettore, il peso della macchina non venga sostenuto dalla presa mobile di connettore in una qualunque posizione della macchina durante l'uso ordinario su una superficie piana;
 - non essere usate se non in macchine ordinarie.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista e, per quanto riguarda la prima prescrizione, con calibri (per i tipi normalizzati) o mediante il dito di prova rappresentato in fig. 1 (per i tipi non normalizzati).

25.4 Collegamento mediante cavo di alimentazione (non separabile).

I cavi di alimentazione devono essere collegati alla macchina con uno dei metodi seguenti:

- colledamento di tipo X,

- collegamento di tipo M o Y, - collegamento di tipo Z.

25.5 Prese a spina.

I cavi di alimentazione delle macchine monofasi mobili con corrente nominale non superiore a 16 A devono essere provvisti di spine.

A una spina non deve far capo più di un cavo di alimentazione. Le prese a spina devono essere conformi alla Pub-

La rispondenza si verifica mediante esame a vista.

blicazione IEC n. 83,

:

25.6 Cavi di alimentazione.

Devono essere di un tipo conforme ai documenti d'armonizzazione CENELEC HD 21 e HD 22 e non devono essere più leggeri dei cavi flessibili sotto guaina media di gomma (tipo 245 IEC 53) (¹) o dei cavi flessibili sotto guaina media di PVC (tipo 227 IEC 53) (²), a meno che sia diversamente specificato in questo paragrafo.

^(*) Corrispondente al tipo Ho5 RR-F. (*) Corrispondente al tipo Ho5 VV-F.

(Q)

93

§ 25

Devono comprendere, in caso di macchine di Classe I, un conduttore di terra giallo-verde collegato al morsetto di terra interno della macchina ed al contatto di terra della spina eventuale.

Devono avere conduttori di sezioni nominali non inferiori a quelle indicate nella tabella che segue:

Corrente nominale della macchina Sezione nominale (A)	Sezione nominale (mm²)
Fino a 10 compreso	0,75 (*)
da oltre 10 a 13,5 compreso	-
da oltre 13,5 a 16 "	1,5
da oltre 16 a 25 "	2,5
da oltre 25 a 32 "	4
oltre 32 a	9
da oltre 40 a 63 "	10

(*) Per le piccole macchine per ufficio portatili, dove è richiesta una estrema flessibilità, come le cancellatrici, è accettabile un cavo leggero tipo 227 IEC 42 (!) con una lunghezza massima di 2 m e una sezione di 0,5 mm². Non devono essere posti contro parti appuntite o spigoli taglienti, all'interno o sulla superficie della macchina. Tutte le parti appuntite e gli spigoli con i quali il cavo di alimentazione è in contatto devono essere sagomati in modo adeguato al tipo di cavo di alimentazione fornito con la macchina.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista e con misure. Se vengono usati collegamenti di tipo M, V o Z per i cavi di alimentazione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive per quanto applicabili:

- Il cavo deve essere progettato per resistere alle condizioni d'uso che si possono produrre nel normale funzionamento della macchina;
- -- la massima sovratemperatura misurata nelle condizioni specificate nell'art. 11 in qualsiasi punto dell'involucro esterno della macchina sulla superficie esterna del cavo o dell'isolamento del conduttori individuali all'interno dell'involucro esterno della macchina non deve superare i va-

lori indicati nell'art 11, a meno che l'isolamento sia specificamente previsto per una temperatura più elevata; — i cavi non devono essere del tipo isolato in PVC, se sono utilizzati per macchine aventi parti metalliche esterne la cui sovratemperatura è superiore a 75 °C nella prova conforme all'art 11, a meno che la macchina non sia concepita in modo tale che il cavo di alimentazione non possa entrare in contatto con le parti metalliche, nell'uso ordinario, o a meno che questi cavi siano specificamente previsti per quelle temperature.

Se viene usato un collegamento stampato del cavo di tipo Z, si deve avere l'attenzione di assicurarsi che stampando tra di loro l'involucro della macchina e il cavo di alimentazione non si danneggi l'isolamento del cavo.

25

La rispondenza si verifica mediante esame a vista e con le prove dell'art 11 25 8 Le entrate dei cavi di alimentazione devono essere progettate e sagomate o devono essere munite di manicotti isolanti, in modo che il rivestimento del cavo di alimentazione possa essere introdotto senza rischio di danneggiamento.

L'isolamento tra il conduttore e l'involucro deve consistere aimeno dell'isolamento del conduttore e inoltre:

- dl un isolamento separato, per le macchine di Classe I,
- --- di due isolamenti separati, per le macchine di Classe II

Ognuna delle seguenti soluzioni è ritenuta come un isolamento supplementare:

- la guaina del cavi di alimentazione equivalente almeno a quella specificata ai documenti d'armonizzazione CENELEC HD 21 e HD 22, o
- un rivestimento di materiale isolante avente le caratteristiche di isolamento supplementare, o
 - --- un manicotto di materiale isolante avente le caratteristiche di isolamento supplementare nel caso di involucro metallico, o
- un involucro di materiale isolante che sia considerato equivalente a due isolamenti separati richiesti per le apparecchiature di Classe II.

(0)

95

25 w. I manicotti isolanti devono: 25.9

- essere di forma tale che non possano danneggiare il cavo,
- essere fissati in modo sicuro,
- --- non potersi asportare senza l'uso di un utensile,
- per un collegamento di tipo X, non essere parte integrante del cavo,
- faccia parte integrante della guaina di gomma non essere di gomma, a meno che il manicotto naturale di un cavo per collegamento di tipo M, Y o Z su una macchina di Classe I.

La rispondenza alle prescrizioni di cui in 25.8 e 25.9 si verifica mediante esame a vista ed essettuando una prova manuale

Protezioni dei cavi. 25.10 Devono essere previste per i cavi di alimentazione delle macchine che vengono spostate durante il funzionamento.

vatura pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cavo Questa prescrizione non si applica se l'entrata del cavo o il manicotto sia munito di un foro a forma di campana ben arrotondato, avente un raggio di curdella sezione massima che può essere collegato. Il dispositivo di protezione del cavo:

- deve essere progettato in modo da proteggere il cavo contro le piegature eccessive all'entrata della macchina:
- deve essere di materiale isolante;
- deve essere fissato in modo sicuro;
- china (nel caso dei cavi piatti questa distanza diametro esterno del cavo fornito con la macdeve avere una lunghezza, misurata al di fuori deve essere pari ad almeno 5 volte la maggior del foro d'ingresso, pari ad almeno 5. volte il dimensione esterna del cavo); Ĭ
- non deve (per il collegamento di tipo X) fare parte integrante del cavo di alimentazione.

sure ed effettuando la prova che segue.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista, con mi-

La macchina viene provata con il cavo fornito dul costrut-

La macchina è posta in modo che l'asse del dispositivo di 45º rispetto all'orizzontale, quando il cavo è esente da solprotectione, all'uscitu del cavo, sia inclinato verso l'alto di lecitazioni

l'estremità libera del cavo, D essendo il diametro esterno del ina massa pari a 10 lk grammi viene quindi appesa alcavo, owero, nel caso di cavi piatti, la minor dimensione esterna, espressi in millimetri.

Se il dispositivo di protezione è di materiale sensibile alla 'emperatura, la prova deve essere effettuata alla tempera-

I cavi piatti vengono pieguti secondo il piano di minore tura di 23 ± 2 °C

resistenza

Subito dopo aver appeso la massa, il raggio di curvatura del cavo non deve essere minore in nessun punto ad 1,5 D.

Una prova di flessione è allo studio.

I dispositivi di ancoraggio dei cavi devono: 25.11

- essere forniti su tutte le macchine munite di cavi di alimentazione:
- l'interno della macchina e l'isolamento dei conproteggere i conduttori dagli sforzi di trazione e di torsione nel punto in cui sono collegati alduttori deve essere protetto dall'abrasione.

Per il collegamento di tipo X non dovra essere usato quanto segue:

- i pressacavi intesi come dispositivi di ancoraggio nelle macchine mobili e portatili, a meno che abbiano dei dispositivi che permettano il serraggio di tutti i tipi e sezioni di cavi che possono essere usati per il collegamento alla linea;
- metodi di fabbricazione come lo stampaggio, o procedimenti come l'annodare il cavo o fissarne bricazione come i labirinti o mezzi similari sono le estremità con una cordicella. Metodi di fabconsentiti.

zione, i dispositivi di ancoraggio del cavo devono Per il collegamento di tipo X dei cavi di alimentaessere progettati e/o posti in modo che:

- la sostituzione del cavo possa essere effettuata facilmente;
- risulti chiaramente come si deve ottenere la protezione dalle sollecitazioni;
- che la macchina sia progettata in modo che non tipi di cavo che possono essere collegati, a meno possa esservi connesso che un solo tipo di cavo; gli ancoraggi del cavo siano adatti per i diversi
- il cavo non possa venire a contatto con le viti di bloccaggio del dispositivo stesso, se dette viti sono accessibili, o siano in contatto elettrico con parti metalliche accessibili;

- il cavo non sia trattenuto da una vite metallica che prema direttamente su di esso;

g

\$ 25

- almeno una parte del dispositivo di ancoraggio sia fissata in modo sicuro alla macchina;
- he eventuali viti da allentare per sostituire i cavi non devono servire a fissare alcun altro componente, a meno che, quando mancano o sono montate scorrettamente, esse rendano la macchina non operante o manifestamente incompleta, oppure a meno che le parti destinate ad essere fissate da esse non debbano essere asportabili durante la sostituzione del cavo;
- per le macchine di Classe I, siano di materiale isolante o provviste di un involucro isolante, se un guasto all'isolamento del cavo possa mettere in tensione parti metalliche accessibili;
- per le macchine di Classe II, siano di materiale isolante, o, se metallici, isolati dalle parti metalliche accessibili con un isolamento conforme alle prescrizioni relative all'isolamento supplementare.

Per i collegamenti di tipo M, Y e Z, i singoli conduttori devono essere isolati dalle parti metalliche accessibili da un isolamento conforme alle prescrizioni dell'isolamento fondamentale per le macchine di Classe I e conforme alle prescrizioni dell'isolamento supplementare per le macchine di Classe I Questo isolamento può essere:

- una barriera isolante separata, fissata all'ancoraggio del cavo;
- 2) uno speciale rivestimento fissato al cavo;
- nel caso di macchine di Classe I, la guaina del cavo

Il rivestimento deve sostenere la prova di tensione applicata dell'art. 16, nel caso di macchine di Classe I per l'isolamento fondamentale e nel caso di macchine di Classe II per l'isolamento supplementare.

Per i collegamenti di tipo M e Y, l'ancoraggio del cavo di alimentazione deve essere progettato in modo che:

la sostituzione di un tale cavo non comprometta

- la sosmazione un un tale cavo non comprometta la sicurezza ed il corretto funzionamento della macchina;
- il cavo non possa venire a contatto con le viti di bloccaggio del dispositivo stesso, se dette viti

- sono accessibili o siano in contatto elettrico con parti metalliche accessibili;
- il cavo non sia trattenuto da una vite metallica che prema direttamente su di esso;
 - non siano utilizzati nodi nel cavo;
- per un collegamento di tipo M, il modo di realizzare la protezione dalle sollecitazioni sia facilmente riconoscibile.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista, con le prove appropriute di tensione applicata, ove richiesto, e con le prove che seguono

Le macchine previste per un collegamento di lipo X sono munite di un cavo appropriato. I conduttori sono introdolti nei morsetti serrando le eventuali viti di questi quanto basta perchè essi non possano mutare facilmente di posizione. L'ancoraggio è usato nelle condizioni normali, con le viti di fissaggio servule con unu coppia di serraggio pari a due terzi di quella prescrittu in 28.1.

Le prove sono essentiale dapprima col cavo sessivile più leggero ammesso, avente la sezione minima specificata in 26.2, poi con quello d'isolamento immedialamente pri pesante, avente la sezione massima specificata, a meno che la macchina sia progettata in modo da potervi allacciare un solo tipo di cavo.

Le macchine previste per il collegamento di un cavo di libo M, Y, Z sono provate con il cavo in posto così come viene spedito.

Non deve essere possibile spingere il cavo entro la macchina in modo che il cavo o le parti interne della macchina possano essere danneggiati.

Si applica poi paris.
Si applica poi paris es volte al cavo una forza di trazione del valore rudicato nella tahella che segue. Le trazioni sono applicate nella direzione più sfavorevole senza strappi, ogni volta per la durata di un secondo.

Subilo dopo si sottopone il cavo, per la durata di un minuto ad un momento torcente del valore indicato nella labella che siene:

Massa della macchina (kg)	Forza di trazione (N)	Momento torcente (Nm)
Fino a 1 compreso	30	0,1
da oltre 1 a 4 compreso	60	0,25
oltre 4	100	0,35

Il cavo non deve risultare danneggiato durante la prova. Dopo le prove, non si deve constatare uno spostamento longitudinate del cavo superiore a 2 mm; le estremità dei con\$ 25-26

õ

Cavi funcionali e di interconnessione.

non separabili sono considerati allo stesso modo dei cavi di alimentazione della macchina, con le ec-I cavi funzionali e di interconnessione separabili cezioni seguenti: - i connettori e le spine di connettore, previsti sul essere intercambiabili con i connettori e le spine cavi funzionali e di interconnessione, non devono di connettore utilizzati per i cavi di alimentazione, se da ciò può derivare un pericolo ai fini delle presenti Norme;

sopra va determinata in base alla corrente massima che percorre il conduttore durante la prova la sezione nominale dei conduttori dei cavi di cui di cui all'art. Il e non in base alla corrente nominale dell'apparecchio; lo spessore dell'isolante dei conduttori singoli può essere inferiore a quello prescritto, in funzione della tensione del circuito nel quale questo conduttore è utilizzato.

se necessario, includendo le prove di tensione applicata come La rispondenza si verifica mediante esame a vista e prove. specificato nell'art. 16, e se necessario, nell'art. 17.

o di una combinazione di macchine per ufficio, non parate dall'operatore, poste tra parti diverse di una macchina, o tra macchine diverse di un complesso metalliche accessibili siano a tensione pericolosa Le connessioni intermedie che possono essere sedevono avere mezzi di connessione tali che le parti quando la connessione si interrompa per la separazione di uno dei mezzi di collegamento. 25.14

La rispondenza si verifica con il dito di prova normalizzato di fig. 1.

Se i cavi flessibili esterni includono conduttori sia dei circuiti di alimentazione sia di circuiti a bassissima tensione di sicurezza, si applicano le prescrizioni di cui in 23.10. 25.15

26. MORSETTI PER CAVI ESTERNI

nentemente alla rete fissa e le macchine con cavi Le macchine previste per essere collegate perma-26.1

25.13 duttori non debbono essersi mosse di più di I mm entro i morsetti, ed i collegamenti non debbono risultare soggetti a sforzo di trazione apprezzabile

8

25 co: Per misurare lo spostamento longitudinale, sul caro teso si la un segno ad una distanza di circa 2 cm dal dispositivo di ancoraggio o da altro punto di riferimento appropriato, prima delle prove.

Dopo la prova, si misura lo spastamento subito dal segno tracciato sul cavo rispetto al dispositivo di ancoraggio, te-

Le distance superficiali ed in aria non devono risultare ritotte rispetto a quelle specificate all'art. 29. nendo teso il cavo.

Spazio riservato all'installazione dei cavi di alimentazione. 25.12

l'interno della macchina o aggiunto come parte Lo spazio riservato al cavo di alimentazione neldella macchina per il collegamento:

- a una rete fissa e per collegamenti di tipo X, di tipo M e di tipo Y:

- deve essere studiato in modo che sia possibile verificare, prima di applicare l'eventuale coperchio, che i conduttori siano stati collegati

coperchi possano essere collocati senza rischlo di danneggiare i conduttori stessi o il loro rie disposti correttamente;

duttore, se si stacca dal morsetto, non possa - deve essere studiato in modo che gli eventuali - per le macchine mobili, deve essere studiato in modo che l'estremità non isolata del convestimento isolante;

venire a contatto con parti metalliche accessibili, a meno che, per collegamenti di tipo M e di tipo Y, il cavo sia munito di morsetti che -a una rete fissa e per collegamento di tipo X, inoltre:

non permettano al conduttore di staccarsi;

deve essere sufficiente a permettere di introdurre e collegare facilmente i conduttori;

- deve essere studiato in modo che gli eventuali coperchi che danno accesso ai morsetti per conduttori esterni possano essere tolti senza l'uso di un utensile speciale. La rispondenza si verifica mediante esame a vista e, per effettuando una prova di installazione con cavi flessibili collegamenti a una rete fissa e per collegamenti di tipo X, della sezione più grunde specificata in 26.2,

È allo studio una prova per le macchine mobili.

Ó

101

- 100

§ 26

di alimentazione con collegamento di tipo X devono essere provviste di morsetti nei quali il collegamento è fatto a mezzo di viti, dadi o altri mezzi ugualmente efficaci

Per le macchine portatili e le macchine il cui interruttore deve essere tenuto chiuso con la mano, aventi corrente nominale non superiore a 1 A, le connessioni saldate, brasate, aggraffate e simili possono essere usate per il collegamento dei conduttori esterni a condizione che, per le connessioni saldate o brasate, il conduttore sia tenuto in posizione indipendentemente dal morsetto prima della saldatura o brasatura in modo che esso non possa sfuggire in caso di rottura nel punto di saldatura o brasatura.

Per le macchine aventi cavi di alimentazione con collegamento di tipo M, Y o Z, il collegamento dei singoli conduttori al cablaggio interno delle macchine deve essere effettuato con qualsiasi mezzo che possa realizzare un collegamento elettrico e meccanico affidabile, senza superare i limiti ammissibili di temperatura.

I e prescrizioni per l'affidabilità meccanica del collegamento sono allo studio.

Viti e dadi per il serraggio dei conduttori esterni devono avere filettatura metrica ISO o ad essa paragonabile come passo e robustezza meccanica. Essi non devono servire per fissare altri elementi; possono servire per fissare conduttori interni a patto che questi siano disposti in modo da non spostarsi all'atto della connessione dei conduttori di alimentazione.

I morsetti di un elemento componente (ad es un interruttore) incorporato nella macchina purche essi siano confórmi alle prescrizioni del presente panagrafo possono essere utilizzati come morsetti di collegamento dei conduttori esterni. Provvisoriamente le filettature SI, BA e Pilettature Unificate sono ritenute paragonabili come passo e robustezza meccanica alla filettatura metrica ISO.

Sono allo studio prescrizioni per dispositivi elastici di connes sione ed altri tipi di morsetti senza nè viti nè dadi 26.2 I morsetti devono permettere il collegamento di conduttori aventi le sezioni nominali indicate nella tabella che segue:

per fissa Sezione nominale 1,5 a Cavi posa 4 9 0 (mm₂) Cavi flessibili 0,75 a 0,75 a ঝ ದ ď æ 5 compresi * * * * * * Corrente nominale della macchina 10 16 25 32 40 63 € 16 a 25 a 32 a 4 æ æ æ 9 9 9 da oftre Fino a 2 2 2 2

La rispondenza alle prescrizioni di cui in 26.1 e 26.2 si verifica mediante esame a vista, misure e, per le macchine con collegamento di tipo X, raccordando cavi della più piccola e più grande sezione specificale.

I morsetti per i collegamenti di tipo M e Y devono essere adatti alla loro funzione.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista applicando una forza di trazione di 5 N alla connessione, e misurando la souvatemperatura del collegamento nelle condizioni dell'art II, la souvatemperatura del collegamento non deve superare i valori di cui in II.6 26.3 Per le macchine aventi collegamenti di tipo X, i morsetti devono essere fissati in modo che, quando si serrano o si allentano gli organi di fissaggio, essi non possano allentarsi, i conduttori interni non risultino soggetti a sollecitazione e sia le distanze superficiali sia le distanze in aria non vengano ridotte al di sotto dei valori specificati all'art. 29

La rispondenza si verifica mediante esame a vista effettuando misure dopo aver serrato e allentuto per 10 volte un conduttore della massima sezione specificata in 26 2 applicando un momento torcente pari a due terzi del valore specificato in 28.1.

Un ricoprimento con uniteriuli di riempimento senza altro mezzo di fissaggio non costitusce protezione sufficiente Si possono tuttavia usare resine autoindurenti per bloccare morsetti che non sono soggetti a sforzi di torsione nell'uso ordinario. Per le macchine con collegamento di tipo X, i morsetti devono essere progettati in modo che il conduttore sia stretto tra superfici metalliche con una pressione di contatto sufficiente, senza danno per il conduttore stesso

264

103

3

Ó

26.5

corretta e devono essere conformati o situati in setti non devono richiedere alcuna preparazione speciale del conduttore per effettuare una connessione modo che il conduttore non possa sfuggire quando Per le macchine con collegamento di tipo X, i morserra la vite o il dado. La rispondenza alle prescrizioni di cui in 26.4 e 26.5 si verifica mediante esame a vista dei morsetti e dei conduttori, dopo la provu di cui in 26.3. L'espressione preparazione speciale dei conduttori comprende la saldatura dei fili elementari, l'impiego di capicorda, la confezione di occhiclli, ecc. ma non l'adattamento dei fili elementari prima della introduzione nel morsetto o la torcitura di un conduttore cordato per rinforzame l'estremità.

Si considerano danneggiati i conduttori che presentino intagli o intaccature profonde.

tabella seguente, salvo che la lunghezza del filetto morsetti del tipo a bussola usati per collegamenti di tipo X devono avere le dimensioni indicate nella nella bussola può essere ridotta se la resistenza meccanica è adeguata e se risultano in presa almeno due filetti completi quando si serra a fondò il conduttore della sezione minima specificata in

26.6

della parte filettata (mm) 0 0 0 0 0 metro del foro e diametro no-2,8 mm. Differenza massima tra diate filettata nel morsetto ď Lunghezza minima della parridotto (mm) per il conduttore 3.5 4 0 F valore è Diametro minimo del foro Diametro nominale minimo della parte filettata (mm) က က က က questo BA, della macchina 2 filettatura nominale Corrente 16 a 25 25 a 32 32 a 40 40 a 63 10 a 16 € da oltre Fino a Per = . . .

diametro del foro per il conduttore e della lunghezza La lunghezza della parte filettata della vite del morsetto deve essere almeno uguale alla somma del della parte filettata della bussola.

La superficie contro cui viene pressato il condut-Questi morsetti devono essere progettati e disposti tore deve essere priva di cavità e di spigoli vivi.

in modo che l'estremità del conduttore introdottonel tato di un tratto pari almeno alla metà del diametro foro sia visibile, o possa passare oltre il foro filetdella vite e in ogni caso uguale almeno a 2,5 mm. La lunghezza della filettatura nella lussola viene misurata a partire dal punto d'intersezione del filetto col foro per il con-

Non è necessario che la parte contro la quale il conduttore è serrato sia in un sol pezzo con la parte che porta la vite di Se il filetto della bussola è arretrato, la lunghezza della vite con testa deve essere anmentata in corrispondenza.

serraggio. È allo studio una revisione di questa prescrizione

o del dado e la lunghezza della parte filettata della foro così ottenuto deve essere sufficientemente liscio almeno 0,5 mm il valore minimo specificato. La riore all'80% dello spessore iniziale del metallo, a meno che la resistenza meccanica sia sufficiente meno uguali a quelle indicate nella tabella seguente, ma la Junghezza della parte filettata del morsetto nica è adeguata e se sono impegnati almeno due filetti completi quando si serra leggermente il cone la lunghezza della parte filettata deve superare di collegamenti di tipo X devono avere dimensioni alvite possono essere ridotte, se la resistenza meccaduttore della sezione massima specificata in 26.2. Se la prescritta lunghezza per la parte filettata del lunghezza della parte estrusa non deve essere supemorsetti con serraggio a vite sotto testa usati per morsetto viene ottenuta per imbutitura, l'orlo del 26.7

Se tra la testa della vite ed il conduttore è interposto pressione, la lunghezza della parte filettata della vite deve essere aumentata di conseguenza, ma il un organo intermedio, per esempio una rondella di diametro della testa della vite può essere ridotto di: per una più grande lunghezza.

- 1 mm per correnti nominali non superiori a 16 A;

- 2 mm per correnti nominali superiori a 16 A.

Tale organo intermedio deve essere protetto contro la rotazione. \$ 26

105

Se un organo intermedio ha più di una vite, si possono usare viti aventi il seguente diametro nominale della parte filettata:

- 3,5 mm per correnti nontinali non superiori a 25 A;

- 4 mm per correnti nominali superiori a 25 A

Altezza della testa della vite	(mm)	2. 2,4 3,5 3,5 5,5 5,7 6,1ne
Differenza nominale tra i dia- metri della testa e della parte filettata della vite	(mm)	3,5 4 1,5 3,5 (1,8 4 2,4 5,5 6,5 3 5 5 3,5 5 6,5 3 5 5 3,5 6 10,5 6,5 3 5 5 3,5 6 5 5 3,5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Lunghezza deila parte filet- tata del morsetto o del dado	(mm)	1,5 2,5 3 3 3,5 3,5 Itanto a
Lunghezza della parte filet- tata della vite	(mm)	(3,5) (3,5) (3,5) (4,5) (4,5) (10,5) (2no so
Diametro nominale minimo della parte filettata	(mm)	3,5 (3) + 4 4 5 5 5 6 6 si appli 1, queste
Corrente nominale della macchina	(A)	Fino a 10 compr. (3) * (3,5) (3,5) (3) (1,8) (4) (3,5) (3,5) (4) (3,5) (1,8) (4) (3,5) (1,8) (4) (3,5) (1,8) (4) (4,5) (3,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (4,5) (

Se la parte filettata del morsetto è arretrata, la lunghezza delle viti con testa deve essere aumentata in relazione È allo studio una revisione di questa prescrizione 26 8 I morsetti a perno filettato usati per collegamenti di tipo X devono essere provvisti di rondelle e devono avere le dimensioni specificate nella tabella che segue;

Differenza tra diametro della parte filettata e	diametro esterno delle rondelle (minima)	(mm)	4 4 ਨਾ ਨਾ ਨਾ ਨੇ	a 2,8 mm.
Differenza t della parte	diametro interno delle rondelle (massima)	(mm)	0,4 0,5 0,5 0,5	re è ridotto
Diametro	nominale mlnimo della parte filettata	(mm)	ය පැදු අ අ * π	, questo valo
	Corrente nominale della macchina	(A)	Fino a 10 compr. da oltre 10 a 16 " " 16 a 25 " " 25 a 32 "	* Per la filettatura BA, questo valore è ridotto a 2,8 mm.

La rispondenza alle prescrizioni di cui da 26 6 a 26 8 si verifica mediante esame a vista, con misure e se necessario effettuando le prove di cui in 26 9.

E ammesso uno scarto di 0,15 mm in meno sui valori nominali dell'aimetro della parte filettata e sui valori nominali della differenza tra i diametri della testa e del gambo delle

Se una o più delle dimensioni considerate da 26 6 a 26 8 sono superiori ai valori specificati, ciò non vuol dire che le altre dimensioni debbano essere aumentate in relazione; tuttavia gli scarti sui valori specificati non devono compromettere il funzionamento del morsetto.

L'allo studio una revisione di questa prescrizione

26 y Quando la lunghezza della parte filettata nel morsetto nel foro filettato o nel dado, o la lunghezza della parte filettata dellu vite è inferiore a quella indicata nella relativa tabella, oppure quando la lunghezza dell'estrusione supera l'80% dello spessore iniziate del metallo, si verifica la resistenza meccanica del morsetto con le prove seguenti

naccannou aes morseno con le prove seguenn La connessione a vite è solloposta alla prova di cui in 28.1, ma con coppia di lorsione pari a 1,2 volte il valore specificato.

Dopo questa prova il morsetto non deve presentare alcun danneggiamento tale da comprometterne l'ulteriore impiego. Si chiude poi, ancora una volta, nel morsetto un conduttore secondo le modalità indicate in 26.3 e subito appena serrato si applica senza scosse per la durala di I min una forza ussiule di trazione il cui valore è indicato nella tabella che

106

26 Ó

Corrente nominate della macchina Forza di trassone (3)	contress to	10 10 50	16 4 5v	*	3.2 " 80		
th L		-	<u>_</u>	71	-	*	٠,
minale di (3)	c	υQ	10 d	16 11	25 4 32	3.5	3
Corrente no	Ено а о	da ottre	÷	*	*	*	4

Durante questa prova il conduttore non deve spostarsi nel in misura apprezzabile morsetto

Una revisione di questa prescrizione è allo studio.

Per le macchine aventi collegamenti di tipo X, quando i morsetti sono previsti per la connessione di conduttori o cavi flessibili esterni, ogni morsetto deve trovarsi in prossimità del o dei morsetti corrispondenti delle altre polarità e dell'eventuale morsetto di terra. 26.10

La rispondenza si verifica mediante esame a vista.

I dispositivi di connessione non devono essere accessibili senza l'aiuto di un utensile anche se le loro parti sotto tensione non sono accessibili 26.11

I dispositivi di connessione delle macchine munite di collegamenti di tipo X devono essere situati e protetti in modo che, anche se un filo di un condutsettuate, non vi sia rischio di contatto accidentale talliche accessibili e, per gli apparecchi di classe II, tra le parti sotto tensione perícolosa e le parti metra le parti sotto tensione pericolosa e le parti metalliche separate da quelle accessibili soltanto da un tore cordato dovesse staccarsi a connessioni efisolamento supplementare. 26.12

Si spoglia della guarna isolante per una tanghezza di 8 mm l'estremità del caro pessibile avente la sezione nominale specificata. Si svolge un filo elementare del conduttore, gli Il filo svolto viene piegato, senza strappare l'isolante, in tutte le direzioni inforno ai diaframmi di separazione, ma La rispondenza si verifica effettuando la prova seguente. altri vengono completaments introdotti e serrati nel morsetto. senza fare angoli vivi.

tensione non deve toccare alcuna parte metallica accessibile It pilo libero del conduttore connesso ad un morsetto sotto o connessa con una parte metallica accessibile oppure, per

107

26-27

(C)

rate du parti metalliche accessibili soltanto da un isolamento supplementare. If his libers di un conduttore collegate ad un le mucchine con doppio isolamento, parti metalliche sepamorsetto di terra non dene toccare alcana parte sotto tensione.

DISPOSIZIONI PER LA MESSA A TERRA

Le parti metalliche accessibili delle mucchine di guito di un difetto di isolamento, devono essere collegate in modo permanente e sícuro ad un morsetto Classe I che possono essere messe in tensione a sedi terra posto all'interno della macchina od al contatto di terra di una spina di connettore. 27.1

Se i cavi flessibili, eccetto quelli collegati a circuiti tallico flessibile (per esempio treccia o guaina) il rivestimento metallico flessibile non deve essere usato come il solo conduttore che assicura la cona bassissima tensione, hanno un rivestimento metinuità della messa a terra, ma deve a sua volta essere collegato a terra.

I morsetti di terra ed i contatti di terra non devono essere collegati elettricamente all'eventuale morsetto di neutro,

La rispondenza si verifica mediante esame a vista,

o al contatto di terra, agli effetti di questa prescrizione non sono considerate come suscertibili di entrare in tensione a seguito Le parti metalliche accessibili separate dalle parti sotto tensione a mezzo di parti metalliche connesse al morsetto di terra di un difetto di isolamento.

Le parti metalliche protette da un coperchio decorativo non rispondente alla prova di cui in 21.1 sono considerate come parti metalliche accessibili. I morsetti di terra per il collegamento a reti fisse o per i cavi di alimentazione devono soddisfare alle prescrizioni di cui all'art, 26. 27.2

zione nominale da 2,5 a 6 mm2 e non devono essere utilizzati per assicurare la continuità della lentamento accidentale e non deve essere possibile l dispositivi di serraggio dei morsetti di terra del collegamenti di terra non devono essere realizzati Gli eventuali morsetti di terra esterni devono permettere l'allacciamento di conduttori aventi semessa a terra tra le diverse parti della macchina. vono essere adeguatamente protetti contro un alallentarli senza l'uso di un utensile, utilizzando morsetti senza vite.

La rispondenza si verifica mediante esame a vista, una prova manuale e effettuando le prope di cui all'art. 26. \$ 27-28

100

27

(C)

108

In generale la costruzione communemente adottata per i morsetti attivi, salvo che per certi morsetti a bussola, assicura una clasticità sufficiente per soddisfare questa prescrizione: nel caso di altri tipi costruttivi si possono rendere necessarite speciali avvertenze come, per esempio, l'impiego di una parte di adeguata elasticità che non possa essere rimossa se non intenzionalmente. Se eventuali parti asportabili hanno una connessione di terra, quando si montano dette parti i collegamenti di terra devono risultare stabiliti prima di quelle delle parti sotto tensione; quando invece le parti in questione vengono asportate, prima delle connessioni di terra si devono interrompere quelle sotto tensione.

27.3

Per i complessi di macchine per ufficio che incorporano contemporaneamente macchine di Classe I per di Classe II, le interconnessioni delle macchine devono essere tali che il collegamento a terra sia mantenuto per tutte le macchine di Classe I, senza tener conto della disposizione delle macchine nel complesso.

Tutte le parti del morsetto di terra devono essere tali che non vi sia pericolo di corrosione dovuta al contatto tra tali parti ed il rame del conduttore di protezione, o qualsiasi altro metallo che entri in contatto con esse.

Il composed morsetto di terra deve essere di ottone o di altro metallo ugualmente resistente alla corrosione, a meno che esso non faccia parte integrante del telaio o della custodia metallici, nel qual caso la vite o il dado deve essere di ottone, di acciaio nichelato soddisfacente alla prova di cui all'art. 31, o di altro metallo non meno resistente alla corro-

Se il corpo del morsetto di terra fa parte integrante di un telaio o di una custodia di alluminio o lega di alluminto, devono essere prese precauzioni atte ad evitare il rischio di corrosione derivante dal contatto tra rame e alluminio o sue leghe.

Sono allo studio prescrizioni più particolari.

La rispondenza alle prescrizioni di cui in 27,3 e 27,4 sì verifica mediante esame a vista e effettuando una prova manuale.

27.5 La connessione tra il morsetto di terra o il contatto di terra e le parti che ad esso vanno collegate deve presentare una bassa resistenza.

La rispondenza si verifica mediante la prova che segue. Si fa passare una corrente, formita da una sorgente di corrente alternata la cui tensione a vuoto non superi 12 V, ed uguale ad 1,5 volte la corrente nominate ovvero u 25 A, scegliendo il valore maggiore, tra il morsetto di terra o il contatto di terra e successivamente ciascana delle parti metalliche accessibili.

Si misura la cadulu di tensione tra il morsetto di terra o il contatto di terra e la parte metallica accessibile, in base a della caduta e alla corrente si calcola la resistenza.

acila tadita e ana corrente se canoma la resessenza. La resistenza del cavo flessibile non è compresa nella misura della resistenza.

In nessun caso la resistenza deve essere maggiore di 0,1 Å. Per complessi di nacchine per ufficio, la misura viene effettuata fra il morsetto o il contatto di terra dal lato alimentazione della macchina base e la massa della macchina che provoca la più alla caduta di tensione.

Si devono prendere le opportune precauzioni per evitare che la resistenza di contatto fra l'estremità della sonda di misura e la parte metallica in prova alteri i risultati della misura stessa.

27.6 Se un trasformatore di sicurezza è munito di uno schermo collegato a terra, il trasformatore deve essere sottoposto alle prove di cui in 27.5 tra lo scherno di terra e il morsetto di terra della macchina.

Un escuplare supplementare può essere necessario per effettuare questa prova.

28. VITI E CONNESSIONI

Le connessioni elettriche o di altro tipo, realizzate a mezzo di viti, devono essere in grado di resistere agli sforzi meccanici che si producono nell'uso ordinario se un loro allentamento o difetto può influire sulla sicurezza.

Le viti destinate ad assicurare il contatto e le viti metalliche che si presune possano essere serrate dall'utente e aventi un diametro nominale minore di 3 mm, devono essere avvitate in parti metalliche. Le viti mo devono essere di metallo tenero o soggetto a deformazione plastica, come lo zinco o l'all'uminio. Le viti di materiale isolante devono avere un diametro nominale di almeno 3 mm; esse non devono essere usate per qualsivoglia connessioni

elettriche. Le vitl non devono essere di materiale isolante se la loro sostituzione con una vite metallica può compromettere l'isolamento supplementare o l'Isola-

27.4

20

- 111

28

Ś

cavo flessibile con fissaggio di tipo X, M o Y o di qualsiasi altra operazione di manutenzione, se la loro eventuale sostituzione con vite metallica può nento rinforzato; ciò vale anche per le viti che si possono togliere nel corso della sostituzione di un compromettere l'isolamento fondamentale. La rispondenza viene verificata mediante esame a vista e, per le viti e i dadi destinati ad assicurare il contatto o che possano essere serrati dall'utente, mediante le prove che seguono.

Le viti ed 1 dadi vengono serrati ed allentati:

- 10 volte quando si trutta di viti che si impegnano in filettatura di materiale isolante,

5 volle per 1 dadi e le altre viti.

Quando si provano le vili e i dadi dei morsetti, si infila Le viti che si impegnano in materiale isolante vengono ogni volta completamente tolle e poi di nuovo inscrite.

nel morsetto un conduttore della sezione massima specificata in 26.2, rigido (a filo unico o intrecciato) per le macchine destinate ad essere permanentemente collegate alla rete e'Hessibile negli altri casi.

applicando un momento torcente del valore indicato nella tubella che segue, le cui colonne si riferiscono ai cusi qui La prova si essettua con un cacciavite od una chiave adatti, sotto indicati.

colonna I per le viti metalliche senza testa, se la vile non sporge dal foro quando è serrata

per le altre viti metalliche ed i dudi

colonna 11.

per le viti di materiale isolante.

 a testa esagonale quando il diametro del cerchio iscritto è superiore al diametro della filettatura; oppure

la chiave avente dimensione tale che il diumetro del cerchio circoscritto siu sua testa cilindrica con sede femmina per periore al diametro esterno del filetto, oppure a testa con taglio semplice o a croce di lunghezza superiore a 1,5 volte il diametro esterno della filettalura colonna III

per le ultre viti di maleriale isolante

colonna II

torcente (Nm) 0,7 ۍ حن 30,1 Momento 0,25 4 1/20 20 0,3 Diametro nominale della vite combrest (mm) 3,0 4 3,2 3,2 4 3,6 5,3 3.6 4 4.1 1.1 a 4.7 4.7 a 5.3 a 6 3 20 da offre Fino a

Il condullore viene tolto e inserito di nuovo nel morsetto veni volta che si allenta la vite o il dado.

Nel corso della prova non deve verificarsi alcun danneggiamento che comprometta l'ulteriore impiego della connessione a vite. Le viti o i dadi che si presume possano essere serrati dall'utente sono le viti ed i dadi dei morsetti, le viti di fissaggio dei coperchi che devono essere tolte per aprire od asportare il coperchio stesso, le viti di bloccaggio di maniglie, manopole ecc. La forma della lama del cacciavite di prova deve essere adatta alla testa della vite da provare.

Le viti ed i dadi non devono essere serrati a strappi

di filettatura avvitata sufficiente per soddisfare alla Le viti che si avvitano in una filettatura realizzata in materiale isolante devono avere una lunghezza prova di momento torcente di cui in 28.1, ma con momento di valore pari a 1,2 volte quello specificato. Deve essere assicurata la corretta introduzione della vite nella filettatura o nel dado. 28.2

La rispondenza viene verificata con esame a vista, con misure e con una provu manuale.

per esempio a mezzó di una guida prevista sulla parte da fissare o mediante arretramento del filetto nella femmina o con l'uso di viti delle quali sia stata asportata la parte iniziale del la prescrizione riguardante la corretta introduzione e soddisfutta se viene impedita l'introduzione della vite di sbieco,

rata nelle parti metalliche una elasticità sufficiente I collegamenti elettrici devono essere progettati in modo che la pressione di contatto non sia trasmessa ritiro o deformazione, a meno che sia stata assicua compensare l'eventuale ritiro o deformazione del attraverso materiale isolante che sia suscettibile di materiale isolante,

28.3

29

(C)

\$ 28-29

284

rettamente queste parti l'una contro l'altra e siano parti che portano corrente a meno che serrino di-Le viti con filettatura a passo grosso per lamiera non devono essere utilizzate per la connessione di provviste di un adatto dispositivo di bioccaggio

a meno che esse generino una filettatura completa di passo normale. Queste viti non possono tuttavia Le viti autofilettanti non devono essere utilizzate essere usate se sono manovrate dall'utente o dall'installatore, a meno che la filettatura sia ottenuta per la connessione di parti che portano corrente, per imbutitura.

finnità del circuito di terra di protezione, a patto che non sla necessario interrompere la connessione Le viti autofilettanti e quelle con filettatura a passo grosso possono essere usate per assicurare la connell'uso ordinario e che per ogni connessione siano usate almeno due viti

13. La verifica della rispondenza alle prescrizioni di cui 283 e 28 4 si effettua mediante esame a vista

ette contro l'allentamento se tale connessione serve Le viti che assicurano una connessione meccanica tra diverse parti della macchina devono essere proa condurre corrente.

rente devono essere protetti contro l'allentamento, I rivetti usati per connessioni che conducono corse la connessione è soggetta a sollecitazioni di torsione nell'uso ordinario. La rispondenza si verifica mediante un esame a vista ed una brova manuale

Nel caso di rivetti l'adozione del gambo a sezione non cir-Rondelle elastiche ed organi analoghi possono costituire una colare o di una opportuna intaccatura può costituire una pro protezione sufficiente. tezione sufficiente

L'impiego di materiali di riempimento che si rammolliscono per effetto del calore è un i protezione efficace contro l'allen-tamento soltanto nelle connessioni a vite che non siano soggette a sollecitazioni di torsione nell'uso ordinario.

DISTANZE SUPERFICIALI, DISTANZE IN ARIA E DISTANZE ATTRAVERSO L'ISOLAMENTO 3

Le distanze superficiali o le distanze in aria non devono essere inferiori ai valori, in millimetri, indicati nella tabella di 29,1.1. 29 1

legati tra di loro, e le parti metalliche separate priati specificati per il valore della tensione prodotta Se si produce una tensione di risonanza tra il punto dalle parti sotto tensione pericolose solamente dale in aria non devono essere inferiori ai valori approdove un avvolgimento e un condensatore sono coll'isolamento fondamentale, le distanze superficiali dalla risonanza; questi valori devono essere aumenati di 4 mni nel caso di isolamento rinforzato.

La rispondenza si verifica mediante misure

della sezione massima specificata in 26.2 collegati, poi senza Per le macchine provviste di spina di connettore le misure connettore; per le macchine munite di collegamento di tipo X, le misure si essettuano prima con i cavi di alimentazione cavi; per le altre macchine le misure sono effettuate sulla si effettuano con inserita una appropriata presa mobile di macchina allo stato di fornitura.

tuate con le cinghie al loro posto e con 1 dispositivi destinati a modificare la tensione delle cinghie stesse regolati nel modo Per le macchine munite di cinghie, le misure vanno essetbin stavorevole; vanno quindi ripetute senza cinghie.

Le parti mobili vanno poste nella posizione più sfavorevole i dadi e le viti a testa non circolare sono serrati nella posi zione più stavorevole.

metalliche accessibili con le viti e i dadi allentati il massimo here esterna delle custodie metalliche, cercando di ridurre le Si misurano anche le distanze in aria tra morsetti e parti sultave inferiori al 50% dei valori indicati nella tabella. Le distanze attraverso fessure o aperture nelle parti esterne di materiale isolante vanno misurate rispetto ad un foglio metallico applicato sulla superficie accessibile; il foglio va spinto negli angoli e nei recessi per mezzo del dito di prova Se necessario, si applica una forza in ciascun punto dei conduttori nudi, in ciascun punto dei tubi capillari non isolati dei termostati e dei dispositivi analoghi e sulla superpossibile, in questo caso le distunze in aria non devono rirappresentato in fig. 1, ma non viene forzato nelle aperture. La forca viene applicata tramite un dito di prova avente una estremità come quella del tipo di prova di fig. 1, con un distanze superficiali e le distanze in aria durante le misure.

 2 N per i conduttori nudi e per i tubi capillari non isodei termostati e dei dispositivi similari;

30 N per le custodie

Il modo di misurare le distinze superficiali e le distanze in aria è descritto nell Appendice

Se viene interposto un diaframma composto di due parti non

28 5

§ 29

- IIS -

incollate tra loro, la distanza superficiale va misurata anche attraverso la giunzione

Se viene interposto un diaframma, le distanze in aria si misurano attorno al diaframma oppure, se questo è composto di due parti a superfici giuntate ma non incollate, si misurano offerenseo la cinuationi

attraverso la giunzione. Nel valutare le distanze superficiali e le distanze in aria, si tiene conto della presenza di rivestimenti isolanti interni sulle custodie o sui conerchi metallici.

custodie o sui coperchi metallici. I cavi interni sono considerati come conduttori nudi, a meno che il loro rivestimento isolante non superi una prova di tensione applicata tra il cavo ed un foglio metallico avvolto sulla guinna, con una tensione di 2000 V applicata per 15 min.

gunina, con una tensione di 2000 V applicata per 15 min. Per le parti sotto tensione pericolosa di differente polarità separate da un semplice isolamento fondamentale sono ammesse distanze superficiali e distanze in aria inferiori a quelle specificate in tabella, purche l'applicazione non crei alcun pericolo ai fini delle presenti Norme quando queste distanze superficiali e distanze un aria vengono successivamente cortocircultate, e purche le distanze superficiali si trovino su un materiale isolante che superi la prova prescritta in 30.3.

e purche le distanze superficiali si trovino su un materiale isolante che superi la prova prescritta in 30.3. Nei circuiti a bassissima teusione, le distanze non vengono specificate quando cortocircuitando le parti non si producono

pericoli ai fini delle presenti Norme Per i circuiti secondari le distanze superficiali e le distanze in aria devono essere conformi alle preserizioni di cui in 17.5. di alimentazione e che coinvolgono tensioni non superiori a 250 V (354 V di picco o corrente continua) le distanze superficiali e le distanze in arla non devono essere inferiori ai valori, in millimetri, specificati nella seguente tabella:

	Mac	chine		Tension		acchine izioname	ento (V)	
Distanze (mm)	di Classe III fino comp			nno a 130 fino		tre 130 da oltro a 250 fino a preso compr		a 440
	dist. super.	dist. in aria	dist. super.	dist. in aria	dist. super.	dist. in aria	dist. super.	dist. In aria
Tra parti sotto tensione pericolosa di diversa polarità (²): — se protette contro l'insudiciamento — se non protette contro l'insudiciamento — se di avvolgimenti smaltati o verniciati	1 2 1	1 1,5 1	1 2 1,5	1 1,5 1,5	2 3 2	2 2,5 2	2 4 3	2 3 3
Tra parti sotto tensione pericolosa e altre parti metalliche su un isolamento fondamentale: — se protette contro l'insudiciamento (3): — in materiale ceramico, mica pura o altro materiale analogo. — in un altro materiale — se non protette contro l'insudiciamento — se le parti attive sono di avvolgimenti smaltati o verniciati — all'estremità di elementi riscaldanti protetti con guaina, di tipo tubolare (5)	1 1,5 2 1	1 1 1,5	1 1,5 2 1,5	1 1 1,5 1,5	2,5(4) 3 4 2	2,5(*) 2,5(*) 3 2		-
Tra parti sotto tensione pericolosa e altre parti metalliche su un isolamento rinforzato: — se le parti attive sono di avvolgimenti smal- tati o verniciati — per le altre parti attive	=	_	6 8	6 8	6 8	6 8	_	_

29.1.1

- 114

Altre macchine Tensione di funzionamento (V)

di alimentazione e che coinvolgono tensioni superiori a 250 V (354 V di picco), devono essere applicate tra le parti sotto tensione di diversa polarità e tra le parti sotto tensione e le parti metalliche Per i circuití conduttivamente collegati alla linea accessibili, le distanze superficiali e le distanze in aria della seguente tabella: 2912

- 117

23

Ø

Distanze (mm)	1	di se III		a 130 reso (¹)	fino	re 130 a 250 preso	fino	re 250 a 440 preso
	dist. super.	dist. in aria	dist. super.	dist. in aria	dist. super.	dist. in aria	dist. super.	dist. in aria
Tra parti metalliche separate da un isolamento supplementare	_	_	4	4	4	4		-
Tra parti sotto tensione pericolosa incassate ri- spetto al piano di appoggio dell'apparecchio e la superficie sulla quale l'apparecchio è fissato		2	6	6	6	6		
(1) I valori specificati in queste colonne non si valori.	applica	no ai cir	cuiti sta	mpati pe	r i qual	i sono al	lo studi	o altri
(i) Le distanze in aria specificate non si applica dispositivi di protezione contro i sovraccari spositivi analoghi, oppure alia distanza delli	chi, inte	rruttori	a piccola	ı distanz	a d'aper	tura dei	contatti	, e di-

Macchine

- varia con lo spostamento dei contatti.
- (4) In generale, l'interno di una macchina avente una custodia che lo protegge sufficientemente contro la polvere è considerato come protetto contro l'insudiciamento, purchè la macchina stessa non produca polvere non si richiede che la macchina sia ermetica.
- (4) Se le parti sono rigide e fissate per stampaggio, o se la costruzione è tale che sia improbabile la riduzione di una distanza a causa di deformazione o movimento di parti, questo valore può essere ridotto a 2.
- (*) Questi valori si applicano solamente a macchine di Classe I.

3. 2.

ຕິຕິຕິ

Minima distanza in arla

Minima distanza superficiale in aria

Valori di picco della tensione

3

(mm)

(mm)

compresi

oltre

da

e collegati superficiali ensione di iori ai va-	Distanza In aria	(mm)	o i valori
duttivament le distanze e parti sotto t essere infer abella:	Distanza Distanza superficiale in aria	(mm)	Si applicano i valori di cui in 29.2
29 I 3 Per i circuiti elettronici conduttivamente collegati alla linea di alimentazione le distanze superficiali e le distanze in aria fra le parti sotto tensione di diversa polarità non devono essere inferiori ai valori indicati nella seguente tabella:	Valori di picco della tensione	fino a 177 compresi	oltre 354

oltre

30

4

§ 29

Per i circuiti che coiavolgono tensioni superiori a 4000 V (valori di pieco), la prova di tensione applicata v.ene usata per determinare l'adeguatezza delle distanze superficiali e/o delle distanze in aria maggiori di quelle indicate nella t.ibella di cui in 29.1.2 realizzate tra le parti sotto tensione di diversa polarità e tra le parti in tensione e le parti metalliche accessibili.

Per la prova si applica per r min la tensione ? (espressa in Volt) determinata con la seguente formula:

$$V = 12U + 950$$

V = 2 + U + 3150 (per macchine di Classe II)

dove U è la tensione del circuito in condizioni normali

292

La distanza attraverso l'isolamento fia parti metalliche, per tensioni di funzionamento fino a 250 V compreso, non deve essere inferiore' a 1 mm se dette parti metalliche sono separate da un isolamento supplementare e non deve essere inferiore a 2 mm se esse sono separate da un isolamento rinforzato.

Question of the property of the provider of Pheological Compost of a fogli sottili e prevede almeno tre strati, purchè, quando due strati sono posti a contatto, essi superino la prova di tensione applicata prescritta per l'isolamento rinforzato, applicando la tensione tra le facce esterne dei due strati.

Per distauza attraverso l isolamento tra parti metalliche nei circuiti a tensione superiore a 250 V (354 V di pixe) le distauze per isolamento supplementare e miforzato non sono specificate. La tensione di prova per determinare l'adeguatezza dell'isolamento è la seguente

per isolamento supplementare V=1 ; U+2200 per isolamento rinforzato: V=2 4 U+3150

Questa prescrizione non implica che la distanza prescritta debba essere soltanto quella costituita dallo spessore di un isolante solido. Essa può anche essere costituta da uno spessore di isolamento solido aumentato di una o più distanze per per prescri

Per le macchine aventi una corrente nominale superiore a 25 A, la distanza fra i morsetti e le custodie metalliche deve essere almeno uguale a 9,5 mm

293

La rispondenza alle prescrizioni di cui in 29,2 e 29 3 si verifica mediante esame a vista e esfettuando visure.

30 FESISTENZA AL CALORE, AL FUOCO E ALLE CORRENTI SUPERFICIALI

30 1 Le parti esterne di materiale isolante, il cui deteriforamento potrebbe rendere la macchina non conforme alle presenti Norme, devono essere sufficientemente resistenti al calore.

Lu rispondenza si verifica sottoponendo le custodie e le altre parti esterne di maleriale isolante ad una prova con la sfera a mezzo dell'apparecchio rappresentato in fig. 12

La superficie della parte da provare viene disposta oriziontalmente e su di essa è premuta una sfera di acciaio con diametro di 5 mm, con una forza di 20 N.

La priva viene effeltuala in una stufa alla temperatura di 75 \pm 2°C oppure ad una temperatura che superi di 40 \pm 2°C la sovratemperatura della parte consideraia determinata nel corso della prova dell'art. 11, scegliendo il valore più elavato.

Dopo 7 h si toglie la sfera, e la parle sottoposta alla prova viene immersa, entro 10 s, in acqua fredda fino a raggiungere tirca la temperatura ambiente. Si misura quindi il diametro dell'impronta lasciata dalla sfera, che non deve risultare superiore a 2 mm.

La prova non va essettuata sulle parti in materiale ceramico

30.2 Le parti di materiale isolante che tengono in posto parti sotto tensione devono essere resistenti ad un riscaldamento anormale ed al fuoco.

La rispondenza si verifica estettuando la prova che segue. Si sa una prova come è descritto in 30.1, ma ad una temperatura di 125 ± 2°C oppure ad una temperatura che superi di 40 ± 2°C la sovratemperatura della parte considerata determinata nel corso della prova di cui all'art. 17, scegliendo il valore più elevato. Inoltre, le parti di materiale isolante vengono sottoposte ad una prova con la spina conica riscaldula elettricamente in un apparecchio consorme alla alla fig. 13.

La spina va introdotta in un foro conico praticalo nella parte du provare in modo che la parte conica della spina stessa sporga per porzioni uguali dai due lati. L'esemplare è premuto contro la spina con una forza di 12 N. Il dispositivo a mezzo del quale si esercita la forza viene poi immobilizzato per evitare qualsiasi ulteriore spostamento. Tuilavia se l'esemplare comincia a rammoltirsi o a fondere durante la prova, si applica sull'esemplare, in direzione orizzontale, una forza sufficiente per mantenere l'esemplare a contatto con la spina.

La spinta viene portata in circa 3 min ad una temperatura 11 300 °C e viene mantenuta a questo valore per 2 min

- I20

30

Ś

on una tolleranza di ± 10 °C. La temperatura viene misurala a mezzo di una termocoppia posta all'interno della

da un generatore ad alta frequenza, i cui elettrodi sono posti della lunghezza di circa 6 mm. Le scintille sono prodotte Durante il periodo di 5 min vengono provocate, sulla superheix esterna superiore dell'esemplare nel punto in cui sporge la spina e dove l'esemplare è a contatto con la spina, scintille attorno alla spina in modo da coprire tutta la superficie dell'esemplare vicina alla spina stessa.

Nè l'esemplare nè i gas prodotti dal riscaldamento devono infiammarsi al contatto con le scintille.

micò, sulle parti isolanti dei collettori o dei portaspazzole e di organi similari, nè sulle testate degli avvolgimenti che non Le prove non vengono effettuate su parti di materiale cerasiano utilizzate come isolamento rinforzato. È allo studio una revisione di questa prova.

eccessivo insudiciamento, a meno che le distanze plementare delle macchine di Classe II a custodia metallica devono essere di materiale resistente alle sultino esposte a condensazioni eccessive o ad un Le parti di materiale isolante che tengono in posto parti sotto tensione pericolosa e l'isolamento supcorrenti superficiali, qualora nell'uso ordinario risuperficiali siano almeno doppie di quelle specificate nell'articolo 29. Per i materiali di tipo non ceramico, la rispondenza si verifica essettuando la prova che segue.

Si dispone orizzontalmente una superficie piana della parte

Due elettrodi di platino o di altro materiale sufficientemente resistente alla corrosione, aventi le dimensioni indicule in sig. 14, sono posti sulla superficie dell'esemplare come appare La forza esercitata da ciascun elettrodo sulla superficie è di nella figura stessa, in modo che gli angoli arrotondati siano da provare, possibilmente di almeno 15 mm × 15 mm. a contatto con l'esemplare per tutta la loro lunghezza.

nusoidale e di valore 175 V che non deve ridursi di oltre denza totale del circuito, quando gli elettrodi sono in corto 1,0±0,x A. con un fatiore di potenza compreso tra 0,9 e lore di 0,5 A, il circuito sia interrotto dopo un periodo il Gli elettrodi sono collegati ad una sorgente di alimentazione a 50 Hz tale che la tensione a vuoto sia praticamente si-17,5 V quando gli elettrodi sono in corto circuito. L'imperiabile in modo che l'intensità della corrente risulti di Il circuito comprende un relè di massima correnie previsto in modo che quando la corrente abbia raggiunto il vacircuito, viene regolata tramite un resistore a resistenza vapiù breve possibile, ma non inferiore a 2 s. сиса и И

121

\$ 30-31

talte cadere nel punto di mezzo fra i due elettrodi. La soluzione deve avere una resistività volumica di 400 \Omega cm Si inumidisce la superficie dell'esemplare con alcune 20668 di una soluzione di cloruro di ammonio in acqua distillata, a 25 °C, corrispondente ad una concentrazione di circa 0,1%. Le gocce devono avere un volume di 20⁺⁶ mm³ e cadere da

L'intervallo di tempo tra la caduta di una goccia e quella della successiva deve essere di 30 ± 5 s. una altezza da 30 a 40 mm.

liva tra gli elettrodi prima che sia cadulo un totale di 50 Non deve prodursi ne scarica superficiale ne scarica disrupgocce.

La prova viene effettuata in tre punti dell'esemplare.

Prima di ogni prova, è opportuno verificare che gli elettrodi In caso di dubbio, se necessario, si ripete la prova su un nuovo siano puliti e correttamente arrotondati e disposti. esemplare.

La prova non viene effettuata sulle parti isolanti dei collettori È allo studio una revisione di questa prova. e dei portaspazzole,

31. PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE

trebbe rendere la macchina non conforme alle presenti Norme, devono essere efficacemente protette Le parti di metallo ferroso, la cui ossidazione pocontro la ruggine. 31.1

La rispondenza si verifica mediante la prova che segue-Si sgrassano le parti da provare immergendole per 10 min in tetracloruro di carbonio oppure in tricloroetano.

Si immergono poi per 10 min in una soluzione al 10% di cloruro di amnionio in acqua tenuta ad una temperatura Senza asciugare, ma semplicemente eliminando le gocce per di 20 \pm 5 °C

scuolimento, si sospendono poi le parti in esame per 10 min Le parti, successivamente seccate per 10 min in una stufa in una camera ad atmosfera satura di umidità ad una temalla temperatura di 100 ± 5°C, non devono presentare alperatura di 20 ± 5 °C.

Iracce di ruggine sugli spigoli o un velo giallastro, che sconcuna traccia di ruggine sulla loro superficie.

per semplice sfregamento, non devono essere presi in considerazione

esposte all'abrasione uno strato di grasso può costituire pro-tezione sufficiente coutro la ruggine. Tali parti sono sottoposte alla prova soltanto in caso di dubbio in merito all'efficacai Per le piccole molte elicoidali e organi simili e per le parti dello strato di grasso e la prova viene effettuata senza sgrassaggio preventivo.

30.3

Dimensioni in mm

Fig 2 - Spina di prova

-122

RADIAZIONI, TOSSICITÀ E PERICOLI SIMILARI 32

Questo paragrafo è allo studio

Le macchine per ufficio debbono essere costruite in modo da assicurare una adeguata protezione contro le radiazioni ionizzanti. 32 1

La conformità è verificata misurando la quantità di radiazione


esterna, non deve superare 0,5 mR/h quando la macchina è menie accessibile ad una distanza di 50 mm dalla superficie a conformità è verificata misurando la quantità di radiafunzionare in condizioni normali (Pubblicazione La quantità di radiazione misurala in ogn punto facil-ICRP n. 3 (1950), art. 119). 32 2

zione per mezzo di un rilevalore (monitor) del tipo a camera conizzante avente un'area essettiva compresa tra: 50 e 100 cm² ed un volume effettivo compreso tra 500 e 1000 cm²


La necessità di una revisione delle dimensioni del monitor per poter misurare radiazioni in forma di fascio stretto è allo studio.

Protezione contro l'ozono (vedi anche 22 30) 323

Questo paragrafo è allo studio



- 125 -



Dimensioni in mm

Fig 3 - Cono di prova

215tH0.05

90°0 ∓ 0°0€

Z'0 ∓ 05 €

80 ± 0.2

1 TO

Fig 6 · Schema per la misura della corrente di dispersione alla temperatura di esercizio per alimentazione monofase delle macchine di Classe II.




Fig 7 - Schema per le misura della corrente di dispersione alla temperatura di esercizio per alimentazione trifase delle mac-chine di Classe II.




Fig 4 - Schema per la misura della corrente di dispersione a temperatura di esercizio per alimentazione monofase.




Fig 5 - Schema per la misura della corrente di dispersione a temperatura di esercizio per alimentazione trifase.

- 127 -

- 126 -




Fig. 9 - Apparecchio per la prova contro gli spruzzi






Fig. 10 - Apparecchio a molla per la prova d'urto.



8 - Apparecchio per la prova di pioggia obliqua

Fig



Tolleranza (mm)

Diametro D

Diametro nominale del tubo (mm)

(mm)

+0,2 +0,2 0


15.7


5 5

R=2,5mm
Punta—Provino

Fig. 11 - Dispositivo per la prova di resistenza degli imbocchi deì tubi.

Fig 12 - Apparecchio per la prova di durezza con la sfera





Il supporto deve essere più piccolo dell'esemplare in prova Fig. 15 - Apparecchio per la prova di pioggia verticale




Fig 14 - Disposizione e dimensione degli elettrodi per la prova di resistenza alle correnti superficiali

Otmensioni in min

5 ± 0,1 1

APPENDICE A

Dispositivi di comando termici e sganciatori di massima corrente

Al I termostati devono avere un adeguato potere di chiusura e di interruzione.

La verifica consiste nel sottoporre tre campioni alle prove di cui in A2 e .33.

Se i termostati sono marcati T' un esemplare è provato con la parte nella quale avviene l'interruzione alla temperatura ambiente e due sono provati con tale parte ad una temperatura in ucordo con la marcatura.

Aremostati non marcati con le caratteristiche nominali possono essere provati nella macchina o separatamente, secondo quanto più conviene, mu, a meno che sia diversamente specificalo, le condizioni di prova sono simili a quelle che si producono nella macchina.

Nel corso delle prove non devono produxsi archi permanenti, Dopo le prove gli esemplari non devono presentare danneggiumenti tali da comprometterne l'alteriore impiego, le connessioni elettriche non devono essersi allentate e i termostati devono soddisfare ad una prova di tensione applicata come specificato in 16.3; la tensione di prova per la verifica dell'isolamento tra a contatti è però due volte la tensione applicata quando la macchina è futta funzionare alla tensione nominate o al timite superiore della gamma di tensioni nominati.

La cadenza di funzionamento del termostato può essere aumentata oltre il valore normale proprio della macchina, purchè non ne derivi un maggior rischio di cedimento del termostato stesso. Se non è noscibile pravare il termostato senzatamente, seria necessi

maggiar riscino di commeno dei termostato stesso. Se non è possibile provare il termostato separatamente, sarà necessario sottoporre alla prova tre esemplari della macchina nella quale il termostato è impiegato.

- A2 I termostati vengono fath funzionare, termicanente, per 200 cichi (200 chiusure e 200 aperture) nelle condizioni presenti nella macchina quando è fatta funzionare ad una tensione pari a 1,1 volte la tensione nominale o a 1,1 volte il fimite superiore della gamma di tensioni nominali e con il carico più sfavorevole che può verificarsi nelle condizioni di impiego usuale.
- A3 I termostati vengono fatti funzionare, termicamente, per 10 000 cicli (10 000 aperture e 10 000 chiusure) nelle condizioni presenti nella macchina quando è alimentata con una tensione pari alla tensione nominale o al limite superiore della gamma di tensioni nominali e con il carico normale.
- A4 I limitatori di temperatura vengono fatti funzionare, termicamente, per 1000 cicli (1000 aperture e 1000 chiusure) nelle condizioni presenti nella macchina quando è alimentata con una

tensione pari alla tensione nominale o al limite superiore della gumma di tensioni nominali e con il carico normale.

- 133

È allo studio una revisione di questa prova.

A5 I dispositivi di interruzione termici e gli sganciatori di massima corrente devono funzionare in modo sicuro. La verifica consiste nel far funzionare la macchina nelle condizioni specificate in 19.5, in modo appropriato.

I dispositivi di interruzione termici e gli sganciatori di massima corrente autorichiudenti sono fatti funzionare per 200 volte; i dispositivi di interruzione termici e gli sganciatori di massima corrente non autorichiudenti vengono richiusi dopo ogni operazione e così fatti funzionare 10 volte.

sione e cost fain funzionare 10 voite. Dopo le prove, gli esemplari non devono presentare danni tali da comprometterne l'ulteriore impiego. Per evitare il deterioramento della macchina si può ricortere alla ventilazione forzata oppure si possono intercalare periodi di riposo. A6 I termostati, i dispositivi di interruzione termici e gli sganciatori di massima corrente devono essere costruiti in modo che la loro regolazione non venga sensibilmente alterata dal riscaldamento, dalle vibrazioni, ecc., che si possono manifestare nell'uso ordinario.

La verifica si elfettua mediante esame a vista nel corso delle prove di cui nell'art. 19.

-134 -

APPENDICE

Distanze superficiali e distanze in aria nei cii cuiti secondari

Le distanze superficiall e le distanze in aria nel circuiti che sono separati dalla rete da un trasformatore:

- per l'isolamento fondamentale tra parti in tensione di diversa polarità;
- per l'isolamento tra parti in tensione e parti non accessibili nelle macchine di Classe II o parti accessibili nelle macchine di altre classi;
- per l'isolamento supplementare,

non devono essere inferiori ai valori specificati nella tabella seguente.

Per l'isolamento rinforzato non devono essere minori del doppio dei valori specificati nella tabella.

	Tensione di lavoro	di lavoro		Distanze	Distanze
V (valore efficace)	efficace)	V (valore	V (valore di picco)	in aria	supernciali
oltre	fino a	oltre	я опц	(mm)	(mm)
	12		17	0,19	0,40
12	30	17	43	0,28	0,55
30	9	43	85	98'0	0,72
09	130	85	184	0,62	1,12
130	250	184	354	1,15	1,95
250	380	354	540	1,75	2,80
380	500	540	710	2,4	3,7
500	750	710	1 060	3,6	5,6
750	1 000	1 060	1410	4,9	7,5
1 000	1 250	1 410	1 770	6,2	9,5
1 250		1 770	2 120	7,5	11,6
	2 000	2 120	2 820	10,2	15,5
2 000	2 500	2 820	3 540	13	20
2 500	3 000	3 540		16	24
3 000	4 000	4 240	5 650	21	32
4 000			7 070	28	14
5 000	7 500	7 070	0	42	62
7 500	10 000	10 600	14 140	57	83
10.00	14 100	14 140	20.000	83	1.00

I valori specificati nella t ibella delle tensioni, uguali o infiriori a 30 V (efficaci) o 43 V (di picco) si applicano ai circutti cablati e non ad escupio, ai circuiti stampati e simili.

Per tensioni superiori a 540 V (di picco) valori internucdi possono essere ottenuti per interpolazione dei valori specificati nulla tabella.

- 135 -

Per tensioni supctiori a 20 000 V (di picco) ulteriori valori possono essere oftunuti per estripolazione numerica o estrapolazione grafica basata su una linga retta in un diagramma a doppia scala logaritmica. Nella collutarione delle distanze sanorficiali una scanalatura di lareheza

Nella valutazione delle distanze saperficiali una scanalatura di larghezza inferiore a X o a r mm contribuisce soltanto con la sua larghezza; tra i due valori si secglie il minore.

Nella valutazione della distanza totale in aria non viene presa in considerazione una distanza minore di X o di 1 mm secgliendo il minore

tra i due valori. Il valore di X è uguale ad un terzo della minima distanza in aria speofficeta

cificata. Quando si misurano le distanze superficiali e le distanze in aria nei circuit che incorporano una punta o un dispositivo di scarica simile, ne cessario per il corretto funzionamento della macchina, le distanze su perficiali e le distanze in aria della punta o del dispositivo non sono prese in considerazione.

APPENDICE

Trasformatori di sicurezza (¹) per l'uso in macchine per ufficio

I inché non surà disponibile una Pubblicazione IEC per i trusformatori di sicurezza per l'uso in macchine per ufficio, per tuli upparechiature si possono considerare come minime le seguenti prescrizioni Queste prescrizioni si applicano per i trasformatori che funzionano i frequenza di 50 o 60 Hz; per frequenze superiori le prescrizioni sono allo studio.

Gli avvolgimenti a bassissima tensione di sicurezza dei trasformatori di sicurezza per l'uso in macchine per ufficio devono essere separati da tutti gli altri avvolgimenti con una barriera isolante, e la costruzione deve essere tale che non esista possibilità di collegamento tra gli avvolgimenti, all'interno del trasformatore o sulla sua superficie esterna, in condizioni di carico normale o di sovraccarico, se tali collegamenti possono causare un pericolo di contatto diretto o indiretto.

in particolare si devono prendere precauzioni per prevenire

 uno spostamento degli avvolgimenti primari o secondari, o delle loro spire;

— uno spostamento di cablaggi interni o di connessioni

esterne;
— un indebito spostamento di parti di avvolgimenti, o cablacci interni, nell'eventualità di allentamento di con-

un indebito spostamento di parti di avvoigimenti, o cabibiggi interni, nell'eventualità di allentamento di connessioni o rottura di conduttori adiacenti alle connessioni;
 una riduzione dell'isolamento o delle distanze in aria tra gli avvoigimenti a bassissima tensione di sicurezza e gli altri avvoigimenti, inclusi i collegamenti degli avvoigimenti, with, rondelle o simili parti che dovessero allentarsi o diventare libere.

Esempi di costruzione che soddisfano a queste prescrizioni sono i seguenti (sono accettabili anche altri tipi di costruzione):

- a) Avvolgimenti isolati l'uno dall'altro in quanto collocati, con o senza rocchetti, su colonne separate di un nucleo messo a terra.
- b) Avvolgimenti su unico rocchetto con un setto divisorio a condizione che il rocchetto e il setto divisorio, di materiale isolante adeguato, siano pressati o fusi in un solo pezzo, o che i setti divisori riportati abblano una guaina o una copertura intermedia sulla giuntura tra rocchetto e setto divisorio.
 - c) Avvolgimenti concentrici su unico rocchetto di materiale isolante senza fiange o su isolamento applicato in forma

(') Per i trasformatori di sicurezza in generale vedi Norme CEI 107 36

di sottili fogli al nucleo di ferro del trasformatore, purche vi siano almeno tre strati per assicurare un isolamento rinforzato, e a condizione che, quando due strati del materiale isolante sono posti in contatto, essi sopportino la tensione di prova per l'isolamento rinforzato quando essa è applicata fra le superfici esterne dei due

137

Gli avvolgimenti a bassissima tensione di sicurezza devono essere isolati dagli avvolgimenti primari adiacenti per mezzo di almeno tre strati di materiale isolante a condizione che le prescrizioni di tensione di prove di cui sopra siano soddisfatte.

Un materiale isolante appropriato di adeguato spessore è applicato tra gli avvolgimenti a bassissima tensione di sicurezza e gli altri avvolgimenti.

Ogni strato di un avvolgimento è separato da un foglio isolante che si estende oltre la spira terminale di ogni strato. L'isolamento tra gli strati non è richiesto se:

- le spire terminali di ogni strato sono tenute fisse inella loro posizione, e

 ogni strato è completato prima di iniziare lo strato successivo (cioè non viene usato un avvolgimento alla rinfusa)

d) Avvolgimenti concentrici, purche gli avvolgimenti a bassissima tensione di sicurezza siano separati dagli altri avvolgimenti per mezzo di uno schermo metallico connesso a terra, con un appropriato isolamento tra ciascun avvolgimento e lo schermo.

Ad esempio viene considerato adatto allo scopo un isofamento composto da almeno due strati ognuno di spessore di almeno 0,1 mm e tali da sopportare assieme la prova di tensione prescritta per l'isolamento fonda-

mentale.

Lo schermo metallico può consistere in un foglio metallico o in un avvolgimento di schermatura che si estende per tutta la larghezza dell'avvolgimento del trasformatore. Lo schermo metallico e il suo filo di uscita devono avere una sezione sufficiente ad assicurare che, nell'eventualità di un cedimento dell'isolamento, un dispositivo di protezione contro i sovraccarichi apra il cir-

cuito prima che lo schermo sia distrutto.

Il dispositivo di protezione contro i sovraccarichi può far parte del trasformatore oppure della macchina.

Tutti gli avvolgimenti devono avere le spire terminali mantenute in posizione con mezzi adeguati. Ciò può essere ottenuto usando fogli di materiale isolante opportuno oppure usando un materiale termoindurente o essiccante a freddo che penetri completamente negli interstizi e siglili effettivamente le spire terminali.

<u>...</u>

Non si prevede che due elementi di fissaggio indipendenti si allentino contemporaneamente.

Il trasformatore è sottoposto ad una prova di tensione applicata come descritto in 16.4, con a valori di tensione di prova indicati nella tabella seguente:

Tensioni di prova per i trasformatori di sicurezza per uso in macchine per ufficio

Tensione di prova (V)	Tensione di lavoro U dell'isolamento (1)	olire 250 V	1,2 U + 950 2,4 U + 3150	1,2 U + 950	2,4 U + 3150 1,2 U + 2200	1,2 U + 2200	l
Tensi	Tension dell'i	non oltre 250 F	1250 3750	1250	3750	2500	800
	Punti di applicazione della tensione di prova		Tra parti in tensione degli awesl- gimenti primari e parti della mas- sa sepurate da queste parti in ten- sione da: a) solo isolamento fondamentale (*) (*) b) isolamento rinforzato (*)	Tra purti in tensione degli avvolginmenti primari e parli in tensione di tutti gli avvolgimenti secondari esclusi gli avvolgimenti secondari a bassissima tensione di sicurezza, che sono separate da queste parti in tensione solo da isolamento fondamentole	Tra parti in tensione degli avvolgimenti secondari a bassissima tensione di sicurezza e parti in tensione degli avvolgimenti primari: a) senza schermo metallico (3) b) con schermo metallico (3) questi avvolgimenti	Tra parti în tensione degli avolgi- menti secondari a bassissima ten- sione di sicurezza e parti in ten- sione di tutti gli altri avvolgimenti secondari (2)	Tra parti in tensione degli avvolgi- menti secondari a bassissina tru- sione di sicurezza e parti della mas- sa o lo schermo metallico collegato alla massa o parti metalliche non accessibili (b)
	Punto		Pag .	0	<i>د</i>	4	r.

		Tensione (1	one di prova (V)
Punto	Punti di applicazione della lensione di prova	Tensione dell'iso	nsione di lavoro U dell'isolamento (1)
		non oltre 250 V	oltre 250 V
9	Tra parli in tensione degli avvolgi- menti seconduri, tranne quelli a bassissima lensione di sicurezza e le parti della massa:		
	a) in una macchina di Classe I (b) b) in una macchina di Classe II	1250 2500	1,2 U + 950 1,2 U + 2200
~	Nel caso di trasformatori con più di un auvolgimento secondurio, con tensione tra questi avvolgi se so V	1250	
30	Nel caso di anvolgimenti primari, per callegamenti in serie o parallelo, tu i rispettivi gruppi di avvolgimenti	005	n e
0	Tra parti metalliche non accessibili separale da parti in tensione degli avvolgimenti primari da isolamento fondamentale e: a) parti in tensione degli avvolgimenti primari (s) b) la massa con connessione di tera di protezione c) la massa priva di connessione di tera di protezione d) parti in tensione degli avvolgimenti secondari eschusi gli avvolgimenti secondari a bassissione di sicureza	1250 1250 2500 1250	1,2 U + 950 1,2 U + 950 1,2 U + 2200 1,2 U + 950
(3)	La tensione di lavoro dell'isolamento tra avvolgimenti è deter- ninata dalla massima tensione efficace che si verifica tra due funti qualitasi neè die avvolgimenti, tenendo in considerazione le tensioni esterne alle, quali gli avvolgimenti possono essere ali- mentati. La tensione di tavoro dell'isolamento tra avvolgimenti e altre parti metalliche è determinata dalla massima tensione efficace cera,	tra aevolg ne che si tenendo in gimenti pos o tra aevol massima i	imenti è deter- verifica tra due sono essere ali- gimenti e altre ensione efficace

25)

141 -

Quando un aevolgimento è flottante, cioè non è collegato ud un circuito esterno che stabilisca il suo potenciale rispetto alla terra, al fine della tensione di luvoro dell'isolamento l'avvolgimento si considera collegato a tera all'estremità che può dar luogo alle

- 140

condizioni più sfavorevoli. Quando diversi aevolgimenti fottanti sono tra di loro collegati per mezzo di collegamenti esterni, ognuno di essi deve essere considerato come funzionante alla massima tensione sviluppata tra penti qualisiasi del circuito flottante.

- (2) Per i trasformatori che includono isolamento rinforzato e doppio isolamento, si ha cura che la tensione applicata all'isolamento rinforzato non sollecti eccessivamente l'isolamento fondamentale o l'isolamento supplementare.
 - rinforzato non solleciti eccassivamente l'isolamento fondamentale o l'isolamento supplementare.

 (3) Si deve aver cura che la tensione applicata per la prova tra gli avvolgmenti seconduri a bassissima tensione di sicurezza e gli avvolgmenti primari o tutti gli altri avvolgimenti seconduri non solleciti recessivamente alletti isolamenti. Ciò può essere evitato usando un divisore di tensione con il punto intermedio collegato al nucleo, o usando due trasformatori di prova.
 - (1) L'eventuale schermo metallico e considerato parte della massa. Al fine di questa prova è consigliabile che l'avvolgimento secondario a bussissima lensione di sicurezza sia connesso allo schermo, in modo tale che l'isolamento fra questo avvolgimento e lo schermo non sia sollecitato eccessivamente.
- l'valori dati sono valori minimi. Se essi vengono applicati, i valori per i corrispondenti isolamenti indicati ai punti 1.a) e 5 oppure 6.a) e 5 oppure 9.a) e 5 devono essere conseguentemente aumentati, in modo che l'isolamento risultante sia almeno uguale ai valori indicati ai punti 3.a) oppure 3.b) oppure 4. Si lusciu cost alla scella del costruttore di applicare il minimo isolamento oppure tra avvolgimenti primari e parti metalliche non accessibili (punto 9.a)) oppure tra gli altri avuolgimenti secondari e lo schermo metallico (punto 6.a)) e di prevedere un adeguato isolamento tra la massa e gli avvolgimenti secondari a bassissima tensione di sicurezza o tru le parti metalliche non accessibili e oppure applicare il minimo isolamento tra gli avvolgimenti seavvolgimenti secondari a bassissima tensione di sicurezza e le parti metalliche non accessibili (punto 5) e quindi unmenture conseguentemente l'isolamento fondamentale tra gli aunolgimenti fondumentale tra avvolgimenti primari e la massa (punto 1 a) gli avvolgimenti secondari a bassissima tensione di sicurezza, condari a bussissima tensione di sicurezza e la massa o tra gli primari e la massa o tra gli avvolgimenti primari e le parti me talliche non accessibili. 3
- (%) I valori dati corrispondono al doppio della tensione di prova per l'isolamento fondamentale tra l'avvolgimento primario e lu massa.


Trasformatore di sicurezza per uso in mucchine per ufficio di Classe I sissima tensione di Ayvolgimento a bas-Ayvolgimento a bassissima tensione di avvolgiment Sicurezza o sicurezza Alli \odot <u></u> $\overline{\odot}$ 10 ٧ 3 0 (3) ٨ ➂ Φ Avvolgimento primario

Se il nucleo nou è connesso all'involucro oppure non è messo a terra nella applicazione considerata.

Mucleo messa a terra

3


Fig. Cj.



Alcuni dei valori di questa tabella sono allo studio per definire valori più bassi per la separazione elettrica di sicurezza. Nelle figure che seguono, le indicazioni alianumeriche richiamano i punti della tabella.


Trasformatore di sicurezza per uso in macchine per ufficio di Classe II

-142



Macchina per ufficio con involucro di metallo, nucleo connesso all'involucro.

FIg. C3.



Macchina per ufficio con involucro di materiale isolante o di metallo; nucleo isolato dall'involucro.

Fig. C4.

- 143

APPENDICE D

Misuratore della corrente di terra

Lo strumento comprende un raddrizzatore indicatore a bobina mobile, avente una impedenza formata da un resistore di 1500 \(\omega\) shuntato da un condensatore da 150 nR, come mostrato nella fig. D1 e come specificato qui di seguito. Lo strumento deve avere portate addizionali ottenute shuntando la bobina con resistori non induttivi. La protezione di sovracorrente può essere inclusa, a condizione che questo dispositivo non influenzi le caratteristiche di base dello strumento.




Fig. D1 - Circuito di base.

150 ± 1,5 nF (112 ± 1,12 nF) (!)

 $R + RV + R_m a o, s mA = 1500 \pm 15 \Omega (^2) (2000 \pm 20 \Omega) (^1)$

D diodi al germanio (3)

M strumento a magnete permanente e bobina mobile con scala da o a 1 mA

Rs shunt non induttivi (4)

S commutatore (6)

Punti di calibrazione di base a 50 Hz (0 60 Hz) sinusoidali = 0,25 mA; 0,5 mA; 0,75 mA.

Correnti di controllo dei punti di calibrazione a 5000 Hz sinusoidali 1,8 mA; 3,6 mA; 5,4 mA (corrispondenti ai punti di calibrazione base rispettivi).

Accuratezza ai punți della calibrazione = ± 5%.

(1) 1500 e 2000 Ω sono în alternativa, ma C deve essere 150 nF per 1500 Ω e 112 nP per 2000 Ω.
 (2) Rm deve essere calcolata misurando la caduta di tensione del cir-

For deve essere calcolata misurando la caduta di tensione del circuito, raddrizzatore dello strumento a 0,5 mA; quindi si deve stabilire RV in modo da avere una resistenza di 1500 \pm 15 Ω (2000 \pm 20 Ω) per ogni portata.

(a) Si usano diodi al germanio perché hanno una minore caduta di tensione ed una risposta più lineare di altri tipi. Sono preferiliili i tipi a giunzione in oro che possono portare la corrente di fondo scala dello strumento.

(4) La corrente di fondo scala dello strumento non deve superare circa 25 mA perchè diversamente i diodi avrebbero una maggiore caduta

 di tensione.
 (e) Il commutatore di portata deve essere del tipo senza interruzione in fase di apertura e preferibilmente predisposto per rimanere sulla più alta portuta per proteggere lo strumento.

APPENDICE

- 145

Ш

Misura delle distanze superficiali e delle distanze in aria.

I metodi di misura delle distanze superficiali e delle distanze in aria, da utilizzare per l'interpretazione delle prescrizioni di cui in 29.1, sono indicati nel casi da 1 a 10 della presente annendice.

Questi casi non fanno distinzione fra distanze e scanalature o fra tipi diversi di Isolamento.

Si fanno le seguenti ipotesi:

 Una scanalatura può avere fianchi paralleli, convergenti o divergenti. 2) Ogni scanalatura avente fianchi divergenti, una larghezza minima superiore a 0,2 mm, una profondità superiore a 1,5 mm e una lurghezza alla base superiore o uguale a 1 mm, è considerata come equivalente a un intervallo d'aria (vedi caso n. 8).

3) Ogni spigolo con angolo di apertura inferiore a 80° è considerato come niesso in derivazione da un tronco isolante di 1 mm (larghezia 0,25 mm in assenza di sudiciume) posto nella posizione più sfavorevole (vedi caso n° 3).


4) Quando la distanza alla sommità di una scanalatura è uguale o superiore a I mm (0,25 mm in assenza di sudiciume), non vi è distanza superficiale altraverso lo spazio d'aria (vedi caso nº 2).

5). Si considera che non si abbia percorso di distanza superficiale se l'intervalto d'aria, definito al precedente punto 2), è superiore a 0,25 mm.

6) Le distanze superficiali e le distanze in aria, misurate fra parti mobili una rispetto all'altra, sono misurate quando queste parti sono poste nella loro posizione stazionaria più sfavorevole. 7) La distanza superficiale valutata non è mai inferiore alla distanza in aria misurata. 8) Una distanza in avia inferiore a 1 mm (0,25 mm in assenza di sudiciume) non è presa in considerazione per la valutazione della distanza in avia totale.

1 - 147 đ

- 146



Caso n 1

Condizione

Regala

scanalatura a fianchi paralleli o convergenti, di profondità questo percorso di distanza superficiale comprende una qualunque e di larghezza inferiore a 1 mm

la distanza superficiale e la distanza in uria sono misurate in linea retta sopra la scanalatura come indicato in figura




Condizione

Caso n 4

questo percorso di distanza superficiale comprende una nervatura

la distanza in aria è il percorso in aria più breve al di sopra della nervatura; il percorso della distanza superficiale segue il profilo della nervatura.



Caso n 5

Condizione: questo percorso di distanza superficiale comprende due parti non cementate con scanalature di larghezza inferiore

il percorso della distanza superficiale e della distanza in aria è la distanza in linea retta sopra indicata. 1 mm (o 25 mm in assenza di sudiciume). Regula

Caso n 6

Condizione: questo percorso di distanza superficiale comprende due parti non cementate con scanalature di larghezza uguale o superiore a 1 mm per ciascuna di esse. Regula

in distanza in aria e la distanza in linea retta; il percorso della distanza superficiale segue il profilo delle scanafature.

Caso n 3

questo percorso di distinza superfici de comprende una se i nalatura a V con angolo di apertura inferiore a 80º e lar ghezza superiore a 1 mm. Condizione

Regola

la distanza in aria è la dist unza in linea retta; il percorso della distanza superficiale segue il profilo della scanalatura, cortocircuitando però la base della scanalatura con un fratto di 1 mm (0,25 mn in assenza di sudiciume)

---- Distanza in aria

Condizione

Caso n


la distanza in aria è la distanza in linea retta; il percorso della distanza superficiale segue il profilo della scanalatura.

nalatura a fianchi paralleli di profondità qualunque e di questo percorso di dist uiza superfici ile comprende una sca-

farghezza uguale o superiore a 1 mm.

Regola

- 641 -




Caso n 7

larghezza inferiore a 1 mm e dall'altro lato, una scanala-tura di larghezza uguale o superiore a 1 mm questo percorso di distanza superficiale comprende due parti non cementate con, da un lato una scanalatura di Condizione


pertorsi della distanza in tria e della distanza superficiale sono indicati sulla figura


Regola



Caso n 9


La distanza fra la t'esta della vite e la parete dell'alloggi amento è troppo piccola per essere considerata





Caso n 10

La distanza fra la testa della vite e la parete dell'alloggiamento è suf aciente per essere considerata



Caso n 8

nalatura a fianchi divergenti, di profondità uguale o su-periore a 1 5 mm e di larghezza superiore a 0,25 mm per la distanza in aria è la distanza in linea retta; il percorso della distanza superficiale segue il profilo della scanalatura questo percorso di distanza superficiale comprende una sca la parte più stretta, e uguale o superiore a 1 mm alla base Condizione

Regola

La regola del n. 3 si applica agli spigoli interni del presente caso se di apertura inferiore a 80° .

Distanza in aria
Uistanza superficiale

Le presenti Norme sono state compilate dal Comitato Elettrotecnico Italiano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1º Marzo 1968, n. 186.

Compilate dal Comitato Tecnico N. 74:

MACCHINE D'UFFICIO E PER
L'ELABORAZIONE DEI DATL

Approvate da;

Commissione Centrale Tecnica il 12 giugno 1982

Presidente del CEI il 15 luglio 1982

Presidente del CNR il 13 settembre 1982

Prima edizione in vigore dal 1º dicembre 1982

Le presenti norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica (chiusa il 30 dicembre 1981) come progetto fascicolo P. 392

CONFORMITÀ ALLE PRESENTI NORME



Gli apparecchi oggetto delle presenti Norme, per attestare la rispondenza alle stesse mediante un Marchio di conformità, devono portare il Marchio IMQ, la concessione del quale è subordinata alle disposizioni dei regolamenti dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Norma Italiana

1º Novembre 1984

Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco

Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale NORME CEI

20-35

(prima edizione)

Tests on electric cables under fire conditions.

Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable.

Essai des câbles électriques soumis au feu. Première partie: Essai effectué sur un câble vertical.

Le presenti Norme CEI consistono nella traduzione della Pubblicazione IEC n. 332-1 (1979), dichiarata Documento di Armonizzazione CENELEC HD 405-1.

PREMESSA

La Pubblicazione IEC n. 332-1 (1979) è adottata come Norma CEI, senza varianti e aggiunte, nel presente fascicolo. Essa è stata recepita come Documento di Armonizzazione HD 405-1 dal CENELEC.TC 20 nella riunione di Helsinki, giugno 1980, con data di entrata in vigore corrispondente a quella degli HD per i singoli tipi di cavo.

Nel programma di lavoro del Comitato 20 dell'IEC, la Pubblicazione n. 332-1 è la prima di tre Pubblicazioni riguardanti le « Prove dei cavi elettrici sottoposti al fuoco».

La seconda Pubblicazione, che verrà pubblicata come Norme IEC n. 332-2, riguarderà le prove sui fili isolati sottili ed è in preparazione.

La terza Pubblicazione è comparsa nel 1982 come « Rapporto » IEC n. 332-3 ed ha il titolo « Prove su cavi a fascio ». Essa sarà integrata da un'Appendice riguardante la determinazione dell'indice di ossigeno.

Sull'argomento trattato da quest'ultima Pubblicazione IEC, il Comitato Italiano ha pubblicato nel 1973 le Norme CEI 20-22 « Norme per la prova dei cavi non propaganti l'incendio » e nel 1980 il Progetto P. 333 di Variante a dette Norme in particolare per la determinazione dell'indice di ossigeno. L'opportunità di allineare le Norme CEI 20-22 con la Pubblicazione IEC n. 332-3 è all'esame del Comitato Italiano.

CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO A E I ASSOCIAZIONE ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ITALIANA

FASCICOLO 688

Gr 3

INDICE

7

PROVE SUI CAVI ELETTRICI SOTTOPOSTI AL FUOCO Versione italiana della Pubblicazione IEC n. 332-1

Parte 1 Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale

Condizionamento prima della prova Prelevamento del provino di cavo Prestazioni prescritte Condizioni di prova Sorgente di calore. Oggetto લં છં 466

Procedimento di prova

PROVE SUI CAVI ELETTRICI SOTTOPOSTI AL FUOCO Versione italiana della Pubblicazione IEC n. 332-1

Parte 1: Prova di non propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale

l. Oggetto

Le presenti Norme descrivono un metodo di prova su un singolo cavo verticale e precisano le prescrizioni che devono essere soddisfatte. Nota I: Polché l'uso di cavi che soddisfano queste prescrizioni non è da solo sufficiente zione, si raccomanda che, quando il rischio di propagazione dell'incendio è elevato, per esemplo per lunghi fasci di cavo, siano prese speciali precauzioni di per impedire la propagazione dell'incendio in qualsiasi condizione di installaNon si può inoltre concludere che, se il campione di un cavo soddisfa le prescrizioni prescritte nelle presenti Norme, un fascio di cavi dello stesso tipo non pro-

Nota 2; il metodo descritto nelle presenti Norme nón è adatto per provare alcuni tipi di fili isolati moito sottili a causa della fusione del conduttore durante il periodo di applicazione della fiamma

2. Prestazioni prescritte

La prova è prevista come prova di tipo. Ad essa può essere fatto riferimento nelle Norme per i singoli tipi di cavo. Un provino di filo isolato o di cavo, dopo essere stato provato in conformità agli articoli da 3 a 7, deve rispondere alla prescrizione seguente.

del provino e si verifica che la carbonizzazione o il danneggiamento non siano Quando la combustione è terminata si pulisce accuratamente la superficie giunti a meno di 50 mm dal bordo inferiore della morsa di fissaggio superiore.

3. Prelevamento del provino di cavo

Il provino è costituito da uno spezzone di cavo finito lungo 600 ± 25 mm.

Condizionamento prima della prova

Se il cavo è ricoperto da uno strato di vernice o di lacca, prima della prova provino deve essere tenuto per 4 h alla temperatura di 60 \pm 2 °C.

5. Condizioni di prova

01 01 00 00 00 0

Il provino deve essere mantenuto verticale e posto al centro di uno schermo metallico a 3 facce, alto 1200 \pm 25 mm, largo 300 \pm 25 mm e profondo 450 \pm 25 mm. La faccia anteriore deve essere aperta, mentre la parte superiore e la parte inferiore devono essere chiuse. La base non deve essere metallica

che il bordo superiore della morsa inferiore e il bordo inferiore della morsa superiore siano distanti 550 ± 25 mm. La prova deve essere fatta in un ambiente praticamente privo di correnti d'aria. Il provino deve essere sostenuto in modo tale che la sua estremità inferiore sia approssimativamente distante 50 mm Le morse devono essere larghe circa 25 mm e devono essere disposte in modo dalla base dello schermo.

La disposizione è illustrata nella fig. 1.

6. Sorgente di calore

 $9\pm1\,\mathrm{mm}$, regolato in modo che la lunghezza della flamma sia di circa 125 mm Bruciatore a gas. Quando si usa gas propano, si deve usare un bruciatore come quello di fig. 2, regolato in modo che la lunghezza della fiamma sia di circa foro di Per il gas naturale, si può usare un becco Bunsen convenzionale con 175 mm e quella del dardo}di circa 55 mm. а̂

In case di dubbie si deve usare gas propano. e quella del dardo di circa 40 mm.

zione verticale si introduce orizzontalmente nella flamma, circa 10 mm sopra b) Verifica del funzionamento del bruciatore. Si verifica che il funzionamento del bruciatore è soddisfacente nel modo seguente: tenendo il bruciatore in posil'estremità superiore del dardo, un filo nudo di rame del diametro di $0.71\pm$ \pm 0,025 mm e della lunghezza libera di almeno 100 mm.

L'estremità libera del filo deve arrivare sulla verticale della superficie interna del bruciatore dalla parte opposta a quella da cui è tenuto il filo stesso. Il filo deve fondere in un tempo compreso tra 4 e 6 s.

zata è un bruciatore a gas, costruito e funzionante come sopra descritto e Cavi di diametro non superiore a 50 mm compreso. Per i provini aventi un diametro esterno non superiore a 50 mm compreso, la sorgente di calore utilizdisposto come indicato nella fig. 3. ၁

Cavi di diametro superiore a 50 mm. Per i provini aventi un diametro esterno superiore a 50 mm, la sorgente di calore è costituita da due bruciatori a gas, costruiti e funzionanti come sopra descritto e disposti attorno al provino come indicate nella fig. 3. ਚੇ

5 |

7 Procedimento di prova


Per la prova, l'asse del bruciatore deve formare un angolo di 45º rispetto all'asse del provino

Lasse del provincione del bruciatore la distanza tra il bruciatore e il pro-Durante l'applicazione del bruciatore la distanza tra il bruciatore e il provino deve essere tale che l'estremità del dardo risulti ad una distanza, misurata lungo l'asse della famma, di circa 10 mm dalla superficie del provino, 475 mm sotto il bordo inferiore della morsa superiore.

sotto il bordo inferiore della morsa superiore. La fiamma deve essere applicata con continuità per una durata T data dalla formula:

$$T = 60 + \frac{\pi}{100}$$

dove T è espresso in secondi e m è la massa, in grammi, del provino riferita ao una lunghezza di 600 mm



Dimensioni in millimetri Fig. 2 Bruciatore a gas propano (vista in segions)




Fig. 1 - Disposizione del provino nello schermo a tre facce

Le presenti Norme sono state compilate dal Comitato Elettrotecnico Ita iano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1º Marzo 1968, n. 186.

181


Compilate dal Comitato Tecnico N. 20;

CAVI PER ENERGIA

Approvate da:

Commissione Centrale Tecnica il 20 luglio 1984
Presidente del CEI il 7 settembre 1984
Presidente del CNR il 12 settembre 1984
Prima edizione in vigore dal 1" novembre 1984

Le presenti Norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica 'chiusa il 30 marzo 1984) come progetto fascicolo P.476






Fig 3 Disposizione dei bruciatori per la prova

Norma Italiana

1º marzo 1984

Installazione delle apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini. Norme di sicurezza

NORME CEI

(prima edizione)

Installation of equipment for electric arc welding and allied processes. Specific safety rules.

Installation des équipéments pour soudage electrique à l'arc et techniques connexes. Règles particulières de sécurite.

Versione italiana del Documento di Armonizzazione CENELEC HD 427.

PREMESSA

Allo scopo di ottenere il livello di sicurezza più elevato possibile e il funzionamento più soddisfacente possibile delle apparecchiature ed installazioni elettriche sono già stati redatti diversi documenti d'armonizzazione che ne regolamentano il progetto, la costruzione e la installazione.

In generale le prescrizioni contenute in questi documenti valgono anche per le apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco. Tuttavia, a causa della natura particolare della saldatura elettrica ad arco, sono talvolta necessarie deviazioni da tali prescrizioni.

Scopo del presente documento è di specificare tali deviazioni e le corrispondenti misure sostitutive da applicare.

Il presente documento è di carattere generale. Esso fa parte di un gruppo di documenti d'armonizzazione comprendente anche:

- a) HD 24 Valori massimi delle tensioni a vuoto per la saldatura elettrica ad arco (1).
- (b) HD 362 Norme di sicurezza per la costruzione delle apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini (2).
- c) HD 407 Norme di sicurezza per l'uso delle apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini (3):

⁽³⁾ Norme CEI 26-46

- 1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	CNR	CONSIGLIO	NAZIONALE	DELLE	RICERCHE	FASCICOLO
	CEI	COMITATO	ELETTROTE	CNICO	ITALIANO	
	AEI	ASSOCIAZIONE E	LETTROTECNICA E	D ELETTRO	NICA ITALIANA	654

Gr 1

⁽¹⁾ Norme CEI 26-5

⁽²⁾ Norme CE1 26-8.

INDICE

1 2

Oggetto e scopo	,,	п.
	•	22111
Definizioni	~	#
Circuiti di saldatura	~~	SHO
Massa	•~	ii) ii)
Massa estranea	~;	Sion
Pezzo in lavorazione	m°.	Pres
Connections contracted		

Prescrizioni generali

∻

Apparecchiature mobili per saldatura Apparecchiature fisse per saldatura

2,7

2.3

4.5 2.5 2.6

2.I 2.5

Circuito di saldatura Circuito elettrico.

Messa a terra del pezzo in lavorazione 4.2 Precauzioni da prendere in relazione alla presenza, nella zona di Iavoro, di elementi conduttori non facenti parte dell'impianto 4

Prescrizioni riguardanti il circuito di saldatura

4:4

Allegato

Tensione tra porta elettrodi (o torce) per diversi collegamenti di trasformatori monofasi per saldare su uno stesso pezzo o più pezzi interconnessi.

ټ

Oggetto e scopo.

~

Part Protection for safety Chapter 41 Protection against electric кк» (4). Esso specifica le prescrizioni di sicurezza relative alla installane delle apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche ni. Esso si applica alle apparecchiature per uso industriale e profespresente documento d'armonizzazione integra il documento d'armozazione CENELEC HD 384-4-41 « Electrical installations of buildings

scrizioni particolari, attualmente allo studio, vanno applicate alle apparecchiature per saldatura elettrica ad arco impiegate in luoghi con recchiature destinate ad essere utilizzate da parte di persone non qualificate o per procedimenti di saldatura speciali (per esempio: saldatura elevate probabilità di rischio per scosse elettriche così come ad appaelettrica sotto l'acqua, saldatura al plasma).

Definizioni.

તં

-

Circuito di saldatura.

2.1

Il circuito di saldatura è costituito da tutti gli elementi elettricamente conduttori, ivi compreso l'arco, attraverso i quali è previsto il passaggio della corrente di saldatura. Nota. In alcuni procedimenti di saldatura l'arco può scoccare tra due elettrodi; in questo caso il pezzo in lavorazione non fa necessariamente parte del circuito di saldatura.

Massa (CENELEC HD 384.4.41). 2.5

Parte conduttrice che può essere facilmente toccata, non in tensione, ma che può andare in tensione in caso di guasto. Mussa estranea (CENELEC HD 384-4-41). 2.3

Parte conduttrice, che non fa parte dell'impianto elettrico. Nota. L'impianto elettrico comprende il circuito di saldatura.

Pezzo in lavorazione. 4.7

Pezzo metallico (pezzi metallici) sul quale viene effettuata una operazione di saldatura od un processo affine.

Connessione equipotenziale (CENELEC HD 384.4.41). 5. 5.

Particolare connessione elettrica destinata a porre al medesimo potenziale, o a potenziali pressochè uguali, masse e/o masse estranee.

Apparecchiature mobili per saldatura. 7.0

zione per mezzo di conduttori fissi e che possono essere facilmente spo-state senza l'impiego di separati mezzi di sollevamento. Apparecchiature (per esempio: sorgenti di corrente, alimentatori di filo, torce, ecc.) che non sono collegate al circuito elettrico di alimenta-

⁽¹⁾ Norma CEI 64-8..

2.7 Apparechature fisse per saldatura.

۱ : Apparecchiature collegate per mezzo di conduttori fissi al circuito elettrico di alimentazione e che non possono essere facilmente spostate da un punto ad un altro.

Prescrizioni generali.

ω,

Le apparecchiature impiegate nella installazione per saldatura elettrica ad arco devono corrispondere all'impiego previsto ed essere costruite in conformità al documento di armonizzazione CENIBLEC HD 362 (!). L'installazione deve essere eseguita in modo da rendere minimo il rischio di scosse elettriche che potrebbe derivare da una tensione più elevata della tensione a vuoto permessa che necessariamente si presenta agli elettrodi di saldatura inoltre devono essere adottati accorgimenti per rendere minimo il pericolo della tensione à vuoto (4.4.6 e 4.4.7).

4, Circuito elettrico.

4.1 Circuito di saldatura.

Il collegamento elettrico tra l'apparecchiatura per saldatura ed il pezzo in lavorazione deve essere realizzato il più direttamente possibile, con conduttore di ritorno isolato, di sufficiente sezione (4.4.1), escludendo l'impiego di elementi conduttori estranzi all'installazione come rotaie, tubi, pezzi di carpenteria, ecc. a meno che non si tratti del pezzo stesso da saldare.

Il morsetto dei conduttore di ritorno deve essere collegato al pezzo nel punto più vicino possibile a dove si esegne la saldatura.

I circuito di saldatura non deve essere posto deliberatamente a contatto diretto o indiretto cel conduttore di protezione se non nel pezzo in lavoro. Tutte le precauzioni debbono essere prese per rendere numimo il rischio di contatti accidentali col conduttore di protezione.

4.2 Messa a terra del pecco in lavoracione.

se il pezzo in lavorazione viene collegato deliberatamente a terra attraverso il conduttore di protezione, il collegamento deve essere il più diretto possibile ed eseguito con un conduttore di sezione almeno uguale a quella del conduttore di ritorno della corrente di saldatura e connesso al pezzo in lavorazione nello stesso punto del conduttore di ritorno, utilizzando il morsetto del conduttore di ritorno ovvero utilizzando un secondo morsetto di massa posto immediatamente vicino. Ogni precauzione deve essere presa per evitare correnti vaganti di saldatura (4.4.2, 4.4.3, 4.4.4).

4.3 Precauzioni da prendere in relazione alla presenza, nella sona di lavoro, di elementi conduttori non facenti parte dell'impianto (masse estranee). Devono essere prese precauzioni (protezione con schemi isolanti, allontanamento, ecc.) per evitare contatti elettrici tra il circuito di saldatura

ed elementi conduttori estranei all'impianto ubicati nella zona di lavoro, sui quali potrebbe essere posta una pinza portaelettrodi o una torcia, o si potrebbe tentare di innescare l'arco.

ا ک Nel caso in cui non possano essere prese precauzioni, verranno realizzati collegamenti equipotenziali tra il pezzo in lavorazione e gli elementi conduttori estranei per mezzo di conduttori isolati di adeguata sezione. Ogni precauzione deve essere presa per evitare che eventuali bombole di gas vicine al pezzo in lavorazione possano entrare in contatto col circuito di saldatura.

Prescrizioni riguardanti il circuito di saldatura.

4

- 4.4.1 I conduttori di saldatura, di ritorno ed eventuali collegamenti equipotenziali devono avere una, sezione adeguata alla corrente di saldatura, Questi conduttori possono essere:
- cavi isolati extraflessibili (flessibilissimi) conformi al documento d'armonizzazione CENELEC HD (allo studio);
 - b) cavi isolati flessibili conformi al documento di armonizzazione CENE-LEC HD (allo studio).
- c) conduttori mudi, che devono essere sostenuti in modo permanente da isolatori e protetti, contro i contatti accidentali o mediante la loro ubicazione o per mezzo di ostacoli di protezione.
- 4-4.2 La connessione dei cavi di ritorno e di eventuali collegamenti equipotenziale al pezzo in lavorazione deve essere assicurata per mezzo di dispositivi aventi idonci mezzi di fissaggio che impediscano il distacco accidentale e che assicurino un buon contatto elettrico. Utilizzando un morsetto magnetico bisogna aver la certezza che le superfici di contatto del morsetto e del pezzo siano pulite e lisce.
- 4.4.3 I connettori del cavo devono essere costruiti e collegati in modo tale clic non possano sconnettersi accidentalmente.

l connettori per i cavi di saldatura e di ritorno mobili devono:

- a) essere muniti di una protezione isolante adeguata in modo da impedire, quando sono connessi, ogni contatto accidentale con le parti attive (fatta eccezione del morsetto del conduttore di ritorno sullo stesso pezzo da saldare)
 - b) essere adatti alla sezione del cavo utilizzato ed alla corrente di saldatura;
- essere connessi efficacemente al cavo in modo da assicurare con lo stesso un buon contatto elettrico.
- 4.4.4 Se i pezzi in lavorazione sono appognati su un banco di saldatura, sia il conduttore di ritorno sia quello di connessione equipotenziale possono essere raccordati al banco.
- 4.4.5 Tutti i collegamenti nel circuito di saldatura devono essere eseguiti prima che la sorgente di corrente sia messa sotto tensione. La sorgente di corrente deve essere messa fuori tensione prima di eseguire una qualsiasi modifica al circuito di saldatura, fatta eccezione che si tratti di cambiare l'elettrodo o che si tratti di connettere o sconnettere uno o più circuiti di saldatura di un equipaggiamento multiplo. In questo ultimo caso de-

⁽⁴⁾ Norma CBI 26-8.

vono essere adottati accorginenti per ridurre il ris hio al personale ed all'impianto

9

- separare gli operatori alimentati da una fase da quelli alimentati dalle altre fasi in modo da ridurre i rischi di una scossa elettrica sotto una caso di installazione di una sorgente di corrente del tipo multioperatore trifase alternata l'installazione deve, nei linuti del possibile tensione uguale a quella di fase. マス 4 + 6
- usuale ripartire il carico fra le diverse fasi della rete. Al fine di rendere risultare di valore doppio della tensione a vuoto gli operatori che utilizzano sorgenti di alimentazione connesse a linee diverse, devono trovarsi tra loro il più distante possibile, preferibilmente fuori dalla portata minimo il rischio di scossa elettrica sotto una tensione che potrebbe Quando si installano più sorgenti di corrente alternata monofase, 'uno dagli altri. 447
- Nei casi seguenti 4 4 %
- -- impianti comprendenti organi ausiliari collegati (on il circuito di saldatura, per esempio dispositivi di comando e di regolazione, dispositivi di innesco
 - l'installazione formata da impianti interconnessi,

l installazione deve essere realizzata in modo tale che, in condizioni usuali, le prescrizioni di sicurezza siano osservate, particolarmente du

Se le prescrizioni di sicurezza non possono essere o servate, i circuiti relativi devono essere posti completamente fuori tensione prima di procedere alla connessione o alla sconnessione dell'irapianto, rante la connessione e sconnessione dell'impianto.

La tensione risultante dall'insieme della sorgente di alimentazione e degli equipaggiamenti ausiliari non deve superare il valore consentito per Questa limitazione non impedisce l'implego di dispositivi per l'innesco dell'arco che garantiscano la sicurezza

la tensione a vuoto.

Note agli art 447 e 44.8 Qu'indo più operatori lavor mo su un medesimo pezzo utilizzando sorgenti diverse, la tensione a vuoto risultante tra due pinze porta elettrodi (o torce) può raggiungere un valore doppio di quello della tensione a vuoto di una sorgente. Cii operatori devono essere informati di questo

pericolo Nel caso di corrente alternata questo pericolo può essere generalmente evitato con un opportuno collegamento Vedi Allegato

ALLEGATO

Tensioni tra porta elettrodi (o torce) per diversi collegamenti di tra-sformatori monofasi per saldare su uno stesso pezzo o più pezzi interconnessi.

I seguenti esempi hanno per scopo di mostrare come influisce il collegamento di più trasformatori sulla tensione a vuoto fra due pinze porta elettrodi (o torce)

Tension: tra portaelettrodi o torce		b ₁ b ₂ = 0	a ₂ b ₂ = 0		2012 = 2010	83b2 " O
Diagramma delle tensioni	A ₂ A ₂ B ₁ B ₂ B ₃ A ₂ A ₃ B ₄ B ₂ B ₃ B ₄ B ₂ B ₃ B ₄ B ₂ B ₃	e2 b2	ai bi a2 b2	A ₂ A ₂ B ₁ B ₂ B ₂ B ₃ B ₂ B ₃	b1 31 b2	문 선
Sąbema	A ₁		20 To To To To To To To To To To To To To	A ₁ B ₁ F ₂ B ₂ a ₂ C ₀	a ₁ b ₁ a ₂ b ₂	a ₁

0

In questo ultimo esempio, si salda con il trasformatore I e con il trasformatore 2 su un pezzo I e con il trasformatore 3 sul pezzo II supposto non raccordato al pezzo I (ugualmente non raccordato al conduttore di protezione). Il portaelettrodo 2 è posato accidentalmente in contatto col pezzo II.

Le presenti Norme sono state compilate dal Comitato Elettrotecnico Italiano nel quadro delle convenzioni in atto con il CNR e beneficiano del riconoscimento di cui alla legge 1º Marzo 1968, n. 186.

Compilate dal Comitato Tecnico N. 26:

MACCHINE ED APPARECCHIATURE PER SALDATURA ELETTRICA

Approvate da:

Commissione Centrale Tecnica il 22 novembre 1983

Presidente del CEI il 24 novembre 1983

Presidente del CNR il 29 dicembre 1983

Prima edizione in vigore dal 1º marzo 1984

Le presenti Norme sono state sottoposte all'inchiesta pubblica (chiusa il 15 marzo 1983) come progetto fascicolo P. 433

87A2799

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore